

# MOTOTECH - REPORTE TECNICO

CLIENTE: Juan González

PLACA: VBN789

KM ACTUAL: 456

RECEPCIÓN TÉCNICA:

- Gasolina: 1/4
- Espejos: NO | Luces: NO | Maletero: NO

## --- SISTEMA DE FRENOS ---

Freno Delantero

OK - OPTIMO

Freno Trasero

OK - OPTIMO

Líquido / Caliper

OK - OPTIMO

## --- MOTOR Y SINCRONIZACIÓN ---

Aceite Motor

S.D

Lavado Carburador

OK - OPTIMO

Filtro Aire / Bujía

SEGUIMIENTO

## --- CHASIS Y CONTROL ---

Aceite Barras

S.D

Engrase Tijera

OK - OPTIMO

Mantenimiento Guayas

OK - OPTIMO

Sistema Eléctrico

S.D

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda realizar los cambios marcados como URGENTE para garantizar su seguridad.

## LIQUIDACIÓN DE REPUESTOS / INSUMOS:


Detalle:

**Total Repuestos: \$**

*Ver soporte de factura en anexo.*

# ANEXO: FACTURACIÓN Y EVIDENCIAS

## SOPORTE DE FACTURA



## EVIDENCIA TÉCNICA



## EVIDENCIA TÉCNICA



**VALOR TOTAL DEL SERVICIO: \$ 220.000**

**SUGERENCIA PRÓXIMA VISITA: 0 KM**

**MOTOTECH**  
EL MUNDO DE LA MECÁNICA A TU ALCANCE

Fecha de emisión: 07/01/2026 06:34