

MOTOTECH - REPORTE TÉCNICO

CLIENTE: Juan rodrigo

PLACA: KNL67H

KM ACTUAL: 25000

RECEPCIÓN TÉCNICA:

- Gasolina: 1/2
- Esp: Sí | Luces: Sí | Mal: Sí

--- SISTEMA DE FRENOS ---

Freno Delantero

SEGUIMIENTO

Freno Trasero

OK - OPTIMO

Líquido / Caliper

OK - OPTIMO

--- MOTOR Y SINCRONIZACIÓN ---

Aceite Motor

S.D

Lavado Carburador

OK - OPTIMO

Filtro Aire / Bujía

OK - OPTIMO

--- CHASIS Y CONTROL ---

Aceite Barras

S.D

Engrase Tijera

OK - OPTIMO

Mantenimiento Guayas

OK - OPTIMO

Sistema Eléctrico

S.D

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

LIQUIDACIÓN DE REPUESTOS / INSUMOS:

Detalle: Bandas

Total Repuestos: \$ 150000

ANEXO FOTOGRÁFICO Y DIAGNÓSTICO


- Foto principal detectada
- Campos: ['Fecha', 'KM', 'Descripcion', 'Costo', 'Fotos']
- Contenido de 'Fotos' es tipo: list
- ¡ÉXITO! 5 fotos encontradas




Evidencia #1 - Fuente: Clouddinary




Evidencia #2 - Fuente: Clouddinary



Evidencia #3 - Fuente: Clouddinary



Evidencia #4 - Fuente: Clouddinary



Evidencia #5 - Fuente: Clouddinary



Evidencia #6 - Fuente: Clouddinary