



Thermographie aérienne du 18^e arrondissement

- | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|
| Excessive | Très forte | Forte | Faible | Très faible | Nulle ou non perceptible |
| <ul style="list-style-type: none"> la toiture n'est pas isolée ou compte d'importantes fuites thermiques | <ul style="list-style-type: none"> la toiture est mal isolée ou le bâtiment est trop chauffé | <ul style="list-style-type: none"> la toiture est insuffisamment isolée | <ul style="list-style-type: none"> l'isolation de la toiture peut être encore améliorée | <ul style="list-style-type: none"> la toiture est bien isolée | <ul style="list-style-type: none"> la toiture apparaît froide, elle est soit très bien isolée, soit le bâtiment n'était pas chauffé, soit la toiture est métallique ce qui ne peut être interprété |