

富士ロゼシアター天井改修工事（仮） 現場計測補足資料

管理番号	FRT-L-0055
------	------------

場 所	<input checked="" type="checkbox"/> 大ホール <input type="checkbox"/> 中ホール <input type="checkbox"/> 小ホール <input type="checkbox"/> その他    (                      )
位 置	バックヤード
部 材 分 類	トラス

	写真①	写真②	写真③	写真④
撮 影 向 き	L-0055①方向	L-0055②方向	L-0055③方向	L-0055④方向
写真	 <p>img_0685.jpg</p>	 <p>img_0686.jpg</p>	 <p>img_0687.jpg</p>	 <p>img_0688.jpg</p>
備考	L-0055①備考	L-0055②備考	L-0055③備考	L-0055④備考