富士ロゼシアター天井改修工事(仮) 現場計測補足資料

管理番号 FRT-L-0055	
-----------------	--

場所	■ 大ホール	□ 中ホール	□ 小ホール	□ その他	()
位置	バックヤード					
部材分類	トラス					

	写真①	写真②	写真③	写真④
撮影向き	L-0055①方向	L-0055②方向	L-0055③方向	L-0055④方向
写真	img_0685.jpg	img_0686.jpg	img_0687.jpg	img_0688.jpg
備考	L-0055①備考	L-0055②備考	L-0055③備考	L-0055④備考