## 富士ロゼシアター天井改修工事(仮) 現場計測補足資料

| 管理番号 F | RT-L-0002 |
|--------|-----------|
|--------|-----------|

| 場   | 所         | ■ 大ホール | □ 中ホール | □ 小ホール | □ その他 | ( | ) |
|-----|-----------|--------|--------|--------|-------|---|---|
| 位   | 置         | バックヤード |        |        |       |   |   |
| 部材分 | <b>)類</b> | ブレース   |        |        |       |   |   |

|      | 写真①          | 写真②          | 写真③          | 写真④          |
|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 撮影向き | L-0002①方向    | L-0002②方向    | L-0002③方向    | L-0002④方向    |
| 写真   | img_0053.jpg | img_0054.jpg | img_0055.jpg | img_0056.jpg |
| 備考   | L-0002①備考    | L-0002②備考    | L-0002③備考    | L-0002④備考    |