

富士ロゼシアター天井改修工事（仮） 現場計測補足資料

管理番号	FRT-L-0009
------	------------

場 所	<input checked="" type="checkbox"/> 大ホール <input type="checkbox"/> 中ホール <input type="checkbox"/> 小ホール <input type="checkbox"/> その他 ()
位 置	客席上部
部 材 分 類	梁

	写真①	写真②	写真③	写真④
撮 影 向 き	L-0009①方向	L-0009②方向	L-0009③方向	L-0009④方向
写真	 <p>img_0125.jpg</p>	 <p>img_0126.jpg</p>	 <p>img_0127.jpg</p>	 <p>img_0128.jpg</p>
備考	L-0009①備考	L-0009②備考	L-0009③備考	L-0009④備考