

EMPRESA	CICSA PERU S.A.C.	CONTRATISTA	CICSA
PROYECTO DE TRABAJO/N°PLANO	Inspección / Limpieza de cámara		
FECHA	2025-12-03	AREA	MRD F.O. LIMA METROP.
HORA INICIO	08:34	HORA FINAL	20:34

PERSONAL PARTICIPANTE / VERIFICACIÓN DE EPP

Item	Nombre y Apellidos de los involucrados	Cargo	DNI	Fotocheck	Uniforme	Casco	Barbi quejo	Lentes	UV	Guantes Dieléctricos	Guantes Anticorte	Chaleco	Arnes	Botas	SCTR	Observaciones	Firma
1	Abraham Ricardo Prado Uchuya	MONITOREO	72413902	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
2	ACHIC CESPEDES JUVAL	TECNICO	44432688	✓	✓			✓	✓			✓	✓			SDFFSFSDFS	

CHARLA DE 5 MINUTOS

TEMA	COMO EVITAR ACCIDENTES	EXPOSITOR	RODOLFO RAUL LARA
ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			
TRABAJO A REALIZAR	Inspección / Limpieza de cámara	LUGAR DE TRABAJO	CERES

IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y DETERMINACION DE CONTROLES

ITEM	ACTIVIDAD DEL TRABAJO A REALIZAR	PELIGROS	RIESGOS	MEDIDAS DE CONTROL	A	M	B
1	Sin riesgos registrados	Riesgo mecánico / eléctrico / físico	Accidente / lesión / caída	Uso de EPP / señalización / orden y limpieza		X	

A: ALTO RIESGO INTOLERABLE REQUIERE DE CONTROL INMEDIATO. DE NO CONTROLARSE EL PELIGRO SE PARALIZA LA OBRA.
 M: INICIAR MEDIDAS PARA CONTROLAR/MINIMIZAR EL RIESGO. EVALUAR SI LA ACCION SE PUEDE EJECUTAR DE MANERA INMEDIATA
 B: RIESGO TOLERABLE


RECOMENDACIONES

--

Encargado de CONTRATA/ CICSA PERU

Jefe de Obra /Supervisor CONTRATA/ CICSA PERU

IMAGEN DEL PERSONAL EN CAMPO CON EPP

Nombre y Apellidos	Foto
Abraham Ricardo Prado Uchuya	
ACHIC CESPEDES JUVAL	