

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LEWIA	AMR	NOVO	ESAP	SODE	FACHADA	PAREDE	TOTAL	PR.28	MIGUEL	DIENNO
UF-S-W83	S-W83	TO-10	TUC-6	4.9	2.8	20.4	30.4	7.0	14 / 120	DN25
UF-7-W8V	7-W8V	TO-10	TUC-6	1.6	2.7	3.9	8.2	6.6	14 / 120	DN25
UF-S-002	S-002	TO-10	TUC-7	4.9	0.3	0.0	5.2	5.4	14 / 120	DN25
UF-S-003	S-003	TO-10	TUC-6	4.9	5.7	0.0	20.6	10.9	14 / 120	DN25
UF-1-00C	1-00C	TO-10	TUC-5	2.0	10.1	0.3	12.4	12.0	16 / 106	DN25
UF-S-10U	S-10U	TO-10	TUC-23	4.9	2.3	0.4	7.6	7.0	14 / 120	DN25
UF-S-W40OFFICE	S-W45	TO-10	TUC-6	4.9	2.8	2.8	20.4	7.0	14 / 120	DN25

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

DENDE	O QUE	RISCO	COMENTAR
rodar	80,2 m de eixo articulado	Rua estreita depois das construções	trabalho de água e concreto antes de construir, não com terra
1) paradas com água	PRX x 400 mm por furo de 30° nos montes	furo estreito entupimento e entulho; plástico de p	furo no codo de fibra, hastes, e placa parafusada nos furos x
rodar as paradas	estrebado x 1.400 mm por 30° nos montes	paradas de placa no montes	paradas das placas fora do traço 1.400 x 1.000; roupa de proteção PE
13 cargas suspensas	retirou de CSE na face de altura PR-60	nível permanente em placa	reforço integrados antes de fechar
10 paradas com fix X	hold-down e chumbador (PR-67)	fixa solda em hold-down sem chumbador	tempo e formas antes do fechamento
áreas molhadas e cobertas	impermeabilização	efluentes na LDF	varnos d'água de 12 h
chafal do cone	pneumáticos de cingos, água e ventos	equipamento imobilizado depois	alças para os parâmetros (SANT)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

SISTEMA	#	TESTE	CRITÉRIO	REGISTRO
Tubo e prova de vácuo	1	densidade 0 ou de prova de vácuo (prova de vazão e prova de carga)	QC = 96 % de Proctor normal por camada (N. NBR 7242), moldando = 10 mm	laudo por camada, fotografia da planilha
Esgoto solo e tábua	1	teste de estanqueidade com água, 60 L de vazão e colorido	coração de 3 m de água por 15 min sem queda (N. NBR 6350 1.1.2), conteúdo conf	laudo com os dados tabulados anexados
Alimentação e SGA	1-3	resistência de alimentação da malha de rede e continuidade dos dados	= 10 ohm (N. NBR 5433), continuidade = 0,2 mm	laudo com o relatório e cópia dos dados
LCF - montagem	1	prumo, nível e quadrado de cada parede, torque nos parafusos de anca	tolerâncias da PR 67 (NBR 6870), todos com uma extremidade com flange	checklist por panela (documentos), impressão de
Furão de serviço	2	forço dos manômetros, elétrica a 1450 mm no tubo, hidráulica a 400 mm	diâmetro < 100 mm, tensão > 25 mm, laudo em 10 mm (para verificação de)	marcador de fábrica conferido no cavalete
Água fria (PRV em paralelo)	3	estanqueidade dos 120 L de PRV com o panela ABRETA	3,5 pressão estática máxima, mínimo 20 L/s, 1,5 sem queda (N. NBR 8076)	manômetros fotografados em cada teste, plano de 1
Esgoto e ventilação (superior)	3	teste de fumaça no regime não cheio de esgoto e nos pontos	sem vazamento e sem retorno de cor, verificação a 100 mm (N. NBR 6350)	planta anexada
Elétrica	3-4	continuidade do PR, resistência de isolamento dos 63 circuitos, CM, po	sem vazamento > 1 Mhm a 500 V CM diâmetro a 30 mA, queda < 0,2 % no ponto me	planilha por circuito com o megômetro, laudo de
Sistema e CFTV	4	condições dos cabos CFTV e teste de cada câmera e AP	Carid (paralelamente àquela), cobertura 100 L (documentos por ambiente (PR 65)	relatório do fabricante
Clonificador	3-4	premontado com integrador e vídeo das 5 linhas híbridas, direto	10 a 30 ms por 2 a 4 sem queda, vídeo < 500 micros (modelo 30 ms (R)	manômetros e ocorrências fotografadas por linha
GRU DLP	4	estanqueidade do tubo de cobre	se no R2 a 2,5 a pressão de trabalho, 15 min sem queda (N. NBR 13520), cont	laudo do instalador
Impedimentação	3-4	teste de água nos eixos, molhos e no cobertura	72 h sem umidade no face superior (N. NBR 8076)	foto datada do início e do fim
Platina	3	teste de estanqueidade da caixa e da hidráulica	72 h com nível marcado (PRV 70), hidráulica a 2,5 a pressão da bomba (25 m.c.	relatório marcado e fotografado
Fotovoltaica	4	Vão de 0,5 m de cada eixo, isolamento CC, polaridade e consorcio	Vão dentro de 5 % do datalogger corrigido para temperatura, isolamento > 1	relatório do consorcio
Estanqueidade do ar e a água 1	4	teste de gás, água nos esquadros e inspeção dos jatos de fumaça	sem infiltração com gás de 15 min por 10 L (jatos de movimento total	checklist por vão

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

[illegible]

- 7 linhas frigoríficas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cola do evaporador (2200 mm) e entram na parede do ambiente, 64,7 m no total contra 55,8 m declarados na FRT-26 (o declarado não contava a fachada). 35 abraçadeiras; isolamento elastomérico 2 m

- Mapa de lesões: 25 lesões em 15 sistemas, cada um com fase (FPR-72), critério (H, norma citada) e registro. O que fica escondido testa ANTES de esconder: esgoto do radier na fase 1, PEX com a parede aberta, H2 na linha antes do fechamento.

- Pontos críticos: o que, se sair errado, não se vê depois — e o que a inspeção fotografica

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR I - 1604025 - 1601 (5035 TAPADA-PR)			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS			
BASE GEOMETRICA	LOCAL	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada (101-102) (previstos)	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R04 NAO LIBERCAO PARA OBRA	75
ANEXO MESTRE: 040	FORMATO A1 MAGNA: 600/000/000	SEM ART. 1.007	06 DE JUL 2014