

LINHAS FRIGORIGENAS — TRECHOS (m)

LEWIA	AMR	NOVO	ESAP	SODE	FACHADA	PARDE	TOTAL	PR.28	MIGR	DEMO
UF-SMMS	SMMS	TC-08	TUC-6	4.9	2.8	20.4	34.7	7.0		DNVS
UF-FREV	FREV	TC-08	TUC-6	1.6	2.7	8.2	6.6	14.7	DNVS	DNVS
UF-SO2	SO2	TC-10	TUC-7	4.9	0.3	5.2	5.4	14.7	DNVS	DNVS
UF-S08	S08	TC-10	TUC-8	4.9	5.7	6.0	10.8	14.7	DNVS	DNVS
UF-T60C	T60C	TC-08	TUC-5	2.0	10.1	12.4	12.0	38.5	168	DNVS
UF-SLOU	SLOU	TC-08	TUC-23	4.9	2.3	0.4	7.6	7.0	14.7	DNVS
UF-SMMSOFFICE	SMMS	TC-08	TUC-6	4.9	2.8	20.4	7.0	14.7	DNVS	DNVS

PONTOS CRITICOS DE EXECUCAO

DENDE	O QUE	RISCO	COMENTAR
rodar	80,2 m de eixo articulado	Rua estreita depois das construções	trabalho de água e concreto antes de construir, não com
1) paredes com água	PRX a 400 mm por fora do 2º piso montado	terra dentro entupimento e infiltração, pedras de 9	foi no caso de fiação, fiação, e placa perfurada fora das fiação 3
rodar as paredes	atrasado a 1.400 mm por 2029 montado	paredes de placa no momento	construção das placas fora do fiação 1.400, 1.500, depois de outubro 19
13 cargas superiores	retirou de CSE na fiação de altura PRX-60	nível encontrado em placa	reforço integrados antes de fiação
10 pontos com fiação X	hold-down e chumbador (PRX-67)	na fiação não hold-down sem chumbador	tempo e fiação antes do fechamento
paredes reforçadas e coberturas	impermeabilização	eficiência na LDF	variação de água de 72 h
chafal do cone	pneumático de cimento, água e ventos	equipamento imobilizado depois	aliquota por pavimento (DANFT)

MAPA DE TESTES E INSPECOES (H: normas citadas sao referencia, nao laudo)

SISTEMA	#	TESTE	CRITÉRIO	REGISTRO
Tubo e prova de vácuo	1	densidade 0 ou de prova de vácuo (prova de vazão e prova de carga)	QC = 96 % de Proctor normal por camada (N. NBR 7262), moldando = 10 mm	laudo por camada, fotografia da planilha
Esgoto solo e tábua	1	teste de estanqueidade com água, 60 L m de vazão e colorido	coração de 3 m de água por 15 min sem queda (N. NBR 6350 1.1.2), conteúdo conf	laudo com os dados testados anexado
Alimentação e SGA	1-3	resistência de alimentação da malha de rede e continuidade dos dados	= 10 ohm (N. NBR 5433), continuidade = 0,2 mm	laudo com o relatório e cópia dos dados
LCF - montagem	2	prumo, nível e quadrado de cada parede, torque nos parafusos de anca	tolerâncias da PR 67 (NBR 6870), hol-down em toda extremidade com fita	checklist por panela (documentos), impressão de
Furão de serviço	3	teste dos manômetros, elétrica a 1450 mm no tubo, hidráulica a 400 mm	diâmetro < 100 mm, tensão > 25 mm, laudo em todo (para-ventos, 2x)	marcação de fábrica conferida no cavalete
Água fria (PRV em paralelo)	3	estanqueidade dos 120 L m de PRV com o panela ABRETA	3,5 pressão estática máxima, mínimo 20 L/s, 1,5 sem queda (N. NBR 8076)	manômetros fotografados em cada teste, plano 1
Esgoto e ventilação (superior)	3	teste de fumaça no regime não cheio de esgoto e nas pontuais	sem vazamento e sem retorno de cor, ventilação a 100 mm (N. NBR 6350)	planta anexada
Elétrica	3-4	continuidade do PR, resistência de isolamento dos 63 circuitos, CM, po	sem vazamento > 1 Mhm a 500 V CM diâmetro a 30 mA, queda < 0,2 % no teste me	planilha por circuito com o megômetro, laudo de
Sistema e CFTV	4	confirmação dos cabos CFTV e teste de cada câmera e AP	Câmb. permanentemente ligada, cobertura 100 % (documentos por ambiente (PR-6)	relatório do fabricante
Climatização	3-4	proteção com plástico e vácuo das 5 linhas frigoríficas, dreno	10 a 30 psi por 24 h sem queda, vácuo < 500 microns mantido 30 min (N)	manômetros e vacuômetros fotografados por linha
GAZ CLP	4	estanqueidade do rede de gás	at no 10 a 1,5 a pressão de trabalho, 15 min sem queda (N. NBR 13520), cont	laudo do instalador
Impedimentações	3-4	saída de água nos eixos molinos e na cobertura	72 h sem umidade na face superior (N. NBR 8076)	foto datada do início e do fim
Platina	3	teste de estanqueidade da caixa e da hidráulica	72 h com nível marcado (PRV 70), hidráulica a 1,5 a pressão da bomba (25 m.c)	nível marcado e fotografado
Fotografias	3	Vão e do de cada item, isolamento CC, pintura e consórcio	Vão dentro de 5 % do diâmetro corrigido para temperatura, isolamento > 1	relatório do consórcio
Estanqueidade ao ar e a água 1	4	teste de gás, água nos esgotos e inspeção dos jatos de fumaça	sem infiltração com gás de 15 min por vácuo (4) jatos de inspeção visual	checklist por vácuo

CONFERENCIAS DESTA PRANCHA

[illegible]

- 7 linhas frigoríficas do nicho ao evaporador: sobem no nicho, correm pela fachada na cola do evaporador (2200 mm) e entram na parede do ambiente, 64,7 m no total contra 55,8 m declarados na FRI-26 (o declarado não contava a fachada). 35 abraçadeiras; isolamento elastomérico 2 m

- Mapa de lesões: 25 lesões em 15 sistemas, cada um com fase (FPR-72), critério (H, norma citada) e registro. O que fica escondido testa ANTES de esconder: esgote do radier na fase 1, PEX com a parede aberta, H2 na linha antes do fechamento.

- Pontos críticos: o que, se sair errado, não se vê depois — e o que a inspeção fotografica

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR I MANAUS - JMT 5005 PARANÁ (PA)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CLIMATIZACAO EM ISOMETRICO, MAPA DE TESTES E PONTOS CRITICOS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVAOCHA
Lista Consolidada geo-RS2 (previstos)	indicada	ESTUDO PRELIMINAR RZA NÃO UTILIZADO PARA OBRAS	75
UNIDADE MESTRE: 040	FORMATO A1 NATURAL: 400X500/700	SEM JMT - JREIT	de 75 REIT RZ2