

stolarz

**** HAŁAS – BADANIE "A" ****

Data pomiarów.....:05.07.2017r.

Data następnego badania.:05.07.2019r.

L.P.	Wykonywana czynność	Czas trwania czynności T _m [min]	Czas trwania pomiarów [min]	Wyniki jedno- stkowe [dB]	Równo- ważny poziom dźwięku A [dB] ----- L _{EX,8h,m} [dB]	Maksym. poziom dźwięku A [dB]	Szczyt. poziom dźwięku C [dB]	Poz.ekspoz. na hałas dla 8 godz. L _{EX,8h} [dB]	Krotność wartości dopuszcz. L _{EX,8h}
1	obsługa piły tarczowej FESTOOL typ OPTIMO ZHP 12/140/150 nr fabr. 02-34-007-8523 - cięcie płyt wiórowych - zakładanie płyt na stół piły, ustawianie parametrów cięcia, cięcie, odkładanie na pole odkładcze + hałas ogólny	300 -	5	78.8 79.7 77.9	78.9 ----- 76.8	84	115	78.0 (+1.8)	0.20
2	prace przygotowawcze, ręczne prace transportowe, przerwy technologiczne + hałas ogólny	150 -	5	77.4 76.8 76.2	76.8 ----- 71.8	81	105		

Podana niepewność wyników pomiarów jest rozszerzoną niepewnością przy jednostronnym poziomie ufności 95% (k=1.65).

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu:

Poziom ekspozycji na hałas: 85 [dB]

Maksymalny poziom dźwięku A: 115 [dB]

Szczytowy poziom dźwięku C: 135 [dB]

Wartości progów działania:

Poziom ekspozycji na hałas: 80 [dB]

Szczytowy poziom dźwięku C: 135 [dB]

Stwierdzenie zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami:

Poziom ekspozycji na hałas nie przekracza wartości dopuszczalnej.

Maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza wartości dopuszczalnej.

Szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza wartości dopuszczalnej.

stolarz-malarz

**** HAŁAS – BADANIE "A" ****

Data pomiarów.....:05.07.2017r.

Data następnego badania.:05.07.2019r.

L.P.	Wykonywana czynność	Czas trwania czynności T _m [min]	Czas trwania pomiarów [min]	Wyniki jedno- stkowe [dB]	Równo- ważny poziom dźwięku A [dB] ----- L _{EX,8h,m} [dB]	Maksym. poziom dźwięku A [dB]	Szczyt. poziom dźwięku C [dB]	Poz.ekspoz. na hałas dla 8 godz. L _{EX,8h} [dB]	Krotność wartości dopuszcz. L _{EX,8h}
1	malowanie natryskowe płyt MDF pistoletem lakierniczym WAGNER w kabine lakierniczej + hałas ogólny	120 -	5	82.1 80.7 81.0	81.3 ----- 75.3	86	105	78.3 (+1.4)	0.21
2	ręczny transport pomalowanych płyt z kabiny lakierniczej do komory suszarni, prace przygotowawcze (mieszanie lakieru), prace zakończeniowe (mycie pistoletu) w kabine lakierniczej + hałas ogólny	60 -	5	78.3 77.9 79.2	78.5 ----- 69.5	82	100		
3	prace pomocnicze, przerwy technologiczne na zewnątrz kabiny lakierniczej + hałas ogólny	270 -	5	76.2 77.1 75.9	76.4 ----- 73.9	77	100		

Podana niepewność wyników pomiarów jest rozszerzoną niepewnością przy jednostronnym poziomie ufności 95% (k=1.65).

Wartości dopuszczalne ze względu na ochronę słuchu:

Poziom ekspozycji na hałas: 85 [dB]

Maksymalny poziom dźwięku A: 115 [dB]

Szczytowy poziom dźwięku C: 135 [dB]

Wartości progów działania:

Poziom ekspozycji na hałas: 80 [dB]

Szczytowy poziom dźwięku C: 135 [dB]

Stwierdzenie zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami:

Poziom ekspozycji na hałas nie przekracza wartości dopuszczalnej.

Maksymalny poziom dźwięku A nie przekracza wartości dopuszczalnej.

Szczytowy poziom dźwięku C nie przekracza wartości dopuszczalnej.