Validierungsbericht

Report **24.10.2026 22:04:26**

Validierungsname:	Report
Dateiname:	Report.gml

Syntaktische Validierung — valide

Validierungergebnis des Planwerkes s_14_08

Planname:	s_14_08
XPlanGML-Version:	6.1
Planart:	BP_Plan
Validierungsergebnis:	nicht valide

Externe Referenzen

Geometrische Validierung — nicht valide

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_fb737936-a935-4cf0-9283-de7d22db02f0 erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Flächenschluss. Stützpunkte: (459420.747393581,5763897.12384615) gmlIds: (GML_fb737936-a935-4cf0-9283-de7d22db02f0)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_208fb795-743e-4e1f-9caa-ae9ed9809faa erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Flächenschluss. Stützpunkte: (459374.425613269,5763994.49369058) gmlIds: (GML_208fb795-743e-4e1f-9caa-ae9ed9809faa)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_208fb795-743e-4e1f-9caa-ae9ed9809faa erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Flächenschluss. Stützpunkte: (459377.668671937,5764009.79644381) gmlIds: (GML_208fb795-743e-4e1f-9caa-ae9ed9809faa)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_208fb795-743e-4e1f-9caa-ae9ed9809faa erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Flächenschluss. Stützpunkte: (459371.568265829,5764001.52731286) gmlIds: (GML_208fb795-743e-4e1f-9caa-ae9ed9809faa)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_ce92d501-5154-4d4b-9503-916332dbab32 erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Flächenschluss. Stützpunkte: (459362.378991918,5763998.1364643) gmlIds: (GML_ce92d501-5154-4d4b-9503-916332dbab32)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_ce92d501-5154-4d4b-9503-916332dbab32 erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Flächenschluss, Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459374.280290933,5764006.21969088) gmlIds: (GML_ce92d501-5154-4d4b-9503-916332dbab32)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_fb737936-a935-4cf0-9283-de7d22db02f0 erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459432.879,5763942.373) gmlIds: (GML_fb737936-a935-4cf0-9283-de7d22db02f0)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459418.048855679,5763897.28258589) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459444.074,5763868.384) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459462.438,5763883.838)

gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459462.711,5763888.08) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459451.818,5763900.427) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459454.434,5763902.759) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459465.393,5763890.304) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459469.678,5763889.948) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459484.422,5763902.329) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459483.955,5763910.29) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459463.54,5763934.72) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Fehler: 2.2.1.1: Das Flächenschlussobjekt mit der gml id GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe erfüllt die Flächenschlussbedingung hinsichtlich folgender Bedingungen nicht: Überdeckung des Geltungsbereichs des Bereich-Objekts, Überdeckung des Geltungsbereichs des Plan-Objekts. Stützpunkte: (459450.046,5763922.864) gmlIds: (GML_2ce1e876-d35c-4af4-ade0-67e2202293fe)

Semantische Validierung — nicht valide

Version der Regeln: 2.0.3

Quelle der Regeln: https://gitlab.opencode.de/xleitstelle/xplanung/validierungsregeln/standard/-/tree/v2.0.3

Bei der semantischen Prüfung des Planwerks in der XPlanGML-Version 6.1 wurden insgesamt 207 Regel(n) überprüft. Ergebnis:

- 205 Regel(n) erfüllt
- 2 Regel(n) nicht erfüllt
- 0 Warnung(en)

- 0 Empfehlung(en)

Fehlerhafte Validierungsregeln, Warnungen und Empfehlungen:

Fehler: 3.2.3.1 XP_Hoehenangabe: Konsistenz der verschiedenen Höhenangaben

Fehler: 3.2.3.3 XP_Hoehenangabe: Konsistenz der Attribute hoehenbezug und abweichenderHoehenbezug