

REPORTE DE INSPECCION VEHICULAR

Version: 2.2 | Area responsable: Logistica
No. documento: SII-MX-2026-LOG-2463
Emission: 3/8/2026, 2:35:38 p.m.

DATOS GENERALES

Folio: VIA-20260803-001 | Unidad: AQR-05 | Placas: CR-1234-A
Vehiculo: Mitsubishi L300 | Tipo: Camioneta
Serie: SERIE-DE-MUESTRA | Kilometraje: 100096 km
Poliza: POL-2026-001 | Vencimiento: 2027-08-03
Conductor: Conductor de prueba | Licencia: LIC-001
Tipo/vigencia licencia: Federal B / Vigente
Combustible: 3/4 | Asignacion: PERMANENTE

INSPECCION VISUAL

frontal: Sin danos marcados
trasera: 1 marca(s) registrada(s)
conductor: Sin danos marcados
pasajero: Sin danos marcados

CHECKLIST

- B Tarjeta de circulación vigente
- B Póliza de seguro vigente
- B Verificación vigente
- B Extintor - carga vigente
- B Botiquín
- R Neumáticos
- B Luces delanteras
- B Limpieza interior
- R Limpieza exterior

OBSERVACIONES

Marca registrada en la vista trasera para revisión del coordinador.

APROBACION

Estado: APROBADA | Aprobador: Administrador de prueba
Comentario: Unidad autorizada para iniciar operaciones.
Firma del conductor: capturada digitalmente en el registro de inspeccion.