



### 1. CONTROL INTERNO Y LLEGADA

Fecha/Hora Llegada Lab: 02/08/2026 10:49

### 2. DATOS DEL CLIENTE (SOLICITANTE)

Nombre Empresa/Cliente: IALSA CONSTRUCCIONES

Dirección Proyecto: Robles

Teléfono: 77376664

Correo Electrónico: abdiasl085@gmail.com

Entrega Muestra Por: TMT

### 3. DATOS DE LA MUESTRA (INFORMACIÓN DE ORIGEN)

Naturaleza de la Muestra:

☒ Concreto ☐ Bloques ☐ Suelo ☐ Adoquines ☐ Agregados ☐ Otros

Procedencia/Pto Muestreo: Cofradia

Nombre Persona Toma Muestra:

Juan

Fecha/Hora Toma Muestra:

10/08/2026 13:52

### 4. IDENTIFICACIÓN PROPIA DE LA MUESTRA

| NOMBRE / IDENTIFICADOR | DESCRIPCIÓN FÍSICA    | INFORMACIÓN ADICIONAL / NOVEDADES |
|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| MC-001-2026            | Cilindros de concreto | Estándar                          |
| MC-002-2026            | Cilindros de concreto | Estándar                          |
| MC-003-2026            | Cilindros de concreto | Estándar                          |

### 5. PARÁMETROS DE ENSAYO SOLICITADOS

Muestra de Concreto, Adoquines, Bloques: Resistencia de conc

### 6. ANÁLISIS ADICIONALES Y OBSERVACIONES

Análisis Adicionales:

Observaciones Generales:

Pendiente de Firma  
Firma del Cliente

Abdias  
Persona de CYCSA que Recibe la Muestra