

Nombre del cliente: **IALSA CONSTRUCCIONES** Proyecto: **NICK_SR**
Dirección: **Cofradia** Fecha muestreo: **17/07/2026**
Fecha de ingreso: **17/07/2026** Fecha de ejecución: **17/07/2026**
Tipo de muestra: **Suelo** Fecha de emisión: **17/07/2026**
Procedimiento muestreo: **Aleatorio** Muestra tomada por: **Laboratorio - Consultoría y Construcción S.A. CYCSA**
Ensayo realizado: **Gravedad Específica y Absorción de Agregado Fino – ASTM C128-25 (Norma: ASTM C127 -25ASTM C128 -25)**

CILINDRO	EDAD EVALUADA	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE ENSAYO	CARGA ÚLTIMA (LBS)	ÁREA TRANSVERSAL (IN²)	ESFUERZO PSI	ESFUERZO KG/CM²	% DISEÑO	ESTADO / ALERTA
A	3 días	18/07/2026	15/07/2026	250.0	28.274	9	0.6	0.3%	Cumple
A	3 días	20/07/2026	17/07/2026	50.0	28.274	2	0.1	0.1%	Cumple
B	7 días	22/07/2026	15/07/2026	552.0	28.274	20	1.4	0.7%	Cumple
B	7 días	24/07/2026	—	—	—	—	—	—	Pendiente
C	12 días	27/07/2026	—	—	—	—	—	—	Pendiente
D	12 días	27/07/2026	—	—	—	—	—	—	Pendiente
C	28 días	14/08/2026	—	—	—	—	—	—	Pendiente
D	28 días	14/08/2026	—	—	—	—	—	—	Pendiente

Consultoría y Construcción SA. CYCSA es responsable únicamente de la exactitud de los resultados realizados en las muestras recibidas y tomadas en campo. No se debe de reproducir este informe de ensayo sin la aprobación formal de Consultoría y Construcción SA. CYCSA.

Ing. Noel Quintana Lira
Gerente General
CYCSA Laboratorio

Técnico de Calidad
Realizado por / Firma