



1. CONTROL INTERNO Y LLEGADA

Fecha/Hora Llegada Lab: 17/07/2026 22:28

2. DATOS DEL CLIENTE (SOLICITANTE)

Nombre Empresa/Cliente: IALSA CONSTRUCCIONES

Dirección Proyecto: 00505

Teléfono: 88862796

Correo Electrónico: anrocha2006@gmail.com

Entrega Muestra Por: cliente

3. DATOS DE LA MUESTRA (INFORMACIÓN DE ORIGEN)

Naturaleza de la Muestra:

☒ Concreto ☐ Bloques ☐ Suelo ☐ Adoquines ☐ Agregados ☐ Otros

Procedencia/Pto Muestreo: Masaya

Nombre Persona Toma Muestra:

Cliente

Fecha/Hora Toma Muestra:

18/07/2026 13:30

4. IDENTIFICACIÓN PROPIA DE LA MUESTRA

NOMBRE / IDENTIFICADOR	DESCRIPCIÓN FÍSICA	INFORMACIÓN ADICIONAL / NOVEDADES
MC-001-2026	Cilindros de concreto	Estándar

5. PARÁMETROS DE ENSAYO SOLICITADOS

Muestra de Concreto, Adoquines, Bloques: Resistencia de conc

Muestras de Suelo: Granulometría

Otros Materiales: Otro

6. ANÁLISIS ADICIONALES Y OBSERVACIONES

Análisis Adicionales:

Observaciones Generales:

Pendiente de Firma
Firma del Cliente

Ana Rios
Persona de CYCSA que Recibe la Muestra