

Nombre del cliente:	IALSA CONSTRUCCIONES	Proyecto:	Oficinas Operativas
Dirección:	Robles	Fecha muestreo:	06/07/2026
Fecha de ingreso:	06/07/2026	Fecha de ejecución:	08/07/2026
Tipo de muestra:	Suelo	Fecha de emisión:	08/07/2026
Procedimiento muestreo:	Aleatorio	Muestra tomada por:	Laboratorio - Consultoría y Construcción S.A. CYCSA
Ensayo realizado:	Compactación de Suelos (Proctor Estándar) – ASTM D698-12 (Reapproved 2021) (Norma: ASTM D698-12 (Reapproved 2021))		

CÓDIGO LABORATORIO	NOMBRE MUESTRA	RESULTADO
425	wdwe	ewsd

Consultoría y Construcción SA. CYCSA es responsable únicamente de la exactitud de los resultados realizados en las muestras recibidas y tomadas en campo. No se debe de reproducir este informe de ensayo sin la aprobación formal de Consultoría y Construcción SA. CYCSA.

Ing. Noel Quintana Lira
Gerente General
CYCSA Laboratorio

Técnico de Calidad
Realizado por / Firma