

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Número de Bastidor | 2FMDK3GC4BBA03617 |
| Marca | Ford |
| Modelo | Focus |
| Tara | 1340 |
| Medida de Neumáticos | 195/65 R15 |
| Dimensiones | 4378 x 1823 x 1466 mm |
| Combustible | Gasolina |
| Normativa Euro | Euro 6 |
| Año de Fabricación | 2015 |
| Kilometraje | 122355 |

| Grupo de Inspección | Defecto |
|---------------------|---------|
|---------------------|---------|

| | |
|--|-----|
| 1.1 Documentación | n/a |
| 1.2 Número de Bastidor | n/a |
| 1.3 Placa de Matrícula | n/a |
| 2.1 Antiempotramiento delantero | n/a |
| 2.2 Carrocería y chasis | n/a |
| 2.3 Dispositivos de acoplamiento | n/a |
| 2.4 Guardabarros y dispositivos antiproyección | n/a |
| 2.5 Limpia y lava parabrisas | n/a |
| 2.6 Protecciones laterales | n/a |
| 2.7 Protección trasera | n/a |
| 2.8 Puertas y peldaños | n/a |
| 2.9 Retrovisores | n/a |
| 2.10 Señales en los vehículos | n/a |
| 2.11 Soporte exterior de la rueda de repuesto | n/a |
| 2.12 Vidrios de seguridad | n/a |
| 3.1 Asientos y sus anclajes | n/a |
| 3.2 Cinturones de seguridad | n/a |
| 3.3 Dispositivo de retención para niños | n/a |
| 3.4 Antihielo y antivaho | n/a |
| 3.5 Antirrobo y alarma | n/a |
| 3.6 Campo de visión directa | n/a |
| 3.7 Dispositivos de retención de carga | n/a |
| 3.8 Indicador de velocidad y cuentakilómetros | n/a |
| 3.9 Salientes interiores | n/a |
| 4.1 Luces de cruce y carretera | n/a |
| 4.2 Luz de marcha atrás | n/a |
| 4.3 Luces indicadoras de dirección | n/a |
| 4.4 Señal de emergencia | n/a |
| 4.5 Luces de frenado | n/a |
| 4.6 Luz de placa de matrícula trasera | n/a |
| 4.7 Luces de posición | n/a |
| 4.8 Luces antiniebla | n/a |
| 4.9 Luz de gálibo | n/a |
| 4.10 Catadióptricos | n/a |
| 4.11 Alumbrado interior | n/a |
| 4.12 Avisador acústico | n/a |
| 4.13 Luz de estacionamiento | n/a |
| 4.14 Señalización de apertura de puertas | n/a |
| 4.15 Señalización luminosa específica | n/a |
| 4.16 Luces de circulación diurna | n/a |

| | |
|---|-----|
| 5.1 Ruido | n/a |
| 5.2 Vehículos con motor de encendido por chispa | n/a |
| 5.3 Vehículos con motor de encendido por compresión | n/a |
| 5.4 Recopilación de datos OBFCM | n/a |

| | |
|---|-----|
| 6.1 Freno de servicio | n/a |
| 6.2 Freno secundario | n/a |
| 6.3 Freno de estacionamiento | n/a |
| 6.4 Freno de inercia | n/a |
| 6.5 Dispositivo antibloqueo | n/a |
| 6.6 Dispositivo de desaceleración | n/a |
| 6.7 Pedal del dispositivo de frenado | n/a |
| 6.8 Bomba de vacío o compresor y depósitos | n/a |
| 6.9 Indicador de baja presión | n/a |
| 6.10 Válvula de regulación del freno de mano | n/a |
| 6.11 Válvulas de frenado | n/a |
| 6.12 Acumulador o depósito de presión | n/a |
| 6.13 Acoplamiento de los frenos de remolque | n/a |
| 6.14 Servofreno. Cilindro de mando (sistemas hidráulicos) | n/a |
| 6.15 Tubos rígidos | n/a |
| 6.16 Tubos flexibles | n/a |
| 6.17 Forros | n/a |
| 6.18 Tambores y discos | n/a |
| 6.19 Cables, varillas, palancas, conexiones | n/a |
| 6.20 Cilindros del sistema de frenado | n/a |
| 6.21 Válvula sensora de carga | n/a |
| 6.22 Ajustadores de tensión automáticos | n/a |

| | |
|--|-----|
| 7.1 Desviación de ruedas | n/a |
| 7.2 Volante y columna de dirección | n/a |
| 7.3 Caja de dirección | n/a |
| 7.4 Timonería y rótulas | n/a |
| 7.5 Servodirección | n/a |
| 8.1 Ejes | n/a |
| 8.2 Ruedas | n/a |
| 8.3 Neumáticos | n/a |
| 8.4 Suspensión | n/a |
| 9.1 Estado general del motor | n/a |
| 9.2 Sistema de alimentación | n/a |
| 9.3 Sistema de escape | n/a |
| 9.4 Transmisión | n/a |
| 9.5 Vehículos que utilizan gas como carburante | n/a |
| 10.1 Transporte de mercancías peligrosas | n/a |
| 10.2 Transporte de mercancías perecederas | n/a |
| 10.3 Transporte escolar y de menores | n/a |
| 10.4 Tacógrafo | n/a |
| 10.5 Limitación de velocidad | n/a |
| 10.6 Reformas no autorizadas | n/a |

Resultados de la Inspección

Emisiones: 41

Freno Delantero: 51

Freno Trasero: 59

Resultado: Favorable