

Benito Juarez MZ 1 Int. LT 45 San Jose
Buenavista,
Iztapalapa, CP 09706, CDMX
Tel.5640039893
ventas@omgservicio.com
servicio.tecnico@omgservicio.com
refacciones@omgservicio.com



ORDEN DE TRABAJO

FECHA: 12/Feb/2026	ID INCIDENCIA: O20260207.02	
------------------------------	---------------------------------------	--

SERVICIO		
CLIENTE: COMERCIAL CITY FRESKO S. DE R.L. DE C.V. - 377 LOMAS		FECHA DE TRABAJO: 11/Feb/2026
CONTACTO: DANIEL LEON HERNANDEZ		TELÉFONO: NA
DOMICILIO: MONTE ATHOS 340 COLONIA LOMAS DE CHAPULTEPEC C.P. 11000 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO . entre calle . y . C.P. . Col. . , , Ciudad de México		
LUGAR: Ciudad de México		
CORREO ELECTRÓNICO: dleon@lacomer.com		


EQUIPO		
MARCA: RATIONAL	MODELO: SCC WE 101	SERIE: E11SG1082265817

TIPO DE SERVICIO
Póliza Mantenimiento Preventivo
INFORME TÉCNICO: Se realizó mantenimiento preventivo que incluyó la limpieza de componentes eléctricos y mecánicos, así como pruebas de funcionamiento en los modos de lavado, cocción en calor seco, vapor y combinado. El equipo se encuentra operando dentro de parámetros aceptables; sin embargo, se detectó la necesidad de refacciones para asegurar su óptimo desempeño y continuidad operativa.


ACCIONES REALIZADAS	
Revisar voltaje de fuente de alimentación	Revision de empaque

REFACCIONES POR COTIZAR		
CANTIDAD	NÚMERO DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1		s/n

FOTOGRAFÍAS





Orden de Servicio




Placa

FOTOGRAFÍAS







CRITICIDAD AL FINALIZAR INTERVENCIÓN

Funcionando