

PROCEDENCIA	UBICACIÓN	N° DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO *0,025 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
Pozo la Feria	Calle Antonio Dueñes Orozco, Zona Industrial de Torreón	POZO FUERA DE SERVICIO					
Pozo San Agustín	Al finalizar el Fracc. San Agustín	15-00193	3 de junio de 2015	11:20	0,0416	<0,005	Filtro Anti-Arsénico en Proceso de Construcción
Pozo Lagos	Ejido Ricardo Flores Magón	15-00205	9 de junio de 2015	11:27	0,1256	<0,005	Filtro Anti-Arsénico en Proceso de Construcción
Pozo Nº 01	Av. J. Serrano entre A. Dueñez y A. Gómez Torres Zona Industrial	15-00191	3 de junio de 2015	10:10	0,0067	<0,005	
Pozo Nº 02 Reposición	Calle Paseo del Algodón S/N Fracc. San José de los Viñedos	15-00245	6 de julio de 2015	12:00	0,0110	<0,005	
Pozo Nº 03 Reposición	Paseo de la Amistad, Fracc. La Amistad	15-00227	17 de junio de 2015	10:15	0,0065	<0,005	
Pozo Nº 04 Reposición	Cerrada San Rafael y Av. Van Gogh Fracc. Residencial los Fresnos	15-00169	26 de mayo de 2015	10:36	0,0328	<0,005	Filtro Anti-Arsénico en Proceso de Construcción
Pozo Nº 05	Blvd. Constitución Nº 639 Pte. (Oficinas Centrales de SIMAS)	15-00024	26 de marzo de 2015	10:48	0,0116	<0,005	
Pozo Nº 06 Reposición Nuevo	Av. Universidad y Calle Villas de Torreón Fracc. Rincón la Merced	15-00121	12 de mayo de 2015	11:31	0,0409	<0,005	Filtro Anti-Arsénico en Proceso de Construcción
Pozo Nº 07 Reposición	Calz. Cádiz esquina con C. Pavorreal Col. Torreón, Residencial	15-00159	25 de mayo de 2015	10:15	0,0154	<0,005	
Pozo Nº 08	C. Guanajuato, Col. Las Luisas	15-00255	8 de julio de 2015	10:40	0,0248	<0,005	
Pozo Nº 09 Reposición	Calle J. González Calderón y A. Urraza, Col. Amp. Los Ángeles	15-00025	26 de marzo de 2015	11:15	0,0128	<0,005	
Pozo Nº 10 Reposición Nuevo	Ave. Che Guevara entre Sinaloa y Zacatecas Col. Las Luisas	15-00005	23 de marzo de 2015	10:52	0,0240	<0,005	
Pozo Nº 11	Calz. Manuel Ávila C. y Av. Aeropuerto, Col. Magdalenas	15-00154	20 de mayo de 2015	10:48	0,0184	<0,005	
Pozo № 12	Prol. Sonora y Av. Baja California Col. Victoria	15-00019	25 de marzo de 2015	11:45	0,0206	<0,005	
Pozo Nº 13 Reposición	Calle Donato Guerra entre Av. Abasolo y Av. Ocampo, Col. Centro	15-00031	30 de marzo de 2015	11:00	0,0116	<0,005	
Pozo Nº 14 Reposición	Priv. Reforma entre Calle Acuña y Rodríguez Col. Esparza	15-00011	24 de marzo de 2015	10:20	0,0172	<0,005	
Pozo Nº 15 Reposición	Circuito del Brazalete y Calle Mancuernillas, Col. Villas de la Joya	15-00271	15 de julio de 2015	12:00	0,0133	<0,005	
Pozo № 16	Rio Suchate esquina con Río Guadalquivir Col. Estrella	POZO FUERA DE SERVICIO					
Pozo № 16 Reposición	Av. Praxedis Guerrero entre Calle Huachichiles y Calle Zapotecos, Col. Palmas San Isidro	15-00289	24 de julio de 2015	12:50	0,0010	<0,005	En Operación Filtro Antiarsénico
Pozo № 17	Blvd. Diagonal Reforma y Av. Fco. Ealy Ortíz, Col. Moctezuma	15-00097	4 de mayo de 2015	10:58	0,0086	<0,005	
Pozo № 18	Ave. Praxedis Guerrero entre Calle Huachichiles y Calle Zapotecos, Col. Palmas San Isidro	Se consideran datos en Tanque Camilo Torres					



PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO *0,025 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
Pozo Nº 18 Reposición	Calle Jacinto Canek y Rubén Jaramillo, Col. Camilo Torres (faldas del cerro)	15-00082	27 de abril de 2015	10:50	0,0268	<0,005	Filtro Anti-Arsénico en Proceso de Entrega - Recepción
Pozo Nº 19 Reposición	Av. Cipreses y Calle Laureles, Col. Jardines de California	15-00073	15 de abril de 2015	10:20	0,0080	<0,005	
Pozo Nº 21	C. Novena entre Av. A. Cárdenas y Av. Guadalajara Col. Nueva los Ángeles	15-00084	27 de abril de 2015	11:50	0,0098	<0,005	
Pozo Nº 22 Reposición	Calle Viena y Ave. Roma Col. San Isidro	15-00142	18 de mayo de 2015	11:40	0,0247	<0,005	
Pozo № 23 Reposición	Blvd. de los Grandes Pintores y Calz. de los Pensadores Residencial los Fresnos	15-00168	26 de mayo de 2015	10:10	0,0128	<0,005	
Pozo Nº 24	Calle 10 № 1125 Nte. entre Av. Álvarez y Av. Artes Gráficas	15-00093	4 de mayo de 2015	12:02	0,0108	<0,005	
Pozo Nº 25 Reposición	Ejido Ignacio Allende	15-00210	10 de junio de 2015	10:40	0,0241	<0,005	
Pozo Nº 26 Reposición	Calz. Ávila Camacho y Calle Aztecas, Unidad Deportiva Aeropuerto, Col. Carolinas	15-00153	20 de mayo de 2015	10:10	0,0230	<0,005	
Pozo Nº 27 Reposición	Col. Fidel Velázquez	15-00226	17 de junio de 2015	09:42	0,0231	<0,005	
Pozo Nº 28 Reposición	Paseo de los Patos № 609 Col. Campestre la Rosita	15-00114	11 de mayo de 2015	10:28	0,0092	<0,005	
Pozo Nº 29	Paseo de las Águilas y Calle Fresnos Col. Jacarandas	15-00140	18 de mayo de 2015	10:40	0,0083	<0,005	
Pozo Nº 30	Calz. Industria y Av. Gustavo A. Madero Col. Compresora	15-00081	27 de abril de 2015	10:12	0,0242	<0,005	Filtro Anti-Arsénico en Proceso de Construcción
Pozo Nº 31 Reposición	Av. José F. Ortíz y Av. José del Cueto Col. Margaritas	15-00047	7 de abril de 2015	11:50	0,0126	<0,005	
Pozo Nº 32 Reposición	C. Córdoba entre P. de la Soledad y C. del Sol. Col. Amp. La Rosita	POZO FUERA DE SERVICIO					
Pozo Nº 32 Reposición Nuevo	Carretera Torreón Matamoros y Blvd. Rodríguez Triana	15-00184	2 de junio de 2015	10:15	0,0205	<0,005	
Pozo Nº 33 Reposición	Carretera Torreón - Matamoros y Calle 47 Fracc. Barcelona (atrás de Miña Gas)	15-00147	19 de mayo de 2015	10:34	0,0139	<0,005	
Pozo Nº 34	Av. Zuloaga y Calle Arocena Col. Los Ángeles	15-00046	7 de abril de 2015	10:42	0,0101	<0,005	
Pozo Nº 35 Reposición	Av. Presa Francisco Villa y Calle Presa Falcón Col. Rovirosa Wade	15-00086	27 de abril de 2015	12:50	0,0265	<0,005	Filtro Anti-Arsénico en Proceso de Reparación
Pozo Nº 36	Calz. Nogales entre C. Petirrojos y P. Jacarandas Col. Villa Jacarandas	15-00085	27 de abril de 2015	12:24	0,0111	<0,005	
Pozo Nº 37	Calz. Cuauhtémoc entre Av. Abasolo y Ocampo (dentro del Bosque Venustiano Carranza)	15-00030	30 de marzo de 2015	10:24	0,0080	<0,005	
Pozo № 38 Reposición	Calle manuel Gutiérrez Nájera y Mariano Azuela Fracc. San Agustín (Ejido San Agustín)	15-00192	3 de junio de 2015	10:45	0,0271	<0,005	
Pozo Nº 39	C. Fco. I Madero y Av. Cueva del Tabaco Col. Lázaro Cárdenas	15-00221	16 de junio de 2015	11:07	0,0236	<0,005	



PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO *0,025 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
Pozo Nº 40	Carr. Torreón-Matamoros Nº 6801 Col. Valle Oriente	15-00185	2 de junio de 2015	10:54	0,0125	<0,005	
Pozo Nº 41	Av. Allende y Calle Leandro Valle (en la Alameda Zaragoza) Col. Centro	15-00032	30 de marzo de 2015	11:40	0,0081	<0,005	
Pozo Nº 42	Av. J. Terrazas y Gral. E. Ortíz, Col. Ampl. Los Ángeles	15-00045	7 de abril de 2015	11:15	0,0096	<0,005	
Pozo Nº 43 Reposición	Av. Independencia, Col. San Joaquín	15-00052	8 de abril de 2015	09:22	0,0244	<0,005	
Pozo Nº 44	Calz. División del Nte. Entre C. Lago de Gpe. Y C. Loja Col. Merced II	15-00148	19 de mayo de 2015	11:20	0,0109	<0,005	
Pozo Nº 45 Reposición	Blvd. México entre Calle	15-00268	15 de julio de 2015	11:00	0,0209	<0,005	
Pozo Nº 46	Calz. Industria Nº 150 Col. Compresora	15-00054	8 de abril de 2015	10:24	0,0229	<0,005	
Pozo Nº 47 Reposición	Calle Tamaulipas y Ave. Plan de Ayala Col. Las Luisas	15-00004	23 de marzo de 2015	10:20	0,0231	<0,005	
Pozo Nº 48	Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	15-00215	15 de junio de 2015	11:35	0,0057	<0,005	
Pozo Nº 48 Reposición	Av. Saltillo y Calle Arteaga, Col. Valle Verde	15-00213	15 de junio de 2015	10:40	0,0153	<0,005	
Pozo Nº 49	Blvd. Constitución Nº 2200 Ote. Col. Nueva San Isidro	15-00166	26 de mayo de 2015	11:52	0,0201	<0,005	
Pozo Nº 50	Calz. Peñoles Col. Zacatecas	15-00286	23 de julio de 2015	12:00	0,0138	<0,005	Muestra tomada después de Filtro Anti-Arsénico
Pozo Nº 50 Reposición	Prol. Colón dentro del predio de Peñoles, Col. Luis Echeverría Alvarez	15-00273	16 de julio de 2015	11:30	0,0090	<0,005	Muestra tomada después de Filtro Anti-Arsénico
Pozo Nº 51	Prol. Bravo entre Calle Guayana y Av. Brasil, Colonia Aviación	15-00249	7 de julio de 2015	08:28	0,0110	<0,005	
Pozo Nº 52	Av. De las Joyas y Calle Aguamarina Fracc. Residencial del Norte	POZO FUERA DE SERVICIO					
Pozo Nº 53 Reposición	Paseo del Olimpo y Calle Viento Norte Col. Campestre la Rosita	15-00116	11 de mayo de 2015	11:48	0,0182	<0,005	
Pozo Nº 54 Reposición	Calle Durango y Calle Che Guevara Col. Las Luisas	15-00006	23 de marzo de 2015	11:30	0,0241	<0,005	
Pozo Nº 55	Av. Allende № 5052 Ote. Col. Nueva California	15-00260	13 de julio de 2015	10:30	0,0120	<0,005	
Pozo Nº 56	Priv. Nogalar y Calle Cedral, Fracc. Arboledas	15-00262	13 de julio de 2015	11:25	0,0144	<0,005	
Pozo Nº 57	Prol. Calz.Gómez Morin,Parque Industrial LAJAT I	POZO FUERA DE SERVICIO					
Pozo Nº 58	Calle 6 de Octubre Col. Lázaro Cárdenas (NoasI)	15-00220	16 de junio de 2015	10:40	0,0235	<0,005	
Pozo № 59	Calle 6 de Octubre Col. Lázaro Cárdenas (Noas II)	15-00219	16 de junio de 2015	10:15	0,0233	<0,005	



PROCEDENCIA	UBICACIÓN	Nº DE REGISTRO	FECHA DE MUESTREO	HORA DE MUESTREO	ARSENICO *0,025 mg/L	PLOMO * 0,01 mg/L	OBSERVACIONES
Pozo Nº 60	Calle 35 y Priv. Dr. Mora Col. Nuevo Torreón	15-00096	4 de mayo de 2015	10:22	0,0125	<0,005	
Pozo Nº 61 Reposición	Calz. Francisco Sarabia Fracc. San Felipe	15-00261	13 de julio de 2015	10:56	0,0127	<0,005	
Pozo Nº 62 Reposición	Col. Valle Oriente	15-00186	2 de junio de 2015	11:30	0,0202	<0,005	
Pozo Nº 63	Av. Gómez Palacio y Calle Cuencamé Col. Nva. Laguna Sur	15-00167	25 de mayo de 2015	11:15	0,0218	<0,005	
Pozo Nº 64	Blvd. de la Libertad y Calz. La Campana, Fracc. Cd. Nazas	15-00263	13 de julio de 2015	11:57	0,0172	<0,005	
Pozo Nº 65	Calz. Lázaro Cárdenas y C. Héroes de Tonolita, Col. Lázaro Cárdenas	15-00274	16 de julio de 2015	10:36	0,0017	<0,005	Filtro Antiarsénico en Operación
Pozo Nº 66	Calle Yucatán y Av. Che Guevara Col. Las Luisas	15-00267	15 de julio de 2015	10:15	0,0229	<0,005	
Pozo Nº 67	Atrás del Campo de Beis Bol de Peñoles	15-00285	23 de julio de 2015	11:30	0,0010	<0,005	Filtro Antiarsénico en Operación
Pozo Nº 69	Av. Valle Hondo y Blvd. Monte Real, Fracc. Monte Real	15-00067	14 de abril de 2015	11:31	0,0246	<0,005	
Pozo Nº 70	Calz. Raúl Madero y Prol. Colón, Col. Luis Echeverría Alvarez	15-00055	8 de abril de 2015	11:05	0,0224	<0,005	
Pozo Nº 71	Av. Presidente Carranza y Calle 12, Col. Centro	15-00102	5 de mayo de 2015	11:05	0,0103	<0,005	
Pozo Nº 72	Calle del Panteón y Av. Constitución, Col. Aquiles Serdán	15-00016	25 de marzo de 2015	10:26	0,0240	<0,005	
Pozo Nº 74	C. Campo de la Viña esq. C. Campo de Lilis Col. Campo Nuevo Zaragoza	15-00069	14 de abril de 2015	12:40	0,0330	<0,005	
Pozo Nº 75	Antigua Carretera Torreón - San Pedro, Fracc. Residencial Senderos	15-00275	17 de julio de 2015	11:30	0,0082	<0,005	Filtro Antiarsénico en Operación
Pozo Nº 75 Reposición	Cerrada Lentiscos Fracc. Ampliación Senderos	15-00276	17 de julio de 2015	12:00	0,0186	<0,005	Filtro Antiarsénico en Operación
Pozo Nº 76	Blvd. Torreón - Matamoros, Ciudad Universitaria U.A. de C.	15-00269	15 de julio de 2015	11:36	0,0147	<0,005	
Pozo Nº 77	Av. Venezuela y Calle Flor de Azafrán, Fracc. Las Flores	15-00187	2 de junio de 2015	12:00	0,0226	<0,005	
Pozo Nº 78	Av. Cerro de las Calabazas y Calle Argentita Fracc. Pedregal del Valle	15-00270	15 de julio de 2015	12:22	0,0231	<0,005	