

FIAT / ARGO 1.0

TV-2026-000148

2019 / 2020 · BRANCO · Belo Horizonte / MG · 12/08/2026 às 15:09

RESULTADO

PENDENTE

BRBRASIL-MG

ABC-1D23



Valide este laudo

ITENS AVALIADOS	APROVADOS	APONTAMENTOS	FOTOGRAFIAS
45	44	1	9

! ATENÇÃO

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria.



Dados da vistoria

Identificação do atendimento, contratante e local da inspeção.

ATENDIMENTO

Empresa	Torres Vistoria	CPF/CNPJ	12.345.678/0001-99 J
Telefone	(31) 3333-4444	Endereço	Belo Horizonte / MG
Data e hora	12/08/2026 às 15:09	Local da vistoria	Belo Horizonte / MG
Finalidade	Transferência	Contratante	Cliente Demonstração
CPF/CNPJ do contratante	123.456.789-01		



Dados do veículo

Informações de identificação e características do veículo avaliado.

DETALHES

FIAT		PLACA	RENAVAM
ARGO 1.0	BRASIL	ABC-1D23	12345678901
		CHASSI	UF
		9BD358A4LPC123456	MG
Marca	FIAT	Modelo	ARGO 1.0
Ano fab./mod.	2019 / 2020	UF do veículo	MG
Chassi	9BD358A4LPC123456	Renavam	12345678901

Motor 310A20123456789	Versão Drive
Cor BRANCO	Combustível FLEX
Quilometragem 45.200 km	



Apontamentos identificados

Itens do checklist com não conformidade registrada na inspeção.

APONTAMENTOS

01 ESTRUTURA E LONGARINAS

Painel dianteiro

Reparado



Avarias identificadas

Apontamentos encontrados durante a vistoria.

AVARIAS

01 CAPÔ

Leve



Checklist técnico

Avaliação dos componentes e características verificadas durante a inspeção.

ITENS AVALIADOS

ESTRUTURA E LONGARINAS

11 itens · 1 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Longarina dianteira	APROVADO	-
Longarina traseira	APROVADO	-
Coluna A (dianteira)	APROVADO	-
Coluna B (central)	APROVADO	-
Coluna C (traseira)	APROVADO	-
Painel dianteiro	APONTAMENTO	Reparado
Painel traseiro	APROVADO	-

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Assoalho / tanque	APROVADO	-
Torres de amarração	APROVADO	-
Caixa de ar / soleira	APROVADO	-
Teto / vigia	APROVADO	-

PINTURA E ACABAMENTO

6 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Pintura original de fábrica	APROVADO	-
Repintura localizada	APROVADO	-
Repintura total	APROVADO	-
Repintura com massa plástica	APROVADO	-
Corrosão / oxidação	APROVADO	-
Alinhamento de painéis	APROVADO	-

VIDROS E ETIQUETAS

5 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Para-brisa	APROVADO	-
Vidros laterais dianteiros	APROVADO	-
Vidros laterais traseiros	APROVADO	-
Vidro traseiro	APROVADO	-
Etiquetas CONTRAN nos vidros	APROVADO	-

IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

8 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Gravação do chassi	APROVADO	-
Gravação do motor	APROVADO	-
Etiqueta de identificação (porta)	APROVADO	-
Etiqueta de identificação (assoalho)	APROVADO	-

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Plaquetas automotivas	APROVADO	-
Placa dianteira	APROVADO	-
Placa traseira	APROVADO	-
Hodômetro / quilometragem	APROVADO	-

MECÂNICA E SEGURANÇA

7 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Sistema de freios	APROVADO	-
Suspensão dianteira	APROVADO	-
Suspensão traseira	APROVADO	-
Direção	APROVADO	-
Pneus (estado e medida)	APROVADO	-
Iluminação e sinalização	APROVADO	-
Cintos de segurança	APROVADO	-

ELÉTRICA E EMISSÕES

2 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Bateria e sistema elétrico	APROVADO	-
Escapamento / catalisador	APROVADO	-

LATARIA E COMPONENTES EXTERNOS

4 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Lataria externa (avarias)	APROVADO	-
Portas, capô e porta-malas	APROVADO	-
Faróis, lanternas e retrovisores	APROVADO	-
Para-choques dianteiro e traseiro	APROVADO	-

DOCUMENTAÇÃO E CONFORMIDADE

2 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
------	--------	------------

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
● Conferência CRLV / CRV	● APROVADO	-
● Conformidade Renavam × chassi × motor	● APROVADO	-




Registro fotográfico

Evidências visuais coletadas durante a vistoria.


FOTOS

PARTE FRONTAL



FRENTE 45° DIREITA


13/08/2026 · 12:09



FRENTE 45° ESQUERDA

13/08/2026 · 12:09


LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA

13/08/2026 · 12:09


COMPARTIMENTO DO MOTOR



COMPARTIMENTO DO MOTOR

13/08/2026 · 12:09


IDENTIFICAÇÃO



NÚMERO DO CHASSI

13/08/2026 · 12:09

REGISTROS ANTERIORES



LATERAL DIREITA

13/08/2026 · 12:09

AVARIA — CAPÔ

13/08/2026 · 12:09



Análise de pintura e estrutura

Avaliação visual das condições da carroceria e estrutura.

PINTURA	
FRENTE	LEGENDA DAS REGIÕES
Avaria registrada Registro fotográfico	



ITENS DE PINTURA

ITEM	STATUS
Pintura original de fábrica	● APROVADO
Repintura localizada	● APROVADO
Repintura total	● APROVADO
Repintura com massa plástica	● APROVADO
Corrosão / oxidação	● APROVADO
Alinhamento de painéis	● APROVADO



Parecer técnico

Considerações do vistoriador sobre as condições observadas.

PARECER

Veículo apresenta bom estado geral de conservação. Identificados apontamentos pontuais na estrutura e pintura, sem comprometimento estrutural relevante para a finalidade da vistoria. Recomenda-se atenção aos itens listados na seção de apontamentos.



Conclusão da vistoria



Resultado final da avaliação técnica.

RESULTADO

PENDENTE

ITENS APROVADOS

44

APONTAMENTOS

1

FOTOGRAFIAS

9

DISTRIBUIÇÃO DO CHECKLIST



45

ITENS

Aprovado

44 itens • 98%

Aprovado com Apontamentos

1 itens • 2%



Autenticidade do laudo

Documento verificável na plataforma Torres.



Validação pública

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE

TV-K7M2-9XQH-4NWP

HASH SHA-256

a1b2c3d4e5f6789012345678901234567890abcdef1234567890abcdef123456

Documento verificável na plataforma Torres.

<https://app.torres.app/validar/TV-K7M2-9XQH-4NWP>

VISTORIADOR RESPONSÁVEL

Vistoriador Demonstração

CREA-MG 123456



Informações jurídicas

Natureza, validade e responsabilidades relacionadas a este laudo.

JURÍDICO

NATUREZA DA VISTORIA

A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela TORRES VISTORIAS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Todas as fotografias, informações, apontamentos técnicos e o conteúdo atestado neste laudo são de inteira e exclusiva responsabilidade do vistoriador responsável pela vistoria. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

VALIDADE DAS INFORMAÇÕES

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a

empresa contratante do sistema e a TORRES VISTORIAS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

RESPONSABILIDADES

A TORRES VISTORIAS é responsável apenas pela disponibilização do sistema e pela transmissão das informações colhidas em sua base de dados, uma vez que o conteúdo da vistoria é inserido pelo vistoriador e, quando aplicável, informações complementares podem ser obtidas junto a bancos de dados públicos e privados, não possuindo a TORRES VISTORIAS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a TORRES VISTORIAS é mera licenciadora do sistema e replicadora das informações constantes da base e dos bancos de dados públicos e privados consultados, não havendo qualquer responsabilidade quanto às fotos, laudo técnico, inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos vistoriados ou consultados.

FINANCIAMENTO E SEGURO

Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação — ou não — de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.

EMPRESA RESPONSÁVEL

VALIDAÇÃO PÚBLICA

Torres Vistoria

<https://app.torres.app/validar/TV-K7M2-9XQH-4NWP>

12.345.678/0001-99