

FIAT / ARGO 1.0

TV-2026-000148

2019 / 2020 · BRANCO · Belo Horizonte / MG · 12/08/2026 às 15:09

RESULTADO

PENDENTE

BRBRASIL-MG

ABC-1D23



Valide este laudo

ITENS AVALIADOS	APROVADOS	APONTAMENTOS	FOTOGRAFIAS
45	44	1	9

ATENÇÃO

As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria.



Dados da vistoria

Identificação do atendimento, contratante e local da inspeção.

ATENDIMENTO

Empresa	Torres Vistoria	CPF/CNPJ	12.345.678/0001-99
Telefone	(31) 3333-4444	Endereço	Belo Horizonte / MG
Data e hora	12/08/2026 às 15:09	Local da vistoria	Belo Horizonte / MG
Finalidade	Transferência	Contratante	Cliente Demonstração
CPF/CNPJ do contratante	123.456.789-01		



Dados do veículo



Informações de identificação e características do veículo avaliado.

DETALHES

FIAT

ARGO 1.0



BRASIL



PLACA

ABC-1D23



RENAVAM

12345678901



CHASSI

9BD358A4LPC123456



UF

MG

Marca	FIAT	Modelo	ARGO 1.0
Ano fab./mod.	2019 / 2020	UF do veículo	MG
Chassi	9BD358A4LPC123456	Renavam	12345678901
Motor	310A20123456789	Versão	Drive
Cor	BRANCO	Combustível	FLEX
Quilometragem	45.200 km		



Apontamentos identificados



Itens do checklist com não conformidade registrada na inspeção.



APONTAMENTOS

01

ESTRUTURA E LONGARINAS

Painel dianteiro

Reparado



Avarias identificadas

Apontamentos encontrados durante a vistoria.

AVARIAS

01 CAPÔ Leve



Checklist técnico

Avaliação dos componentes e características verificadas durante a inspeção.

ITENS AVALIADOS

ESTRUTURA E LONGARINAS

11 itens · 1 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
● Longarina dianteira	● APROVADO	-
● Longarina traseira	● APROVADO	-
● Coluna A (dianteira)	● APROVADO	-
● Coluna B (central)	● APROVADO	-
● Coluna C (traseira)	● APROVADO	-
● Painel dianteiro	● APONTAMENTO	Reparado
● Painel traseiro	● APROVADO	-
● Assoalho / tanque	● APROVADO	-
● Torres de amarração	● APROVADO	-
● Caixa de ar / soleira	● APROVADO	-
● Teto / vigia	● APROVADO	-

PINTURA E ACABAMENTO

6 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
● Pintura original de fábrica	● APROVADO	-
● Repintura localizada	● APROVADO	-
● Repintura total	● APROVADO	-
● Repintura com massa plástica	● APROVADO	-
● Corrosão / oxidação	● APROVADO	-
● Alinhamento de painéis	● APROVADO	-

VIDROS E ETIQUETAS

5 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
● Para-brisa	● APROVADO	-

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Vidros laterais dianteiros	APROVADO	-
Vidros laterais traseiros	APROVADO	-
Vidro traseiro	APROVADO	-
Etiquetas CONTRAN nos vidros	APROVADO	-

IDENTIFICAÇÃO VEICULAR

8 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Gravação do chassi	APROVADO	-
Gravação do motor	APROVADO	-
Etiqueta de identificação (porta)	APROVADO	-
Etiqueta de identificação (assoalho)	APROVADO	-
Plaquetas automotivas	APROVADO	-
Placa dianteira	APROVADO	-
Placa traseira	APROVADO	-
Hodômetro / quilometragem	APROVADO	-

MECÂNICA E SEGURANÇA

7 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Sistema de freios	APROVADO	-
Suspensão dianteira	APROVADO	-
Suspensão traseira	APROVADO	-
Direção	APROVADO	-
Pneus (estado e medida)	APROVADO	-
Iluminação e sinalização	APROVADO	-
Cintos de segurança	APROVADO	-

ELÉTRICA E EMISSÕES

2 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Bateria e sistema elétrico	APROVADO	-
Escapamento / catalisador	APROVADO	-

LATARIA E COMPONENTES EXTERNOS

4 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Lataria externa (avarias)	APROVADO	-
Portas, capô e porta-malas	APROVADO	-
Faróis, lanternas e retrovisores	APROVADO	-
Para-choques dianteiro e traseiro	APROVADO	-

DOCUMENTAÇÃO E CONFORMIDADE

2 itens · 0 apontamento(s)

ITEM	STATUS	OBSERVAÇÃO
Conferência CRLV / CRV	APROVADO	-
Conformidade Renavam × chassi × motor	APROVADO	-




Registro fotográfico

Evidências visuais coletadas durante a vistoria.


FOTOS

PARTE FRONTAL



FRENTE 45° DIREITA


13/08/2026 · 12:09



FRENTE 45° ESQUERDA

13/08/2026 · 12:09


LADO ESQUERDO



LATERAL ESQUERDA


13/08/2026 · 12:09

COMPARTIMENTO DO MOTOR




COMPARTIMENTO DO MOTOR
13/08/2026 · 12:09

IDENTIFICAÇÃO




NÚMERO DO CHASSI
13/08/2026 · 12:09

REGISTROS ANTERIORES




LATERAL DIREITA
13/08/2026 · 12:09



AVARIA — CAPÔ
13/08/2026 · 12:09



Avaliação visual das condições da carroceria e estrutura.



- Avaria registrada
- Registro fotográfico

CAPÔ

Avaria registrada · 1 avaria(s) · Leve

TRASEIRA

ITENS DE PINTURA

ITEM	STATUS
Pintura original de fábrica	APROVADO
Repintura localizada	APROVADO
Repintura total	APROVADO
Repintura com massa plástica	APROVADO
Corrosão / oxidação	APROVADO
Alinhamento de painéis	APROVADO



Considerações do vistoriador sobre as condições observadas.

Veículo apresenta bom estado geral de conservação. Identificados apontamentos pontuais na estrutura e pintura, sem comprometimento estrutural relevante para a finalidade da vistoria. Recomenda-se atenção aos itens listados na seção de apontamentos.



Conclusão da vistoria

Resultado final da avaliação técnica.

RESULTADO

PENDENTE

ITENS APROVADOS 44	APONTAMENTOS 1	FOTOGRAFIAS 9
-----------------------	-------------------	------------------

DISTRIBUIÇÃO DO CHECKLIST



Autenticidade do laudo

Documento verificável na plataforma Torres.

VALIDAÇÃO



Validação pública

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE
TV-K7M2-9XQH-4NWP

HASH SHA-256
a1b2c3d4e5f6789012345678901234567890abcdef1234567890abcdef123456

Documento verificável na plataforma Torres.
<https://app.torres.app/validar/TV-K7M2-9XQH-4NWP>
VISTORIADOR RESPONSÁVEL
Vistoriador Demonstração
CREA-MG 123456



Informações jurídicas

Natureza, validade e responsabilidades relacionadas a este laudo.

JURÍDICO

NATUREZA DA VISTORIA
A vistoria cautelar, ora apresentada, é realizada por vistoriador habilitado da empresa contratante deste sistema licenciado pela TORRES VISTORIAS, sendo certo que o mesmo possui competência técnica para verificar avarias externas e alterações estruturais do veículo em análise, sem qualquer ajuste de peças ou manuseio do veículo. Todas as fotografias, informações, apontamentos técnicos e o conteúdo atestado neste laudo são de inteira e exclusiva responsabilidade do vistoriador responsável pela vistoria. Não se atribui à presente vistoria cautelar a natureza de substituto de "Perícia Oficial Criminal" e/ou de qualquer laudo emitido por instituição oficial.

VALIDADE DAS INFORMAÇÕES
As informações prestadas e atestadas na presente vistoria cautelar são válidas apenas para o momento de realização da vistoria. Neste sentido, a empresa contratante do sistema e a TORRES VISTORIAS não se responsabilizam por qualquer alteração eventualmente realizada no veículo, após a emissão desta vistoria cautelar.

RESPONSABILIDADES
A TORRES VISTORIAS é responsável apenas pela disponibilização do sistema e pela transmissão das informações colhidas em sua base de dados, uma vez que o conteúdo da vistoria é inserido pelo vistoriador e, quando aplicável, informações complementares podem ser obtidas junto a bancos de dados públicos e privados, não possuindo a TORRES VISTORIAS qualquer ingerência, condições e capacidade técnica para inserção, alteração e/ou exclusão de tais informações, sejam elas negativas ou positivas sobre o veículo. Portanto, a TORRES VISTORIAS é mera licenciadora do sistema e replicadora das informações constantes da base e dos bancos de dados públicos e privados consultados, não havendo qualquer responsabilidade quanto às fotos, laudo técnico, inclusão, alteração e/ou exclusão de dados sobre os veículos vistoriados ou consultados.

FINANCIAMENTO E SEGURO
Na hipótese de a presente vistoria cautelar ser utilizada para fins de contrato de financiamento e/ou de seguro, cumpre-se informar que as instituições financeiras e companhias de seguro adotam métodos e critérios próprios para a aceitação — ou não — de veículos, não se destinando a presente vistoria cautelar para aceite ou recusa por parte das referidas instituições.