

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Thực tế kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp

Trên cơ sở đề nghị của Công ty cổ phần Mông Sơn tại Văn số 12 /CV-MS ngày 25/06/2026 về việc báo cáo kết quả khắc phục các tồn tại kho chứa VLNCN tại khu vực mỏ đá Hoa Trắng thôn Làng Mới, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai

Hôm nay, ngày 29/6/2026, Sở Công Thương tiến hành kiểm tra thực tế kho chứa VLNCN tại khu vực mỏ đá Hoa Trắng thôn Làng Mới, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai của Công ty cổ phần Mông Sơn, với các nội dung sau:

A. THÀNH PHẦN ĐOÀN LÀM VIỆC

1. Đại diện Sở Công Thương Lào Cai

- Ông. Đỗ Mạnh Cường - Phó phòng Quản lý Công nghiệp;
- Ông. Ngô Ngọc Dũng - CV phòng Quản lý Công nghiệp.
- Ông. Vũ Việt Linh - CV phòng Quản lý Công nghiệp.

2. Đại diện Công ty cổ phần Mông Sơn

- Ông. Nguyễn Ngọc Chính - Giám đốc Công ty
- Ông. Phạm Văn Đức - Giám đốc điều hành mỏ

B. NỘI DUNG KIỂM TRA

Tổ kiểm tra của Sở Công Thương tiến hành kiểm tra và ghi nhận một số nội dung đối với kho bảo quản VLNCN của Công ty như sau:

1. Tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan do Công ty cung cấp:

- Hợp đồng thuê đất số $\frac{29}{2010}$ HĐTD do ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp

ngày 03 tháng 8 năm 2010;

- Hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công lập tháng 03/2008;

- Báo cáo kiểm định chất lượng kết cấu công trình do Trung tâm tư vấn giám sát và quản lý dự án xây dựng tỉnh Lào Cai lập tháng 06/2026;

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về An ninh trật tự tại mỏ đá hoa trắng thôn Làng Mới, xã Bảo Ái, tỉnh Lào Cai số 26/GCN-CD1 ngày 24 tháng 5 năm 2026 do phòng QLHC Về TTXH Công an tỉnh Lào Cai cấp;



- Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy số 839/ĐK - PCCC do phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Yên Bái (nay Công an tỉnh Lào Cai) cấp ngày 29/12/2011;

- Biên bản kiểm tra nghiệm thu hệ thống PCCC do phòng cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Yên Bái (nay Công an tỉnh Lào Cai) ngày 10/9/2008;

- Các tài liệu khác liên quan đến hồ sơ hoàn thành, hoàn công, PCCC, môi trường, ANTT, vận hành kho, nhân sự, sổ sách quản lý VLNCN do Công ty cung cấp tại thời điểm làm việc;

- Phiếu kiểm tra trị số điện trở hệ thống thu lôi chống sét ngày 06/4/2026 do phòng Cảnh sát PCCC & CNCH - Công an tỉnh Lào Cai cấp;

- Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp: Đã lập tháng 7/2025;

- Biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất: Đã lập tháng 4/2016.

2. Kết quả kiểm tra thực tế kho bảo quản VLNCN:

- Phía Bắc tiếp giáp khu đất trống.

- Phía Nam tiếp giáp sân công nghiệp và nhà ở công nhân

- Phía Đông tiếp giáp với khai trường mỏ YBB

- Phía Tây tiếp giáp khu vực đất trống

- Công ty có 01 kho cố định chia làm 02 ngăn, 1 kho chứa thuốc nổ và 01 ngăn chứa kíp và phụ kiện; nền kho đổ bê tông chỗ thấp nhất cao hơn mặt bằng sân 20cm; tường xây bằng đá chát xi măng cát được sơn màu sáng, mái đổ bê tông, chống nóng bằng mái bê tông và đắp đất trên mái kho, lỗ thông hơi xung quanh kho bên trên và bên dưới có song sắt và lưới sắt chống công trùng; có 02 lớp cửa, cửa bên ngoài khung thép, cửa bên trong bằng gỗ, có 02 lớp khóa chống cắt.

- Sàn để thuốc và phụ kiện nổ để bằng bê tông cao 45cm, mặt sàn đổ bê tông dày 10cm

- Trước cửa kho xây kè chắn sóng bằng đá

- Tường rào: Được làm bằng sắt và quấn dây thép gai cao 2m

- Cổng ra vào kho bằng thép.

- Bể nước chữa cháy: Bể xây, dung tích bể chứa $V \approx 10 \text{ m}^3$.

- Bể cát chữa cháy: Bể xây, dung tích bể cát $V \approx 5 \text{ m}^3$.

- Có 01 máy bơm chữa cháy đặt bên trên bể nước có lưu lượng $> 2,5 \text{ l/s}$

- Điện chiếu sáng: Có

- Camera: Có 01 cái trước kho

- Biển báo, biển hiệu: Có biển báo



- Trang thiết bị PCCC: Bình bọt, xô chậu, cuốc xẻng, câu liêm...
- Có Quy trình sắp xếp VLNCN, ra vào kho.
- Nhà bảo vệ cách kho 12m, có cửa sổ nhìn thấy cửa kho

Biên bản này được lập nhằm ghi nhận các hồ sơ, tài liệu do Công ty cung cấp và quan sát ngoại quan hiện trạng tại thời điểm kiểm tra; không có giá trị thay thế việc thẩm định, thẩm tra, kiểm định, nghiệm thu hoặc xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức tư vấn, tổ chức kiểm định đủ điều kiện theo quy định. Việc ghi nhận tại Biên bản không đồng nghĩa với việc Đoàn kiểm tra xác nhận toàn bộ hồ sơ là đầy đủ, hợp pháp, còn hiệu lực hoặc phù hợp tuyệt đối với các quy định pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan. Đoàn kiểm tra không thực hiện thay và không làm thay đổi trách nhiệm pháp lý của Chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, đơn vị kiểm định và các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong lĩnh vực xây dựng, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, đất đai, môi trường và các lĩnh vực liên quan. Công ty Cổ phần Mông Sơn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ, hợp pháp, còn hiệu lực của toàn bộ hồ sơ, tài liệu đã cung cấp; đồng thời chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ, vận hành kho bảo quản vật liệu nổ công nghiệp đúng phạm vi, điều kiện, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật hiện hành.

Biên bản được lập xong cùng ngày, đọc lại cho mọi người tham gia kiểm tra cùng nghe và thống nhất nội dung. Biên bản được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị như nhau./.

ĐD SỞ CÔNG THƯƠNG



Đỗ Mạnh Cường

ĐD CÔNG TY CP MÔNG SƠN



Nguyễn Ngọc Chính