

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT

- Nơi đặt tiếp địa: Kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc Công ty cổ phần Toàn Kim Sơn.
- Địa chỉ: Háng Chua Xay, xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai.
- Lý do kiểm tra: Kiểm tra định kỳ năm 2026.
- Nơi kiểm tra: Hiện trường.
- Ngày kiểm tra: 21/6/2026.
- Tình trạng thời tiết: Khô ráo.
- Thiết bị đo: **KYORITSU 4105A**

BẢNG KẾT QUẢ ĐO

Điểm đo	Trị số (Ω)	Kết luận
Cột thu chống sét cho nhà công trình	R1=7,1 R2=7,9	Đạt

Kết luận:

- Hệ thống nối đất của Kho vật liệu nổ công nghiệp thuộc Công ty cổ phần Toàn Kim Sơn đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật./.

ĐƠN VỊ QUẢN LÝ NHÓM KIỂM TRA



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Hùng

Hoàng Hữu Thép
Lê Quang Hải

ĐIỆN LỰC NGHĨA LỘ
PHÓ TRƯỞNG ĐIỆN LỰC



Lã Công Hùng