

ArchiCheck

Obra Nueva · Santiago

18 de septiembre de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Obra Nueva	DuplexHouse_plano_20260918_1 43648.pdf	OGUC · LGUC · PRC Santiago	18 de septiembre de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Incumplimientos	Observaciones	
	Alta	Media	Baja
Evacuación y Seguridad	2	—	—
Accesibilidad Universal	—	1	—
Ventilación e Iluminación	—	4	—
Normativa Urbanística	—	5	—
Documentación Faltante	1	4	1
Geometría y Presentación	—	1	—
Total	3	16	

El análisis identifica 3 incumplimientos de criticidad ALTA y 16 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA corresponden a documentación estructural del expediente y seguridad en evacuación: ausencia total de cortes y elevaciones (imprescindibles para verificar altura libre de pisos, rasante y escalera), y la escalera interior sin representación gráfica de huellas, alzadas ni cotas en ninguna planta (tanto en su condición como vía de circulación como de única vía de evacuación del Nivel 2). Estas falencias impiden la verificación normativa básica requerida por DOM para una obra nueva de dos pisos. A nivel MEDIA, el expediente presenta deficiencias sistémicas: ausencia de CIP que impide verificar zona PRC y sus parámetros (CC, COS, altura, rasantes, distanciamientos); falta de cuadro de superficies, cuadro de iluminación/ventilación y cuadro de vanos; puertas con ancho nominal IFC de 0.762 m sin cota que confirme o descarte incumplimiento de accesibilidad (mínimo 0.80 m libre); recinto 'Room' con superficie estimada de 4.92 m² posiblemente habitable sin cota que acredite su dimensión real; baños sin ventilación natural que requieren declaración de sistema mecánico en memoria; y falta de identificación y separación entre las dos unidades dúplex del proyecto. El expediente en su estado actual no es suficiente para tramitar permiso de edificación ante DOM — requiere completar documentación básica antes de ingresar.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Muro	Muros perimetrales e interiores representados con trazo sólido negro de espesor variable (~0.2–0.3 m estimado). Presentes en todas las páginas.	1, 2, 3, 4	OK
Puerta	Puertas representadas en azul oscuro (azul intenso). Detectadas en Level 1 (6 unidades) y Level 2 (8 unidades). Ausentes en T/FDN y Roof.	2, 3	OBSERVADO
Ventana	Ventanas representadas en celeste claro. Detectadas en Level 1 (4 unidades), Level 2 (18 unidades según Colab — valor elevado, posible sobredetección), Roof (2 unidades).	2, 3, 4	OBSERVADO
Etiquetas de recinto	Texto de nombre de recinto en negro sobre fondo blanco. Presentes en Level 1 y Level 2. Ausentes en T/FDN y Roof (solo etiqueta 'Roof').	2, 3	OK
Leyenda	Leyenda de colores (Muro/Puerta/Ventana) en esquina superior derecha de cada lámina.	1, 2, 3, 4	OK
Escalera	Recinto 'Stair' identificado en Level 1 pero sin graficación de huellas, alzadas ni dirección de ascenso. No se detecta capa gráfica de escalera propiamente tal.	2	OBSERVADO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

4

Niveles procesados

5

Observaciones

NIVEL: T/FDN (cota -1.25 m)

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Zona norte — fundación	Fundación	—	OK
Zona sur — fundación	Fundación	—	OK

NIVEL: Level 1 (cota 0.00 m)

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Living Room (norte) 0BTBFw6f	Estar	30.14	OK
Foyer (norte) 0BTBFw6f	Hall / vestíbulo	17.94	OBSERVADO
Kitchen (norte) 0BTBFw6f	Cocina	13.9	OK
Room 0BTBFw6f	Dormitorio / pieza sin clasificar	4.92	INCUMPLE
Bathroom 1 (norte) 10mjSDZJ	Baño	4	OBSERVADO
Bathroom 1 (sur) 10mjSDZJ	Baño	4	OBSERVADO
Stair 10mjSDZJ	Escalera	4.92	OBSERVADO
Foyer (sur) 0BTBFw6f	Hall / vestíbulo	17.94	OBSERVADO
Living Room (sur) 0BTBFw6f	Estar	30.14	OK
Kitchen (sur) 0BTBFw6f	Cocina	13.9	OK

NIVEL: Level 2 (cota 3.10 m)

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bedroom 2 (noroeste) 10mjSDZJ	Dormitorio	26.18	OK
Bedroom 1 (noreste) 10mjSDZJ	Dormitorio	26.12	OK
Bedroom 3 (suroeste) 10mjSDZJ	Dormitorio	26.18	OK
Bedroom 2 (sureste) 10mjSDZJ	Dormitorio	26.12	OK
Bathroom 2 (noroeste) 10mjSDZJ	Baño	5.44	OBSERVADO
Bathroom 2 (noreste) 10mjSDZJ	Baño	5.42	OBSERVADO
Hallway (noroeste) 0BTBFw6f	Circulación	7.8	OBSERVADO
Hallway (noreste) 0BTBFw6f	Circulación	7.8	OBSERVADO
Utility (noroeste) 2gRXFgjR	Bodega / utilidad	1.75	OBSERVADO
Utility (noreste) 2gRXFgjR	Bodega / utilidad	1.73	OBSERVADO

NIVEL: Roof (cota 6.00 m)

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Roof 0pNy6p0y	Cubierta	145.72	OK

Hallazgos → 02 03 04 011 014 015 ver consolidado ↓

Etapa 3 — Vectorización

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Muro		Muros perimetrales e interiores en trazo sólido negro. Espesor aparente ~0.2–0.3 m estimado desde IFC. Sin cotas de espesor declaradas.	1, 2, 3, 4	OBSERVADO
Puerta	14	14 puertas detectadas en total (Level 1: 6, Level 2: 8). Representadas en azul oscuro. Sin cotas de ancho libre declaradas en plano. OpenCV detectó 4 puertas con nombre M_Single-Flush:0762x2032mm (ancho nominal 0.76 m).	2, 3	OBSERVADO
Ventana	24	24 ventanas detectadas en total (Level 1: 4, Level 2: 18, Roof: 2). Representadas en celeste claro. Sin cotas de ancho ni altura declaradas. El conteo de 18 en Level 2 puede incluir sobredetección por OpenCV — verificar manualmente.	2, 3, 4	OBSERVADO
Escalera	0	Recinto 'Stair' identificado en Level 1 pero sin representación gráfica de escalera (sin huellas, alzadas ni flecha de dirección). No se detecta ninguna escalera propiamente graficada en ningún nivel.	2	OBSERVADO
Rampa	0	No se detectan rampas en ningún nivel.	—	OK

Hallazgos → I1 O1 O5 I3 ver consolidado ↓

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 4 — Modelo Estructural

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
T/FDN (cota -1.25 m)	Fundación / subsuelo — no habitable	—	Base estructural del edificio. Sin accesos exteriores ni verticales graficados.
Level 1 (cota 0.00 m)	Planta baja — zona social y de servicio. Contiene dos unidades dúplex espejadas: Living Room, Kitchen, Foyer, Bathroom y Stair por unidad.	—	Acceso exterior por puertas en fachada norte y sur (detectadas en muro perimetral). Escalera interior conecta con Level 2.
Level 2 (cota 3.10 m)	Planta alta — zona íntima. Contiene dormitorios (Bedroom 1, 2, 3), baños (Bathroom 2) y circulaciones (Hallway, Utility) para ambas unidades.	—	Acceso exclusivo por escalera interior desde Level 1. Sin acceso directo al exterior.
Roof (cota 6.00 m)	Cubierta — no habitable. Dos posibles claraboyas o tragaluces.	145.72	Sin acceso graficado desde Level 2.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Puerta exterior norte (Level 1) — muro norte, lado izquierdo	OBSERVADO	Puerta exterior detectada en fachada norte. Sin cota de ancho declarada. Según regla aprendida, las puertas exteriores de Level 1 corresponden funcionalmente a salidas de emergencia para esta unidad. Verificar ancho libre ≥ 0.80 m.
Puerta exterior sur (Level 1) — muro sur, fachada inferior	OBSERVADO	Puerta exterior detectada en fachada sur. Sin cota de ancho declarada. Corresponde a salida de emergencia de la unidad sur. Verificar ancho libre ≥ 0.80 m.
Level 2 — sin salida de emergencia propia	OBSERVADO	El Level 2 (planta alta) es accesible únicamente por escalera interior desde Level 1. No tiene puertas exteriores directas. Según la regla aprendida aplicada a este proyecto, el Level 2 no tiene salidas de emergencia propias — la evacuación depende completamente de la escalera interior y las salidas del Level 1.
Escalera interior (Stair)	INCUMPLE	Única vía de evacuación vertical entre Level 1 y Level 2. No está graficada con huellas ni alzadas. No se puede verificar ancho libre ni dimensiones per OGUC Art. 4.2.5. Elemento crítico para evacuación — debe ser documentado completamente.

Hallazgos → I1 I2 O11 O13 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Living Room (norte) — Level 1	Estar	30.14	16	SI	OGUC Art. 6.3.1
Living Room (sur) — Level 1	Estar	30.14	16	SI	OGUC Art. 6.3.1
Kitchen (norte) — Level 1	Cocina	13.9	5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Kitchen (sur) — Level 1	Cocina	13.9	5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Foyer (norte) — Level 1	Circulación/Hall	17.94	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.1.1
Foyer (sur) — Level 1	Circulación/Hall	17.94	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.1.1
Room — Level 1	Dormitorio (probable)	4.92	8	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Bathroom 1 (norte) — Level 1	Baño	4	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Bathroom 1 (sur) — Level 1	Baño	4	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Stair — Level 1	Escalera/Circulación vertical	4.92	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.10
Bedroom 1 (noroeste) — Level 2	Dormitorio	26.12	8	SI	OGUC Art. 6.3.1
Bedroom 1 (noreste) — Level 2	Dormitorio	26.12	8	SI	OGUC Art. 6.3.1
Bedroom 2 (noroeste) — Level 2	Dormitorio	26.18	8	SI	OGUC Art. 6.3.1
Bedroom 2 (noreste) — Level 2	Dormitorio	26.18	8	SI	OGUC Art. 6.3.1
Bedroom 3 (suroeste) — Level 2	Dormitorio	—	8	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Bedroom 2 (sureste) — Level 2	Dormitorio	—	8	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Bathroom 2 (noroeste) — Level 2	Baño	5.44	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Bathroom 2 (noreste) — Level 2	Baño	5.42	1.5	SI	OGUC Art. 6.3.1
Hallway (noroeste) — Level 2	Circulación	7.8	0	SI	OGUC Art. 4.2.10
Hallway (noreste) — Level 2	Circulación	7.8	0	SI	OGUC Art. 4.2.10
Utility (noroeste) — Level 2	Utilidad	1.75	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Utility (noreste) — Level 2	Utilidad	1.73	0	VERIFICAR	OGUC Art. 6.3.1
Roof — Nivel cubierta	Cubierta (no habitable declarado)	145.72	0	VERIFICAR	OGUC Art. 1.1.3

Hallazgos →

O2O3O4O7I3O11O12O13O14O15

 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etap B — Circulaciones

Capa 2 · B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Escalera interior (Stair) — Level 1 a Level 2 10mjSDZJ	—	1.1	OGUC Art. 4.2.10	VERIFICAR
Hallway (noroeste) — Level 2 0BTBFw6f	—	1	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Hallway (noreste) — Level 2 0BTBFw6f	—	1	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Foyer norte — Level 1 (circulación principal) 0BTBFw6f	—	1	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Foyer sur — Level 1 (circulación principal) 0BTBFw6f	—	1	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Puertas interiores (ancho IFC 0.762m) — ambos niveles	0.762	0.8	OGUC Art. 4.1.7 N°6	VERIFICAR

Hallazgos →

I1O1I3

 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etap C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

⚠ Áreas de ventana no detectadas automáticamente. Verificar cuadro de vanos en el plano (OGUC Art. 4.5.7).

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Living Room norte — Level 1 0BTBFw6f	—	30.14	1/6	VERIFICAR
Living Room sur — Level 1 0BTBFw6f	—	30.14	1/6	VERIFICAR
Kitchen norte — Level 1 0BTBFw6f	—	13.9	1/6	VERIFICAR
Kitchen sur — Level 1 0BTBFw6f	—	13.9	1/6	VERIFICAR
Foyer norte — Level 1 0BTBFw6f	—	17.94	1/6	VERIFICAR
Foyer sur — Level 1 0BTBFw6f	—	17.94	1/6	VERIFICAR
Room — Level 1 10mjSDZJ	0	4.92	1/6	NO
Bathroom 1 norte — Level 1 10mjSDZJ	0	4	1/6	VERIFICAR
Bathroom 1 sur — Level 1 10mjSDZJ	0	4	1/6	VERIFICAR
Bedroom 1 noroeste — Level 2 10mjSDZJ	—	26.12	1/6	VERIFICAR
Bedroom 1 noreste — Level 2 10mjSDZJ	—	26.12	1/6	VERIFICAR
Bedroom 2 noroeste — Level 2 10mjSDZJ	—	26.18	1/6	VERIFICAR
Bedroom 2 noreste — Level 2 10mjSDZJ	—	26.18	1/6	VERIFICAR
Bedroom 3 suroeste — Level 2 10mjSDZJ	—	—	1/6	VERIFICAR
Bedroom 2 sureste — Level 2 10mjSDZJ	—	—	1/6	VERIFICAR
Bathroom 2 noroeste — Level 2 10mjSDZJ	0	5.44	1/6	VERIFICAR
Bathroom 2 noreste — Level 2 10mjSDZJ	0	5.42	1/6	VERIFICAR
Hallway noroeste — Level 2 0BTBFw6f	0	7.8	1/6	VERIFICAR
Hallway noreste — Level 2 0BTBFw6f	0	7.8	1/6	VERIFICAR

Hallazgos → O2 O3 O4 O5 O14 ver consolidado ↓

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa D — Normativa Urbanística

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC aplicable	PRCS Art. 24	No declarado en expediente	OBSERVADO
COS (Coeficiente de Ocupación de Suelo)	PRCS Art. 24 — zona no identificada	No calculado — falta cuadro de superficies	OBSERVADO
CC (Coeficiente de Constructibilidad)	PRCS Art. 24 — zona no identificada	No calculado — falta cuadro de superficies	OBSERVADO
Altura máxima de edificación	PRCS Art. 24 — zona no identificada; OGUC Art. 2.6.1	2 pisos + cubierta — cota total no declarada	OBSERVADO
Rasante(s)	OGUC Art. 2.6.1	No graficadas — no hay elevación ni corte	OBSERVADO
Distanciamientos a deslindes	OGUC Art. 2.6.3; PRCS según zona	No declarados — no hay cuadro de emplazamiento	OBSERVADO
Adosamiento a deslindes	OGUC Art. 2.6.2; PRCS según zona	No declarado	OBSERVADO
Línea de edificación	PRCS Art. 24 — zona no identificada	No declarada	OBSERVADO
Uso de suelo (vivienda dúplex)	PRCS Art. 24 — zona no identificada; LGUC Art. 116	Vivienda — uso probable permitido, zona sin identificar	OBSERVADO
Dotación de estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1; PRCS según zona	No declarada — no se grafican estacionamientos en plantas	OBSERVADO
Protección patrimonial	LGUC Art. 60	No declarado — sin CIP ni certificado de zona	OBSERVADO
Aportes al espacio público (Ley 20.958)	DDU 447	No declarado — sin cálculo de impactos	OBSERVADO

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Capa 2 · E/E

Revisión final de todas las observaciones

INCUMPLIMIENTOS — 3

I1 Evacuación y Seguridad

Ambos niveles · páginas 2 y 3 de 4: La escalera interior ("Stair") no está graficada con huellas, alzadas ni flecha de sentido de ascenso en ninguna planta del expediente. No es posible verificar ancho libre, número de peldaños, relación huella-alzada ni cumplimiento de dimensiones mínimas. Para carga de ocupación estimada ≤50 personas (dos unidades dúplex), el ancho mínimo aplicable según tabla es 1.10 m. El valor real es completamente desconocido. Además, esta escalera es la única vía de evacuación del Nivel 2, lo que hace crítica su documentación.

§ OGUC Art. 4.2.10 § OGUC Art. 4.2.5 § OGUC Art. 4.2.7

→ Representar la escalera en planta con huellas, alzadas, flecha de sentido y cotas de ancho libre. Incluir corte longitudinal de escalera con cotas de huella, alzada y altura libre. Verificar que ancho libre ≥ 1.10 m para la carga servida.

I2 Evacuación y Seguridad

Todos los niveles · expediente general (páginas 1-4 de 4): No se presentan cortes ni elevaciones en el expediente. Para una obra nueva de dos plantas con escalera interior, los cortes son obligatorios para verificar altura libre de pisos, relación espacial entre niveles, condiciones de iluminación cenital, rasante aplicable y dimensiones de la escalera.

§ OGUC Art. 1.1.3 § OGUC Art. 2.6.1

→ Incorporar al expediente mínimo un corte longitudinal y un corte transversal acotados, con altura libre por nivel, altura total de edificación, trazado de rasante y representación de escalera.

I3 Documentación Faltante

Expediente general · todas las páginas: El plano carece de cotas dimensionales escritas en todas las láminas. No se declara ningún ancho de vano, largo de muro ni dimensión de recinto mediante cota numérica explícita. La DOM no puede verificar dimensiones sin escala gráfica o tabla de cotas. La falta es sistemática en todas las láminas adjuntas.

§ OGUC Art. 1.1.3

→ Incorporar cotas en todos los planos: anchos de vanos (puertas y ventanas), dimensiones de recintos, anchos de muros y pasillos. Agregar escala gráfica en cada lámina.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 16

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
O1	Accesibilidad Universal	Ambos niveles · páginas 2 y 3 de 4: Cuatro puertas con nombre de familia IFC 'M_Single-Flush:0762x2032mm' presentan ancho nominal de 0.762 m, inferior al mínimo libre de 0.80 m requerido para accesibilidad universal. No existen cotas escritas en el plano que confirmen o corrijan este valor. Alerta proviene del nombre del objeto IFC — debe verificarse contra cota en plano original. Ninguna puerta del proyecto tiene cota de ancho libre declarada.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 N°6
O2	Ventilación e Iluminación	Nivel 1 · página 2 de 4: El recinto 'Room' presenta ventilación natural medida desde IFC de 0.0% y no se observan ventanas asociadas. Si su uso es habitable (dormitorio), incumple el mínimo de iluminación y ventilación natural. Debe declararse uso explícito y acreditar ventilación con cota.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2; OGUC Art. 4.1.3
O3	Ventilación e Iluminación	Nivel 1 · página 2 de 4: Los recintos 'Foyer' norte y sur presentan ventilación natural 0.0% desde IFC. Si se declaran como recintos de permanencia, incumplen el mínimo. Si son exclusivamente circulación no habitable, debe declararse en memoria.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2; OGUC Art. 4.1.3
O4	Ventilación e Iluminación	Niveles 1 y 2 · páginas 2 y 3 de 4: Los baños (Bathroom 1 norte y sur en Level 1; Bathroom 2 noroeste y noreste en Level 2) no presentan ventanas exteriores — ventilación natural 0.0% desde IFC. Se debe declarar en memoria o especificaciones técnicas el sistema de ventilación mecánica forzada con ducto individual o colectivo.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
O5	Ventilación e Iluminación	Ambos niveles · páginas 2 y 3 de 4: Las ventanas no tienen cotas de ancho ni altura declaradas en el plano. Los PNG anotados no muestran identificadores de ventana con dimensiones medidas para ningún recinto. No es posible verificar mediante cálculo directo las superficies de iluminación y ventilación natural requeridas (mínimo 1/6 de superficie de recinto).	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2; OGUC Art. 4.5.7
O6	Normativa Urbanística	Expediente general · todas las páginas: No se declara la zona PRC aplicable al predio ni se adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP). Sin esta información no es posible verificar CC, COS,	OBSERVADO	LGUC Art. 116; OGUC Art.

Cód.	Tema	Descripción	Criticidad	Artículo
		altura máxima, usos permitidos, rasantes ni distanciamientos. El expediente debe incluir CIP vigente.		1.4.7; DDU 176
07	Normativa Urbanística	Expediente general · todas las páginas: No se presenta cuadro de superficies ni cálculo de COS y CC. No es posible verificar cumplimiento de constructibilidad ni ocupación de suelo del PRC aplicable.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1; PRCs Art. 24
08	Normativa Urbanística	Expediente general · todas las páginas: No se declara dotación de estacionamientos y no se grafican en plantas. Para vivienda, el PRC puede exigir un mínimo por unidad. Requiere cálculo y graficación.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1
09	Normativa Urbanística	Expediente general · todas las páginas: No se verifica si el predio se emplaza en zona o inmueble de conservación histórica. No se incluye CIP ni certificado de zona que descarte esta condición.	OBSERVADO	LGUC Art. 60
010	Normativa Urbanística	Expediente general · todas las páginas: No se presenta cálculo de aportes al espacio público conforme a Ley 20.958 y DDU 447. Para obra nueva de vivienda, puede corresponder aporte según superficie edificada y zona. Si el proyecto está exento, debe acreditarse.	OBSERVADO	DDU 447; Ley 20.958
011	Documentación Faltante	Nivel 1 · página 2 de 4: El proyecto parece contener dos unidades dúplex espejadas (norte y sur), pero no se identifica numeración de unidades ni separación entre propiedades en el plano. Necesario para verificar independencia de accesos, programa de vivienda y eventual acogida a Ley de Copropiedad.	OBSERVADO	OGUC Art. 6.1.1; LGUC Art. 116
012	Documentación Faltante	Nivel cubierta · página 4 de 4: El nivel Roof no declara ningún recinto habitable, pero presenta dos elementos tipo ventana (posibles claraboyas) sin identificación ni cota. Si corresponden a accesos de cubierta o lucernarios, deben identificarse y cotarse.	OK	OGUC Art. 1.1.3
013	Documentación Faltante	Todos los niveles · expediente general: No se declara altura de piso a cielo en ningún nivel. No es posible verificar cumplimiento de altura libre mínima de 2.30 m en recintos habitables ni 2.20 m en baños y cocinas. La falta de cortes hace imposible esta verificación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7
014	Documentación Faltante	Nivel 1 · página 2 de 4: El recinto 'Room' tiene superficie estimada de 4.92 m ² sin cota declarada. Si es dormitorio, incumple la superficie mínima habitable. Se requiere declarar uso explícito y superficie real con cota. Consolidado con alerta de ventilación del mismo recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 6.3.1; OGUC Art. 4.1.2
015	Documentación Faltante	Nivel 2 · página 3 de 4: Los recintos 'Utility' (~1.75 m ² y ~1.73 m ²) tienen superficie muy reducida y ventilación 0.0%. Debe declararse uso específico en memoria para definir exigencias normativas aplicables.	OBSERVADO	OGUC Art. 6.3.1; OGUC Art. 4.1.3
016	Geometría y Presentación	Todos los niveles · expediente general: El plano generado desde IFC indica escala nominal 1:50 en encabezado, pero al no existir cotas en papel ni escala gráfica, la DOM no puede verificar dimensiones. La escala nominal sin respaldo métrico no satisface los requisitos de presentación.	OBSERVADO	OGUC Art. 1.1.3

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente ante DOM de Santiago para identificar zona PRC, parámetros urbanísticos y condiciones especiales del predio.
2	2. Incorporar cortes longitudinal y transversal acotados al expediente, con altura libre por nivel, altura total, trazado de rasante y representación completa de escalera (huellas, alzadas, ancho libre).
3	3. Acotar todas las dimensiones en los planos de planta: anchos de vanos (puertas y ventanas), dimensiones de recintos, anchos de muros y pasillos. Incorporar escala gráfica en cada lámina.
4	4. Declarar uso explícito de cada recinto en plano y memoria (especialmente 'Room', 'Foyer', 'Utility'). Para 'Room', verificar superficie real ≥ 8.0 m ² si es dormitorio.
5	5. Declarar en memoria o especificaciones técnicas el sistema de ventilación mecánica forzada para todos los baños sin ventana exterior, indicando caudal y tipo de ducto.
6	6. Verificar y acotar el ancho libre de todas las puertas. Ampliar a mínimo 0.80 m libre cualquier puerta que resulte inferior, especialmente las cuatro alertadas por IFC como 0.762 m.
7	7. Numerar las dos unidades de vivienda en el plano, indicar límites de propiedad horizontal y declarar programa completo por unidad. Si se acogen a copropiedad inmobiliaria, iniciar tramitación correspondiente.
8	8. Incorporar cuadro de superficies por nivel con cálculo de COS y CC, y cuadro de iluminación/ventilación natural por recinto habitable.
9	9. Calcular carga de ocupación por recinto y nivel según OGUC Art. 4.2.4, y verificar dotación de estacionamientos requerida según PRC y OGUC Art. 2.4.1.

10	10. Verificar si el predio está afecto a protección patrimonial (LGUC Art. 60) y calcular aportes al espacio público conforme a Ley 20.958 / DDU 447.
11	11. Una vez obtenido el CIP, verificar rasantes, distanciamientos y adosamientos a deslindes según OGUC Art. 2.6.1 a 2.6.3 y PRC de la zona aplicable.
12	12. Considerar contratación de Revisor Independiente conforme a LGUC Art. 116 bis para agilizar la tramitación del permiso ante DOM.

★ INFORME FINAL

Obra Nueva - Santiago

OBSERVADO

18 de septiembre de 2026

El análisis identifica 3 incumplimientos de criticidad ALTA y 16 observaciones de criticidad MEDIA/BAJA. Los incumplimientos ALTA corresponden a documentación estructural del expediente y seguridad en evacuación: ausencia total de cortes y elevaciones (imprescindibles para verificar altura libre de pisos, rasante y escalera), y la escalera interior sin representación gráfica de huellas, alzadas ni cotas en ninguna planta (tanto en su condición como vía de circulación como de única vía de evacuación del Nivel 2). Estas falencias impiden la verificación normativa básica requerida por DOM para una obra nueva de dos pisos. A nivel MEDIA, el expediente presenta deficiencias sistémicas: ausencia de CIP que impide verificar zona PRC y sus parámetros (CC, COS, altura, rasantes, distanciamientos); falta de cuadro de superficies, cuadro de iluminación/ventilación y cuadro de vanos; puertas con ancho nominal IFC de 0.762 m sin cota que confirme o descarte incumplimiento de accesibilidad (mínimo 0.80 m libre); recinto 'Room' con superficie estimada de 4.92 m² posiblemente habitable sin cota que acredite su dimensión real; baños sin ventilación natural que requieren declaración de sistema mecánico en memoria; y falta de identificación y separación entre las dos unidades dúplex del proyecto. El expediente en su estado actual no es suficiente para tramitar permiso de edificación ante DOM — requiere completar documentación básica antes de ingresar.

Progreso de revisión

0 / 19 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

- ⚠ ESCALERA SIN REPRESENTAR: La escalera interior es la única vía de evacuación del Nivel 2. Su ausencia de graficación (sin huellas, alzadas ni cotas) constituye el incumplimiento más crítico del expediente — impide verificar seguridad estructural y de evacuación.
- ⚠ AUSENCIA DE CORTES: Para una obra nueva de dos plantas en Chile, los cortes longitudinal y transversal son documentos obligatorios del expediente de permiso. Su ausencia impide verificar alturas libres, rasantes y condiciones de habitabilidad.
- ⚠ ZONA PRC NO IDENTIFICADA: Sin CIP no es posible determinar si el proyecto cumple con los parámetros urbanísticos de constructibilidad, ocupación, altura y usos permitidos de la zona. Este documento debe obtenerse antes de cualquier presentación ante DOM.
- ⚠ DOS UNIDADES DE VIVIENDA NO IDENTIFICADAS: La configuración espejada sugiere dos unidades dúplex independientes. Si se acogen a régimen de copropiedad inmobiliaria, requieren tramitación específica adicional al permiso de edificación.
- ⚠ PUERTAS IFC 0.762 m: Cuatro puertas con ancho nominal inferior al mínimo de accesibilidad (0.80 m libre). Sin cotas en plano, no se puede confirmar el incumplimiento — pero el riesgo es real y debe verificarse en plano original y en modelo IFC.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✔ Normativa OGUC verificada
- ✔ Normativa LGUC verificada
- ✔ PRC Santiago aplicado
- ✔ 23 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.