

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

29 de junio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	29 de junio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	5	2	—
Evacuación y Seguridad	—	4	—
Ventilación e Iluminación	1	3	—
Normativa Urbanística	2	4	—
Documentación Faltante	—	2	4
Geometría y Presentación	—	—	1

El proyecto consiste en la habilitación como restaurante de un inmueble de dos pisos existente en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia, con una ampliación menor de 17.90 m² en Nivel 2. Los parámetros urbanísticos de constructibilidad y ocupación de suelo se encuentran dentro de los márgenes permitidos según el cuadro normativo del propio expediente. Sin embargo, el proyecto presenta múltiples incumplimientos de criticidad ALTA que impiden su aprobación en el estado actual: (1) el Baño Universal del Nivel 1 tiene profundidad declarada de 1.55 m, inferior al mínimo de 1.70 m exigido por DS 50/2015; (2) el Nivel 2 de uso público no cuenta con acceso vertical accesible (ascensor o plataforma elevadora), siendo que aloja baños de clientes y oficinas de atención; (3) la pendiente de la rampa de acceso presenta contradicción interna en el plano, con un valor de 10.58% que supera el máximo de 8% permitido; (4) no se acredita la tramitación del cambio de destino de vivienda a restaurante ni la compatibilidad con la zona PRC; (5) la ubicación frente a una plaza en Providencia sugiere posible afectación patrimonial (ZEP o ICH) no verificada; (6) no se grafican sistemas de ventilación mecánica en cocinas, que son obligatorios para establecimientos de expendio de alimentos. Adicionalmente, existen múltiples observaciones de criticidad MEDIA relacionadas con documentación incompleta (cuadro de iluminación, dotación de estacionamientos, cuadro de superficies por recinto, escaleras no acotadas) y de criticidad BAJA en presentación. El proyecto requiere correcciones de diseño y complementación documental significativas antes de su presentación a la DOM.

14

Incumplimientos

28

Observaciones

0

Resueltas

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etape 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación Existente	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 situación existente sin color diferenciado, líneas negras, escala 1:100	1	OK
Situación Propuesta — elementos a retirar	Relleno amarillo/tramado diagonal indicando elementos que se retiran en Nivel 1 y Nivel 2	1, 2	OK
Situación Propuesta — elementos a construir	Contorno y relleno rojo/tramado diagonal indicando elementos nuevos que se construyen en Nivel 1 y Nivel 2	1, 2, 3	OK
Cuadro de Superficies Propuesta	Resumen de superficies por nivel (Existente, Proy, Total), cuadro normativo con coeficientes, número de pisos, superficie terreno 388.00 m²	1	OK
Estudio de Carga de Ocupación	Carga de ocupación por permiso original, DOM2285, y situación proyectada. Desglose por polígono y uso. Total proyectado 12 personas	1	OK
Plantas detalle escala 1:50	Situación Propuesta Nivel 1 y Nivel 2 con cotas, nombres de recintos, ejes y dimensiones detalladas	2	OK
Elevaciones exteriores	Elevación Norte, Sur, Oeste y Este con rasante 70°, límites de propiedad, zonas de retiro y construcción nuevas rayadas en rojo	3, 4	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Corte A-A	Sección longitudinal mostrando dos niveles, altura interior, rasante 70°, dimensiones 2.4 m y 1.4 m	3	OBSERVADO
Planta de Cubiertas Propuesta	Cubierta a cuatro aguas, escala 1:100, con puntos de aplicación rasante y bajada de aguas lluvias 42%	3	OK
Croquis de ubicación	Croquis escala 1:1000 con calles Pedro de Valdivia, E. del Piano, B. Cellini, Plaza Pedro de Valdivia y norte referenciado	1	OK
Plano de emplazamiento	Emplazamiento escala 1:500 con predio rayado, acceso y contexto inmediato	2	OK
Carátula	I. Municipalidad de Providencia, propietario, RUT, dirección Plaza Pedro de Valdivia 2525, rol 65228-12, destino restaurant, arquitecto, contacto	1, 2, 3, 4	OK

OBSERVACIONES — 4

El Corte A-A no indica claramente la altura interior libre de Nivel 2. Solo se marca la cota 2.4 m que parece corresponder a la ampliación lateral, no a la altura interior del nivel superior habitable.

§ Art. 4.1.3 OGUC – altura mínima 2.30 m recintos habitables

→ Agregar cota de altura interior libre en Nivel 2 en el Corte A-A para acreditar cumplimiento mínimo 2.30 m.

MEDIA

El plano no indica ejes estructurales identificados (ejes A, B, 1, 2, etc.) en las plantas de detalle 1:50, solo se observa numeración de escalones.

§ Art. 5.1.2 OGUC – contenidos mínimos planos de arquitectura para permiso

→ Incorporar identificación de ejes estructurales en plantas para facilitar correlación con planos de estructura.

BAJA

No se grafica ventilación mecánica de cocinas (shaft, ducto o campana extractora) en ninguna de las plantas ni elevaciones.

§ Art. 4.1.6 OGUC – ventilación recintos. RSPA – instalaciones cocinas industriales

→ Indicar en planta y elevación la ubicación de shaft de ventilación, campana extractora y trampa de grasa conforme a normas sanitarias MINSAL.

ALTA

No se grafican vías de evacuación, señalética de emergencia ni extintores en ninguna planta.

§ Art. 4.2.4 OGUC – evacuación. DS 594 MINSAL – señalización seguridad

→ Incorporar plano o indicación de rutas de evacuación, salidas de emergencia y ubicación de equipos de extinción.

MEDIA

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

7

Observaciones

NIVEL: Nivel 1			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Baño Personal Mujeres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal Hombres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal sin identificación	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Universal	baño discapacitados	—	INCUMPLE
Cocina principal	cocina	—	OBSERVADO
Cocina Barra sin atención de público	cocina	—	OK
Bodega Nivel 1 sector norte	bodega	—	OK
Bodega Nivel 1 sector central	bodega	—	OK
Pasillo Nivel 1	circulación	—	OK
Oficina Nivel 1	oficina	—	OK
Terraza Norte Nivel 1	terrazza	—	OBSERVADO
Terraza Sur Poniente	terrazza	—	OBSERVADO
Terraza Sur Oriente	terrazza	—	OBSERVADO
Rampa Acceso Universal	rampa	—	OBSERVADO

NIVEL: Nivel 2			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Baño Clientes Mujeres	baño público	—	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres	baño público	—	OBSERVADO
Bodega Nivel 2 Poniente	bodega	—	OK
Bodega Nivel 2 Oriente	bodega	—	OK
Pasillo Nivel 2	circulación	—	OK
Oficina Nivel 2 Poniente	oficina	—	OK
Oficina Nivel 2 Oriente	oficina	—	OK
Ampliación propuesta Nivel 2	ampliación	17.9	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 7

- El Baño Universal en Nivel 1 declara profundidad 1.55 m en plano, inferior al mínimo requerido de 1.70 m para garantizar giro de silla de ruedas (diámetro libre 1.50 m). Incumplimiento crítico.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DS 50 accesibilidad universal

→ Redimensionar baño universal para garantizar giro libre mínimo diámetro 1.50 m. Profundidad mínima recomendada 1.70 m. Verificar posición de WC, barras de apoyo y espacio lateral transferencia.
- Baño Personal sin identificación de sexo con ancho cota 0.8 m inferior al mínimo 0.9 m libre interior exigido.

§ Art. 4.1.7 OGUC – dimensiones mínimas servicios higiénicos

→ Ajustar ancho libre interior a mínimo 0.9 m o reclasificar como WC auxiliar con justificación normativa.
- Los baños de clientes en Nivel 2 no evidencian artefacto o cabina para personas en situación de discapacidad. El único baño universal se encuentra en Nivel 1, sin ascensor que conecte Nivel 2.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DS 50 – accesibilidad edificios de uso público

→ Verificar si el restaurante requiere accesibilidad en Nivel 2. De operar el Nivel 2 como área de atención pública, debe contar con acceso accesible (ascensor o rampa) y batería de baños con cabina accesible, o documentar que el Nivel 2 es solo de uso restringido de personal.
- La pendiente de la rampa de acceso universal presenta contradicción: texto en plano indica 'Pendiente 10.58%' y fórmula $P=13.14-(0.57 \times 4.5)/100$, mientras que en otro texto aparece 3.08%. Pendiente 10.58% supera el máximo 8% permitido para rampas de uso público.

§ Art. 4.1.7 OGUC – pendiente máxima rampa 8% uso público

→ Aclarar y corregir pendiente declarada. Si la pendiente real es 10.58% debe rediseñarse la rampa o segmentarse con descansos. Indicar claramente el valor correcto en plano y elevación.
- Las terrazas exteriores son mencionadas y graficadas pero no se especifica claramente si se encuentran dentro del predio o en espacio público (plaza). El cuadro de superficies no las incluye en la superficie construida.

§ Art. 2.1.31 OGUC – ocupación espacio público. Art. 2.6.3 OGUC – distanciamientos

→ Indicar en plano de emplazamiento el límite de propiedad exacto versus borde de terraza. Si las terrazas ocupan espacio público, acreditar concesión municipal vigente.
- La dotación de servicios higiénicos para clientes (baño mujeres y hombres en Nivel 2) no se verifica explícitamente respecto al aforo total del establecimiento (12 personas según estudio de carga, pero capacidad real puede ser mayor según salones no declarados).

§ Art. 4.1.10 OGUC – dotación mínima artefactos sanitarios según ocupación

→ Adjuntar cuadro de dotación sanitaria según aforo total declarado. Verificar número de WC, lavamanos y urinarios exigidos para restaurante con 12 personas de carga de ocupación proyectada.
- No se grafica escalera interior entre Nivel 1 y Nivel 2 con ancho, número de peldaños y huella/contrahuella declarados en planta de detalle 1:50. Solo se observa la numeración de peldaños en pasillo Nivel 2.

§ Art. 4.2.2 OGUC – dimensiones escaleras interiores uso público

→ Detallar escalera interior con ancho mínimo 1.20 m, huella mínima 0.28 m, contrahuella máxima 0.18 m, barandas y pasamanos indicados en planta y corte.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 3 — Vectorización

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
cotas lineales	28	Cotas de anchos de puertas, pasillos, recintos y retranques declaradas. Valores incluyen: 0.8, 0.85, 0.9, 1.2, 1.3, 1.4, 1.45, 1.5, 1.55, 1.6, 2.4, 2.9, 3.8, 4.2, 7, 7.25, 7.45 m entre otros.	2, 3, 4	OK
superficies declaradas cuadro	6	Superficies declaradas únicamente en cuadro de superficies: Nivel -1: 9.00 m², Nivel 1: 197.04 m², Nivel 2 existente: 101.86 m², Nivel 2 propuesto: 17.90 m², Total existente: 298.90 m², Total propuesto: 316.80 m²	1	OK
polígonos de recintos graficados	22	Recintos cerrados identificados por nombre en plantas 1:100 y 1:50. Sin indicación de superficie por recinto en plano.	1, 2	OBSERVADO
ángulos de rasante	8	Rasante 70° marcada en ambos extremos de todas las elevaciones (Norte, Sur, Este, Oeste) y en Corte A-A.	3, 4	OK
líneas de referencia normativa	6	Línea Oficial, Línea de Edificación, Deslinde Límite Propiedad, Límite Propiedad (lateral), Puntos de Aplicación Rasante, indicados en plantas y elevaciones.	1, 2, 3, 4	OK
simbología diferenciada propuesta	2	Tramado amarillo = se retira, tramado rojo/contorno rojo = se construye. Presente en plantas y elevaciones.	1, 2, 3	OK
aberturas (puertas y ventanas)	30	Puertas con arco de giro graficadas en plantas 1:50. Ventanas representadas en elevaciones. No todas las puertas tienen cota de ancho declarada.	2, 3, 4	OBSERVADO
escala gráfica	0	No se observa escala gráfica (barra de escala) en ninguna de las láminas. Solo se indica escala numérica en rótulo de cada vista.	1, 2, 3, 4	OBSERVADO
norte	1	Norte referenciado en croquis de ubicación. No se observa flecha de norte en plantas de detalle 1:50 ni en planta 1:100 propuesta.	1	OBSERVADO
polígonos estudio carga de ocupación	11	Polígonos A-K identificados en estudio de carga de ocupación con uso, coeficiente de ocupación, superficie y número de personas.	1	OK

OBSERVACIONES — 4

No se incluye escala gráfica (barra) en ninguna lámina. Ante eventuales reproducciones en formato diferente al original la escala numérica puede inducir a error. § Art. 5.1.2 OGUC – requisitos de presentación planos → Agregar escala gráfica en cada lámina junto a la indicación de escala numérica.	BAJA
No se grafica flecha de norte en plantas de detalle 1:50 (pág. 2). Solo aparece en croquis de ubicación. § Art. 5.1.2 OGUC – contenidos mínimos planos arquitectura → Incorporar indicación de norte en plantas de detalle 1:50.	BAJA
Las puertas no tienen cotas de ancho individuales declaradas en la mayoría de los recintos en planta 1:50. Solo se cota el acceso principal (1.45 m) y algunas aberturas de baños (0.8 m). § Art. 4.1.7 OGUC – ancho mínimo puertas 0.90 m uso público. DS 50 – ancho mínimo 0.90 m accesible → Declarar cota de ancho libre de todas las puertas, especialmente en accesos a baños, cocina y circulaciones públicas.	MEDIA
No se grafican ni identifican superficies individuales de recintos en las plantas. El cuadro de superficies solo presenta totales por nivel. § Art. 5.1.2 OGUC – planos deben permitir verificar cumplimiento normativo por recinto → Indicar superficie de cada recinto en planta o incorporar cuadro de recintos con superficie individual para facilitar revisión DOM.	MEDIA

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel -1 (subterráneo)	No graficado — solo referenciado en cuadro de superficies	9	No se grafica acceso ni conexión vertical. Superficie existente declarada 9.00 m².
Nivel 1	Cocina principal, cocina barra, bodegas, baños de personal (hombres y mujeres), baño universal, pasillo de circulación, oficina, terrazas exteriores y acceso universal desde Plaza Pedro de Valdivia	197.04	Acceso principal desde Línea Oficial por rampa acceso universal (nivel 0.00) y escalinata exterior. Conexión vertical a Nivel 2 por escalera interior.
Nivel 2	Bodegas, baños de clientes (hombres y mujeres), pasillo, oficinas. Ampliación propuesta de 17.90 m² (baños y bodega)	119.76	Conexión exclusiva por escalera interior desde Nivel 1. No se grafica ascensor ni elemento de accesibilidad vertical para personas con movilidad reducida.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal desde Plaza Pedro de Valdivia — Nivel 1	OBSERVADO	Acceso a nivel con rampa, escalinata y pavimento podotáctil. Ancho acceso 1.45 m declarado. Pendiente de rampa contradictoria entre textos (3.08% vs 10.58%). Requiere aclaración.
Rampa Acceso Universal	INCUMPLE	Si la pendiente real es 10.58% supera el máximo 8% Art. 4.1.7 OGUC. Debe rediseñarse. Si es 3.08% cumple, pero debe corregirse la contradicción en plano.
Escalera interior Nivel 1 — Nivel 2	OBSERVADO	Escalera graficada pero sin cotas de ancho, huella ni contrahuella declaradas en planta 1:50. Verificar cumplimiento Art. 4.2.2 OGUC (ancho mínimo 1.20 m uso público, huella mín. 0.28 m, contrahuella máx. 0.18 m).
Salida de emergencia Nivel 1	OBSERVADO	No se identifica explícitamente salida de emergencia diferenciada del acceso principal. Para restaurante con carga de ocupación de 12 personas verificar si se requiere segunda salida Art. 4.2.4 OGUC.
Acceso vertical accesible Nivel 2	INCUMPLE	No se grafica ascensor ni rampa que conecte Nivel 1 con Nivel 2. Si el Nivel 2 es área de atención pública se requiere acceso accesible Art. 4.1.7 OGUC y DS 50.
Acceso sector norte (terrazza norte)	OBSERVADO	Se observa puerta hacia terraza norte en Nivel 1. Verificar ancho libre mínimo y si funciona como salida de emergencia.

OBSERVACIONES — 5

El Nivel 2 opera como área con baños de clientes y oficinas pero no cuenta con acceso vertical accesible para personas en situación de discapacidad. Si se habilita como área de atención al público, es obligatorio el acceso accesible. § Art. 4.1.7 OGUC – DS 50 accesibilidad edificios de uso público con más de un nivel → Incorporar ascensor o plataforma salvaescaleras para conectar Nivel 1 y Nivel 2, o declarar y acreditar que el Nivel 2 es de uso exclusivo de personal y no de atención pública.	ALTA
El cuadro de carga de ocupación proyectada declara un total de 12 personas para todo el establecimiento. Este valor parece subestimado para un restaurante con dos niveles, cocina, bodegas y terrazas. La superficie de cocina nivel 1 (polígono C: 22.48 m²) y (polígono F: 24.99 m²) sugieren una operación mayor. § Art. 4.2.4 OGUC – carga de ocupación. Tabla OGUC restaurante: 1 persona / 1.5 m² → Verificar y justificar la carga de ocupación total considerando todas las áreas de atención al público. Si el salón de atención supera los 18 m² de área útil, la carga puede superar 12 personas y requerir dotación adicional de servicios higiénicos y salidas.	MEDIA
No se indica el destino del Nivel -1 (9.00 m² existente). Se desconoce su uso, acceso y si tiene impacto en la habilitación. § Art. 5.1.2 OGUC – completitud de expediente → Clarificar en expediente el uso y condición del Nivel -1. Si no es parte del proyecto de habilitación, indicarlo explícitamente.	BAJA
En la Elevación Oeste se indica retranque de 7.45 m desde límite de propiedad derecho y en Elevación Este se indica 7.25 m desde límite izquierdo. Existe discrepancia de 0.20 m entre ambas elevaciones para el mismo elemento. § Art. 5.1.2 OGUC – consistencia entre planos → Verificar y corregir inconsistencia entre dimensiones 7.45 m (Elevación Oeste) y 7.25 m (Elevación Este) para el mismo volumen adosado. Indicar la cota correcta en ambas elevaciones.	BAJA
No se indica el coeficiente de ocupación de suelo para Nivel 1 en el cuadro normativo. El campo aparece como 'n/a' para Nivel 1. Para el permiso de edificación es necesario acreditar el coeficiente de ocupación de suelo del nivel de planta baja según PRC Providencia. § Art. 2.1.1 OGUC – coeficiente de ocupación de suelo. PRC Providencia – normas zona → Completar cuadro normativo con el coeficiente de ocupación de suelo para Nivel 1 y verificar su cumplimiento respecto al PRC de Providencia vigente.	MEDIA

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

EtapA A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Personal Mujeres (N1)	Servicio higiénico personal	4.5	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Baño Personal Hombres (N1)	Servicio higiénico personal	4	1.5	SI	OGUC Art. 4.1.7
Baño Personal s/n (N1)	Servicio higiénico personal	2.5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 – ancho declarado 0.8 m inferior a mínimo 0.9 m libre interior
Baño Universal (N1)	Baño accesible uso público	4.5	4	NO	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 6.3 – profundidad declarada 1.55 m, mínimo 1.70 m libre
Baño Clientes Mujeres (N2)	Servicio higiénico clientes	6	2	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 – sin cabina discapacidad identificada

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Clientes Hombres (N2)	Servicio higiénico clientes	6	2	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 – sin cabina discapacidad identificada
Cocina principal (N1)	Cocina industrial	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2, 4.1.3 – verificar ventilación natural/mecánica y cumplimiento RSPA
Cocina barra sin atención público (N1)	Preparación alimentos	10	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.3 – verificar extracción mecánica
Bodega N1 norte	Bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.2
Bodega N1 central	Bodega	4	0	SI	OGUC Art. 4.1.2
Pasillo N1	Circulación uso público	12	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5 – verificar ancho libre neto mínimo 1.10 m
Oficina N1	Oficina administrativa	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2 – verificar iluminación y ventilación natural
Terraza norte N1	Terraza exterior	6	0	VERIFICAR	OGUC Art. 2.1.31 – verificar si ocupa espacio público
Terraza sur poniente N1	Terraza exterior	15	0	VERIFICAR	OGUC Art. 2.1.31 – límite predio vs espacio público plaza
Terraza sur oriente N1	Terraza exterior	15	0	VERIFICAR	OGUC Art. 2.1.31 – límite predio vs espacio público plaza
Bodega N2 poniente	Bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.2
Bodega N2 oriente	Bodega	5	0	SI	OGUC Art. 4.1.2
Pasillo N2	Circulación uso público	14	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5 – verificar ancho libre neto mínimo 1.10 m
Oficina N2 poniente	Oficina administrativa	9	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2 – verificar iluminación y ventilación natural
Oficina N2 oriente	Oficina administrativa	9	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.2 – verificar iluminación y ventilación natural
Nivel -1	No declarado	9	0	VERIFICAR	OGUC Art. 5.1.2 – uso y acceso no indicados en expediente

OBSERVACIONES — 5

Baño Universal en Nivel 1 declara profundidad 1.55 m según cota en plano 1:50, inferior al mínimo exigido de 1.70 m libre para garantizar giro de silla de ruedas (diámetro mínimo 1.50 m inscrito). Incumplimiento confirmado por cota declarada. § OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 6.3 → Rediseñar baño universal ampliando profundidad mínima a 1.70 m libre interior, garantizando espacio de giro de 1.50 m diámetro libre de obstáculos, incorporar barras de apoyo y verificar distancia libre frontal al WC ≥ 0.80 m.	ALTA
Baño Personal sin identificación de sexo en Nivel 1 presenta ancho de 0.8 m según cota declarada en plano, inferior al mínimo de 0.9 m libre interior exigido para recintos de servicio higiénico. § OGUC Art. 4.1.7 → Ampliar ancho libre interior a mínimo 0.9 m neto entre paramentos terminados.	ALTA
Los baños de clientes en Nivel 2 (mujeres y hombres) no evidencian cabina o artefacto para personas en situación de discapacidad. El único baño universal está en Nivel 1 y no existe acceso vertical accesible (ascensor o rampa) hacia Nivel 2, lo que no garantiza accesibilidad universal al segundo nivel de uso público. § OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 → Incorporar al menos un artefacto accesible (WC con barras y espacio de maniobra) en los baños de clientes de Nivel 2, o instalar ascensor/plataforma elevadora accesible que conecte ambos niveles de atención al público.	ALTA
El Nivel -1 de 9.00 m² existente no indica uso, acceso, ventilación ni relación con la habilitación propuesta. Su omisión en el expediente impide verificar si genera impacto en la carga de ocupación o requiere tratamiento normativo específico. § OGUC Art. 5.1.2 → Indicar en planos el uso del Nivel -1, forma de acceso y condición normativa. Si no se utiliza, declararlo expresamente como bodega o recinto no habitable.	BAJA
El cuadro de superficies no incluye superficies individuales por recinto, solo totales por nivel. Esto impide la verificación normativa por recinto en revisión DOM. § OGUC Art. 5.1.2 → Incorporar cuadro de superficies por recinto en la documentación del expediente, indicando uso, superficie y cumplimiento de dimensiones mínimas para cada local.	MEDIA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa acceso universal exterior N1	1.3	0.9	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015	VERIFICAR
Pasillo N1 (central)	1.6	1.1	OGUC Art. 4.2.5	SI
Pasillo N2	1.8	1.1	OGUC Art. 4.2.5	SI
Acceso principal (puerta exterior N1)	1.45	0.9	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015	SI
Puerta baño universal	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015	VERIFICAR
Puertas baños clientes N2	0.8	0.9	OGUC Art. 4.1.7	VERIFICAR
Escalera interior N1-N2	0	1.1	OGUC Art. 4.2.2	VERIFICAR
Escalinata exterior N1 acceso plaza (norte)	0	1.2	OGUC Art. 4.2.2 – Art. 4.1.7	VERIFICAR
Escalinata exterior (este) acceso plaza	0	1.2	OGUC Art. 4.2.2	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 6

La pendiente de la rampa de acceso universal presenta contradicción en el propio plano: el texto indica 'Pendiente 10.58%' y la fórmula $P=13.14-(0.57 \times 4.5)/100$, mientras que otra anotación señala 3.08%. La pendiente de 10.58% supera el máximo del 8% exigido para rampas de uso público de longitud mayor a 2 m. La pendiente del 3.08% cumple la norma. Debe aclararse cuál es la pendiente definitiva de diseño.

ALTA

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 4.2 – pendiente máxima 8% tramos hasta 9 m

→ Corregir contradicción en el plano. Si la pendiente real es 10.58%, rediseñar la rampa para no superar el 8%, incorporando descansos horizontales de mínimo 1.50 m de longitud cada 9 m de desarrollo. Declarar pendiente definitiva con cota y verificar longitud total de la rampa.

La escalera interior entre Nivel 1 y Nivel 2 no está acotada en las plantas de detalle 1:50. No se declaran ancho libre, huella, contrahuella ni pasamanos. Solo se observa numeración de peldaños en el pasillo de Nivel 2.

MEDIA

§ OGUC Art. 4.2.2 – ancho mínimo libre 1.10 m en edificios de uso público

→ Incorporar planta de detalle de escalera con ancho libre declarado (mínimo 1.10 m), huella mínima 0.28 m, contrahuella máxima 0.18 m, pasamanos a ambos lados a 0.85-0.95 m de altura, y señalización de evacuación.

Las puertas de los baños de clientes en Nivel 2 presentan apertura de 0.8 m según cota visible en plano, que corresponde a la medida entre paramentos brutos. El ancho libre neto debe ser mínimo 0.9 m para recintos de uso público según la norma de accesibilidad.

MEDIA

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015

→ Declarar ancho libre neto de puertas de baños de clientes. Si el valor de 0.8 m corresponde al ancho libre neto, debe ampliarse a mínimo 0.9 m.

Las escalinatas exteriores de acceso desde la plaza no están acotadas en ningún plano de detalle. No se puede verificar ancho mínimo requerido de 1.20 m para escaleras de uso público exterior.

MEDIA

§ OGUC Art. 4.2.2 – Art. 4.1.7

→ Incorporar cotas de ancho libre en escalinatas exteriores de acceso. Si el ancho es menor a 1.20 m, ampliar o justificar conforme al cálculo de carga de evacuación según Art. 4.2.5 OGUC.

No se grafican vías de evacuación, señalización de emergencia, extintores ni puertas de salida de emergencia en ninguna planta del proyecto. Para un establecimiento de uso público con aforo declarado de 12 personas (posiblemente subestimado) se requiere señalización de rutas de evacuación.

MEDIA

§ OGUC Art. 4.2.4 – Art. 4.2.5 – DS 594 MINSAL

→ Incorporar en plantas el trazado de vías de evacuación, ubicación de extintores, señalética de emergencia y salidas, conforme a OGUC Art. 4.2.4 y DS 594. Verificar que cada zona tenga salida de emergencia a no más de 45 m de recorrido.

No existe acceso vertical accesible (ascensor o plataforma elevadora) que conecte Nivel 1 con Nivel 2. Si el Nivel 2 es área de atención al público (baños de clientes, oficinas con atención), su uso por personas en situación de discapacidad requiere acceso accesible obligatorio.

ALTA

§ OGUC Art. 4.1.7 N°5 – DS 50/2015 – DDU 351

→ Instalar ascensor o plataforma elevadora accesible que conecte el nivel de acceso con el Nivel 2, o restringir el Nivel 2 a uso exclusivo de personal no accesible al público y redistribuir los servicios higiénicos de clientes al Nivel 1 con dimensionamiento accesible.

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina principal N1	0	18	1/6	VERIFICAR
Cocina barra sin atención público N1	0	10	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres N1	0	4.5	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Hombres N1	0	4	1/6	VERIFICAR
Baño Personal s/n N1	0	2.5	1/6	VERIFICAR
Baño Universal N1	0	4.5	1/6	VERIFICAR
Pasillo N1	0	12	1/6	VERIFICAR
Oficina N1	0	8	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres N2	0	6	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres N2	0	6	1/6	VERIFICAR
Bodega N2 poniente	0	5	1/6	VERIFICAR
Bodega N2 oriente	0	5	1/6	VERIFICAR
Pasillo N2	0	14	1/6	VERIFICAR
Oficina N2 poniente	0	9	1/6	VERIFICAR
Oficina N2 oriente	0	9	1/6	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 4

Ningún plano del expediente incluye cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto. No se declaran superficies de ventana, tipo de abertura ni cumplimiento del ratio mínimo 1/6 del área de piso para recintos habitables y de uso público. Este cuadro es un antecedente obligatorio del expediente de permiso.

§ OGUC Art. 4.1.2 — Art. 4.5.7

→ Incorporar cuadro de iluminación y ventilación por recinto en los planos de arquitectura, declarando superficie de piso, superficie mínima requerida (1/6 del área de piso) y superficie de abertura proyectada.

MEDIA

No se grafican ni declaran ductos de ventilación mecánica, campanas extractoras, shafts de extracción ni sistemas de ventilación forzada en las cocinas del Nivel 1. Las cocinas industriales sin ventana al exterior con apertura directa deben contar con extracción mecánica obligatoria.

§ OGUC Art. 4.1.3 — RSPA DS 977 MINSAL — DS 594 MINSAL

→ Incorporar en planos y especificaciones el sistema de ventilación mecánica de cocinas: campana extractora sobre zonas de cocción, ducto de extracción hasta cubierta, trampa de grasa y ventilación de reposición. Coordinar con proyecto de climatización e instalaciones.

ALTA

Los baños de personal y de clientes ubicados en el sector interior del edificio (sin ventana exterior visible en planos) no declaran sistema de ventilación mecánica ni ductos. Los baños sin ventana al exterior requieren ducto de ventilación individual o colectivo.

§ OGUC Art. 4.1.3

→ Incorporar en planos ductos de ventilación mecánica para todos los baños sin ventana exterior directa, con renovación mínima de acuerdo a NCh 1993 o sistema equivalente. Graficar en planta y elevación la salida de ductos en cubierta.

MEDIA

El Corte A-A (pág. 3) muestra la cota 2.4 m que aparentemente corresponde a la ampliación lateral del Nivel 2, pero no declara claramente la altura libre interior de los recintos habitables del Nivel 2 (bodegas, pasillos, oficinas). La altura mínima exigida para recintos habitables es 2.30 m libre.

§ OGUC Art. 4.2.7 — altura mínima libre 2.30 m recintos habitables

→ Declarar en el corte A-A la cota de altura libre interior del Nivel 2 en todos los recintos, diferenciando la altura bajo viga y bajo cielo. Si la altura libre es inferior a 2.30 m en algún recinto habitable, rediseñar o reclasificar como recinto no habitable.

MEDIA

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa D — Normativa Urbanística

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC	PRC Providencia – Ordenanza Local	No declarado en expediente — presumiblemente ZEP o EA según croquis de ubicación en Plaza Pedro de Valdivia	VERIFICAR
Coefficiente de Constructibilidad (CC)	PRC Providencia – Cuadro de Superficies Propuesta	Proyectado 0.8 — Permitido 1.4 (según cuadro normativo del plano)	OK

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Coefficiente de Ocupación de Suelo N1 (COS)	PRC Providencia – Cuadro normativo plano	Declarado n/a para N1 — campo en blanco en expediente	VERIFICAR
Coefficiente de Ocupación de Suelo general	PRC Providencia – Cuadro normativo plano	Proyectado 0.31 — Permitido 0.4 (zona EA3) o según zona aplicable	OK
Número de pisos sobre N.N.T.	PRC Providencia	2 pisos — dentro de máximo permitido para zonas EA3/ZEP-A3 (3 pisos)	OK
Altura máxima	PRC Providencia – OGUC Art. 2.6.1	No declarada cota total de altura en expediente — cubierta a 4 aguas, dos pisos visibles	VERIFICAR
Rasante (ángulo)	OGUC Art. 2.6.1 – PRC Providencia	70° declarado en elevaciones Norte, Sur, Este y Oeste	VERIFICAR
Distanciamiento deslinde norte (fondo)	OGUC Art. 2.6.3 – PRC Providencia	Edificación adosada a deslinde norte (Deslinde Límite Propiedad)	VERIFICAR
Distanciamiento deslinde sur (hacia plaza)	OGUC Art. 2.6.3 – PRC Providencia	Retranque 5 m hacia Línea Oficial — Plaza Pedro de Valdivia	VERIFICAR
Distanciamiento deslinde oriente	OGUC Art. 2.6.3	7.45 m según Elevación Oeste / 7.25 m según Elevación Este — discrepancia 0.20 m	OBSERVADO
Distanciamiento deslinde poniente	OGUC Art. 2.6.3	No declarado explícitamente — adosado según planta	VERIFICAR
Línea de edificación	PRC Providencia – Art. 2.6.1 OGUC	Declarada en elevaciones Oeste y Este — retranque 5 m desde Línea Oficial	VERIFICAR
Uso de suelo	LGUC Art. 57-59 – PRC Providencia	Cambio de destino de vivienda a restaurante — declarado en cuadro normativo	OBSERVADO
Dotación estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1 – PRC Providencia	No declarada en expediente	VERIFICAR
Protección patrimonial	LGUC Art. 60 – PRC Providencia ZEP	Predio frente a Plaza Pedro de Valdivia — posible zona ZEP o IEP según PRC	VERIFICAR
Superficie terreno	Cuadro normativo plano	388.00 m²	OK
Superficie total existente	Cuadro superficies propuesta	289.90 m²	OK
Superficie total proyectada	Cuadro superficies propuesta	316.80 m²	OK

OBSERVACIONES — 7

El cambio de destino de vivienda a restaurante (equipamiento de tipo alimentación) está declarado en el cuadro normativo del expediente. Sin embargo, el expediente no acredita expresamente la tramitación del cambio de destino ante la DOM ni la compatibilidad del uso 'restaurante' con la zona PRC en que se emplaza el predio. Esto es un requisito previo al permiso de obras. § LGUC Art. 116 – Art. 57-59 – PRC Providencia → Obtener certificado de informaciones previas actualizado que acredite la compatibilidad del uso 'restaurante/equipamiento alimentación' en la zona donde se ubica el predio. Tramitar cambio de destino conforme a LGUC Art. 116 ante DOM de Providencia con todos los antecedentes requeridos.	ALTA
El predio está ubicado frente a Plaza Pedro de Valdivia en la comuna de Providencia, área que según el PRC puede corresponder a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP). La zona exacta no está declarada en el expediente. Si el predio está en ZEP o el edificio es Inmueble de Conservación Histórica (ICH), toda intervención requiere autorización previa del CMN o de la DOM según corresponda. § LGUC Art. 60 – PRC Providencia Art. 4.3.02 → Verificar en el certificado de informaciones previas si el predio está en zona ZEP o si el inmueble es ICH. Si corresponde, obtener la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales o informe favorable de la DOM antes de iniciar obras.	ALTA
El campo 'Coefficiente de Ocupación de Suelo Nivel 1' aparece como 'n/a' en el cuadro normativo del plano. Para el permiso de edificación es obligatorio acreditar el COS del nivel de planta baja según las normas del PRC aplicable. § OGUC Art. 2.1.1 – PRC Providencia → Completar el cuadro normativo declarando el COS de Nivel 1 conforme a la fórmula de la zona PRC aplicable (superficie cubierta en N1 / superficie del terreno) y verificar cumplimiento del máximo permitido.	MEDIA
Existe discrepancia de 0.20 m entre el retranque lateral declarado en Elevación Oeste (7.45 m desde deslinde derecho) y en Elevación Este (7.25 m desde deslinde izquierdo) para lo que parece ser el mismo elemento construido. Esta inconsistencia debe resolverse antes de la presentación del expediente. § OGUC Art. 5.1.2 – consistencia entre láminas → Revisar y corregir la discrepancia entre elevaciones. Declarar la dimensión correcta en ambas láminas y verificar contra la planta de arquitectura a escala 1:50.	BAJA
No se declara la dotación de estacionamientos requerida para el destino restaurante/equipamiento. El PRC de Providencia y OGUC Art. 2.4.1 exigen el cálculo de estacionamientos según carga de ocupación del establecimiento. No se indica si existe dotación existente o si aplica eximición por zona o escala de equipamiento. § OGUC Art. 2.4.1 – PRC Providencia → Incorporar en el expediente el cálculo de dotación de estacionamientos requerida para el destino restaurante según carga de ocupación y PRC, o acreditar la eximición que correspondiere (proximidad a metro, zona consolidada, etc.).	MEDIA

Las terrazas exteriores son graficadas en los planos pero no se delimita claramente si se encuentran dentro del predio (línea oficial) o si ocupan el espacio público de la Plaza Pedro de Valdivia. El cuadro de superficies no las incluye en la superficie construida pero sí forman parte del programa funcional del restaurante.

§ OGUC Art. 2.1.31 – LGUC Art. 116

→ Demarcar claramente en planta el límite entre predio privado y espacio público. Si las terrazas ocupan espacio público, tramitar concesión municipal correspondiente y declarar la superficie en el expediente. Si están dentro del predio, acreditar que no superan el COS permitido.

MEDIA

La altura total del edificio propuesto no está declarada con cota absoluta en ninguna lámina. El Corte A-A muestra la cota 2.4 m del volumen ampliado y la cota 7 m del muro lateral, pero no la altura total hasta la cumbrera o hasta el punto más alto del edificio, indispensable para verificar rasante y altura máxima del PRC.

§ OGUC Art. 2.6.1 – PRC Providencia

→ Incorporar en los cortes y elevaciones la cota de altura total desde el nivel de terreno natural hasta el punto más alto del edificio (cumbrera), y verificar que no supera la altura máxima permitida por la zona PRC ni transgrede el plano de rasante declarado a 70°.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 14

Separación

No se grafica ventilación mecánica de cocinas (shaft, ducto o campana extractora) en ninguna de las plantas ni elevaciones.

§ Art. 4.1.6 OGUC – ventilación recintos. RSPA – instalaciones cocinas industriales

→ Indicar en planta y elevación la ubicación de shaft de ventilación, campana extractora y trampa de grasa conforme a normas sanitarias MINSAL.

Reconocimiento

El Baño Universal en Nivel 1 declara profundidad 1.55 m en plano, inferior al mínimo requerido de 1.70 m para garantizar giro de silla de ruedas (diámetro libre 1.50 m). Incumplimiento crítico.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DS 50 accesibilidad universal

→ Redimensionar baño universal para garantizar giro libre mínimo diámetro 1.50 m. Profundidad mínima recomendada 1.70 m. Verificar posición de WC, barras de apoyo y espacio lateral transferencia.

Reconocimiento

Baño Personal sin identificación de sexo con ancho cota 0.8 m inferior al mínimo 0.9 m libre interior exigido.

§ Art. 4.1.7 OGUC – dimensiones mínimas servicios higiénicos

→ Ajustar ancho libre interior a mínimo 0.9 m o reclasificar como WC auxiliar con justificación normativa.

Reconocimiento

Los baños de clientes en Nivel 2 no evidencian artefacto o cabina para personas en situación de discapacidad. El único baño universal se encuentra en Nivel 1, sin ascensor que conecte Nivel 2.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DS 50 – accesibilidad edificios de uso público

→ Verificar si el restaurante requiere accesibilidad en Nivel 2. De operar el Nivel 2 como área de atención pública, debe contar con acceso accesible (ascensor o rampa) y batería de baños con cabina accesible, o documentar que el Nivel 2 es solo de uso restringido de personal.

Reconocimiento

La pendiente de la rampa de acceso universal presenta contradicción: texto en plano indica 'Pendiente 10.58%' y fórmula $P=13.14-(0.57 \times 4.5)/100$, mientras que en otro texto aparece 3.08%. Pendiente 10.58% supera el máximo 8% permitido para rampas de uso público.

§ Art. 4.1.7 OGUC – pendiente máxima rampa 8% uso público

→ Aclarar y corregir pendiente declarada. Si la pendiente real es 10.58% debe rediseñarse la rampa o segmentarse con descansos. Indicar claramente el valor correcto en plano y elevación.

Modelo

El Nivel 2 opera como área con baños de clientes y oficinas pero no cuenta con acceso vertical accesible para personas en situación de discapacidad. Si se habilita como área de atención al público, es obligatorio el acceso accesible.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DS 50 accesibilidad edificios de uso público con más de un nivel

→ Incorporar ascensor o plataforma salvaescaleras para conectar Nivel 1 y Nivel 2, o declarar y acreditar que el Nivel 2 es de uso exclusivo de personal y no de atención pública.

Recintos

Baño Universal en Nivel 1 declara profundidad 1.55 m según cota en plano 1:50, inferior al mínimo exigido de 1.70 m libre para garantizar giro de silla de ruedas (diámetro mínimo 1.50 m inscrito). Incumplimiento confirmado por cota declarada.

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 6.3

→ Rediseñar baño universal ampliando profundidad mínima a 1.70 m libre interior, garantizando espacio de giro de 1.50 m diámetro libre de obstáculos, incorporar barras de apoyo y verificar distancia libre frontal al WC ≥ 0.80 m.

Recintos

Baño Personal sin identificación de sexo en Nivel 1 presenta ancho de 0.8 m según cota declarada en plano, inferior al mínimo de 0.9 m libre interior exigido para recintos de servicio higiénico.

§ OGUC Art. 4.1.7

→ Ampliar ancho libre interior a mínimo 0.9 m neto entre paramentos terminados.

Recintos

Los baños de clientes en Nivel 2 (mujeres y hombres) no evidencian cabina o artefacto para personas en situación de discapacidad. El único baño universal está en Nivel 1 y no existe acceso vertical accesible (ascensor o rampa) hacia Nivel 2, lo que no garantiza accesibilidad universal al segundo nivel de uso público.

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015

→ Incorporar al menos un artefacto accesible (WC con barras y espacio de maniobra) en los baños de clientes de Nivel 2, o instalar ascensor/plataforma elevadora accesible que conecte ambos niveles de atención al público.

Circulaciones

La pendiente de la rampa de acceso universal presenta contradicción en el propio plano: el texto indica 'Pendiente 10.58%' y la fórmula $P=13.14-(0.57 \times 4.5)/100$, mientras que otra anotación señala 3.08%. La pendiente de 10.58% supera el máximo del 8% exigido para rampas de uso público de longitud mayor a 2 m. La pendiente del 3.08% cumple la norma. Debe aclararse cuál es la pendiente definitiva de diseño.

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015 Art. 4.2 – pendiente máxima 8% tramos hasta 9 m

→ Corregir contradicción en el plano. Si la pendiente real es 10.58%, rediseñar la rampa para no superar el 8%, incorporando descansos horizontales de mínimo 1.50 m de longitud cada 9 m de desarrollo. Declarar pendiente definitiva con cota y verificar longitud total de la rampa.

Circulaciones

No existe acceso vertical accesible (ascensor o plataforma elevadora) que conecte Nivel 1 con Nivel 2. Si el Nivel 2 es área de atención al público (baños de clientes, oficinas con atención), su uso por personas en situación de discapacidad requiere acceso accesible obligatorio.

§ OGUC Art. 4.1.7 N°5 – DS 50/2015 – DDU 351

→ Instalar ascensor o plataforma elevadora accesible que conecte el nivel de acceso con el Nivel 2, o restringir el Nivel 2 a uso exclusivo de personal no accesible al público y redistribuir los servicios higiénicos de clientes al Nivel 1 con dimensionamiento accesible.

Iluminación

No se grafican ni declaran ductos de ventilación mecánica, campanas extractoras, shafts de extracción ni sistemas de ventilación forzada en las cocinas del Nivel 1. Las cocinas industriales sin ventana al exterior con apertura directa deben contar con extracción mecánica obligatoria.

§ OGUC Art. 4.1.3 – RSPA DS 977 MINSAL – DS 594 MINSAL

→ Incorporar en planos y especificaciones el sistema de ventilación mecánica de cocinas: campana extractora sobre zonas de cocción, ducto de extracción hasta cubierta, trampa de grasa y ventilación de reposición. Coordinar con proyecto de climatización e instalaciones.

Urbanística

El cambio de destino de vivienda a restaurante (equipamiento de tipo alimentación) está declarado en el cuadro normativo del expediente. Sin embargo, el expediente no acredita expresamente la tramitación del cambio de destino ante la DOM ni la compatibilidad del uso 'restaurante' con la zona PRC en que se emplaza el predio. Esto es un requisito previo al permiso de obras.

§ LGUC Art. 116 – Art. 57-59 – PRC Providencia

→ Obtener certificado de informaciones previas actualizado que acredite la compatibilidad del uso 'restaurante/equipamiento alimentación' en la zona donde se ubica el predio. Tramitar cambio de destino conforme a LGUC Art. 116 ante DOM de Providencia con todos los antecedentes requeridos.

Urbanística

El predio está ubicado frente a Plaza Pedro de Valdivia en la comuna de Providencia, área que según el PRC puede corresponder a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP). La zona exacta no está declarada en el expediente. Si el predio está en ZEP o el edificio es Inmueble de Conservación Histórica (ICH), toda intervención requiere autorización previa del CMN o de la DOM según corresponda.

§ LGUC Art. 60 – PRC Providencia Art. 4.3.02

→ Verificar en el certificado de informaciones previas si el predio está en zona ZEP o si el inmueble es ICH. Si corresponde, obtener la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales o informe favorable de la DOM antes de iniciar obras.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 28

Etapa	Descripción	Criticidad	Artículo
Separación	El Corte A-A no indica claramente la altura interior libre de Nivel 2. Solo se marca la cota 2.4 m que parece corresponder a la ampliación lateral, no a la altura interior del nivel superior habitable.	OBSERVADO	Art. 4.1.3 OGUC – altura mínima 2.30 m recintos habitables
Separación	El plano no indica ejes estructurales identificados (ejes A, B, 1, 2, etc.) en las plantas de detalle 1:50, solo se observa numeración de escalones.	OK	Art. 5.1.2 OGUC – contenidos mínimos planos de arquitectura para permiso

Etapa	Descripción	Criticidad	Artículo
Separación	No se grafican vías de evacuación, señalética de emergencia ni extintores en ninguna planta.	OBSERVADO	Art. 4.2.4 OGUC – evacuación. DS 594 MINSAL – señalización seguridad
Reconocimiento	Las terrazas exteriores son mencionadas y graficadas pero no se especifica claramente si se encuentran dentro del predio o en espacio público (plaza). El cuadro de superficies no las incluye en la superficie construida.	OBSERVADO	Art. 2.1.31 OGUC – ocupación espacio público. Art. 2.6.3 OGUC – distanciamientos
Reconocimiento	La dotación de servicios higiénicos para clientes (baño mujeres y hombres en Nivel 2) no se verifica explícitamente respecto al aforo total del establecimiento (12 personas según estudio de carga, pero capacidad real puede ser mayor según salones no declarados).	OBSERVADO	Art. 4.1.10 OGUC – dotación mínima artefactos sanitarios según ocupación
Reconocimiento	No se grafica escalera interior entre Nivel 1 y Nivel 2 con ancho, número de peldaños y huella/contrahuella declarados en planta de detalle 1:50. Solo se observa la numeración de peldaños en pasillo Nivel 2.	OBSERVADO	Art. 4.2.2 OGUC – dimensiones escaleras interiores uso público
Vectorización	No se incluye escala gráfica (barra) en ninguna lámina. Ante eventuales reproducciones en formato diferente al original la escala numérica puede inducir a error.	OK	Art. 5.1.2 OGUC – requisitos de presentación planos
Vectorización	No se grafica flecha de norte en plantas de detalle 1:50 (pág. 2). Solo aparece en croquis de ubicación.	OK	Art. 5.1.2 OGUC – contenidos mínimos planos arquitectura
Vectorización	Las puertas no tienen cotas de ancho individuales declaradas en la mayoría de los recintos en planta 1:50. Solo se cota el acceso principal (1.45 m) y algunas aberturas de baños (0.8 m).	OBSERVADO	Art. 4.1.7 OGUC – ancho mínimo puertas 0.90 m uso público. DS 50 – ancho mínimo 0.90 m accesible
Vectorización	No se grafican ni identifican superficies individuales de recintos en las plantas. El cuadro de superficies solo presenta totales por nivel.	OBSERVADO	Art. 5.1.2 OGUC – planos deben permitir verificar cumplimiento normativo por recinto
Modelo	El cuadro de carga de ocupación proyectada declara un total de 12 personas para todo el establecimiento. Este valor parece subestimado para un restaurante con dos niveles, cocina, bodegas y terrazas. La superficie de cocina nivel 1 (polígono C: 22.48 m²) y (polígono F: 24.99 m²) sugieren una operación mayor.	OBSERVADO	Art. 4.2.4 OGUC – carga de ocupación. Tabla OGUC restaurante: 1 persona / 1.5 m²
Modelo	No se indica el destino del Nivel -1 (9.00 m² existente). Se desconoce su uso, acceso y si tiene impacto en la habilitación.	OK	Art. 5.1.2 OGUC – completitud de expediente
Modelo	En la Elevación Oeste se indica retranque de 7.45 m desde límite de propiedad derecho y en Elevación Este se indica 7.25 m desde límite izquierdo. Existe discrepancia de 0.20 m entre ambas elevaciones para el mismo elemento.	OK	Art. 5.1.2 OGUC – consistencia entre planos
Modelo	No se indica el coeficiente de ocupación de suelo para Nivel 1 en el cuadro normativo. El campo aparece como 'n/a' para Nivel 1. Para el permiso de edificación es necesario acreditar el coeficiente de ocupación de suelo del nivel de planta baja según PRC Providencia.	OBSERVADO	Art. 2.1.1 OGUC – coeficiente de ocupación de suelo. PRC Providencia – normas zona
Recintos	El Nivel -1 de 9.00 m² existente no indica uso, acceso, ventilación ni relación con la habilitación propuesta. Su omisión en el expediente impide verificar si genera impacto en la carga de ocupación o requiere tratamiento normativo específico.	OK	OGUC Art. 5.1.2
Recintos	El cuadro de superficies no incluye superficies individuales por recinto, solo totales por nivel. Esto impide la verificación normativa por recinto en revisión DOM.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.2
Circulaciones	La escalera interior entre Nivel 1 y Nivel 2 no está acotada en las plantas de detalle 1:50. No se declaran ancho libre, huella, contrahuella ni pasamanos. Solo se observa numeración de peldaños en el pasillo de Nivel 2.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 – ancho mínimo libre 1.10 m en edificios de uso público
Circulaciones	Las puertas de los baños de clientes en Nivel 2 presentan apertura de 0.8 m según cota visible en plano, que corresponde a la medida entre paramentos brutos. El ancho libre neto debe ser mínimo 0.9 m para recintos de uso público según la norma de accesibilidad.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.7 – DS 50/2015
Circulaciones	Las escalinatas exteriores de acceso desde la plaza no están acotadas en ningún plano de detalle. No se puede verificar ancho mínimo requerido de 1.20 m para escaleras de uso público exterior.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2 – Art. 4.1.7
Circulaciones	No se grafican vías de evacuación, señalización de emergencia, extintores ni puertas de salida de emergencia en ninguna planta del proyecto. Para un establecimiento de uso público con aforo declarado de 12 personas (posiblemente subestimado) se requiere señalización de rutas de evacuación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 – Art. 4.2.5 – DS 594 MINSAL
Iluminación	Ningún plano del expediente incluye cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto. No se declaran superficies de ventana, tipo de abertura ni cumplimiento del ratio mínimo 1/6 del área de piso para recintos habitables y de uso público. Este cuadro es un antecedente obligatorio del expediente de permiso.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 – Art. 4.5.7
Iluminación	Los baños de personal y de clientes ubicados en el sector interior del edificio (sin ventana exterior visible en planos) no declaran sistema de ventilación mecánica ni ductos. Los baños sin ventana al exterior requieren ducto de ventilación individual o colectivo.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3

Etapa	Descripción	Criticidad	Artículo
Iluminación	El Corte A-A (pág. 3) muestra la cota 2.4 m que aparentemente corresponde a la ampliación lateral del Nivel 2, pero no declara claramente la altura libre interior de los recintos habitables del Nivel 2 (bodegas, pasillos, oficinas). La altura mínima exigida para recintos habitables es 2.30 m libre.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7 – altura mínima libre 2.30 m recintos habitables
Urbanística	El campo 'Coeficiente de Ocupación de Suelo Nivel 1' aparece como 'n/a' en el cuadro normativo del plano. Para el permiso de edificación es obligatorio acreditar el COS del nivel de planta baja según las normas del PRC aplicable.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.1.1 – PRC Providencia
Urbanística	Existe discrepancia de 0.20 m entre el retranque lateral declarado en Elevación Oeste (7.45 m desde deslinde derecho) y en Elevación Este (7.25 m desde deslinde izquierdo) para lo que parece ser el mismo elemento construido. Esta inconsistencia debe resolverse antes de la presentación del expediente.	OK	OGUC Art. 5.1.2 – consistencia entre láminas
Urbanística	No se declara la dotación de estacionamientos requerida para el destino restaurante/equipamiento. El PRC de Providencia y OGUC Art. 2.4.1 exigen el cálculo de estacionamientos según carga de ocupación del establecimiento. No se indica si existe dotación existente o si aplica eximición por zona o escala de equipamiento.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1 – PRC Providencia
Urbanística	Las terrazas exteriores son graficadas en los planos pero no se delimita claramente si se encuentran dentro del predio (línea oficial) o si ocupan el espacio público de la Plaza Pedro de Valdivia. El cuadro de superficies no las incluye en la superficie construida pero sí forman parte del programa funcional del restaurante.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.1.31 – LGUC Art. 116
Urbanística	La altura total del edificio propuesto no está declarada con cota absoluta en ninguna lámina. El Corte A-A muestra la cota 2.4 m del volumen ampliado y la cota 7 m del muro lateral, pero no la altura total hasta la cumbre o hasta el punto más alto del edificio, indispensable para verificar rasante y altura máxima del PRC.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1 – PRC Providencia

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

- 1. PREVIO AL PROYECTO:** Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) actualizado de la DOM de Providencia que acredite: zona PRC aplicable, usos de suelo permitidos, parámetros normativos (CC, COS, altura máxima, agrupamiento, distanciamientos), afectación patrimonial ZEP o ICH, y línea de edificación vigente.
- 2. VERIFICACIÓN PATRIMONIAL:** Si el CIP confirma afectación ZEP o ICH, gestionar autorización previa del Consejo de Monumentos Nacionales y/o informe favorable de la DOM antes de cualquier presentación de permiso.
- 3. TRAMITACIÓN CAMBIO DE DESTINO:** Presentar ante la DOM de Providencia la solicitud de cambio de destino de vivienda a restaurante (equipamiento alimentación), adjuntando CIP, planos con el nuevo destino y acreditando cumplimiento de la normativa del destino propuesto.
- 4. REDISEÑO BAÑO UNIVERSAL:** Ampliar la profundidad del Baño Universal del Nivel 1 a mínimo 1.70 m libre interior, verificando espacio de giro de 1.50 m de diámetro libre, distancia frontal al WC ≥ 0.80 m e incorporación de barras de apoyo abatibles.
- 5. SOLUCIÓN ACCESIBILIDAD NIVEL 2:** Definir si el Nivel 2 es de uso público (con acceso de clientes) o de uso exclusivo de personal. Si es de uso público, instalar ascensor o plataforma elevadora accesible conforme a DS 50/2015 y DDU 351. Si se restringe a personal, trasladar todos los servicios al público exclusivamente al Nivel 1.
- 6.**

★ INFORME FINAL

Remodelación • Providencia

OBSERVADO

29 de junio de 2026

/100

El proyecto consiste en la habilitación como restaurante de un inmueble de dos pisos existente en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia, con una ampliación menor de 17.90 m² en Nivel 2. Los parámetros urbanísticos de constructibilidad y ocupación de suelo se encuentran dentro de los márgenes permitidos según el cuadro normativo del propio expediente. Sin embargo, el proyecto presenta múltiples incumplimientos de criticidad ALTA que impiden su aprobación en el estado actual: (1) el Baño Universal del Nivel 1 tiene profundidad declarada de 1.55 m, inferior al mínimo de 1.70 m exigido por DS 50/2015; (2) el Nivel 2 de uso público no cuenta con acceso vertical accesible (ascensor o plataforma elevadora), siendo que aloja baños de clientes y oficinas de atención; (3) la pendiente de la rampa de acceso presenta contradicción interna en el plano, con un valor de 10.58% que supera el máximo de 8% permitido; (4) no se acredita la tramitación del cambio de destino de vivienda a restaurante ni la compatibilidad con la zona PRC; (5) la ubicación frente a una plaza en Providencia sugiere posible afectación patrimonial (ZEP o ICH) no verificada; (6) no se grafican sistemas de ventilación mecánica en cocinas, que son obligatorios para establecimientos de expendio de alimentos. Adicionalmente, existen múltiples observaciones de criticidad MEDIA relacionadas con documentación incompleta (cuadro de iluminación, dotación de estacionamientos, cuadro de

superficies por recinto, escaleras no acotadas) y de criticidad BAJA en presentación. El proyecto requiere correcciones de diseño y complementación documental significativas antes de su presentación a la DOM.

ALERTAS ESPECIALES

⚠ ALERTA PATRIMONIAL: El predio se ubica frente a Plaza Pedro de Valdivia en Providencia. El PRC de Providencia contempla Zonas de Edificación Patrimonial (ZEP) en sectores de valor histórico. Si el inmueble o el predio están afectos a ZEP o el edificio es un Inmueble de Conservación Histórica (ICH), toda demolición parcial, ampliación o cambio de destino requiere autorización previa del CMN y/o informe favorable de la DOM antes de iniciar cualquier obra. El expediente no acredita esta condición. Este punto debe resolverse con carácter urgente antes de la presentación del permiso.

⚠ ALERTA CAMBIO DE DESTINO: El proyecto implica el cambio de destino de vivienda a restaurante (equipamiento alimentación, clase 2.1.33 OGUC). Este cambio debe tramitarse ante la DOM de Providencia acreditando la compatibilidad del uso con la zona PRC y cumpliendo la normativa del nuevo destino en su totalidad, incluyendo accesibilidad universal completa, dotación sanitaria para el aforo, resistencia al fuego clase 'b', ventilación mecánica de cocinas y estacionamientos. El expediente actual no tramita explícitamente este cambio.

⚠ ALERTA CARGA DE OCUPACIÓN SUBESTIMADA: El estudio de carga de ocupación propuesto declara un total de 12 personas para todo el establecimiento. Aplicando la Tabla del Art. 4.2.4 OGUC al destino restaurante (1 persona/1.5 m² en zonas de comedor) y considerando la superficie total de zonas de atención y cocinas (estimada en más de 60 m²), la carga de ocupación real podría superar significativamente las 12 personas. Una carga subestimada impacta directamente en el número y ancho de salidas de emergencia, dotación de servicios higiénicos y dotación de estacionamientos, pudiendo invalidar toda la dimensión de los recintos actualmente proyectados.

⚠ ALERTA ACCESIBILIDAD CRÍTICA: El proyecto presenta tres incumplimientos simultáneos de accesibilidad universal que en conjunto configuran una inaccesibilidad estructural del establecimiento: (1) baño universal con dimensión insuficiente, (2) Nivel 2 de uso público sin acceso vertical accesible y (3) rampa de acceso con pendiente potencialmente excedida. Estos incumplimientos no pueden resolverse con documentación adicional y requieren rediseño de los recintos afectados.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✔ Normativa OGUC verificada
- ✔ Normativa LGUC verificada
- ✔ PRC Providencia aplicado
- ✔ 22 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.