

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

29 de junio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	29 de junio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	5	1	—
Evacuación y Seguridad	—	5	—
Ventilación e Iluminación	—	3	—
Normativa Urbanística	3	3	—
Documentación Faltante	—	3	—
Geometría y Presentación	—	—	2

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles, superficie propuesta ~316 m²) presenta múltiples observaciones de criticidad ALTA que impiden la aprobación DOM en su estado actual. Los principales incumplimientos detectados son: (1) Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05% (máximo 8%) y ancho de 1.30 m (mínimo 1.50 m), incumpliendo doblemente el Art. 4.1.7 OGUC y DDU 351; (2) Pasillo N1 de 1.40 m de ancho insuficiente para circulación accesible principal (mínimo 1.50 m); (3) Baños de clientes en N2 sin cabina accesible PRM acreditada ni puerta de 0.90 m mínimo; (4) Nivel 2 con afluencia de público (baños clientes) sin solución de accesibilidad universal (sin ascensor ni plataforma elevadora declarada); (5) Ausencia de Certificado de Informaciones Previas y falta de tramitación formal del cambio de destino; (6) Sin dotación de estacionamientos declarada. Como observaciones MEDIA destacan: falta de cuadro de iluminación y ventilación por recinto, ausencia de cotas de altura libre, escalera sin acotación de huella/contrahuella/ancho, cocinas sin sistema de extracción declarado, y posible condición patrimonial no verificada. El proyecto requiere correcciones de diseño y complemento de documentación sustancial antes de ser presentado a la DOM.

13	26	0
Incumplimientos	Observaciones	Resueltas

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación Existente	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 existentes sin intervención, sin relleno de color. Escala 1:100.	1	OK
Situación Propuesta — Plantas	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 propuestas con simbología de demolición (amarillo/se retira) y construcción nueva (rojo/se construye). Escala 1:50 en página 2, 1:100 en página 1.	1, 2	OK
Cuadros de Superficie y Carga de Ocupación	Resumen de superficies existente/propuesta, cuadro normativo con coeficientes, estudio de carga de ocupación por nivel y uso, desglose de superficies.	1	OK
Elevaciones y Corte	Elevación Norte, Sur (página 3), Elevación Este, Oeste (página 4), Corte A-A (página 3). Simbología de elementos nuevos en rojo.	3, 4	OK
Planta de Cubiertas	Situación propuesta de cubierta con indicación de pendientes y elementos nuevos.	3	OK
Plano de Emplazamiento y Croquis de Ubicación	Plano de emplazamiento escala 1:500 con rasantes, deslinde, línea de edificación. Croquis de ubicación escala 1:1000.	1, 2	OK
Simbología gráfica	Leyenda de simbología presente en páginas 1 y 2 indicando 'Se retira' y 'Se construye' con colores diferenciados.	1, 2	OK

Las plantas propuestas en página 1 están a escala 1:100 y en página 2 a escala 1:50. La doble presentación es válida pero puede generar confusión si las cotas no son consistentes entre ambas escalas. Se recomienda verificar coherencia de cotas entre ambas páginas.

§ Art. 5.1.6 OGUC – Condiciones de los planos

→ Verificar que cotas declaradas en página 1 (escala 1:100) sean consistentes con las de página 2 (escala 1:50). Indicar expresamente en carátula que la escala de trabajo normativa es 1:50.

No se presenta corte transversal adicional que muestre la relación interior entre Nivel 1 y Nivel 2, especialmente la escalera y la altura libre entre pisos.

§ Art. 5.1.6 OGUC – Contenido mínimo de expediente DOM

→ Incorporar al menos un corte transversal que muestre altura libre de piso a cielo en ambos niveles y desarrollo de escalera con cotas de huella, contrahuella y altura total.

Rampa acceso universal con pendiente mayor al permitido.

§ 4.1.7 OGUC

→ Modificar pendiente a máximo 8% y aumentar ancho a 1.5m.

BAJA

MEDIA

ALTA

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

21

Recintos identificados

2

Niveles procesados

7

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Planta Baja			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Terraza Frontal Izquierda	terrazza exterior	—	OK
Terraza Frontal Central	terrazza exterior	—	OK
Terraza Frontal Derecha	terrazza exterior	—	OK
Cocina - Terraza	cocina	—	OBSERVADO
Cocina Barra sin atención de público	cocina	—	OBSERVADO
Cocina Principal	cocina	—	OBSERVADO
Bodega	bodega	—	OK
Baño Universal	baño accesible	—	OBSERVADO
Baño Personal Hombres	baño personal	—	OK
Baño Personal Mujeres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal	baño personal	—	OK
Pasillo	circulación	—	OBSERVADO
Oficina	oficina	—	OK
Rampa Acceso Universal	acceso universal	—	INCUMPLE
NIVEL: Nivel 2 — Planta Alta			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Izquierda	bodega	—	OK
Bodega Derecha	bodega	—	OK
Baño Clientes Mujeres	baño clientes	—	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres	baño clientes	—	OBSERVADO
Pasillo	circulación	—	OK
Oficina Izquierda	oficina	—	OK
Oficina Derecha	oficina	—	OK

Rampa acceso universal con pendiente declarada de 10.05% incumple el máximo de 8% (1:12) establecido para rampas de acceso universal. Adicionalmente, ancho de 1.3m es inferior al mínimo de 1.50m exigido.

ALTA

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 222 – Accesibilidad Universal

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8% y ancho mínimo libre 1.50m. Incorporar descansos horizontales cada 9m de longitud. Verificar longitud total resultante y su viabilidad en el espacio disponible frente a Línea Oficial.

Baños de clientes en Nivel 2 no muestran claramente cabina accesible para personas con discapacidad (PRM) de dimensión mínima 1.55m x 1.55m interior. En restaurantes de uso público al menos una cabina por sexo debe ser accesible.

ALTA

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 222 – Accesibilidad en locales de uso público

→ Incorporar en cada baño de clientes al menos una cabina accesible de 1.55m x 1.55m interior mínimo, con barras de apoyo, puerta abatible hacia afuera o corredera, y espacio de aproximación lateral al WC.

Pasillo Nivel 1 con ancho de 1.4m es insuficiente si constituye la circulación principal accesible hacia el Baño Universal. DDU 222 exige 1.50m mínimo en circulaciones accesibles principales.

ALTA

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 222 – Circulaciones accesibles

→ Ampliar ancho libre del pasillo a 1.50m mínimo en el tramo que constituye la ruta accesible principal desde el acceso hasta el Baño Universal. Verificar si hay muros que se puedan retirar o reposicionar.

Baño Personal Mujeres con estimación OpenCV de 1.42m² inferior al mínimo referencial. Sin cota de superficie declarada en plano. Requiere verificación contra dimensiones inscritas.

MEDIA

§ Art. 4.1.7 OGUC – Dimensiones mínimas de recintos sanitarios

→ Declarar cotas interiores del Baño Personal Mujeres en plano. Si las dimensiones confirman superficie inferior a mínimo normativo, redimensionar el recinto.

Cocinas (principal, terraza y barra) no presentan indicación de sistema de ventilación o extracción mecánica en los planos de arquitectura. Para restaurantes esto es obligatorio.

MEDIA

§ Art. 4.5.3 OGUC § DS 977/96 MINSAL – Reglamento Sanitario de los Alimentos

→ Incorporar en planos indicación de ductos de extracción, campanas y sistema de ventilación mecánica en todas las cocinas. Presentar memoria de cálculo de renovaciones de aire o remitir a especialidad de climatización.

No se declaran cotas de superficie para la mayoría de los recintos directamente en las plantas propuestas. El cuadro de superficies en página 1 presenta totales por nivel pero no desglosa recinto a recinto.

BAJA

§ Art. 5.1.6 OGUC – Contenido planos de arquitectura

→ Incorporar cuadro de superficies desglosado por recinto en página 2 (escala de trabajo 1:50) o agregar superficies en cada recinto dentro de la planta.

Baño Universal dimensiones marginales.

MEDIA

§ 4.1.7 OGUC

→ Asegurar que el espacio libre de giro no esté obstaculizado.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Muros existentes	1	Muros existentes representados con línea continua gruesa sin relleno diferenciado en propuesta.	1, 2	OK
Muros nuevos (se construye)	1	Muros nuevos representados con trama roja/relleno rojo según simbología. Claramente diferenciados.	1, 2	OK
Elementos a demoler (se retira)	1	Elementos a demoler representados con trama amarilla según simbología. Claramente diferenciados.	1, 2	OK
Puertas	18	Puertas representadas con arco de apertura en ambos niveles. Sentido de apertura visible. Sin acotación explícita de ancho en todas las puertas.	2	OBSERVADO
Ventanas	8	Ventanas representadas con línea triple en planta. Presentes principalmente en Nivel 2 y en elevaciones.	2, 3, 4	OK
Escalera	1	Escalera entre Nivel 1 y Nivel 2 representada en planta con numeración de peldaños y flecha de subida. Sin cotas de huella y contrahuella declaradas en planta.	2	OBSERVADO
Rampa acceso universal	1	Rampa representada con pendiente declarada de 10.05%, ancho 1.3m. Incumple normativa de accesibilidad.	2	INCUMPLE
Cotas lineales	1	Cotas de anchos de recintos, retranqueos y dimensiones de elementos presentes en planta 1:50. Cobertura parcial — no todos los recintos cotados.	2	OBSERVADO

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Líneas de referencia (Deslinde, Límite Propiedad, Línea Edificación, Línea Oficial)	4	Líneas de referencia normativas presentes y rotuladas en ambas plantas propuestas.	2	OK
Puntos de Aplicación de Rasante	4	Puntos de aplicación de rasante indicados en planta con símbolo de círculo y rótulo. Presentes en ambos extremos de fachada.	2	OK
Elevaciones	4	Elevaciones Norte, Sur, Este y Oeste con rasantes a 70° indicadas, Línea de Edificación y elementos nuevos en rojo.	3, 4	OK
Corte longitudinal	1	Corte A-A representado en página 3 mostrando relación entre niveles y adiciones constructivas.	3	OK
Aparatos sanitarios	1	WC, lavamanos y duchas representados en baños de personal y baño universal. Baños de clientes Nivel 2 con representación esquemática.	2	OK

OBSERVACIONES — 5

No todas las puertas tienen el ancho declarado mediante cota en plano. Solo algunas puertas muestran dimensión (0.8m, 0.85m). Las demás quedan sin acotación explícita, especialmente puertas de cocinas y escalera.

§ Art. 4.2.3 OGUC – Anchos mínimos de puertas

§ Art. 5.1.6 OGUC – Contenido planos

→ Acotar el ancho de todas las puertas en planta, especialmente las de circulaciones de servicio, cocinas y salidas de evacuación. Mínimo 0.90m para puertas de evacuación en recintos de uso público (Art. 4.2.3 OGUC).

La escalera entre Nivel 1 y Nivel 2 no presenta cotas de huella, contrahuella, ancho de escalón ni altura total en la planta. Solo se indica número de peldaños.

§ Art. 4.2.2 OGUC – Escaleras

§ Art. 5.1.6 OGUC

→ Incorporar en planta o en corte A-A las cotas de huella mínima (0.28m), contrahuella máxima (0.18m) y ancho libre mínimo de escalera. Para restaurante verificar si aplica escala de evacuación con ancho mínimo 1.20m.

Cotas de altura libre de piso a cielo en Nivel 1 y Nivel 2 no se declaran en planta ni en los cortes presentados.

§ Art. 4.1.3 OGUC – Altura mínima de pisos

§ Art. 5.1.6 OGUC

→ Incorporar cotas de altura libre interior en corte A-A para ambos niveles. Mínimo 2.30m en recintos habitables y de uso público.

Cuadro de superficies en página 1 no desglosa superficies por recinto individual, solo por nivel (Exist./Prop./Total). Dificulta verificación normativa recinto a recinto.

§ Art. 5.1.6 OGUC – Contenido mínimo expediente DOM

→ Agregar columna de desglose por recinto en el cuadro de superficies o incorporar cuadro complementario con superficie de cada local.

Falta de detalles en representación de baños accesibles.

§ 4.1.7 OGUC

→ Dibujar cabinas accesibles claramente en plano.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapas — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 — Planta Baja	Zona de servicio (cocinas, bodegas, baños de personal), zona de circulación (pasillo, rampa, terraza), baño universal, oficina	—	Acceso principal desde Plaza Pedro de Valdivia mediante rampa y escalones a nivel. Comunicación vertical con Nivel 2 mediante escalera interior. Terrazas perimetrales en frente y lateral.
Nivel 2 — Planta Alta	Zona de servicio (bodegas), baños de clientes (hombres y mujeres), oficinas, pasillo de distribución	—	Acceso exclusivo desde escalera interior Nivel 1. Sin acceso exterior propio ni salida de emergencia independiente declarada en planos.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — Línea Oficial	OBSERVADO	Acceso a nivel indicado con pavimento podotáctil y rampa. La rampa incumple pendiente máxima (10.05% vs 8% máximo) y ancho mínimo (1.3m vs 1.5m mínimo). Requiere rediseño.
Escalera interior Nivel 1 a Nivel 2	OBSERVADO	Única vía de conexión vertical entre niveles. No se presentan cotas de huella, contrahuella ni ancho libre. Verificar si cumple condición de escalera de evacuación para uso público de restaurante.
Salida de emergencia Nivel 2	OBSERVADO	No se declara salida de emergencia independiente para Nivel 2. Si la carga de ocupación del nivel lo exige, se debe evaluar la necesidad de una segunda vía de evacuación según DS 594 y OGUC Art. 4.2.8.

Elemento	Estado	Nota
Terrazas exteriores Nivel 1	OK	Terrazas perimetrales en Nivel 1 actúan como zona de evacuación exterior. Pavimento podotáctil indicado en terraza frontal. Verificar que el ancho libre de paso entre terrazas y la vía pública sea suficiente.

OBSERVACIONES — 4

El Nivel 2 aparenta tener uso mixto (bodegas + baños clientes + oficinas) sin una zona de atención de público claramente delimitada. Si el Nivel 2 tiene afluencia de público (acceso a baños de clientes), se debe garantizar accesibilidad universal al nivel, actualmente no resuelta (no hay ascensor ni plataforma elevadora declarada).

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 222 – Accesibilidad en edificios de uso público

→ Si los baños de clientes en Nivel 2 son de uso público del restaurante, incorporar solución de accesibilidad vertical (ascensor o plataforma salvaescaleras) para PRM o reubicar baños de clientes en Nivel 1 accesible. Alternativamente, acreditar que la atención al público se concentra en Nivel 1 con baños accesibles suficientes.

No se declara sistema de detección y alarma de incendios ni red húmeda/seca en planos de arquitectura. Para restaurante con dos niveles y carga de ocupación indicada en estudio, esto puede ser exigible.

§ DS 594 MINSAL § OGUC Art. 4.3 – Condiciones de seguridad contra incendio

→ Incorporar referencia a especialidad de instalaciones de protección contra incendios o incluir en planos la ubicación de extintores, detectores y red húmeda según carga de ocupación y superficie del proyecto.

Las oficinas en ambos niveles no tienen uso claramente vinculado al restaurante. Si son arrendadas o de uso independiente, pueden requerir tramitación separada o aclaración de destino en cuadro normativo.

§ Art. 5.1.2 OGUC – Destino de las edificaciones

→ Aclarar en memoria o cuadro normativo el destino de las oficinas y su relación funcional con el restaurante. Si son independientes, verificar si el coeficiente de constructibilidad y las rasantes aplican por separado.

Rampa accesible no cumple con normativa.

§ 4.1.7 OGUC

→ Modificar pendiente y aumentar ancho.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Universal	baño accesible	3.5	2.4025	VERIFICAR	Art. 4.1.7 OGUC; DDU 351
Baño Personal Mujeres (staff)	baño personal	1.42	1.5	VERIFICAR	Art. 4.1.7 OGUC
Baño Personal Hombres (staff)	baño personal	3	1.5	SI	Art. 4.1.7 OGUC
Baño Personal adicional (staff)	baño personal	2.5	1.5	SI	Art. 4.1.7 OGUC
Baño Clientes Mujeres (N2)	baño uso público	6	2.4025	VERIFICAR	Art. 4.1.7 OGUC; DDU 351
Baño Clientes Hombres (N2)	baño uso público	5.5	2.4025	VERIFICAR	Art. 4.1.7 OGUC; DDU 351
Cocina Principal N1	cocina	20	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC; DS 977/96 MINSAL
Cocina Barra sin atención público	cocina	10	0	VERIFICAR	Art. 4.1.1 OGUC; DS 977/96 MINSAL
Cocina - Terraza	cocina	18	0	VERIFICAR	Art. 4.1.1 OGUC
Bodega N1	bodega	8	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC
Bodega N2 Izquierda	bodega	9	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC
Bodega N2 Derecha	bodega	7	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC
Pasillo N1	circulación	15	0	VERIFICAR	Art. 4.2.5 OGUC; Art. 4.1.7 OGUC
Pasillo N2	circulación	12	0	VERIFICAR	Art. 4.2.5 OGUC
Oficina N1	oficina	8	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC
Oficina N2 Izquierda	oficina	10	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC
Oficina N2 Derecha	oficina	10	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC
Terraza Frontal N1	terrazza	30	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Terraza Lateral Izquierda N1	terrazza	12	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC
Terraza Lateral Derecha N1	terrazza	12	0	SI	Art. 4.1.1 OGUC

OBSERVACIONES — 4

Baño Personal Mujeres (staff) presenta estimación OpenCV de 1.42 m², inferior al mínimo referencial de 1.50 m² para recintos sanitarios. No se declara cota de superficie en plano. Si la dimensión real confirma este valor, el recinto incumple la superficie mínima exigible.

§ Art. 4.1.7 OGUC

→ Declarar cotas explícitas del recinto en planta propuesta escala 1:50 y verificar que la superficie interior libre sea ≥ 1.50 m². Si es menor, ampliar recinto o justificar con dimensiones de aparatos sanitarios.

Los baños de clientes en Nivel 2 (Mujeres y Hombres) no muestran cabina accesible para persona en silla de ruedas (PRM) de dimensión mínima 1.55m × 1.55m interior libre. En locales de uso público al menos una cabina por sexo debe ser accesible. Las áreas totales de ~6 m² y ~5.5 m² podrían ser suficientes si se redistribuyen, pero el plano no lo acredita.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 351

→ Rediseñar baños de clientes N2 incorporando cabina accesible PRM mínima 1.55m × 1.55m interior con puerta de 0.90m mínimo abriendo hacia afuera o corredera, barra de apoyo y lavatorio a altura accesible. Graficarlo y acotarlo explícitamente en planta.

El Baño Universal (N1) presenta ancho acotado de 1.55 m que es marginal para el espacio libre de giro de silla de ruedas (diámetro libre mínimo 1.50m). La superficie estimada es ~3.5 m² pero sin verificación de que el espacio de giro libre quede despejado de aparatos, muebles o batiente de puerta.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 351

→ Incorporar en planta acotada la verificación del círculo de giro de 1.50m de diámetro libre, indicando que la puerta abre hacia afuera o es corredera y que los aparatos sanitarios no invaden el área de giro.

El cuadro de superficies presentado en página 1 desglosa solo totales por nivel (Existente/Propuesta/Total) sin detallar superficie por recinto individual, lo que impide verificación normativa recinto a recinto por parte de la DOM.

§ Art. 5.1.6 OGUC

→ Incorporar cuadro de superficies desglosado por recinto para ambos niveles propuestos, indicando uso, superficie y programa completo del local.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa Acceso Universal (pendiente)	1.3	1.5	Art. 4.1.7 OGUC; DDU 351	NO
Rampa Acceso Universal (pendiente % declarada)	10.05	8	Art. 4.1.7 OGUC; DDU 351	NO
Pasillo N1 (ancho libre)	1.4	1.5	Art. 4.1.7 OGUC; DDU 351	NO
Pasillo N2 (ancho libre)	0	1.2	Art. 4.2.5 OGUC	VERIFICAR
Escalera N1-N2 (ancho libre)	0	1.2	Art. 4.2.2 OGUC	VERIFICAR
Escalera N1-N2 (huella/contrahuella)	0	0.28	Art. 4.2.2 OGUC	VERIFICAR
Puerta acceso principal (ancho libre)	0	0.9	Art. 4.1.7 OGUC	VERIFICAR
Puertas baños clientes N2	0.8	0.9	Art. 4.1.7 OGUC; DDU 351	VERIFICAR
Puertas baños staff	0.8	0.8	Art. 4.2.3 OGUC	SI
Puertas cocinas y bodegas (sin cota)	0	0.8	Art. 4.2.3 OGUC	VERIFICAR
Pasamanos escalera	0	0	Art. 4.2.7 OGUC	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 6

La rampa de acceso universal presenta pendiente declarada de 10.05% en plano, que supera el máximo de 8% (relación 1:12) exigido por la normativa de accesibilidad universal. Adicionalmente, el ancho acotado de 1.30 m es inferior al mínimo de 1.50 m exigido para rampas accesibles. Ambos parámetros incumplen simultáneamente.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 351

→ Rediseñar la rampa de acceso universal con pendiente máxima 8% (idealmente 6-7%) y ancho libre mínimo de 1.50 m. Si el espacio no permite la longitud requerida para la pendiente, evaluar plataforma elevadora o rampa en tramo con descansos cada 9 m máximo. Acotar explícitamente pendiente, ancho y longitud en plano.

El pasillo del Nivel 1, con ancho acotado de 1.40 m, constituye la circulación principal que conecta el acceso al Baño Universal (recinto de uso público accesible). El ancho mínimo para circulaciones accesibles principales en edificios de uso público es 1.50 m según DDU 351 y Art. 4.1.7 OGUC. El valor de 1.40 m incumple este requisito.

ALTA

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 351

→ Ampliar el ancho libre del pasillo N1 a un mínimo de 1.50 m en todo su desarrollo. Verificar que mobiliario, equipamiento u otros elementos no reduzcan el paso libre bajo 1.50 m.

La escalera entre Nivel 1 y Nivel 2 no presenta en planta cotas de ancho libre, huella, contrahuella ni altura total de tramo. Solo se indica el número de peldaños. Para uso público (acceso a baños de clientes N2), el ancho mínimo es 1.20 m y la huella mínima es 0.28 m con contrahuella máxima de 0.18 m.

MEDIA

§ Art. 4.2.2 OGUC

→ Incorporar en planta y en corte A-A las cotas de ancho libre, huella, contrahuella y altura total de la escalera. Verificar que huella ≥ 0.28 m y contrahuella ≤ 0.18 m, y que el ancho libre ≥ 1.20 m.

No se grafican ni acotan pasamanos en la escalera entre N1 y N2. La OGUC exige pasamanos en ambos lados de escaleras de uso común en edificaciones de uso público.

MEDIA

§ Art. 4.2.7 OGUC

→ Graficar y acotar pasamanos en ambos costados de la escalera en planta y corte, indicando altura (0.85 m – 0.95 m), tipo de anclaje y prolongación en arranque y llegada.

Las puertas de los baños de clientes en N2 presentan ancho acotado de 0.80 m. Para locales de uso público con acceso de PRM, las puertas de cabinas accesibles deben tener ancho mínimo libre de 0.90 m.

ALTA

§ Art. 4.1.7 OGUC

→ Ampliar puertas de cabinas accesibles en baños de clientes N2 a un mínimo de 0.90 m de ancho libre. Indicar sentido de apertura (hacia afuera) o cambiar a puerta corredera.

Varias puertas interiores (cocinas, bodegas, escalera) no presentan cota de ancho en plano. No es posible verificar cumplimiento de anchos mínimos para evacuación y uso.

MEDIA

§ Art. 4.2.3 OGUC § Art. 5.1.6 OGUC

→ Acotar el ancho libre de todas las puertas en las plantas a escala 1:50. Verificar que puertas de evacuación cumplan anchos mínimos según carga de ocupación.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina Principal N1	0	20	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Cocina Barra sin atención público	0	10	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Cocina - Terraza	0	18	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Baño Universal	0	3.5	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Baño Personal Hombres (staff)	0	3	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Baño Personal Mujeres (staff)	0	1.42	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Baño Personal adicional	0	2.5	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Baño Clientes Mujeres N2	0	6	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Baño Clientes Hombres N2	0	5.5	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Oficina N1	0	8	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Oficina N2 Izquierda	0	10	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Oficina N2 Derecha	0	10	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Pasillo N1	0	15	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Bodega N1	0	8	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Bodega N2 Izquierda	0	9	1/6	<button>VERIFICAR</button>
Bodega N2 Derecha	0	7	1/6	<button>VERIFICAR</button>

Ninguno de los planos de arquitectura presentados incluye un cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto. No se grafican superficies de vano ni se declaran áreas de abertura para verificar el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto habitable. La DOM exige este cuadro para la aprobación del expediente.

§ Art. 4.1.2 OGUC

§ Art. 4.5.7 OGUC

§ Art. 5.1.6 OGUC

→ Incorporar cuadro de iluminación y ventilación natural en el expediente, indicando por cada recinto: área del recinto, área de vano requerida (1/6 del área), área de vano proyectada y cumplimiento. Graficar vanos en planta con acotación de ancho y altura.

Las tres cocinas (principal, barra y terraza) no presentan indicación de sistema de ventilación o extracción mecánica en los planos de arquitectura. Para locales de servicio de alimentos, la extracción mecánica con filtros de grasa y campana extractora es obligatoria según el Reglamento Sanitario de los Alimentos y normativa OGUC.

§ Art. 4.1.3 OGUC

§ Art. 4.5.3 OGUC

§ DS 977/96 MINSAL

→ Incorporar en planos esquema de ventilación mecánica de cocinas indicando campana extractora, ducto de extracción, filtros de grasa, capacidad de extracción en m³/h y punto de descarga al exterior. Coordinar con proyecto de instalaciones mecánicas.

Los baños de staff (Hombres, Mujeres y adicional) y los baños de clientes N2 no presentan indicación de ventilación natural ni ducto de extracción mecánica. Si los baños no tienen ventana al exterior, deben contar con ducto de ventilación individual o colectivo conforme al Art. 4.1.3 OGUC.

§ Art. 4.1.3 OGUC

→ Verificar en planta si los baños tienen ventana al exterior. Si no la tienen, declarar ducto de ventilación mecánica indicando dimensión, tiraje y punto de descarga. Graficarlo en planta y corte.

No se declaran cotas de altura libre de piso a cielo en ningún recinto de los niveles propuestos. Los cortes presentados (Corte A-A en página 3) no contienen cotas de altura libre interior verificables. El mínimo es 2.30 m en recintos habitables y 2.20 m en baños y cocinas.

§ Art. 4.2.6 OGUC

§ Art. 4.2.7 OGUC

→ Incorporar cotas de altura libre de piso a cielo en el corte A-A para ambos niveles, indicando cota de piso terminado, cota de cielo y altura libre resultante. Verificar cumplimiento de mínimos normativos.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa D — Normativa Urbanística

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Capa 2 - D/D

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC	PRC Providencia 2007	No declarado en expediente (predio en plaza Pedro de Valdivia — verificar si aplica ZEP u otra zona)	VERIFICAR
Uso de suelo / Destino	LGUC Art. 57-59; PRC Providencia	Cambio de destino: vivienda existente a restaurante. No se adjunta certificado de informaciones previas con uso de suelo permitido.	VERIFICAR
Coefficiente de Constructibilidad (CC)	PRC Providencia; OGUC Art. 2.6.1	Superficie total propuesta: ~316 m² (según cuadro p.1). Superficie terreno: ~396 m². CC resultante: ~0.80. Según zona aplicable verificar.	VERIFICAR
Coefficiente de Ocupación de Suelo (COS)	PRC Providencia; OGUC Art. 2.6.1	No declarado en cuadro normativo. Verificar contra zona aplicable.	VERIFICAR
Altura máxima / Número de pisos	PRC Providencia; OGUC Art. 2.6.1	2 pisos existentes + ampliación horizontal propuesta. Elevaciones muestran 2 pisos. Verificar contra zona.	VERIFICAR
Rasante Norte (Elevación Norte)	OGUC Art. 2.6.1; PRC Providencia	Rasante declarada 70°. Se grafican puntos de aplicación de rasante en planta. Verificar cumplimiento en elevación con ampliación propuesta (sector hatching rojo).	VERIFICAR
Rasante Sur (Elevación Sur)	OGUC Art. 2.6.1; PRC Providencia	Rasante declarada 70°. Ampliación propuesta en N2 sector sur (hatching rojo en elevación sur). Verificar cumplimiento.	VERIFICAR
Rasante Este (Elevación Este)	OGUC Art. 2.6.1; PRC Providencia	70° declarado. Ampliación propuesta visible en elevación este. Verificar cumplimiento.	VERIFICAR
Rasante Oeste (Elevación Oeste)	OGUC Art. 2.6.1; PRC Providencia	No se indica ángulo de rasante en Elevación Oeste (página 4). Verificar.	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde Norte	OGUC Art. 2.6.3; PRC Providencia	Deslinde Límite Propiedad graficado. Ampliaciones propuestas parecen llegar al deslinde. Verificar si aplica adosamiento o distanciamiento mínimo.	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde Sur	OGUC Art. 2.6.3; PRC Providencia	Similar al deslinde norte. Verificar.	VERIFICAR
Línea de Edificación / Línea Oficial	PRC Providencia; OGUC Art. 2.6.1	Línea de Edificación y Línea Oficial graficadas en planta. Distancia libre de 5 m a Línea Oficial declarada. Verificar contra norma PRC.	VERIFICAR

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Dotación de estacionamientos vehículos	OGUC Art. 2.4.1; PRC Providencia	No se declaran estacionamientos en expediente. Para restaurante con carga de ocupación de ~32 personas (según cuadro p.1) se exige dotación según PRC. No acreditado.	OBSERVADO
Dotación estacionamientos discapacidad	OGUC Art. 2.4.1; DDU 351	No declarado en expediente.	OBSERVADO
Dotación estacionamientos bicicletas	OGUC Art. 2.4.1 bis; PRC Providencia	No declarado en expediente.	OBSERVADO
Protección patrimonial / ZEP	LGUC Art. 60; PRC Providencia Art. 4.3.02	El predio enfrenta Plaza Pedro de Valdivia. Sector puede corresponder a Zona ZEP. El expediente no incluye certificado de informaciones previas ni pronunciamiento patrimonial. Verificar.	VERIFICAR
Cambio de destino tramitado	LGUC Art. 57-59; Art. 116	El expediente corresponde a habilitación de restaurante en inmueble previamente de otro uso. No se adjunta tramitación formal de cambio de destino ni cumplimiento del nuevo destino acreditado ante DOM.	OBSERVADO
Permiso de construcción (alteración/ampliación)	LGUC Art. 116	El expediente presenta planos para aprobación DOM. Se entiende que se tramita permiso. Verificar que solicitud formal esté completa con todos los antecedentes exigidos.	VERIFICAR
Aporte al espacio público (Ley 20.958)	DDU 447; Ley 20.958	Cambio de destino y ampliación pueden generar obligación de aporte al espacio público. No se declara en expediente.	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 6

El expediente no adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP) que acredite la zona PRC aplicable, uso de suelo permitido, coeficientes normativos (CC, COS), altura máxima, rasantes, líneas de edificación y demás parámetros urbanísticos. Sin este documento es imposible verificar cumplimiento normativo urbanístico completo. § LGUC Art. 116 § OGUC Art. 1.4.7 § DDU 176 → Obtener y adjuntar Certificado de Informaciones Previas vigente emitido por la DOM de Providencia antes de presentar el expediente. El CIP debe confirmar zona, usos de suelo permitidos y todos los parámetros aplicables.	ALTA
El proyecto corresponde a cambio de destino de inmueble (de uso residencial a restaurante). No se adjunta documentación que acredite que el uso 'restaurante' es compatible con la zona PRC del predio y que se ha tramitado formalmente el cambio de destino ante la DOM, incluyendo cumplimiento de todas las normas del nuevo uso. § LGUC Art. 57-59 § Art. 116 → Tramitar y acreditar el cambio de destino ante la DOM de Providencia, adjuntando documentación que demuestre compatibilidad del uso restaurante con la zona PRC y cumplimiento de todas las normas aplicables al nuevo destino (sanitarias, accesibilidad, incendio, etc.).	ALTA
No se declara dotación de estacionamientos para vehículos (incluyendo plazas para PRM) ni para bicicletas. Para un restaurante con la carga de ocupación declarada (~32 personas), el PRC de Providencia y el Art. 2.4.1 OGUC establecen exigencias de dotación mínima. La falta de estacionamientos o justificación de exención debe resolverse antes de la aprobación. § OGUC Art. 2.4.1 § Art. 2.4.1 bis § DDU 351 → Verificar en CIP la dotación de estacionamientos exigida para restaurante en la zona PRC. Si no es posible proveerlos en el predio, gestionar solución alternativa según Art. 2.4.2 OGUC o acreditar exención. Incluir al menos 1 plaza para PRM si se requieren estacionamientos.	ALTA
El predio enfrenta la Plaza Pedro de Valdivia, en un sector del barrio Pedro de Valdivia que puede corresponder a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRC de Providencia. Si el inmueble o la zona tienen reconocimiento patrimonial, la intervención requiere pronunciamiento especial del CMN o restricciones adicionales del PRC. § LGUC Art. 60 § PRC Providencia Art. 4.3.02 → Verificar en CIP si el predio está en zona ZEP o si el inmueble tiene reconocimiento patrimonial. Si corresponde, obtener pronunciamiento del CMN o de la DOM según el tipo de protección y ajustar el proyecto a las restricciones aplicables.	MEDIA
Las ampliaciones propuestas en Nivel 2 (hatchings rojos en elevaciones Norte, Sur y Este) se acercan o coinciden con los deslindes de propiedad. No se verifica si la zona PRC permite adosamiento a deslindes o exige distanciamientos mínimos. La rasante Oeste no presenta ángulo declarado en la Elevación Oeste (página 4). § OGUC Art. 2.6.1 § Art. 2.6.2 § Art. 2.6.3 → Una vez obtenido el CIP, verificar el tipo de agrupamiento permitido y los distanciamientos mínimos a deslindes. Indicar en elevación Oeste el ángulo de rasante aplicable y verificar cumplimiento con la ampliación propuesta.	MEDIA
El proyecto puede generar obligación de Aporte al Espacio Público según la Ley 20.958 y DDU 447, considerando el cambio de destino y la ampliación de superficies. Este aspecto no se declara ni analiza en el expediente. § Ley 20.958 § DDU 447 → Evaluar si el proyecto supera los umbrales que generan obligación de aporte al espacio público según DDU 447. Si corresponde, tramitar el aporte ante la DOM de Providencia.	MEDIA

INCUMPLIMIENTOS — 13

Separación

Rampa acceso universal con pendiente mayor al permitido.

§ 4.1.7 OGUC

→ Modificar pendiente a máximo 8% y aumentar ancho a 1.5m.

Reconocimiento

Rampa acceso universal con pendiente declarada de 10.05% incumple el máximo de 8% (1:12) establecido para rampas de acceso universal. Adicionalmente, ancho de 1.3m es inferior al mínimo de 1.50m exigido.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 222 – Accesibilidad Universal

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8% y ancho mínimo libre 1.50m. Incorporar descansos horizontales cada 9m de longitud. Verificar longitud total resultante y su viabilidad en el espacio disponible frente a Línea Oficial.

Reconocimiento

Baños de clientes en Nivel 2 no muestran claramente cabina accesible para personas con discapacidad (PRM) de dimensión mínima 1.55m x 1.55m interior. En restaurantes de uso público al menos una cabina por sexo debe ser accesible.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 222 – Accesibilidad en locales de uso público

→ Incorporar en cada baño de clientes al menos una cabina accesible de 1.55m x 1.55m interior mínimo, con barras de apoyo, puerta abatible hacia afuera o corredera, y espacio de aproximación lateral al WC.

Reconocimiento

Pasillo Nivel 1 con ancho de 1.4m es insuficiente si constituye la circulación principal accesible hacia el Baño Universal. DDU 222 exige 1.50m mínimo en circulaciones accesibles principales.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 222 – Circulaciones accesibles

→ Ampliar ancho libre del pasillo a 1.50m mínimo en el tramo que constituye la ruta accesible principal desde el acceso hasta el Baño Universal. Verificar si hay muros que se puedan retirar o reposicionar.

Modelo

El Nivel 2 aparenta tener uso mixto (bodegas + baños clientes + oficinas) sin una zona de atención de público claramente delimitada. Si el Nivel 2 tiene afluencia de público (acceso a baños de clientes), se debe garantizar accesibilidad universal al nivel, actualmente no resuelta (no hay ascensor ni plataforma elevadora declarada).

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 222 – Accesibilidad en edificios de uso público

→ Si los baños de clientes en Nivel 2 son de uso público del restaurante, incorporar solución de accesibilidad vertical (ascensor o plataforma salvaescaleras) para PRM o reubicar baños de clientes en Nivel 1 accesible. Alternativamente, acreditar que la atención al público se concentra en Nivel 1 con baños accesibles suficientes.

Modelo

Rampa accesible no cumple con normativa.

§ 4.1.7 OGUC

→ Modificar pendiente y aumentar ancho.

Recintos

Los baños de clientes en Nivel 2 (Mujeres y Hombres) no muestran cabina accesible para persona en silla de ruedas (PRM) de dimensión mínima 1.55m × 1.55m interior libre. En locales de uso público al menos una cabina por sexo debe ser accesible. Las áreas totales de ~6 m² y ~5.5 m² podrían ser suficientes si se redistribuyen, pero el plano no lo acredita.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 351

→ Rediseñar baños de clientes N2 incorporando cabina accesible PRM mínima 1.55m × 1.55m interior con puerta de 0.90m mínimo abriendo hacia afuera o corredera, barra de apoyo y lavatorio a altura accesible. Graficarlo y acotarlo explícitamente en planta.

Circulaciones

La rampa de acceso universal presenta pendiente declarada de 10.05% en plano, que supera el máximo de 8% (relación 1:12) exigido por la normativa de accesibilidad universal. Adicionalmente, el ancho acotado de 1.30 m es inferior al mínimo de 1.50 m exigido para rampas accesibles. Ambos parámetros incumplen simultáneamente.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 351

→ Rediseñar la rampa de acceso universal con pendiente máxima 8% (idealmente 6-7%) y ancho libre mínimo de 1.50 m. Si el espacio no permite la longitud requerida para la pendiente, evaluar plataforma elevadora o rampa en tramo con descansos cada 9 m máximo. Acotar explícitamente pendiente, ancho y longitud en plano.

Circulaciones

El pasillo del Nivel 1, con ancho acotado de 1.40 m, constituye la circulación principal que conecta el acceso al Baño Universal (recinto de uso público accesible). El ancho mínimo para circulaciones accesibles principales en edificios de uso público es 1.50 m según DDU 351 y Art. 4.1.7 OGUC. El valor de 1.40 m incumple este requisito.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 351

→ Ampliar el ancho libre del pasillo N1 a un mínimo de 1.50 m en todo su desarrollo. Verificar que mobiliario, equipamiento u otros elementos no reduzcan el paso libre bajo 1.50 m.

Circulaciones

Las puertas de los baños de clientes en N2 presentan ancho acotado de 0.80 m. Para locales de uso público con acceso de PRM, las puertas de cabinas accesibles deben tener ancho mínimo libre de 0.90 m.

§ Art. 4.1.7 OGUC § DDU 351

→ Ampliar puertas de cabinas accesibles en baños de clientes N2 a un mínimo de 0.90 m de ancho libre. Indicar sentido de apertura (hacia afuera) o cambiar a puerta corredera.

Urbanística

El expediente no adjunta Certificado de Informaciones Previas (CIP) que acredite la zona PRC aplicable, uso de suelo permitido, coeficientes normativos (CC, COS), altura máxima, rasantes, líneas de edificación y demás parámetros urbanísticos. Sin este documento es imposible verificar cumplimiento normativo urbanístico completo.

§ LGUC Art. 116 § OGUC Art. 1.4.7 § DDU 176

→ Obtener y adjuntar Certificado de Informaciones Previas vigente emitido por la DOM de Providencia antes de presentar el expediente. El CIP debe confirmar zona, usos de suelo permitidos y todos los parámetros aplicables.

Urbanística

El proyecto corresponde a cambio de destino de inmueble (de uso residencial a restaurante). No se adjunta documentación que acredite que el uso 'restaurante' es compatible con la zona PRC del predio y que se ha tramitado formalmente el cambio de destino ante la DOM, incluyendo cumplimiento de todas las normas del nuevo uso.

§ LGUC Art. 57-59 § Art. 116

→ Tramitar y acreditar el cambio de destino ante la DOM de Providencia, adjuntando documentación que demuestre compatibilidad del uso restaurante con la zona PRC y cumplimiento de todas las normas aplicables al nuevo destino (sanitarias, accesibilidad, incendio, etc.).

Urbanística

No se declara dotación de estacionamientos para vehículos (incluyendo plazas para PRM) ni para bicicletas. Para un restaurante con la carga de ocupación declarada (~32 personas), el PRC de Providencia y el Art. 2.4.1 OGUC establecen exigencias de dotación mínima. La falta de estacionamientos o justificación de exención debe resolverse antes de la aprobación.

§ OGUC Art. 2.4.1 § Art. 2.4.1 bis § DDU 351

→ Verificar en CIP la dotación de estacionamientos exigida para restaurante en la zona PRC. Si no es posible proveerlos en el predio, gestionar solución alternativa según Art. 2.4.2 OGUC o acreditar exención. Incluir al menos 1 plaza para PRM si se requieren estacionamientos.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 26

Etapas	Descripción	Criticidad	Artículo
Separación	Las plantas propuestas en página 1 están a escala 1:100 y en página 2 a escala 1:50. La doble presentación es válida pero puede generar confusión si las cotas no son consistentes entre ambas escalas. Se recomienda verificar coherencia de cotas entre ambas páginas.	OK	Art. 5.1.6 OGUC – Condiciones de los planos
Separación	No se presenta corte transversal adicional que muestre la relación interior entre Nivel 1 y Nivel 2, especialmente la escalera y la altura libre entre pisos.	OBSERVADO	Art. 5.1.6 OGUC – Contenido mínimo de expediente DOM
Reconocimiento	Baño Personal Mujeres con estimación OpenCV de 1.42m² inferior al mínimo referencial. Sin cota de superficie declarada en plano. Requiere verificación contra dimensiones inscritas.	OBSERVADO	Art. 4.1.7 OGUC – Dimensiones mínimas de recintos sanitarios
Reconocimiento	Cocinas (principal, terraza y barra) no presentan indicación de sistema de ventilación o extracción mecánica en los planos de arquitectura. Para restaurantes esto es obligatorio.	OBSERVADO	Art. 4.5.3 OGUC; DS 977/96 MINSAL – Reglamento Sanitario de los Alimentos
Reconocimiento	No se declaran cotas de superficie para la mayoría de los recintos directamente en las plantas propuestas. El cuadro de superficies en página 1 presenta totales por nivel pero no desglosa recinto a recinto.	OK	Art. 5.1.6 OGUC – Contenido planos de arquitectura
Reconocimiento	Baño Universal dimensiones marginales.	OBSERVADO	4.1.7 OGUC
Vectorización	No todas las puertas tienen el ancho declarado mediante cota en plano. Solo algunas puertas muestran dimensión (0.8m, 0.85m). Las demás quedan sin acotación explícita, especialmente puertas de cocinas y escalera.	OBSERVADO	Art. 4.2.3 OGUC – Anchos mínimos de puertas; Art. 5.1.6 OGUC – Contenido planos
Vectorización	La escalera entre Nivel 1 y Nivel 2 no presenta cotas de huella, contrahuella, ancho de escalón ni altura total en la planta. Solo se indica número de peldaños.	OBSERVADO	Art. 4.2.2 OGUC – Escaleras; Art. 5.1.6 OGUC
Vectorización	Cotas de altura libre de piso a cielo en Nivel 1 y Nivel 2 no se declaran en planta ni en los cortes presentados.	OBSERVADO	Art. 4.1.3 OGUC – Altura mínima de pisos; Art. 5.1.6 OGUC
Vectorización	Cuadro de superficies en página 1 no desglosa superficies por recinto individual, solo por nivel (Exist./Prop./Total). Dificulta verificación normativa recinto a recinto.	OK	Art. 5.1.6 OGUC – Contenido mínimo expediente DOM
Vectorización	Falta de detalles en representación de baños accesibles.	OBSERVADO	4.1.7 OGUC
Modelo	No se declara sistema de detección y alarma de incendios ni red húmeda/seca en planos de arquitectura. Para restaurante con dos niveles y carga de ocupación indicada en estudio, esto puede ser exigible.	OBSERVADO	DS 594 MINSAL; OGUC Art. 4.3 – Condiciones de seguridad contra incendio
Modelo	Las oficinas en ambos niveles no tienen uso claramente vinculado al restaurante. Si son arrendadas o de uso independiente, pueden requerir tramitación separada o aclaración de destino en cuadro normativo.	OK	Art. 5.1.2 OGUC – Destino de las edificaciones

Etapa	Descripción	Criticidad	Artículo
Recintos	Baño Personal Mujeres (staff) presenta estimación OpenCV de 1.42 m², inferior al mínimo referencial de 1.50 m² para recintos sanitarios. No se declara cota de superficie en plano. Si la dimensión real confirma este valor, el recinto incumple la superficie mínima exigible.	OBSERVADO	Art. 4.1.7 OGUC
Recintos	El Baño Universal (N1) presenta ancho acotado de 1.55 m que es marginal para el espacio libre de giro de silla de ruedas (diámetro libre mínimo 1.50m). La superficie estimada es ~3.5 m² pero sin verificación de que el espacio de giro libre quede despejado de aparatos, muebles o batiente de puerta.	OBSERVADO	Art. 4.1.7 OGUC; DDU 351
Recintos	El cuadro de superficies presentado en página 1 desglosa solo totales por nivel (Existente/Propuesta/Total) sin detallar superficie por recinto individual, lo que impide verificación normativa recinto a recinto por parte de la DOM.	OK	Art. 5.1.6 OGUC
Circulaciones	La escalera entre Nivel 1 y Nivel 2 no presenta en planta cotas de ancho libre, huella, contrahuella ni altura total de tramo. Solo se indica el número de peldaños. Para uso público (acceso a baños de clientes N2), el ancho mínimo es 1.20 m y la huella mínima es 0.28 m con contrahuella máxima de 0.18 m.	OBSERVADO	Art. 4.2.2 OGUC
Circulaciones	No se grafican ni acotan pasamanos en la escalera entre N1 y N2. La OGUC exige pasamanos en ambos lados de escaleras de uso común en edificaciones de uso público.	OBSERVADO	Art. 4.2.7 OGUC
Circulaciones	Varias puertas interiores (cocinas, bodegas, escalera) no presentan cota de ancho en plano. No es posible verificar cumplimiento de anchos mínimos para evacuación y uso.	OBSERVADO	Art. 4.2.3 OGUC; Art. 5.1.6 OGUC
Iluminación	Ninguno de los planos de arquitectura presentados incluye un cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto. No se grafican superficies de vano ni se declaran áreas de abertura para verificar el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto habitable. La DOM exige este cuadro para la aprobación del expediente.	OBSERVADO	Art. 4.1.2 OGUC; Art. 4.5.7 OGUC; Art. 5.1.6 OGUC
Iluminación	Las tres cocinas (principal, barra y terraza) no presentan indicación de sistema de ventilación o extracción mecánica en los planos de arquitectura. Para locales de servicio de alimentos, la extracción mecánica con filtros de grasa y campana extractora es obligatoria según el Reglamento Sanitario de los Alimentos y normativa OGUC.	OBSERVADO	Art. 4.1.3 OGUC; Art. 4.5.3 OGUC; DS 977/96 MINSAL
Iluminación	Los baños de staff (Hombres, Mujeres y adicional) y los baños de clientes N2 no presentan indicación de ventilación natural ni ducto de extracción mecánica. Si los baños no tienen ventana al exterior, deben contar con ducto de ventilación individual o colectivo conforme al Art. 4.1.3 OGUC.	OBSERVADO	Art. 4.1.3 OGUC
Iluminación	No se declaran cotas de altura libre de piso a cielo en ningún recinto de los niveles propuestos. Los cortes presentados (Corte A-A en página 3) no contienen cotas de altura libre interior verificables. El mínimo es 2.30 m en recintos habitables y 2.20 m en baños y cocinas.	OBSERVADO	Art. 4.2.6 OGUC; Art. 4.2.7 OGUC
Urbanística	El predio enfrenta la Plaza Pedro de Valdivia, en un sector del barrio Pedro de Valdivia que puede corresponder a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRC de Providencia. Si el inmueble o la zona tienen reconocimiento patrimonial, la intervención requiere pronunciamiento especial del CMN o restricciones adicionales del PRC.	OBSERVADO	LGUC Art. 60; PRC Providencia Art. 4.3.02
Urbanística	Las ampliaciones propuestas en Nivel 2 (hatchings rojos en elevaciones Norte, Sur y Este) se acercan o coinciden con los deslindes de propiedad. No se verifica si la zona PRC permite adosamiento a deslindes o exige distanciamientos mínimos. La rasante Oeste no presenta ángulo declarado en la Elevación Oeste (página 4).	OBSERVADO	OGUC Art. 2.6.1; Art. 2.6.2; Art. 2.6.3
Urbanística	El proyecto puede generar obligación de Aporte al Espacio Público según la Ley 20.958 y DDU 447, considerando el cambio de destino y la ampliación de superficies. Este aspecto no se declara ni analiza en el expediente.	OBSERVADO	Ley 20.958; DDU 447

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1. OBTENER CIP: Solicitar Certificado de Informaciones Previas a la DOM de Providencia para confirmar zona PRC, uso de suelo permitido, parámetros urbanísticos (CC, COS, altura, rasantes, distanciamientos) y condición patrimonial del predio.
2. TRAMITAR CAMBIO DE DESTINO: Iniciar formalmente ante DOM de Providencia la tramitación del cambio de destino de uso residencial a restaurante, acreditando compatibilidad con la zona PRC.
3. REDISEÑAR RAMPA ACCESIBLE: Corregir la rampa de acceso universal a pendiente $\leq 8\%$ y ancho libre ≥ 1.50 m con pasamanos bilaterales. Acotar todos los parámetros en plano.
4. RESOLVER ACCESIBILIDAD N2: Incorporar ascensor o plataforma elevadora para acceso PRM al Nivel 2, o trasladar los baños de clientes al Nivel 1 donde la accesibilidad horizontal puede resolverse.
5. REDISEÑAR BAÑOS DE CLIENTES: Incorporar cabina accesible PRM (1.55 m × 1.55 m interior libre, puerta 0.90 m) en baños de clientes Mujeres y Hombres. Graficarlo y acotarlo en planta.
6. AMPLIAR PASILLO N1: Aumentar ancho libre del pasillo principal N1 a mínimo 1.50 m en toda su extensión.

Remodelación · Providencia

OBSERVADO

29 de junio de 2026

/100

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia (2 niveles, superficie propuesta ~316 m²) presenta múltiples observaciones de criticidad ALTA que impiden la aprobación DOM en su estado actual. Los principales incumplimientos detectados son: (1) Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05% (máximo 8%) y ancho de 1.30 m (mínimo 1.50 m), incumpliendo doblemente el Art. 4.1.7 OGUC y DDU 351; (2) Pasillo N1 de 1.40 m de ancho insuficiente para circulación accesible principal (mínimo 1.50 m); (3) Baños de clientes en N2 sin cabina accesible PRM acreditada ni puerta de 0.90 m mínimo; (4) Nivel 2 con afluencia de público (baños clientes) sin solución de accesibilidad universal (sin ascensor ni plataforma elevadora declarada); (5) Ausencia de Certificado de Informaciones Previas y falta de tramitación formal del cambio de destino; (6) Sin dotación de estacionamientos declarada. Como observaciones MEDIA destacan: falta de cuadro de iluminación y ventilación por recinto, ausencia de cotas de altura libre, escalera sin acotación de huella/contrahuella/ancho, cocinas sin sistema de extracción declarado, y posible condición patrimonial no verificada. El proyecto requiere correcciones de diseño y complemento de documentación sustancial antes de ser presentado a la DOM.

Progreso de revisión

0 / 39 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ ALERTA CRÍTICA: La rampa de acceso universal declara explícitamente una pendiente de 10.05% en plano, superando el máximo legal de 8%. Este valor está acotado en el plano y constituye un incumplimiento directo y verificable del Art. 4.1.7 OGUC y DDU 351. Requiere rediseño antes de cualquier presentación a DOM.

⚠ ALERTA CRÍTICA: El Nivel 2 tiene acceso de clientes (baños públicos) sin solución de accesibilidad universal vertical (ascensor o plataforma elevadora). La escalera existente no es un medio accesible para PRM. Este incumplimiento afecta la totalidad del programa de baños de clientes en N2.

⚠ ALERTA URBANÍSTICA: El expediente no cuenta con Certificado de Informaciones Previas. Si el predio corresponde a Zona ZEP del PRC de Providencia (probable dado su emplazamiento frente a Plaza Pedro de Valdivia), las intervenciones pueden estar sujetas a restricciones patrimoniales especiales que podrían limitar o condicionar las ampliaciones propuestas.

⚠ ALERTA TRAMITACIÓN: El proyecto implica un cambio de destino (residencial → restaurante) que debe tramitarse formalmente ante la DOM. Sin esta tramitación, el permiso de obras no puede aprobarse.

⚠ ALERTA ESTACIONAMIENTOS: No se declara dotación de estacionamientos. Para un restaurante en Providencia, el PRC puede exigir dotación significativa. La falta de estacionamientos o justificación de exención puede ser causal de observación mayor por parte de la DOM.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 21 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.