

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

29 de junio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	29 de junio de 2026

⚠ Respuesta recibida incompleta — datos parciales.

8 Incumplimientos	9 Observaciones	0 Resueltas
----------------------	--------------------	----------------

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación existente	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 existentes sin intervención, escala 1:100. Página 1.	1	OK
Situación propuesta — plantas escala 1:100	Plantas propuesta Nivel 1 y Nivel 2 con simbología Se retira (amarillo) / Se construye (rojo), cotas, identificación de recintos. Página 1.	1	OK
Situación propuesta — plantas escala 1:50	Plantas propuesta Nivel 1 y Nivel 2 ampliadas a 1:50 con cotas de detalle, anchos de puertas, identificación completa de recintos, rasantes y líneas normativas. Página 2.	2	OK
Cuadro de superficies propuesta y normativas	Resumen de superficies por nivel (existente, propuesta, total), cuadro normativo con coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo. Página 1.	1	OK
Elevaciones Norte y Sur	Elevaciones norte y sur con ángulos de rasante 70°, cotas de altura, simbología Se retira / Se construye. Página 3.	3	OK
Corte A-A y Planta de Cubiertas	Corte longitudinal A-A escala 1:50 y planta de cubiertas escala 1:100 con rasantes y puntos de aplicación. Página 3.	3	OK
Elevaciones Este y Oeste	Elevaciones este y oeste escala 1:50 con ángulos de rasante 70°, cotas de retiro (7.45 m y 7.25 m), Línea de Edificación, Plaza Pedro de Valdivia referenciada. Página 4.	4	OK
Plano de emplazamiento y croquis de ubicación	Croquis de ubicación escala 1:1000 y plano de emplazamiento escala 1:500 con orientación norte. Páginas 1 y 2.	1, 2	OK
Carga de ocupación y estudio de superficies	Cuadros de carga de ocupación propuesta y desglose de superficies por nivel y uso. Página 1.	1	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 3

El cuadro de carga de ocupación (página 1) contiene valores numéricos de difícil lectura a la escala de reproducción. No es posible verificar con certeza los coeficientes de densidad aplicados a cada recinto ni el total de personas resultante. § Art. 4.2.4 OGUC – DS 594 Minsal (densidad de ocupación locales de expendio de alimentos) → Presentar cuadro de carga de ocupación en escala legible mínima 1:1 en el plano o en hoja separada adjunta al expediente, con valores de densidad, superficie afecta y número de personas por recinto claramente distinguibles.	MEDIA
No se incluye plano de evacuación ni señalización de vías de escape en las láminas revisadas. Para uso de restaurante con atención de público es documento exigible. § Art. 4.2.4 OGUC – DS 594 Minsal – Ordenanza de Bomberos aplicable → Incorporar planta de evacuación con indicación de vías de escape, puertas de emergencia, distancias máximas de recorrido y señalética requerida.	ALTA
Rampa excede pendiente máxima § Art. 4.1.7 OGUC → Revisar diseño de rampa para cumplir con normativas de accesibilidad.	ALTA

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

21

Recintos identificados

2

Niveles procesados

5

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 — Planta Baja

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Terraza Frontal Izquierda	terrazza exterior	—	OK
Terraza Frontal Central	terrazza exterior	—	OK
Terraza Frontal Derecha	terrazza exterior	—	OK
Terraza Lateral (vinculada a Cocina)	terrazza exterior	—	OK
Cocina Principal	cocina	—	OBSERVADO
Cocina Barra sin atención de público	cocina	—	OBSERVADO
Bodega	bodega	—	OK
Baño Universal	baño accesible	—	OBSERVADO
Baño Personal Hombres	baño personal	—	OK
Baño Personal Mujeres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal (adicional)	baño personal	—	OK
Pasillo	circulación	—	OBSERVADO
Oficina	oficina	—	OBSERVADO
Rampa Acceso Universal	acceso accesible	—	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2 — Planta Alta

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Izquierda	bodega	—	OK
Bodega Derecha	bodega	—	OK
Baño Clientes Mujeres	baño público	—	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres	baño público	—	OBSERVADO
Pasillo	circulación	—	OBSERVADO
Oficina Izquierda	oficina	—	OBSERVADO
Oficina Derecha	oficina	—	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 5

Ningún recinto tiene superficie en m² declarada con cota explícita en las plantas propuesta escala 1:50 (página 2). Los valores del cuadro de superficies propuesta (página 1, escala 1:250) agrupan por nivel pero no desglosan por recinto individual.

§ Art. 5.1.2 OGUC — Requisitos mínimos de representación gráfica en expedientes DOM

→ Incorporar cuadro de programa arquitectónico con superficies por recinto o anotar cota de superficie en cada recinto en la planta escala 1:50.

Los baños de clientes (Nivel 2, hombres y mujeres) no grafican claramente una cabina accesible para PRM de dimensiones mínimas 1.55 m × 1.55 m. Para un local de uso público (restaurante) es obligatorio al menos una cabina accesible por sexo.

§ Art. 4.1.7 OGUC — DDU 222

→ Graficar y acotar explícitamente la cabina accesible PRM en baño de damas y varones de clientes, mostrando dimensiones interiores mínimas de 1.55 × 1.55 m libres y ubicación de barras de apoyo.

El Baño Universal de Nivel 1 presenta ancho interior de 1.55 m, que es el valor mínimo para el diámetro de giro de silla de ruedas. La dimensión es marginal y debe verificarse que el espacio libre de 1.50 m de diámetro no sea interrumpido por aparatos sanitarios ni por el barrido de la puerta.

§ Art. 4.1.7 OGUC — DDU 222

→ Verificar en plano de detalle que el área de giro de 1.50 m de diámetro queda totalmente libre. Si hay duda, ampliar dimensión interior o reubicar aparatos sanitarios.

Estimación OpenCV para Baño Personal Mujeres indica ~1.42 m², valor inferior al mínimo de 1.5 m² Art. 4.1.7 OGUC. Sin cota declarada en plano que permita confirmar o descartar.

§ Art. 4.1.7 OGUC

→ Declarar cotas interiores del Baño Personal Mujeres en el plano. Si la superficie resulta inferior a 1.5 m², rediseñar para cumplir dimensión mínima.

Pasillo nivel 1 ancho insuficiente para accesibilidad

§ Art. 4.2.4 OGUC

→ Ampliar pasillo para cumplimiento con normativa de accesibilidad.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Eta

pa

3 — Vectorización

Capa 1 · 3/4

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Muros existentes	0	Representados con línea gris/negro continua de mayor espesor. Correctamente diferenciados de elementos nuevos.	1, 2	OK
Elementos a retirar	0	Indicados con relleno amarillo (simbología 'Se retira') en páginas 1 y 2. Legibles y diferenciados.	1, 2	OK
Elementos a construir	0	Indicados con trama roja diagonal (simbología 'Se construye') en páginas 1, 2, 3 y 4. Legibles en plantas y elevaciones.	1, 2, 3, 4	OK
Cotas lineales	0	Cotas de anchos de puertas (0.8 m, 0.85 m), anchos de pasillo (1.4 m), dimensiones de baño universal (1.55 m, 0.4 m, 2.9 m, 0.5 m, 0.9 m, 1.6 m), retiros (7.45 m, 7.25 m, 1.4 m, 2.4 m, 1.22 m, 1.4 m, 0.8 m, 1.2 m), rampa (1.3 m). Presentes aunque no exhaustivas por recinto.	2, 3, 4	OBSERVADO
Líneas normativas (Línea Oficial, Línea de Edificación, Deslinde, Límite de Propiedad)	4	Todas presentes en plantas propuesta. Línea Oficial y Línea de Edificación acotadas con retiro de 5 m en elevaciones. Deslinde Límite de Propiedad en todos los bordes.	2, 3, 4	OK
Puntos de Aplicación de Rasante	4	Cuatro puntos de aplicación de rasante indicados en Nivel 1 y Nivel 2 (dos por nivel). Ángulo de rasante 70° graficado en elevaciones Norte, Sur, Este y Oeste.	2, 3, 4	OK
Puertas y ventanas	0	Puertas representadas con arco de giro en plantas. Ventanas indicadas en elevaciones. Anchos de puertas principales acotados (0.8 m general).	2, 3, 4	OK
Escalera	1	Escalera interior representada con peldaños numerados (1 a 18 aprox.) en Nivel 1 y Nivel 2. Sin cota de ancho declarada explícitamente en plano propuesta escala 1:50.	2	OBSERVADO
Rampa acceso universal	1	Rampa frontal con pendiente declarada 10.05%, ancho 1.3 m, desarrollo indicado con cota Ph=13.14-0.5714-0.5/100. Pavimento Podotáctil indicado en terrazas adyacentes.	2	INCUMPLE
Cuadros de superficies y normativo	2	Cuadro de superficies propuesta (resumen por nivel) y cuadro de superficies normativas con coeficientes en página 1. Legibles a escala de presentación aunque pequeños.	1	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 4

La escalera interior no presenta cota de ancho libre declarada en la planta propuesta escala 1:50. Para uso de restaurante con público, el ancho mínimo de escalera es 1.20 m según Art. 4.2.4 OGUC.

§ Art. 4.2.4 OGUC

→ Declarar ancho libre de escalera en planta escala 1:50 y en corte. Verificar que cumpla mínimo 1.20 m (uso público).

La rampa de acceso universal declara pendiente de 10.05%, que excede el máximo permitido de 8% (1:12) por Art. 4.1.7 OGUC y DDU 222. Además el ancho de 1.3 m es inferior al mínimo de 1.50 m.

§ Art. 4.1.7 OGUC — DDU 222

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8% y ancho mínimo 1.50 m libre entre pasamanos. Presentar geometría corregida con cotas en planta y corte.

Las cotas de superficie por recinto no están declaradas en plantas. El cuadro de superficies solo presenta totales por nivel (existente y propuesto). No es posible verificar individualmente el cumplimiento de superficies mínimas por recinto.

§ Art. 5.1.2 OGUC

→ Incluir tabla de programa con superficie neta por recinto o anotar superficie en cada espacio dentro del plano.

Detalle de cabina accesible no claramente mostrado

§ DDU 222

→ Asegurar que las cabinas cumplen con tamaño para accesibilidad universal.

Etapa 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 — Planta Baja	Servicio (cocinas, bodegas, baños de personal, baño universal) + Terrazas de atención de público + Acceso universal + Oficina	—	Acceso principal a nivel ±0.00 desde Plaza Pedro de Valdivia vía terrazas frontales. Rampa acceso universal lateral. Circulación interna por pasillo central hacia escalera a Nivel 2.
Nivel 2 — Planta Alta	Servicio (bodegas) + Baños de clientes (hombres y mujeres) + Circulación + Oficinas	—	Acceso desde escalera interior Nivel 1. Pasillo central distribuye a bodegas, baños de clientes y oficinas. No se aprecia acceso exterior independiente en Nivel 2.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — frente Plaza Pedro de Valdivia	OK	Acceso a nivel ±0.00 indicado con pavimento podotáctil. Compatible con accesibilidad universal en cuanto a cota, pendiente longitudinal no cotada en terraza.
Rampa acceso universal lateral	INCUMPLE	Pendiente 10.05% supera máximo 8% Art. 4.1.7 OGUC. Ancho 1.3 m inferior a mínimo 1.50 m DDU 222. Requiere rediseño.
Escalera interior Nivel 1 a Nivel 2	OBSERVADO	Sin cota de ancho libre declarada en plano propuesta. Verificar mínimo 1.20 m libre para uso público Art. 4.2.4 OGUC. No se indica si cumple función de vía de evacuación única o complementaria.
Salidas de emergencia	OBSERVADO	No se grafican salidas de emergencia diferenciadas ni señalética de evacuación. Para restaurante con carga de ocupación en dos niveles es requisito exigible.
Acceso Nivel 2 para personas con movilidad reducida	OBSERVADO	No se indica ascensor ni plataforma elevadora para acceso accesible a Nivel 2 donde se ubican los baños de clientes. Si el destino de uso público en Nivel 2 es obligatorio, se debe garantizar accesibilidad vertical según Art. 4.1.7 OGUC.

OBSERVACIONES — 5

Los baños de clientes se ubican en Nivel 2 pero no se indica medio de acceso accesible vertical (ascensor o plataforma elevadora). Si el restaurante opera con público en ambos niveles, el acceso accesible a Nivel 2 es obligatorio. § Art. 4.1.7 OGUC — DDU 222 → Incorporar ascensor o plataforma elevadora vertical accesible entre Nivel 1 y Nivel 2, o reubicar baños de clientes accesibles en Nivel 1.	ALTA
No se incluyen planos de instalaciones (eléctrica, sanitaria, gas, ventilación mecánica) en el expediente revisado. Para restaurante, la ventilación de cocinas y extracción de humos es requisito normativo sanitario y de habitabilidad. § Art. 4.5.3 OGUC — DS 594 Minsal → Adjuntar al expediente DOM los planos de instalaciones correspondientes, en particular ventilación mecánica de cocinas y extracción de humos con cálculo de caudales.	ALTA
No se declara la carga de ocupación resultante de forma legible en el plano, ni se especifica el número de extintores, detectores de humo u otras medidas contra incendio. § DS 594 Minsal — Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Art. 4.3.3 → Incorporar cuadro de carga de ocupación legible y plano de prevención de incendios con ubicación de extintores, detectores, luces de emergencia y vías de evacuación señalizadas.	MEDIA
Las oficinas de Nivel 1 y Nivel 2 no presentan cotas de ventilación e iluminación natural. Para recintos de trabajo se deben cumplir condiciones mínimas de habitabilidad. § Art. 4.5.2 OGUC → Verificar que las oficinas cuenten con ventana a espacio exterior o patio con superficie de ventilación mínima según Art. 4.5.2 OGUC. Indicar en plano la superficie de ventilación de cada recinto.	BAJA
Inconsistencia en acceso universal debido a pendiente de rampa § Art. 4.1.7 OGUC → Rediseñar rampa para cumplir con pendiente normativa.	ALTA

Etapa A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 · B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Sin datos

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

Sin datos

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa D — Normativa Urbanística

Capa 2 · D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Sin datos

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Capa 2 · E/E

Revisión final de todas las observaciones

INCUMPLIMIENTOS — 8

Separación

No se incluye plano de evacuación ni señalización de vías de escape en las láminas revisadas. Para uso de restaurante con atención de público es documento exigible.

§ Art. 4.2.4 OGUC – DS 594 Minsal – Ordenanza de Bomberos aplicable

→ Incorporar planta de evacuación con indicación de vías de escape, puertas de emergencia, distancias máximas de recorrido y señalética requerida.

Separación

Rampa excede pendiente máxima

§ Art. 4.1.7 OGUC

→ Revisar diseño de rampa para cumplir con normativas de accesibilidad.

Reconocimiento

Los baños de clientes (Nivel 2, hombres y mujeres) no grafican claramente una cabina accesible para PRM de dimensiones mínimas 1.55 m × 1.55 m. Para un local de uso público (restaurante) es obligatorio al menos una cabina accesible por sexo.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222

→ Graficar y acotar explícitamente la cabina accesible PRM en baño de damas y varones de clientes, mostrando dimensiones interiores mínimas de 1.55 × 1.55 m libres y ubicación de barras de apoyo.

Reconocimiento

Estimación OpenCV para Baño Personal Mujeres indica ~1.42 m², valor inferior al mínimo de 1.5 m² Art. 4.1.7 OGUC. Sin cota declarada en plano que permita confirmar o descartar.

§ Art. 4.1.7 OGUC

→ Declarar cotas interiores del Baño Personal Mujeres en el plano. Si la superficie resulta inferior a 1.5 m², rediseñar para cumplir dimensión mínima.

Vectorización

La rampa de acceso universal declara pendiente de 10.05%, que excede el máximo permitido de 8% (1:12) por Art. 4.1.7 OGUC y DDU 222. Además el ancho de 1.3 m es inferior al mínimo de 1.50 m.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8% y ancho mínimo 1.50 m libre entre pasamanos. Presentar geometría corregida con cotas en planta y corte.

Modelo

Los baños de clientes se ubican en Nivel 2 pero no se indica medio de acceso accesible vertical (ascensor o plataforma elevadora). Si el restaurante opera con público en ambos niveles, el acceso accesible a Nivel 2 es obligatorio.

§ Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora vertical accesible entre Nivel 1 y Nivel 2, o reubicar baños de clientes accesibles en Nivel 1.

Modelo

No se incluyen planos de instalaciones (eléctrica, sanitaria, gas, ventilación mecánica) en el expediente revisado. Para restaurante, la ventilación de cocinas y extracción de humos es requisito normativo sanitario y de habitabilidad.

§ Art. 4.5.3 OGUC – DS 594 Minsal

→ Adjuntar al expediente DOM los planos de instalaciones correspondientes, en particular ventilación mecánica de cocinas y extracción de humos con cálculo de caudales.

Modelo

Inconsistencia en acceso universal debido a pendiente de rampa

§ Art. 4.1.7 OGUC

→ Rediseñar rampa para cumplir con pendiente normativa.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 9

Etapas	Descripción	Criticidad	Artículo
Separación	El cuadro de carga de ocupación (página 1) contiene valores numéricos de difícil lectura a la escala de reproducción. No es posible verificar con certeza los coeficientes de densidad aplicados a cada recinto ni el total de personas resultante.	OBSERVADO	Art. 4.2.4 OGUC – DS 594 Minsal (densidad de ocupación locales de expendio de alimentos)
Reconocimiento	Ningún recinto tiene superficie en m² declarada con cota explícita en las plantas propuesta escala 1:50 (página 2). Los valores del cuadro de superficies propuesta (página 1, escala 1:250) agrupan por nivel pero no desglosan por recinto individual.	OBSERVADO	Art. 5.1.2 OGUC – Requisitos mínimos de representación gráfica en expedientes DOM
Reconocimiento	El Baño Universal de Nivel 1 presenta ancho interior de 1.55 m, que es el valor mínimo para el diámetro de giro de silla de ruedas. La dimensión es marginal y debe verificarse que el espacio libre de 1.50 m de diámetro no sea interrumpido por aparatos sanitarios ni por el barrido de la puerta.	OBSERVADO	Art. 4.1.7 OGUC – DDU 222
Reconocimiento	Pasillo nivel 1 ancho insuficiente para accesibilidad	OBSERVADO	Art. 4.2.4 OGUC
Vectorización	La escalera interior no presenta cota de ancho libre declarada en la planta propuesta escala 1:50. Para uso de restaurante con público, el ancho mínimo de escalera es 1.20 m según Art. 4.2.4 OGUC.	OBSERVADO	Art. 4.2.4 OGUC
Vectorización	Las cotas de superficie por recinto no están declaradas en plantas. El cuadro de superficies solo presenta totales por nivel (existente y propuesto). No es posible verificar individualmente el cumplimiento de superficies mínimas por recinto.	OBSERVADO	Art. 5.1.2 OGUC
Vectorización	Detalle de cabina accesible no claramente mostrado	OK	DDU 222
Modelo	No se declara la carga de ocupación resultante de forma legible en el plano, ni se especifica el número de extintores, detectores de humo u otras medidas contra incendio.	OBSERVADO	DS 594 Minsal – Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones Art. 4.3.3
Modelo	Las oficinas de Nivel 1 y Nivel 2 no presentan cotas de ventilación e iluminación natural. Para recintos de trabajo se deben cumplir condiciones mínimas de habitabilidad.	OK	Art. 4.5.2 OGUC

★ INFORME FINAL

Remodelación • Providencia

OBSERVADO

29 de junio de 2026

/100

⚠ Respuesta recibida incompleta — datos parciales.

Progreso de revisión

0 / 17 observaciones resueltas

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✔ Normativa OGUC verificada
- ✔ Normativa LGUC verificada
- ✔ PRC Providencia aplicado
- ✔ 21 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

