

# ArchiCheck

## Remodelación · Providencia

30 de junio de 2026

OBSERVADO

|                  |                                           |                               |                     |
|------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| TIPO DE PROYECTO | DOCUMENTOS                                | NORMATIVA                     | FECHA               |
| Remodelación     | 05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf | OGUC · LGUC · PRC Providencia | 30 de junio de 2026 |

### RESUMEN POR TEMA

| Tema                      | Alta | Media | Baja |
|---------------------------|------|-------|------|
| Accesibilidad Universal   | 3    | 1     | 1    |
| Evacuación y Seguridad    | 3    | 3     | —    |
| Ventilación e Iluminación | —    | 4     | —    |
| Normativa Urbanística     | 3    | 2     | —    |
| Documentación Faltante    | —    | 4     | —    |
| Geometría y Presentación  | —    | —     | 2    |

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia (Providencia) presenta múltiples incumplimientos de criticidad ALTA que impiden la aprobación del expediente en su estado actual. Los principales problemas son: (1) Baño Universal del Nivel 1 con ancho insuficiente (1.55m vs 1.70m mínimo), (2) Ausencia de baño de clientes accesible en el nivel de acceso, ya que todos los baños de clientes están en el Nivel 2 sin acceso universal garantizado, (3) Rampa de acceso exterior con pendiente declarada de 10.05%, superior al máximo permitido de 8%, (4) Pasillos en ambos niveles con anchos inferiores al mínimo (1.30m y 1.22m vs 1.40m mínimo), (5) Ausencia de diagrama de vías de evacuación y señalética de emergencia, (6) Falta del Certificado de Informaciones Previas que impide verificar uso de suelo, zona PRC y parámetros urbanísticos, y (7) Cambio de destino de residencial a restaurante no acreditado en el expediente. Adicionalmente, existen observaciones MEDIA relevantes relacionadas con: ausencia de cuadro de iluminación y ventilación por recinto, falta de especificaciones de resistencia al fuego, dotación de estacionamientos no declarada, y dimensiones de baños de personal en el límite normativo sin cotas confirmatorias. El proyecto requiere correcciones de diseño y complemento documental antes de ser presentado formalmente ante la DOM de Providencia.

18

Incumplimientos

26

Observaciones

0

Resueltas

### CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

#### Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

| Capa                                 | Contenido identificado                                                                                                  | Páginas   | Estado |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Situación Existente                  | Plantas Nivel 1 y Nivel 2 estado previo a intervención, sin color diferenciado, escala 1:100                            | 1/4       | OK     |
| Situación Propuesta                  | Plantas Nivel 1 y Nivel 2 con simbología de intervención: amarillo=se retira, rojo=se construye, escala 1:50 y 1:100    | 1/4 y 2/4 | OK     |
| Cuadro de Superficies                | Resumen de superficies existente/propuesta, cuadro normativo con coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo | 1/4       | OK     |
| Elevaciones                          | Elevación Norte, Sur (pág. 3/4) y Elevación Este, Oeste (pág. 4/4) con ángulos de rasante 70° indicados                 | 3/4 y 4/4 | OK     |
| Corte A-A                            | Corte transversal indicando alturas interiores, rasante y elementos verticales                                          | 3/4       | OK     |
| Planta de Cubiertas                  | Planta propuesta de techumbre con indicación de puntos de aplicación de rasante                                         | 3/4       | OK     |
| Croquis de ubicación y emplazamiento | Plano de emplazamiento Esc. 1:500 y croquis de ubicación Esc. 1:1000 con norte                                          | 1/4       | OK     |
| Estudio de Carga de Ocupación        | Tabla con carga de ocupación por recinto, niveles y totales. Desglose de superficies y cargas                           | 1/4       | OK     |

No se identifica plano de corte longitudinal. Solo se incluye Corte A-A transversal. Un corte longitudinal permitiría verificar alturas interiores en todos los recintos, especialmente cocina y baños

§ OGUC Art. 5.1.6 – contenido mínimo de expediente

→ Agregar corte longitudinal B-B o equivalente que muestre alturas interiores de recintos principales en ambos niveles

Las superficies de los recintos individuales no están acotadas en planta. Solo existe cuadro general de superficies totales. Esto dificulta la verificación normativa recinto a recinto por parte del revisor DOM

§ OGUC Art. 5.1.6 – legibilidad y verificabilidad del expediente

→ Incorporar cuadro de recintos con superficie individual de cada espacio, o cotas interiores que permitan calcular área de cada recinto

La simbología de capas (se retira / se construye) está presente pero en lámina 1/4 la representación gráfica es pequeña. En lámina 2/4 la legibilidad mejora a escala 1:50

§ Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones – legibilidad planos

→ Verificar que en todas las láminas la simbología sea legible al tamaño de impresión oficial

Baños personales tienen anchos en el límite de la normativa.

§ OGUC Art.4.1.6

→ Verificar y ajustar dimensiones internas

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

9

Observaciones

| NIVEL: Nivel 1 — Situación Propuesta       |             |               |           |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|-----------|
| Recinto                                    | Uso         | Superficie m² | Estado    |
| Terraza Frontal Izquierda                  | terrazza    | —             | OK        |
| Terraza Frontal Central                    | terrazza    | —             | OK        |
| Terraza Frontal Derecha                    | terrazza    | —             | OK        |
| Terraza Interior Poniente                  | terrazza    | —             | OK        |
| Cocina Principal                           | cocina      | —             | OK        |
| Cocina-Bar (Barra sin atención al público) | cocina      | —             | OBSERVADO |
| Pasillo Nivel 1                            | pasillo     | —             | OBSERVADO |
| Baño Universal                             | baño        | —             | INCUMPLE  |
| Baño Personal Hombres                      | baño        | —             | OBSERVADO |
| Baño Personal Mujeres                      | baño        | —             | OBSERVADO |
| Baño Personal (sin género)                 | baño        | —             | OBSERVADO |
| Bodega Nivel 1                             | bodega      | —             | OK        |
| Bodega Personal                            | bodega      | —             | OK        |
| Oficina Nivel 1                            | oficina     | —             | OK        |
| Rampa Acceso Universal                     | circulación | —             | INCUMPLE  |

| Recinto                  | Uso     | Superficie m² | Estado    |
|--------------------------|---------|---------------|-----------|
| Bodega Nivel 2 Poniente  | bodega  | —             | OK        |
| Bodega Nivel 2 Oriente   | bodega  | —             | OK        |
| Baño Clientes Mujeres    | baño    | —             | OBSERVADO |
| Baño Clientes Hombres    | baño    | —             | OBSERVADO |
| Pasillo Nivel 2          | pasillo | —             | OBSERVADO |
| Oficina Nivel 2 Poniente | oficina | —             | OK        |
| Oficina Nivel 2 Oriente  | oficina | —             | OK        |

OBSERVACIONES — 9

Baño Universal Nivel 1 con ancho de 1.55m declarado en plano, inferior al mínimo de 1.70m exigido para giro de silla de ruedas

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50 Accesibilidad Universal

→ Rediseñar baño universal para alcanzar espacio libre mínimo de 1.70m x 1.70m. Verificar disposición de artefactos y barra de apoyo según norma NCh 3272

Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05%, superior al máximo permitido de 8% para rampas de uso público con longitud mayor a 2m

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50 Accesibilidad Universal

→ Rediseñar rampa para pendiente máxima de 8%. Dado que la longitud es 13.14m, considerar incorporar descanso horizontal cada 9m según norma. Alternativa: evaluar plataforma elevadora si el espacio no permite corrección de pendiente

Pasillo Nivel 1 con ancho de 1.30m declarado en plano, inferior al mínimo de 1.40m para locales de uso público con alta afluencia

§ OGUC Art. 4.2.7 – Circulaciones

→ Ampliar ancho libre del pasillo a mínimo 1.40m. Verificar que el ancho libre esté medido entre paramentos terminados, sin considerar elementos salientes

Pasillo Nivel 2 con dimensión de 1.22m indicada en un tramo, inferior al mínimo de 1.40m para locales de uso público

§ OGUC Art. 4.2.7 – Circulaciones

→ Ampliar ancho libre del pasillo nivel 2 a mínimo 1.40m en toda su extensión

Baños de clientes (hombres y mujeres) en Nivel 2 con dimensiones internas reducidas (0.8m detectado en subdivisiones). No se verifica dotación mínima de artefactos según aforo del restaurante

§ OGUC Art. 4.1.6 – Dotación de artefactos sanitarios

→ Verificar y declarar en plano el número de artefactos (WC, lavamanos, urinarios en baño hombres) en relación a la carga de ocupación total del local. Incluir cuadro de dotación sanitaria en expediente

No se indica WC universal integrado o accesible en los baños de clientes del Nivel 2. El baño universal del Nivel 1 no compensa si el acceso al Nivel 2 no es accesible de forma independiente

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50 Accesibilidad Universal

→ Verificar si la accesibilidad universal a Nivel 2 está garantizada. Si no hay ascensor o medio alternativo accesible, el baño universal del Nivel 1 debe ser suficiente para la totalidad del aforo accesible del local

Baño Personal Mujeres con estimación OpenCV de área aproximada 1.42m², inferior al mínimo de 1.5m² por cubículo. Sin cota de superficie declarada en plano que permita confirmar o descartar

§ OGUC Art. 4.1.6 – Dimensiones mínimas de cubículos sanitarios

→ Declarar cotas interiores del cubículo en plano para verificar cumplimiento de área mínima. Si área < 1.5m², rediseñar

Baños de personal (hombres, mujeres y sin género) con anchos de 0.8m en límite estricto de norma. No se verifica sentido de apertura de puerta ni espacio libre interior

§ OGUC Art. 4.1.6

→ Indicar en plano el sentido de apertura de puertas de baños de personal. Confirmar que la puerta abre hacia afuera o es de corredera para no reducir espacio interior útil

No se declara en planos el uso final de las oficinas en Nivel 1 y Nivel 2 en relación al destino de restaurante. Si forman parte del programa del restaurante deben incluirse en el cálculo de carga de ocupación

§ OGUC Art. 4.2.1 – Destino de edificación

→ Aclarar si las oficinas son parte del programa del restaurante o corresponden a otro uso. Si son de otro uso, declararlo en cuadro de superficies separadamente

| Tipo                           | Cant. | Descripción                                                                                                                                                     | Páginas       | Estado    |
|--------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Muros existentes               | 1     | Representados con línea continua negra de mayor espesor. Claramente diferenciados de tabiques y obra nueva                                                      | 1/4, 2/4      | OK        |
| Obra nueva (se construye)      | 1     | Representada con trama diagonal roja (hatch rojo). Visible y coherente con simbología declarada                                                                 | 1/4, 2/4      | OK        |
| Elementos a retirar            | 1     | Representados con trama amarilla. Diferenciables de obra nueva                                                                                                  | 1/4, 2/4      | OK        |
| Cotas                          | 1     | Cotas de anchos de recintos y elementos puntuales presentes. No se incluyen cotas de superficie por recinto. Cotas de rasante y líneas de edificación presentes | 2/4           | OBSERVADO |
| Puertas y ventanas             | 1     | Puertas representadas con arco de giro. Ventanas indicadas en elevaciones. En planta se aprecia ubicación pero no se especifican tipos ni dimensiones en planta | 2/4, 3/4, 4/4 | OBSERVADO |
| Escalera                       | 1     | Escalera entre niveles representada con línea y numeración de peldaños (1 al 19 visible en Nivel 2). Sentido de subida indicado                                 | 2/4           | OK        |
| Artefactos sanitarios          | 1     | Artefactos representados en baños (WC, lavamanos, urinario). Escala aparentemente consistente con espacios declarados                                           | 2/4           | OK        |
| Líneas de referencia normativa | 1     | Línea oficial, línea de edificación, puntos de aplicación de rasante y ángulos de rasante 70° indicados en plantas y elevaciones                                | 2/4, 3/4, 4/4 | OK        |
| Pavimento podotáctil           | 1     | Indicado en terraza frontal central con leyenda. Sin indicar dimensiones del área de pavimento podotáctil                                                       | 2/4           | OBSERVADO |

OBSERVACIONES — 3

No se incluye cuadro de puertas y ventanas (planilla de carpinterías) con dimensiones, materialidad y tipo de apertura. Esto impide verificar el cumplimiento de iluminación y ventilación natural por recinto

§ OGUC Art. 4.1.10 – Iluminación y ventilación – Art. 5.1.6 contenido expediente

→ Incorporar planilla de carpinterías o indicar en planta las dimensiones de vanos (ancho x alto) de puertas y ventanas, especialmente en baños, cocina y recintos sin ventilación natural aparente

Las cotas de superficie de recintos individuales no están declaradas en plano. Solo existe cuadro global de superficies. Esto dificulta la verificación normativa individual

§ OGUC Art. 5.1.6

→ Agregar cotas de largo y ancho interior en cada recinto, o cuadro de recintos con superficie individual calculada

El área de pavimento podotáctil no está dimensionada. La norma exige que el pavimento de alerta (botones) y guía (barras) estén debidamente indicados con dimensiones

§ DS 50 – NCh 3272 – Accesibilidad Universal

→ Indicar dimensiones y tipo de pavimento podotáctil (alerta/guía) en planta de acceso

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

| Nivel   | Uso                                                                                                                       | Área m² | Conexión                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nivel 1 | Zona de servicio (cocinas, bodegas, baños de personal) + circulación + acceso universal + terrazas exteriores de clientes | —       | Acceso principal a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia con rampa universal. Escalera interior hacia Nivel 2. Terraza frontal como zona de atención exterior |
| Nivel 2 | Zona de clientes (baños de clientes) + bodegas propuestas + oficinas + pasillo de distribución                            | —       | Acceso exclusivo por escalera interior desde Nivel 1. No se identifica medio de acceso universal independiente al Nivel 2                                   |

ACCESOS Y EVACUACIÓN

| Elemento                                 | Estado    | Nota                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acceso principal Plaza Pedro de Valdivia | OK        | Acceso a nivel indicado con pavimento podotáctil. Rampa de acceso universal presente aunque con pendiente que incumple norma (10.05% vs 8% máximo)                                                     |
| Rampa Acceso Universal                   | INCUMPLE  | Pendiente 10.05% declarada en plano excede el máximo de 8% según OGUC Art. 4.1.7 y DS 50. Longitud 13.14m sin descanso intermedio visible. Requiere corrección obligatoria antes de aprobación         |
| Escalera interior Nivel 1 - Nivel 2      | OBSERVADO | Escalera presente con numeración de peldaños indicada. No se especifica ancho libre de escalera ni altura de peldaños. Verificar cumplimiento OGUC Art. 4.2.7 para escaleras en locales de uso público |

| Elemento                                  | Estado    | Nota                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Salida de emergencia / vías de evacuación | OBSERVADO | No se identifican señalizaciones de vías de evacuación ni salidas de emergencia en los planos de arquitectura. Para uso de restaurante con afluencia de público se requiere indicar recorridos de evacuación y puertas de escape          |
| Acceso universal al Nivel 2               | INCUMPLE  | No se identifica ascensor ni plataforma salvaescalera para acceso de personas en silla de ruedas al Nivel 2. Si el Nivel 2 tiene recintos de uso público (baños de clientes), debe garantizarse acceso universal. OGUC Art. 4.1.7 y DS 50 |

OBSERVACIONES — 6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>Los baños de clientes están ubicados exclusivamente en el Nivel 2, sin acceso universal garantizado. El baño universal del Nivel 1 es de personal. Esto implica que usuarios con discapacidad no tendrían acceso a baños de clientes</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50 Accesibilidad Universal</p> <p>→ Incorporar baño universal de clientes en Nivel 1, o garantizar acceso universal al Nivel 2 mediante ascensor o plataforma elevadora. La solución debe quedar reflejada en los planos</p>                                             | ALTA  |
| <p>No se indican vías de evacuación, sentidos de escape ni señalética de emergencia en los planos. Para un local de restaurante con aforo declarado se requiere esta información</p> <p>§ OGUC Art. 4.2.7 – DS 594 Condiciones Sanitarias – NCh 1411</p> <p>→ Incorporar en planta esquema de evacuación con flechas de escape, identificación de salidas, y verificar que los anchos de puertas cumplan para el aforo calculado (mínimo 0.90m libre)</p>                                                                                      | ALTA  |
| <p>No se especifica la altura libre interior de los recintos en corte. Solo el Corte A-A permite inferir alturas generales. Los baños de personal y bodega del Nivel 1 podrían tener restricción de altura libre si quedan bajo escalera</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.1 – Altura libre mínima de recintos (2.30m habitable)</p> <p>→ Indicar cotas de altura libre en todos los recintos, especialmente en zonas bajo escalera y en Nivel 2 bajo techumbre inclinada</p>                                                                             | MEDIA |
| <p>La carga de ocupación total declarada en el cuadro de la lámina 1/4 debe ser consistente con los anchos de circulaciones, escalera y puertas de escape. No se verifica esta consistencia en los planos actuales</p> <p>§ OGUC Art. 4.2.7 – Dimensionamiento según aforo</p> <p>→ Incluir en expediente cuadro de verificación de anchos de evacuación en función de la carga de ocupación total por nivel. Confirmar que escalera y pasillo tienen ancho suficiente para el aforo calculado</p>                                             | MEDIA |
| <p>Las terrazas exteriores de clientes en Nivel 1 no tienen indicada la carga de ocupación asignada ni su relación con los baños de clientes del Nivel 2. Si las terrazas son zona de atención, deben incluirse en el cálculo de aforo y dotación sanitaria</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.6 – Dotación sanitaria según aforo total</p> <p>→ Incluir superficies de terrazas de atención en el cálculo de carga de ocupación total y verificar que la dotación de artefactos sanitarios sea suficiente para el aforo combinado interior + exterior</p> | MEDIA |
| <p>Rampa de acceso universal con pendiente incorrecta.</p> <p>§ OGUC Art.4.1.7</p> <p>→ Rediseñar rampa para reducir pendiente</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALTA  |

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

| Recinto                       | Uso            | Sup. real m² | Sup. mín. m² | Cumple    | Artículo                          |
|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------------------------------|
| Baño Universal Nivel 1        | baño accesible | 3.5          | 2.89         | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 / DDU 351 |
| Baño Personal Mujeres         | baño personal  | 1.42         | 1.5          | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.6                   |
| Baño Personal Hombres         | baño personal  | 3            | 1.5          | SI        | OGUC Art. 4.1.6                   |
| Baño Personal (sin género)    | baño personal  | 2.23         | 1.5          | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.6                   |
| Baño Clientes Mujeres Nivel 2 | baño público   | 5            | 1.5          | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.6 / DS 594          |
| Baño Clientes Hombres Nivel 2 | baño público   | 4            | 1.5          | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.6 / DS 594          |
| Cocina-Bar Nivel 1            | cocina         | 12           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.1 / DS 977 MINSAL   |
| Cocina Principal Nivel 1      | cocina         | 18           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.1 / DS 977 MINSAL   |
| Bodega Nivel 1                | bodega         | 8            | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1                   |

| Recinto                   | Uso                        | Sup. real m² | Sup. mín. m² | Cumple    | Artículo                     |
|---------------------------|----------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------|
| Bodega Personal Nivel 1   | bodega                     | 6            | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1              |
| Bodega Nivel 2 Izquierda  | bodega                     | 10           | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1              |
| Bodega Nivel 2 Derecha    | bodega                     | 8            | 0            | SI        | OGUC Art. 4.1.1              |
| Oficina Nivel 1           | oficina                    | 10           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.2.1 / Art. 4.2.4 |
| Oficina Nivel 2 Izquierda | oficina                    | 12           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.2.1 / Art. 4.2.4 |
| Oficina Nivel 2 Derecha   | oficina                    | 12           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.2.1 / Art. 4.2.4 |
| Terraza Frontal Izquierda | terrazza exterior atención | 18           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.6 / Art. 4.2.4 |
| Terraza Frontal Central   | terrazza exterior atención | 20           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.6 / Art. 4.2.4 |
| Terraza Frontal Derecha   | terrazza exterior atención | 18           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.1.6 / Art. 4.2.4 |
| Terraza Interior Nivel 1  | terrazza interior          | 8            | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.2.4              |
| Pasillo Nivel 1           | circulación                | 10           | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.2.5              |
| Pasillo Nivel 2           | circulación                | 8            | 0            | VERIFICAR | OGUC Art. 4.2.5              |

OBSERVACIONES — 5

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>Baño Personal Mujeres con superficie estimada por OpenCV de 1.42m², por debajo del mínimo de 1.50m² exigido para cubículos sanitarios. No existe cota de superficie declarada en plano que permita confirmar o descartar el incumplimiento.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.6</p> <p>→ Declarar superficie acotada del recinto en plano de planta a escala 1:50. Si la superficie confirmada es inferior a 1.50m², redimensionar el baño o reconfigurar tabiques.</p>                                                                                                                                                                                                      | MEDIA |
| <p>Baño Universal Nivel 1 con ancho declarado de 1.55m, insuficiente para garantizar el giro de silla de ruedas (mínimo 1.70m × 1.70m). Solo sirve a personal, no a clientes, lo que agrava la falta de accesibilidad en baños de público.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 Art. 14 / DDU 351</p> <p>→ Rediseñar el Baño Universal para que alcance mínimo 1.70m de ancho libre interior y 1.70m de profundidad, garantizando radio de giro de 1.50m para silla de ruedas. Verificar posición de artefactos y barras de apoyo.</p>                                                                                                                                   | ALTA  |
| <p>Los baños de clientes (hombres y mujeres) se ubican exclusivamente en el Nivel 2, sin que exista un baño de clientes accesible en Nivel 1 ni acceso universal al Nivel 2 mediante ascensor o rampa interior. Los usuarios con discapacidad no tienen acceso a los baños de clientes.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 / DDU 351</p> <p>→ Incorporar al menos un WC de clientes accesible en el Nivel 1, o proveer un medio de elevación accesible (ascensor o elevador) al Nivel 2. El baño universal del Nivel 1 no puede reemplazar la dotación de baños de clientes si no está disponible para el público general.</p>                                         | ALTA  |
| <p>No se verifica la dotación mínima de artefactos sanitarios en los baños de clientes (Nivel 2) en función del aforo total del restaurante incluyendo terrazas. Los baños presentan subdivisiones internas de 0.80m que sugieren espacio muy reducido para cubículos y urinarios.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.6 / DS 594 Art. 23</p> <p>→ Incluir en el expediente un cuadro de dotación sanitaria según aforo total (comedor interior + terrazas + oficinas si aplican), indicando número de WC, urinarios y lavamanos por sexo. Dimensionar los cubículos con mínimo 0.80m de ancho y 1.20m de profundidad con puerta hacia afuera, o 0.80m con puerta deslizante.</p> | ALTA  |
| <p>Las oficinas en Nivel 1 y Nivel 2 no tienen destino declarado en relación al programa de restaurante. Si forman parte del uso restaurante (administración, caja, etc.), deben incorporarse al cálculo de carga de ocupación total.</p> <p>§ OGUC Art. 4.2.1 / Art. 4.2.4</p> <p>→ Declarar el uso específico de cada oficina y su relación con el destino solicitado. Incorporar al cuadro de carga de ocupación si corresponden al programa de restaurante.</p>                                                                                                                                                                                                  | BAJA  |

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

| Elemento                       | Ancho real (m) | Ancho mín. (m) | Artículo                                  | Cumple |
|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------------|--------|
| Pasillo Nivel 1                | 1.3            | 1.4            | OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.2.7              | NO     |
| Pasillo Nivel 2 (tramo mínimo) | 1.22           | 1.4            | OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.2.7              | NO     |
| Rampa Acceso Universal (ancho) | 1.3            | 1.2            | OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 Art. 13 / DDU 351 | SI     |

| Elemento                                        | Ancho real (m) | Ancho mín. (m) | Artículo                         | Cumple    |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------------------|-----------|
| Rampa Acceso Universal (pendiente)              | 0              | 0              | OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 Art. 13  | NO        |
| Escalera interior (ancho)                       | 0              | 1.2            | OGUC Art. 4.2.2                  | VERIFICAR |
| Acceso principal (ancho puerta)                 | 0              | 0.9            | OGUC Art. 4.1.7 / DS 50          | VERIFICAR |
| Puertas baños de clientes                       | 0              | 0.8            | OGUC Art. 4.2.5                  | VERIFICAR |
| Puerta baño universal                           | 0              | 0.9            | OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 Art. 14  | VERIFICAR |
| Ancho vía evacuación escalera (carga ocupación) | 0              | 1.2            | OGUC Art. 4.2.5_ancho_evacuacion | VERIFICAR |

OBSERVACIONES — 7

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>Pasillo Nivel 1 con ancho declarado de 1.30m, inferior al mínimo de 1.40m exigido para circulaciones en locales de uso público con afluencia de público. El pasillo conecta cocina, baño universal, escalera y acceso principal.</p> <p>§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.2.7</p> <p>→ Redimensionar el pasillo para alcanzar mínimo 1.40m de ancho libre entre paramentos. Verificar que el ancho libre no esté reducido por mochetas, marcos de puertas o instalaciones.</p>                                                                                                                                                                       | ALTA  |
| <p>Pasillo Nivel 2 con tramo mínimo de 1.22m declarado en plano, inferior al mínimo de 1.40m para circulación en locales de uso público. Este pasillo da acceso a los únicos baños de clientes del proyecto.</p> <p>§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.2.7</p> <p>→ Ampliar el tramo de 1.22m a mínimo 1.40m de ancho libre. Revisar si la incorporación de nuevas bodegas (marcadas en rojo) reduce el ancho del pasillo existente.</p>                                                                                                                                                                                                                 | ALTA  |
| <p>Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05% (P=13.14/D=0.5714 S/100 según nota en plano), superior al máximo de 8% para rampas de uso público con longitud mayor a 2m. La longitud declarada supera ampliamente los 2m.</p> <p>§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 Art. 13 / DDU 351</p> <p>→ Rediseñar la rampa para no superar el 8% de pendiente. Si el desnivel no puede reducirse, evaluar la incorporación de descansos horizontales de mínimo 1.50m cada 9m de desarrollo, y/o aumentar el largo total de la rampa para reducir la pendiente. Alternativamente, estudiar la incorporación de un elevador mecánico accesible.</p> | ALTA  |
| <p>No se incluye planilla de carpinterías (cuadro de puertas y ventanas) que permita verificar anchos libres de puertas en circulaciones, baños y salidas de emergencia. Impide verificar cumplimiento de anchos mínimos según carga de ocupación.</p> <p>§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 5.1.6</p> <p>→ Incorporar cuadro de carpinterías con indicación de ancho libre, altura, tipo de apertura y materialidad para todas las puertas del proyecto. Las puertas de baños accesibles deben tener mínimo 0.90m de ancho libre.</p>                                                                                                                     | MEDIA |
| <p>No se grafican ni dimensionan pasamanos en la escalera interior entre Nivel 1 y Nivel 2. Para un local de uso público con afluencia de clientes, los pasamanos en ambos lados son obligatorios cuando el ancho supera 1.20m.</p> <p>§ OGUC Art. 4.2.2 / Art. 4.2.7</p> <p>→ Indicar en plano y corte la presencia, materialidad, altura (0.85m – 0.95m) y continuidad de pasamanos a ambos lados de la escalera. Si el ancho es inferior a 1.20m, verificar exigencia de pasamanos doble.</p>                                                                                                                                                 | MEDIA |
| <p>No se indican vías de evacuación, sentidos de escape, señalética de emergencia ni distancias máximas de recorrido hasta salida. Para un restaurante con aforo declarado esto es requisito del expediente.</p> <p>§ OGUC Art. 4.2.7 / Art. 4.3.4 / NCh 1411</p> <p>→ Incorporar en planta de arquitectura la diagramación de vías de evacuación con flechas de escape, indicación de salidas de emergencia, distancias de recorrido máximo y señalética. Verificar que el ancho de cada sección de vía de evacuación sea consistente con la carga de ocupación que sirve.</p>                                                                  | ALTA  |
| <p>El ancho de la escalera interior no está acotado en los planos de planta analizados. Para un restaurante de 2 pisos con carga de ocupación superior a 50 personas el ancho mínimo libre es 1.20m, y debe verificarse que no haya elementos que lo reduzcan.</p> <p>§ OGUC Art. 4.2.2</p> <p>→ Acotar el ancho libre de la escalera en planta y en corte. Verificar que se cumple el mínimo de 1.20m libre entre pasamanos o entre paramentos según corresponda.</p>                                                                                                                                                                           | MEDIA |

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

| Recinto                  | Área ventana m² | Área recinto m² | Ratio req. | Cumple    |
|--------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| Cocina Principal Nivel 1 | 0               | 18              | 1/6        | VERIFICAR |
| Cocina-Bar Nivel 1       | 0               | 12              | 1/6        | VERIFICAR |

| Recinto                          | Área ventana m² | Área recinto m² | Ratio req. | Cumple    |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| Baño Personal Hombres            | 0               | 3               | ducto      | VERIFICAR |
| Baño Personal Mujeres            | 0               | 1.42            | ducto      | VERIFICAR |
| Baño Personal (sin género)       | 0               | 2.23            | ducto      | VERIFICAR |
| Baño Universal Nivel 1           | 0               | 3.5             | ducto      | VERIFICAR |
| Baño Clientes Mujeres Nivel 2    | 0               | 5               | ducto      | VERIFICAR |
| Baño Clientes Hombres Nivel 2    | 0               | 4               | ducto      | VERIFICAR |
| Pasillo Nivel 1                  | 0               | 10              | 1/6        | VERIFICAR |
| Pasillo Nivel 2                  | 0               | 8               | 1/6        | VERIFICAR |
| Oficina Nivel 1                  | 0               | 10              | 1/6        | VERIFICAR |
| Oficina Nivel 2 Izquierda        | 0               | 12              | 1/6        | VERIFICAR |
| Oficina Nivel 2 Derecha          | 0               | 12              | 1/6        | VERIFICAR |
| Bodega Nivel 1                   | 0               | 8               | N/A        | VERIFICAR |
| Bodega Nivel 2 Izquierda (nueva) | 0               | 10              | N/A        | VERIFICAR |
| Bodega Nivel 2 Derecha (nueva)   | 0               | 8               | N/A        | VERIFICAR |

OBSERVACIONES — 4

No se incluye cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto en el expediente. No es posible verificar que cada recinto habitable cumpla con el ratio mínimo de 1/6 de su superficie para ventana (iluminación) ni 1/6 para ventilación natural. Esto afecta especialmente cocinas, oficinas y pasillos.

§ OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7

→ Incorporar cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto indicando superficie del recinto, superficie de ventana hacia exterior, ratio resultante y verificación de cumplimiento del mínimo 1/6. Incluir en planilla de carpinterías.

Los baños de personal (hombres, mujeres, sin género) y baños de clientes (Nivel 2) no tienen ventana al exterior visible en los planos. Si carecen de ventilación natural, deben contar con ducto de ventilación forzada individual o colectivo que garantice renovación de aire.

§ OGUC Art. 4.1.3

→ Indicar en planta y/o corte el sistema de ventilación de cada baño interior (ducto vertical, extracción mecánica, etc.). Especificar sección mínima del ducto según OGUC Art. 4.1.3.

Las dos bodegas nuevas del Nivel 2 (marcadas en rojo como 'se construye') ocupan zonas que en la situación existente pueden haber tenido ventanas o acceso a iluminación. Al cerrar estos espacios como bodegas se debe verificar que no se estén eliminando ventanas que ventilen otros recintos adyacentes.

§ OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.1.3

→ Verificar en planta de situación existente vs propuesta que el cierre de los vanos para formar bodegas en Nivel 2 no afecta la ventilación e iluminación de recintos contiguos. Indicar en el expediente el tratamiento de los vanos existentes.

La cocina principal (Nivel 1) en uso restaurante requiere ventilación forzada con campana extractora y ducto hacia exterior, conforme a normativa sanitaria. No se indica en los planos el trazado del ducto de extracción ni la ubicación de la chimenea o salida al exterior.

§ OGUC Art. 4.1.3 / DS 594 MINSAL / DS 977 MINSAL

→ Indicar en planta y corte el sistema de extracción de vapores y humos de la cocina, incluyendo campana, ducto y salida al exterior. Verificar que la salida no interfiere con aberturas de ventilación de recintos vecinos.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla D — Normativa Urbanística

Capa 2 - D/D

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

| Parámetro                                                    | Referencia normativa                                   | Valor del proyecto                                                                                       | Estado    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Uso de suelo — Restaurante (Equipamiento Clase Alimentación) | PRCP Art. 2.1.33 OGUC / PRC Providencia Zona aplicable | Restaurante en edificio existente residencial reconvertido                                               | VERIFICAR |
| Zona PRC aplicable al predio                                 | PRC Providencia 2007 / Croquis ubicación lámina 1/4    | No declarado en expediente analizado                                                                     | VERIFICAR |
| Coefficiente de Constructibilidad (CC)                       | PRCP Cuadro de Zonas / OGUC Art. 2.6.1                 | Superficie total propuesta 316.80m² (lámina 1/4). Sin dato de superficie predial total para calcular CC. | VERIFICAR |
| Coefficiente de Ocupación de Suelo (COS)                     | PRCP Cuadro de Zonas / OGUC Art. 2.6.1                 | Sup. total Nivel 1 existente+propuesta vs superficie predial no declarada                                | VERIFICAR |
| Altura máxima edificación                                    | PRCP Cuadro de Zonas                                   | 2 pisos. Altura no acotada en corte. Edificio existente con techo a 2 aguas.                             | VERIFICAR |

| Parámetro                                                 | Referencia normativa                          | Valor del proyecto                                                                                                                               | Estado    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Número máximo de pisos                                    | PRCP Cuadro de Zonas                          | 2 pisos (Nivel 1 + Nivel 2)                                                                                                                      | VERIFICAR |
| Rasante Norte (Elevación Norte)                           | OGUC Art. 2.6.1 / PRCP                        | Ángulo de rasante 70° indicado en elevaciones                                                                                                    | VERIFICAR |
| Rasante Sur (Elevación Sur)                               | OGUC Art. 2.6.1 / PRCP                        | Ángulo de rasante 70° indicado en elevaciones                                                                                                    | VERIFICAR |
| Rasante Este (Elevación Este)                             | OGUC Art. 2.6.1 / PRCP                        | Ángulo de rasante 70° indicado en elevaciones                                                                                                    | VERIFICAR |
| Rasante Oeste (Elevación Oeste — Plaza Pedro de Valdivia) | OGUC Art. 2.6.1 / PRCP                        | Ángulo de rasante 70° indicado. Edificio existente frente a espacio público.                                                                     | VERIFICAR |
| Distanciamiento a deslinde norte                          | OGUC Art. 2.6.3 / PRCP                        | Edificio adosado al deslinde norte según planta (sin retiro declarado)                                                                           | VERIFICAR |
| Distanciamiento a deslinde sur                            | OGUC Art. 2.6.3 / PRCP                        | Edificio adosado al deslinde sur según planta                                                                                                    | VERIFICAR |
| Línea de edificación / Antejardín                         | PRCP / OGUC Art. 2.6.1                        | Línea de edificación indicada en planta. Terrazas exteriores frente a línea oficial.                                                             | VERIFICAR |
| Agrupamiento (aislado / continuo / pareado)               | PRCP Cuadro de Zonas                          | No declarado. Edificio existente aparenta agrupamiento continuo o pareado.                                                                       | VERIFICAR |
| Dotación de estacionamientos vehículos                    | OGUC Art. 2.4.1 / PRCP tabla estacionamientos | No se indica dotación de estacionamientos en el expediente                                                                                       | VERIFICAR |
| Dotación de estacionamientos bicicletas                   | OGUC Art. 2.4.1 bis / PRCP                    | No se indica en expediente                                                                                                                       | VERIFICAR |
| Estacionamiento para discapacidad                         | OGUC Art. 2.4.1 / DS 50 / DDU 351             | No se indica en expediente                                                                                                                       | VERIFICAR |
| Protección patrimonial — ZEP o IEP                        | LGUC Art. 60 / PRCP Zonas ZEP                 | Predio frente a Plaza Pedro de Valdivia. No se declara si es ZEP o IEP en expediente.                                                            | VERIFICAR |
| Cambio de destino (residencial a restaurante)             | LGUC Art. 57-59 / OGUC Art. 5.1.1             | Se declara destino 'Restaurante'. El edificio original era residencial. Tramitación de cambio de destino no verificada en expediente.            | VERIFICAR |
| Resistencia al fuego — clase de estructura                | OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4 Tabla 1          | Restaurante 2 pisos ~317m². Según Art. 4.3.4 Tabla 1: destino equipamiento alimentación, 2 pisos = clase F-60 (clase b). No verificado en EE.TT. | VERIFICAR |
| Aportes al espacio público (Ley 20.958)                   | DDU 447 / Ley 20.958                          | Proyecto sobre 250m² construidos. Verificar si genera obligación de aporte al espacio público.                                                   | VERIFICAR |

OBSERVACIONES — 6

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <p>El expediente no declara la zona PRC a la que pertenece el predio ni el certificado de informaciones previas (CIP). Sin este documento no es posible verificar el uso de suelo permitido, los coeficientes CC y COS aplicables, la altura máxima, el agrupamiento ni los distanciamientos exigidos.</p> <p>§ LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.4.1 / DDU 176</p> <p>→ Incorporar Certificado de Informaciones Previas vigente (DOM Providencia) al expediente. Verificar que el destino 'Restaurante' (Equipamiento Clase Alimentación) está permitido en la zona PRC del predio y en la escala correspondiente según Art. 2.1.35 OGUC.</p>                                                                                            | ALTA  |
| <p>El proyecto implica un cambio de destino de uso residencial a restaurante (equipamiento alimentación). No se acredita en el expediente que se haya tramitado el cambio de destino ante la DOM según lo exige la LGUC, ni que el nuevo uso sea conforme con el PRC.</p> <p>§ LGUC Art. 57-59 / OGUC Art. 5.1.1</p> <p>→ Tramitar formalmente el cambio de destino ante la DOM de Providencia. Verificar en el CIP que el uso 'Equipamiento — Alimentación — Restaurante' está permitido en la zona. Incluir en el expediente el formulario de cambio de destino y la memoria que justifica el cumplimiento de la nueva normativa.</p>                                                                                             | ALTA  |
| <p>El predio se ubica frente a la Plaza Pedro de Valdivia, una plaza pública relevante en Providencia. No se declara en el expediente si el predio o el edificio están afectos a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) o si el inmueble es IEP. Las zonas ZEP del PRCP tienen parámetros distintos y pueden requerir autorización especial.</p> <p>§ LGUC Art. 60 / PRCP Art. 4.3.02</p> <p>→ Verificar en el CIP si el predio está en zona ZEP o si el edificio es IEP. Si corresponde, tramitar las autorizaciones correspondientes ante el CMN o la DOM según la categoría de protección.</p>                                                                                                                                    | ALTA  |
| <p>No se indica la dotación de estacionamientos vehiculares ni para bicicletas en el expediente. Para un restaurante con la carga de ocupación declarada (316m² de superficie total) la OGUC y el PRCP exigen una dotación mínima que debe verificarse. Si el predio no puede proveer estacionamientos, debe tramitarse la compensación o exención correspondiente.</p> <p>§ OGUC Art. 2.4.1 / PRCP tabla estacionamientos</p> <p>→ Incluir en el expediente el cálculo de dotación de estacionamientos según PRCP y OGUC Art. 2.4.1. Si el predio no puede proveer la dotación requerida, gestionar la compensación económica o la cesión en predio alternativo según Art. 2.4.2 OGUC. Indicar también dotación de bicicletas.</p> | MEDIA |

No se incluyen especificaciones técnicas de resistencia al fuego para los elementos estructurales y de compartimentación. Para un restaurante de 2 pisos con superficie entre 250m² y 500m², la OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 exige clase F-60 (clase b). El edificio existente es probablemente de madera o mixto, lo que requiere verificación específica.

→ Incorporar especificaciones técnicas de resistencia al fuego para muros, losas, cielos y estructura según la clase requerida. Si la estructura existente no cumple F-60, proyectar recubrimientos ignífugos o sustitución de elementos. Incluir declaración de RF en memoria de cálculo estructural.

El proyecto supera 250m² de superficie construida (total declarado 316.80m²). Debe verificarse si genera obligación de aportes al espacio público conforme a la Ley 20.958 y DDU 447.

→ Verificar ante la DOM de Providencia si el proyecto queda afecto a aportes al espacio público. Si corresponde, tramitar el informe de mitigación o el aporte según la normativa vigente.

## CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

### Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

#### INCUMPLIMIENTOS — 18

##### Reconocimiento

Baño Universal Nivel 1 con ancho de 1.55m declarado en plano, inferior al mínimo de 1.70m exigido para giro de silla de ruedas

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50 Accesibilidad Universal

→ Rediseñar baño universal para alcanzar espacio libre mínimo de 1.70m x 1.70m. Verificar disposición de artefactos y barra de apoyo según norma NCh 3272

##### Reconocimiento

Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05%, superior al máximo permitido de 8% para rampas de uso público con longitud mayor a 2m

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50 Accesibilidad Universal

→ Rediseñar rampa para pendiente máxima de 8%. Dado que la longitud es 13.14m, considerar incorporar descanso horizontal cada 9m según norma. Alternativa: evaluar plataforma elevadora si el espacio no permite corrección de pendiente

##### Reconocimiento

Pasillo Nivel 1 con ancho de 1.30m declarado en plano, inferior al mínimo de 1.40m para locales de uso público con alta afluencia

§ OGUC Art. 4.2.7 – Circulaciones

→ Ampliar ancho libre del pasillo a mínimo 1.40m. Verificar que el ancho libre esté medido entre paramentos terminados, sin considerar elementos salientes

##### Reconocimiento

Pasillo Nivel 2 con dimensión de 1.22m indicada en un tramo, inferior al mínimo de 1.40m para locales de uso público

§ OGUC Art. 4.2.7 – Circulaciones

→ Ampliar ancho libre del pasillo nivel 2 a mínimo 1.40m en toda su extensión

##### Reconocimiento

Baños de clientes (hombres y mujeres) en Nivel 2 con dimensiones internas reducidas (0.8m detectado en subdivisiones). No se verifica dotación mínima de artefactos según aforo del restaurante

§ OGUC Art. 4.1.6 – Dotación de artefactos sanitarios

→ Verificar y declarar en plano el número de artefactos (WC, lavamanos, urinarios en baño hombres) en relación a la carga de ocupación total del local. Incluir cuadro de dotación sanitaria en expediente

##### Modelo

Los baños de clientes están ubicados exclusivamente en el Nivel 2, sin acceso universal garantizado. El baño universal del Nivel 1 es de personal. Esto implica que usuarios con discapacidad no tendrían acceso a baños de clientes

§ OGUC Art. 4.1.7 – DS 50 Accesibilidad Universal

→ Incorporar baño universal de clientes en Nivel 1, o garantizar acceso universal al Nivel 2 mediante ascensor o plataforma elevadora. La solución debe quedar reflejada en los planos

##### Modelo

No se indican vías de evacuación, sentidos de escape ni señalética de emergencia en los planos. Para un local de restaurante con aforo declarado se requiere esta información

§ OGUC Art. 4.2.7 – DS 594 Condiciones Sanitarias – NCh 1411

→ Incorporar en planta esquema de evacuación con flechas de escape, identificación de salidas, y verificar que los anchos de puertas cumplan para el aforo calculado (mínimo 0.90m libre)

#### Modelo

Rampa de acceso universal con pendiente incorrecta.

§ OGUC Art.4.1.7

→ Rediseñar rampa para reducir pendiente

#### Recintos

Baño Universal Nivel 1 con ancho declarado de 1.55m, insuficiente para garantizar el giro de silla de ruedas (mínimo 1.70m × 1.70m). Solo sirve a personal, no a clientes, lo que agrava la falta de accesibilidad en baños de público.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 Art. 14 / DDU 351

→ Rediseñar el Baño Universal para que alcance mínimo 1.70m de ancho libre interior y 1.70m de profundidad, garantizando radio de giro de 1.50m para silla de ruedas. Verificar posición de artefactos y barras de apoyo.

#### Recintos

Los baños de clientes (hombres y mujeres) se ubican exclusivamente en el Nivel 2, sin que exista un baño de clientes accesible en Nivel 1 ni acceso universal al Nivel 2 mediante ascensor o rampa interior. Los usuarios con discapacidad no tienen acceso a los baños de clientes.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 / DDU 351

→ Incorporar al menos un WC de clientes accesible en el Nivel 1, o proveer un medio de elevación accesible (ascensor o elevador) al Nivel 2. El baño universal del Nivel 1 no puede reemplazar la dotación de baños de clientes si no está disponible para el público general.

#### Recintos

No se verifica la dotación mínima de artefactos sanitarios en los baños de clientes (Nivel 2) en función del aforo total del restaurante incluyendo terrazas. Los baños presentan subdivisiones internas de 0.80m que sugieren espacio muy reducido para cubículos y urinarios.

§ OGUC Art. 4.1.6 / DS 594 Art. 23

→ Incluir en el expediente un cuadro de dotación sanitaria según aforo total (comedor interior + terrazas + oficinas si aplican), indicando número de WC, urinarios y lavamanos por sexo. Dimensionar los cubículos con mínimo 0.80m de ancho y 1.20m de profundidad con puerta hacia afuera, o 0.80m con puerta deslizante.

#### Circulaciones

Pasillo Nivel 1 con ancho declarado de 1.30m, inferior al mínimo de 1.40m exigido para circulaciones en locales de uso público con afluencia de público. El pasillo conecta cocina, baño universal, escalera y acceso principal.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.2.7

→ Redimensionar el pasillo para alcanzar mínimo 1.40m de ancho libre entre paramentos. Verificar que el ancho libre no esté reducido por mochetas, marcos de puertas o instalaciones.

#### Circulaciones

Pasillo Nivel 2 con tramo mínimo de 1.22m declarado en plano, inferior al mínimo de 1.40m para circulación en locales de uso público. Este pasillo da acceso a los únicos baños de clientes del proyecto.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.2.7

→ Ampliar el tramo de 1.22m a mínimo 1.40m de ancho libre. Revisar si la incorporación de nuevas bodegas (marcadas en rojo) reduce el ancho del pasillo existente.

#### Circulaciones

Rampa de acceso universal con pendiente declarada de 10.05% ( $P=13.14/D=0.5714$  S/100 según nota en plano), superior al máximo de 8% para rampas de uso público con longitud mayor a 2m. La longitud declarada supera ampliamente los 2m.

§ OGUC Art. 4.1.7 / DS 50 Art. 13 / DDU 351

→ Rediseñar la rampa para no superar el 8% de pendiente. Si el desnivel no puede reducirse, evaluar la incorporación de descansos horizontales de mínimo 1.50m cada 9m de desarrollo, y/o aumentar el largo total de la rampa para reducir la pendiente. Alternativamente, estudiar la incorporación de un elevador mecánico accesible.

#### Circulaciones

No se indican vías de evacuación, sentidos de escape, señalética de emergencia ni distancias máximas de recorrido hasta salida. Para un restaurante con aforo declarado esto es requisito del expediente.

§ OGUC Art. 4.2.7 / Art. 4.3.4 / NCh 1411

→ Incorporar en planta de arquitectura la diagramación de vías de evacuación con flechas de escape, indicación de salidas de emergencia, distancias de recorrido máximo y señalética. Verificar que el ancho de cada sección de vía de evacuación sea consistente con la carga de ocupación que sirve.

#### Urbanística

El expediente no declara la zona PRC a la que pertenece el predio ni el certificado de informaciones previas (CIP). Sin este documento no es posible verificar el uso de suelo permitido, los coeficientes CC y COS aplicables, la altura máxima, el agrupamiento ni los distanciamientos exigidos.

§ LGUC Art. 116 / OGUC Art. 1.4.1 / DDU 176

→ Incorporar Certificado de Informaciones Previas vigente (DOM Providencia) al expediente. Verificar que el destino 'Restaurante' (Equipamiento Clase Alimentación) está permitido en la zona PRC del predio y en la escala correspondiente según Art. 2.1.35 OGUC.

Urbanística

El proyecto implica un cambio de destino de uso residencial a restaurante (equipamiento alimentación). No se acredita en el expediente que se haya tramitado el cambio de destino ante la DOM según lo exige la LGUC, ni que el nuevo uso sea conforme con el PRC.

§ LGUC Art. 57-59 / OGUC Art. 5.1.1

→ Tramitar formalmente el cambio de destino ante la DOM de Providencia. Verificar en el CIP que el uso 'Equipamiento — Alimentación — Restaurante' está permitido en la zona. Incluir en el expediente el formulario de cambio de destino y la memoria que justifica el cumplimiento de la nueva normativa.

Urbanística

El predio se ubica frente a la Plaza Pedro de Valdivia, una plaza pública relevante en Providencia. No se declara en el expediente si el predio o el edificio están afectos a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) o si el inmueble es IEP. Las zonas ZEP del PRCP tienen parámetros distintos y pueden requerir autorización especial.

§ LGUC Art. 60 / PRCP Art. 4.3.02

→ Verificar en el CIP si el predio está en zona ZEP o si el edificio es IEP. Si corresponde, tramitar las autorizaciones correspondientes ante el CMN o la DOM según la categoría de protección.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 26

| Etapas         | Descripción                                                                                                                                                                                                                                              | Criticidad | Artículo                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Separación     | No se identifica plano de corte longitudinal. Solo se incluye Corte A-A transversal. Un corte longitudinal permitiría verificar alturas interiores en todos los recintos, especialmente cocina y baños                                                   | OBSERVADO  | OGUC Art. 5.1.6 – contenido mínimo de expediente                               |
| Separación     | Las superficies de los recintos individuales no están acotadas en planta. Solo existe cuadro general de superficies totales. Esto dificulta la verificación normativa recinto a recinto por parte del revisor DOM                                        | OBSERVADO  | OGUC Art. 5.1.6 – legibilidad y verificabilidad del expediente                 |
| Separación     | La simbología de capas (se retira / se construye) está presente pero en lámina 1/4 la representación gráfica es pequeña. En lámina 2/4 la legibilidad mejora a escala 1:50                                                                               | OK         | Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones – legibilidad planos           |
| Separación     | Baños personales tienen anchos en el límite de la normativa.                                                                                                                                                                                             | OBSERVADO  | OGUC Art.4.1.6                                                                 |
| Reconocimiento | No se indica WC universal integrado o accesible en los baños de clientes del Nivel 2. El baño universal del Nivel 1 no compensa si el acceso al Nivel 2 no es accesible de forma independiente                                                           | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.7 – DS 50 Accesibilidad Universal                                |
| Reconocimiento | Baño Personal Mujeres con estimación OpenCV de área aproximada 1.42m², inferior al mínimo de 1.5m² por cubículo. Sin cota de superficie declarada en plano que permita confirmar o descartar                                                             | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.6 – Dimensiones mínimas de cubículos sanitarios                  |
| Reconocimiento | Baños de personal (hombres, mujeres y sin género) con anchos de 0.8m en límite estricto de norma. No se verifica sentido de apertura de puerta ni espacio libre interior                                                                                 | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.6                                                                |
| Reconocimiento | No se declara en planos el uso final de las oficinas en Nivel 1 y Nivel 2 en relación al destino de restaurante. Si forman parte del programa del restaurante deben incluirse en el cálculo de carga de ocupación                                        | OK         | OGUC Art. 4.2.1 – Destino de edificación                                       |
| Vectorización  | No se incluye cuadro de puertas y ventanas (planilla de carpinterías) con dimensiones, materialidad y tipo de apertura. Esto impide verificar el cumplimiento de iluminación y ventilación natural por recinto                                           | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.10 – Iluminación y ventilación – Art. 5.1.6 contenido expediente |
| Vectorización  | Las cotas de superficie de recintos individuales no están declaradas en plano. Solo existe cuadro global de superficies. Esto dificulta la verificación normativa individual                                                                             | OBSERVADO  | OGUC Art. 5.1.6                                                                |
| Vectorización  | El área de pavimento podotáctil no está dimensionada. La norma exige que el pavimento de alerta (botones) y guía (barras) estén debidamente indicados con dimensiones                                                                                    | OK         | DS 50 – NCh 3272 – Accesibilidad Universal                                     |
| Modelo         | No se especifica la altura libre interior de los recintos en corte. Solo el Corte A-A permite inferir alturas generales. Los baños de personal y bodega del Nivel 1 podrían tener restricción de altura libre si quedan bajo escalera                    | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.1 – Altura libre mínima de recintos (2.30m habitable)            |
| Modelo         | La carga de ocupación total declarada en el cuadro de la lámina 1/4 debe ser consistente con los anchos de circulaciones, escalera y puertas de escape. No se verifica esta consistencia en los planos actuales                                          | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.2.7 – Dimensionamiento según aforo                                 |
| Modelo         | Las terrazas exteriores de clientes en Nivel 1 no tienen indicada la carga de ocupación asignada ni su relación con los baños de clientes del Nivel 2. Si las terrazas son zona de atención, deben incluirse en el cálculo de aforo y dotación sanitaria | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.6 – Dotación sanitaria según aforo total                         |
| Recintos       | Baño Personal Mujeres con superficie estimada por OpenCV de 1.42m², por debajo del mínimo de 1.50m² exigido para cubículos sanitarios. No existe cota de superficie declarada en plano que permita confirmar o descartar el incumplimiento.              | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.1.6                                                                |
| Recintos       | Las oficinas en Nivel 1 y Nivel 2 no tienen destino declarado en relación al programa de restaurante. Si forman parte del uso restaurante (administración, caja, etc.), deben incorporarse al cálculo de carga de ocupación total.                       | OK         | OGUC Art. 4.2.1 / Art. 4.2.4                                                   |
| Circulaciones  | No se incluye planilla de carpinterías (cuadro de puertas y ventanas) que permita verificar anchos libres de puertas en circulaciones, baños y salidas de emergencia. Impide verificar cumplimiento de anchos mínimos según carga de ocupación.          | OBSERVADO  | OGUC Art. 4.2.5 / Art. 5.1.6                                                   |

| Etapa                | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Criticidad       | Artículo                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Circulaciones</b> | No se grafican ni dimensionan pasamanos en la escalera interior entre Nivel 1 y Nivel 2. Para un local de uso público con afluencia de clientes, los pasamanos en ambos lados son obligatorios cuando el ancho supera 1.20m.                                                                                                                                                    | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.2.2 / Art. 4.2.7                    |
| <b>Circulaciones</b> | El ancho de la escalera interior no está acotado en los planos de planta analizados. Para un restaurante de 2 pisos con carga de ocupación superior a 50 personas el ancho mínimo libre es 1.20m, y debe verificarse que no haya elementos que lo reduzcan.                                                                                                                     | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.2.2                                 |
| <b>Iluminación</b>   | No se incluye cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto en el expediente. No es posible verificar que cada recinto habitable cumpla con el ratio mínimo de 1/6 de su superficie para ventana (iluminación) ni 1/6 para ventilación natural. Esto afecta especialmente cocinas, oficinas y pasillos.                                                               | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.5.7                    |
| <b>Iluminación</b>   | Los baños de personal (hombres, mujeres, sin género) y baños de clientes (Nivel 2) no tienen ventana al exterior visible en los planos. Si carecen de ventilación natural, deben contar con ducto de ventilación forzada individual o colectivo que garantice renovación de aire.                                                                                               | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.1.3                                 |
| <b>Iluminación</b>   | Las dos bodegas nuevas del Nivel 2 (marcadas en rojo como 'se construye') ocupan zonas que en la situación existente pueden haber tenido ventanas o acceso a iluminación. Al cerrar estos espacios como bodegas se debe verificar que no se estén eliminando ventanas que ventilen otros recintos adyacentes.                                                                   | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.1.3                    |
| <b>Iluminación</b>   | La cocina principal (Nivel 1) en uso restaurante requiere ventilación forzada con campana extractora y ducto hacia exterior, conforme a normativa sanitaria. No se indica en los planos el trazado del ducto de extracción ni la ubicación de la chimenea o salida al exterior.                                                                                                 | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.1.3 / DS 594 MINSAL / DS 977 MINSAL |
| <b>Urbanística</b>   | No se indica la dotación de estacionamientos vehiculares ni para bicicletas en el expediente. Para un restaurante con la carga de ocupación declarada (316m <sup>2</sup> de superficie total) la OGUC y el PRCP exigen una dotación mínima que debe verificarse. Si el predio no puede proveer estacionamientos, debe tramitarse la compensación o exención correspondiente.    | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 2.4.1 / PRCP tabla estacionamientos   |
| <b>Urbanística</b>   | No se incluyen especificaciones técnicas de resistencia al fuego para los elementos estructurales y de compartimentación. Para un restaurante de 2 pisos con superficie entre 250m <sup>2</sup> y 500m <sup>2</sup> , la OGUC Art. 4.3.4 Tabla 1 exige clase F-60 (clase b). El edificio existente es probablemente de madera o mixto, lo que requiere verificación específica. | <b>OBSERVADO</b> | OGUC Art. 4.3.3 / Art. 4.3.4                    |
| <b>Urbanística</b>   | El proyecto supera 250m <sup>2</sup> de superficie construida (total declarado 316.80m <sup>2</sup> ). Debe verificarse si genera obligación de aportes al espacio público conforme a la Ley 20.958 y DDU 447.                                                                                                                                                                  | <b>OBSERVADO</b> | Ley 20.958 / DDU 447                            |

#### PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1. URGENTE: Obtener y adjuntar Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente de la DOM de Providencia para el predio Plaza Pedro de Valdivia N°2525. Verificar zona PRC, usos de suelo permitidos, CC, COS, altura máxima y protección patrimonial.                                             |
| 2  | 2. URGENTE: Verificar si el predio o edificio está afecto a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) o si es Inmueble de Conservación Histórica (IEP). Si corresponde, iniciar tramitación ante el CMN o la Unidad de Patrimonio de la DOM previo al ingreso del permiso.                               |
| 3  | 3. URGENTE: Tramitar o acreditar el cambio de destino de residencial a restaurante ante la DOM de Providencia, incluyendo memoria que justifica el cumplimiento de la normativa del nuevo uso.                                                                                                       |
| 4  | 4. DISEÑO: Rediseñar el Baño Universal del Nivel 1 para alcanzar mínimo 1.70m × 1.70m de espacio libre interior, con radio de giro de 1.50m, puerta de mínimo 0.90m de ancho y apertura hacia afuera.                                                                                                |
| 5  | 5. DISEÑO: Resolver el acceso universal a los baños de clientes: incorporar un WC de clientes accesible en el Nivel 1 o instalar un medio de elevación mecánico accesible al Nivel 2.                                                                                                                |
| 6  | 6. DISEÑO: Rediseñar la rampa de acceso exterior para no superar el 8% de pendiente, aumentando su longitud total o incorporando descansos de 1.50m según DS 50.                                                                                                                                     |
| 7  | 7. DISEÑO: Ampliar los pasillos del Nivel 1 (de 1.30m a mínimo 1.40m) y del Nivel 2 (de 1.22m a mínimo 1.40m) en su tramo más estrecho.                                                                                                                                                              |
| 8  | 8. DOCUMENTACIÓN: Incorporar cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto, planilla de carpinterías, cuadro de dotación sanitaria según aforo total, cuadro de resistencia al fuego de elementos estructurales, diagrama de vías de evacuación y cálculo de dotación de estacionamientos. |
| 9  | 9. DOCUMENTACIÓN: Incorporar corte longitudinal del edificio para verificar alturas libres interiores en todos los recintos de ambos niveles.                                                                                                                                                        |
| 10 | 10. DOCUMENTACIÓN: Incorporar el estudio de carga de ocupación desagregado por recinto (incluyendo terrazas exteriores y oficinas si forman parte del programa del restaurante), y verificar que el ancho de circulaciones, escalera y puertas de escape sea consistente con el aforo resultante.    |

- 11

11. VERIFICAR: Confirmar mediante cotas en plano si el Baño Personal Mujeres cumple la superficie mínima de 1.50m², dado que la estimación OpenCV arroja 1.42m².
- 12

12. VERIFICAR: Calcular la obligación de aportes al espacio público conforme a Ley 20.958 y DDU 447, dado que el proyecto supera 250m² de superficie construida.

★ INFORME FINAL

Remodelación • Providencia

OBSERVADO

30 de junio de 2026

/100

El proyecto de habilitación de restaurante en Plaza Pedro de Valdivia (Providencia) presenta múltiples incumplimientos de criticidad ALTA que impiden la aprobación del expediente en su estado actual. Los principales problemas son: (1) Baño Universal del Nivel 1 con ancho insuficiente (1.55m vs 1.70m mínimo), (2) Ausencia de baño de clientes accesible en el nivel de acceso, ya que todos los baños de clientes están en el Nivel 2 sin acceso universal garantizado, (3) Rampa de acceso exterior con pendiente declarada de 10.05%, superior al máximo permitido de 8%, (4) Pasillos en ambos niveles con anchos inferiores al mínimo (1.30m y 1.22m vs 1.40m mínimo), (5) Ausencia de diagrama de vías de evacuación y señalética de emergencia, (6) Falta del Certificado de Informaciones Previas que impide verificar uso de suelo, zona PRC y parámetros urbanísticos, y (7) Cambio de destino de residencial a restaurante no acreditado en el expediente. Adicionalmente, existen observaciones MEDIA relevantes relacionadas con: ausencia de cuadro de iluminación y ventilación por recinto, falta de especificaciones de resistencia al fuego, dotación de estacionamientos no declarada, y dimensiones de baños de personal en el límite normativo sin cotas confirmatorias. El proyecto requiere correcciones de diseño y complemento documental antes de ser presentado formalmente ante la DOM de Providencia.

Progreso de revisión

0 / 44 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

- ⚠ ALERTA CRÍTICA — Accesibilidad:

El proyecto carece de un baño de clientes accesible en el nivel de acceso (Nivel 1). Todos los baños de clientes están en el Nivel 2 sin acceso universal garantizado. Esto constituye una barrera de accesibilidad estructural que impide la habilitación como local de uso público conforme a DS 50 y DDU 351.
- ⚠ ALERTA CRÍTICA — Rampa:

La pendiente declarada de 10.05% supera en 2 puntos porcentuales el máximo de 8% para rampas de uso público con longitud mayor a 2m. Dado que el desnivel y la longitud están condicionados por la geometría del predio frente a la Plaza Pedro de Valdivia, la corrección puede requerir estudio de factibilidad de rampa o incorporación de elevador mecánico.
- ⚠ ALERTA CRÍTICA — Patrimonio:

El predio se ubica frente a la Plaza Pedro de Valdivia, en una zona sensible del PRC de Providencia que puede estar afecta a protección patrimonial (ZEP o IEP). Si el edificio tiene protección patrimonial, cualquier intervención debe contar con autorización previa, y los parámetros de edificación (CC, COS, altura) pueden ser distintos a los de la zona general.
- ⚠ ALERTA CRÍTICA — Cambio de destino:

La reconversión de un inmueble residencial a restaurante requiere tramitación expresa ante la DOM. Sin el CIP y sin acreditar la conformidad del uso con el PRC, el proyecto no puede avanzar en su tramitación.
- ⚠ ALERTA MEDIA — Resistencia al fuego:

El edificio existente es probablemente de construcción tradicional (madera/mixto). El nuevo destino restaurante en 2 pisos exige clase F-60 para sus elementos estructurales y de compartimentación. Esto puede requerir intervenciones significativas en la estructura existente que no están graficadas ni especificadas en el expediente.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓

Normativa OGUC verificada
- ✓

Normativa LGUC verificada
- ✓

PRC Providencia aplicado
- ✓

22 recintos identificados
- ⚠

Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.