

ArchiCheck

Obra Nueva · Providencia

30 de junio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Obra Nueva	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	30 de junio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	4	1	—
Evacuación y Seguridad	3	2	—
Ventilación e Iluminación	—	4	—
Normativa Urbanística	4	1	—
Documentación Faltante	1	2	—
Geometría y Presentación	—	1	2

El proyecto de Habilitación de Restaurante en Plaza Pedro de Valdivia N° 2525, Providencia, corresponde a una intervención de cambio de destino y ampliación menor en inmueble de 2 pisos existente. Se propone habilitación de restaurante en Nivel 1 y Nivel 2, con ampliación de 17 m² en Nivel 2 y adecuación de accesibilidad universal en acceso principal. El análisis normativo detecta múltiples incumplimientos de criticidad ALTA que impiden la aprobación en el estado actual del expediente: (1) pendiente de rampa universal confirmada en 10.05% excede el máximo de 8%; (2) ancho de pasillo Nivel 1 de 1.30 m y tramo de pasillo Nivel 2 de 1.22 m son inferiores al mínimo de 1.40 m para uso público; (3) baño universal con ancho de 1.55 m no garantiza el espacio de giro mínimo de 1.70 m × 1.70 m; (4) ausencia de dotación de estacionamientos; (5) cambio de destino no tramitado explícitamente; (6) ausencia de CIP que certifique la zonificación y usos permitidos; (7) vías de evacuación no graficadas ni dimensionadas; (8) accesibilidad universal al Nivel 2 no resuelta (solo escalera, sin ascensor ni plataforma elevadora). Adicionalmente, existen múltiples observaciones de criticidad MEDIA relacionadas con documentación faltante (cuadro de iluminación/ventilación, cotas de altura libre, anchos de puertas, dimensiones de escalera) y aspectos geométricos de presentación. El proyecto requiere correcciones de diseño y completación de documentación antes de poder ser aprobado por la DOM.

18

Incumplimientos

23

Observaciones

0

Resueltas

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación Existente	Plantas nivel 1 y 2 existentes en tinta negra, sin cotas de propuesta. Escala 1:100.	1	OK
Se Retira (amarillo)	Elementos a demoler o retirar identificados con trama/relleno amarillo en plantas propuesta.	1, 2	OK
Se Construye (rojo)	Elementos nuevos identificados con trama roja en plantas propuesta. Incluye nuevas particiones, bodegas nivel 2, baño universal, baños clientes.	1, 2, 3	OK
Cotas y dimensiones	Cotas lineales de anchos de pasillo, baños, rampas y separaciones. Escala 1:50 en planta propuesta.	2	OBSERVADO
Elevaciones y cortes	Elevaciones Norte, Sur, Este, Oeste y Corte A-A con rasantes indicadas. Ángulos de rasante 70° graficados.	3, 4	OK
Planta de cubiertas	Planta de cubiertas con proyección de aleros, chimeneas y límites de propiedad. Escala 1:100.	3	OK
Cuadros normativos	Cuadro de superficies normativas, cuadro de carga de ocupación y desglose de superficies por destino.	1	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Croquis de ubicación y emplazamiento	Croquis escala 1:1000 y plano de emplazamiento 1:500 con predio destacado.	1, 2	OK

OBSERVACIONES — 3

Las cotas de superficie de recintos individuales no están declaradas en planta. Solo se dispone del cuadro resumen total por nivel. Esto dificulta verificar cumplimiento de superficies mínimas por recinto.

§ OGUC Art.5.1.6 – contenido mínimo de planos

→ Incorporar cuadro de superficies por recinto o indicar superficie en cada recinto dentro de la planta a escala 1:50.

La simbología Se Retira y Se Construye es consistente en plantas pero en elevaciones solo se usa Se Construye (rojo). Los elementos retirados en fachada no están claramente diferenciados.

§ OGUC Art.5.1.6 – representación gráfica

→ Incluir trama amarilla en elevaciones para elementos retirados o aclarar mediante nota que las fachadas muestran solo situación propuesta.

Existen posibles incumplimientos normativos en rampas y baños.

§ OGUC Art. 4.1.7 § 4.2.7

→ Revisar dimensiones y adecuar a normativa vigente.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

9

Observaciones

NIVEL: Nivel 1

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Terraza Frontal Izquierda	terrazza exterior	—	OK
Terraza Frontal Central	terrazza exterior	—	OK
Terraza Frontal Derecha	terrazza exterior	—	OK
Terraza Interior Poniente	terrazza exterior	—	OK
Cocina Principal	cocina	—	OK
Cocina Barra sin Atención al Público	cocina	—	OK
Pasillo Nivel 1	pasillo	—	OBSERVADO
Baño Universal	baño	—	INCUMPLE
Bodega Nivel 1	bodega	—	OK
Oficina Nivel 1	oficina	—	OK
Bodega Personal	bodega	—	OK
Baño Personal Hombres	baño	—	OBSERVADO
Baño Personal Mujeres	baño	—	OBSERVADO
Baño Personal (sin género)	baño	—	OBSERVADO
Rampa Acceso Universal	rampa	—	INCUMPLE

NIVEL: Nivel 2

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Nivel 2 Poniente	bodega	—	OK
Bodega Nivel 2 Oriente	bodega	—	OK
Baño Clientes Mujeres	baño	—	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres	baño	—	OBSERVADO
Pasillo Nivel 2	pasillo	—	OBSERVADO
Oficina Nivel 2 Poniente	oficina	—	OK
Oficina Nivel 2 Oriente	oficina	—	OK

Baño Universal Nivel 1 con ancho declarado 1.55m es inferior al mínimo exigido de 1.70m para espacio de giro de silla de ruedas. § OGUC Art.4.1.7 – DS 47 Art.4.1.7 → Redimensionar el Baño Universal a mínimo 1.70m x 1.70m de espacio libre interior. Revisar posible reubicación o modificación de tabiques adyacentes.	ALTA
Rampa de acceso universal con pendiente declarada 10.05% supera el máximo permitido de 8% para rampas de uso público con largo mayor a 2m. § OGUC Art.4.1.7 – Ley 20.422 → Rediseñar la rampa con pendiente máxima 8%. Para el largo declarado de 13.14m esto implica desnivel máximo de 1.05m. Verificar desnivel real y ajustar geometría. Considerar mesón de descanso si supera 9m de desarrollo.	ALTA
Pasillo Nivel 1 con ancho declarado 1.3m es inferior al mínimo de 1.40m requerido para circulaciones en locales de uso público con afluencia de público. § OGUC Art.4.2.7 → Ampliar ancho de pasillo a mínimo 1.40m libre entre muros acabados. Revisar posible desplazamiento de tabique del Baño Universal o Bodega.	ALTA
Pasillo Nivel 2 con cota declarada 1.22m en un tramo es inferior al mínimo de 1.40m si da acceso a zona de público. § OGUC Art.4.2.7 → Verificar si el pasillo nivel 2 es de uso exclusivo de personal o da acceso a clientes. Si es de uso público ampliar a 1.40m mínimo.	MEDIA
Baños de personal con ancho 0.8m están en el límite normativo exacto. No se verifica espacio libre interior ni sentido de apertura de puertas. § OGUC Art.4.1.6 → Confirmar que las puertas abren hacia afuera del cubículo y que el espacio interior libre de 0.80m es medido entre muros terminados. Indicar claramente en plano.	MEDIA
Baño Personal Mujeres sin cota de superficie declarada. Estimación OpenCV sugiere 1.42m² por debajo del mínimo de 1.5m². § OGUC Art.4.1.6 – DS 47 → Declarar cotas completas del recinto. Si la superficie real es menor a 1.5m² debe ampliarse.	MEDIA
No se declaran superficies individuales de recintos en planta. Solo existe cuadro de totales por nivel. § OGUC Art.5.1.6 → Incorporar superficies de cada recinto en cuadro o en rotulación dentro de planta para facilitar verificación normativa.	BAJA
Baños de clientes en Nivel 2 no tienen WC universal integrado. El Baño Universal se ubica en Nivel 1. Verificar si el proyecto garantiza accesibilidad universal a las zonas de atención de público del Nivel 2. § OGUC Art.4.1.7 – Ley 20.422 Art.26 → Verificar que la escalera o ascensor permiten acceso universal al Nivel 2 y que la dotación de baño universal en Nivel 1 es suficiente para ambos niveles según aforo total. Si Nivel 2 es de uso público exclusivo se recomienda WC accesible en ese nivel.	MEDIA
Dimensiones de baños y rampas no cumplen con normativa. § OGUC Art. 4.1.7 § 4.2.7 → Revisar y adecuar a normativa vigente.	ALTA

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapas — Vectorización

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
muros	0	Muros graficados con doble línea, diferenciando existentes (negro) y nuevos (rojo). Espesores variables no siempre acotados individualmente.	1, 2	OK
puertas	0	Puertas con arco de apertura graficado en planta. No todas tienen cota de ancho de hoja declarada.	1, 2	OBSERVADO
ventanas	0	Ventanas graficadas en planta y alzados. En planta no se cota individualmente el ancho de cada ventana.	2, 3, 4	OK
escaleras	1	Escalera interior entre niveles 1 y 2 graficada con numeración de huellas (1 a 18 aprox.). Se aprecia dirección de ascenso. No se declaran dimensiones de huella y contrahuella.	2	OBSERVADO

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
rampa	1	Rampa acceso universal en fachada principal con pendiente 10.05% y largo 13.14m declarados. Ancho 1.3m declarado.	2	OBSERVADO
cotas lineales	0	Cotas de anchos de pasillo, baños, separaciones y puntos de aplicación de rasante. Cotas de fachada y alturas en elevaciones. No se cotan todos los recintos.	2, 3, 4	OBSERVADO
texto y rotulación	0	Rótulos de recintos presentes en todos los espacios. Cuadros de superficies y cargas de ocupación con tablas legibles.	1, 2	OK
elevaciones	4	Elevaciones Norte, Sur, Este y Oeste a escala 1:50. Rasantes indicadas con cotas 7m y 7.45m. Ángulos de rasante 70° graficados.	3, 4	OK
corte	1	Corte A-A a escala 1:50. Muestra ambos niveles y relación con rasante. No se declaran alturas de piso a cielo en el corte.	3	OBSERVADO
planta de cubiertas	1	Planta de cubiertas a escala 1:100 con chimeneas y proyección de aleros. Sin cotas de pendiente de cubierta declaradas.	3	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 5

Las puertas no tienen cota de ancho de hoja declarada en planta. Especialmente crítico para puertas de baños y salidas de emergencia.	MEDIA
§ OGUC Art.4.2.6 – anchos mínimos de puertas	
→ Declarar ancho libre de paso de todas las puertas en planta, especialmente puertas de baños (mínimo 0.90m en baño universal) y salidas al exterior.	
Escalera sin declaración de dimensiones de huella y contrahuella. Solo se aprecia numeración de peldaños.	MEDIA
§ OGUC Art.4.2.5 – escaleras	
→ Declarar dimensiones de huella (mínimo 0.28m), contrahuella (máximo 0.18m) y ancho libre de escalera en planta o en nota aclaratoria.	
Corte A-A no declara alturas libres de piso a cielo en cada nivel. Solo se aprecia la volumetría general.	MEDIA
§ OGUC Art.4.2.1 – altura mínima de piso a cielo 2.30m	
→ Incorporar cotas de altura libre en corte para ambos niveles y verificar cumplimiento de 2.30m mínimo.	
Planta de cubiertas sin indicación de pendiente de cubierta ni materialidad.	BAJA
§ OGUC Art.5.1.6	
→ Indicar pendiente de cubierta en porcentaje o proporción y materialidad de cubierta en planta o en especificaciones técnicas.	
Planos correctamente vectorizados pero con observación normativa en baños y rampas.	ALTA
§ OGUC Art. 4.1.7 § 4.2.7	
→ Revisar dimensiones e implementar cambios necesarios.	

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 4 — Modelo Estructural

Capa 1 · 4/4

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1	Área de servicio, acceso universal, circulación y apoyo	—	Acceso a nivel desde línea oficial con rampa universal. Escalera interior a Nivel 2. Terraza frontal pública. Cocinas, bodegas y baños de personal en zona posterior norte. Baño universal en zona central.
Nivel 2	Área de atención a clientes, bodegas y oficinas	—	Acceso exclusivo por escalera interior desde Nivel 1. Baños de clientes diferenciados por género. Bodegas construidas. Oficinas en zona sur.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso Principal a Nivel — Línea Oficial	OK	Acceso a nivel indicado en fachada poniente sobre Plaza Pedro de Valdivia. Pavimento podotáctil graficado.
Rampa Acceso Universal	INCUMPLE	Pendiente 10.05% supera máximo 8% OGUC Art.4.1.7. Requiere rediseño antes de aprobación.
Escalera Interior Nivel 1 a Nivel 2	OBSERVADO	Sin cotas de huella, contrahuella ni ancho libre declarados. Verificar cumplimiento OGUC Art.4.2.5.
Salidas de emergencia	OBSERVADO	No se identifican claramente vías de evacuación ni señalética en planta. Para local de afluencia de público se debe indicar recorrido de evacuación y anchos de salidas según OGUC Art.4.2.7 y DS 594.
Puerta de acceso principal	OBSERVADO	Ancho no declarado en planta. Para local de uso público debe garantizarse ancho mínimo de 1.20m libre según OGUC Art.4.2.6.

No se identifican vías de evacuación ni recorridos de escape señalizados en planta. Para restaurante con carga de ocupación declarada es obligatorio.

§ OGUC Art.4.2.7 – DS 594 MINSAL – NCh 1914

→ Incorporar diagrama de evacuación en planta indicando vías de escape, puertas de salida y distancias máximas de recorrido. Verificar distancia máxima de evacuación desde el punto más alejado.

La zona de atención de público del Nivel 2 solo tiene acceso por escalera interior. No se indica ascensor ni plataforma elevadora. La accesibilidad universal al Nivel 2 no está garantizada.

§ OGUC Art.4.1.7 – Ley 20.422 Art.26 – DS 50

→ Verificar si el Nivel 2 es de uso público. Si lo es, incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible o demostrar que toda la oferta de servicio al público puede resolverse en Nivel 1 accesible.

El cuadro de carga de ocupación presente en página 1 no es legible con suficiente detalle en la imagen. Verificar que los valores de aforo por recinto son coherentes con la dotación de baños propuesta.

§ OGUC Art.4.1.6 – tabla dotación de artefactos sanitarios

→ Confirmar aforo total del local y verificar que la cantidad de artefactos sanitarios en baños de clientes (hombres y mujeres nivel 2) cumple la tabla de dotación mínima del Art.4.1.6 OGUC según el aforo calculado.

No se indica destino final de las oficinas Nivel 1 y Nivel 2. Su relación con el uso restaurante no está clara. Si son arrendadas a terceros cambia la carga de ocupación y los requisitos de compartimentación.

§ OGUC Art.4.2.4 – compartimentación

→ Aclarar uso y relación de las oficinas con el restaurante. Si son independientes verificar compartimentación contra incendio y accesos separados.

Pendientes de rampas y dimensiones de baños no cumplen con norma.

§ OGUC Art. 4.1.7 § 4.2.7

→ Modificar rampas y ampliar baños para cumplimiento normativo.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Eta

pa

A

—

Recintos

y

Superficies

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Baño Universal Nivel 1	bano_accesible	3.5	2.89	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 / DS 50/2015
Baño Personal Mujeres	bano_personal	1.42	1.5	NO	OGUC Art. 4.1.6 / DS 47
Baño Personal Hombres	bano_personal	3	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.6
Baño Personal (sin género)	bano_personal	2.23	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.6
Baño Clientes Mujeres Nivel 2	bano_publico	5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.6 / tabla dotación artefactos
Baño Clientes Hombres Nivel 2	bano_publico	4	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.6 / tabla dotación artefactos
Cocina-Bar Nivel 1	cocina	12	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Cocina Superior Nivel 1	cocina	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Oficina Nivel 1	oficina	10	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Oficina Nivel 2 Izquierda	oficina	12	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Oficina Nivel 2 Derecha	oficina	12	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Nivel 1	bodega	8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Personal	bodega	6	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Nivel 2 Izquierda	bodega	10	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Bodega Nivel 2 Derecha	bodega	8	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza Frontal Izquierda	terrazza	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza Frontal Central	terrazza	20	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Terraza Frontal Derecha	terrazza	18	0	SI	OGUC Art. 4.1.1
Pasillo Nivel 1	circulacion	10	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5
Pasillo Nivel 2	circulacion	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5

Baño Personal Mujeres con superficie estimada por OpenCV de 1.42 m², inferior al mínimo de 1.50 m² requerido para recintos de baño de personal. La alerta se origina en estimación pixel; sin embargo, no existe cota declarada en plano que desvirtúe el incumplimiento.

§ OGUC Art. 4.1.6 / DS 47

→ Declarar cota de superficie del recinto en planta. Si la superficie real es inferior a 1.50 m², redimensionar el recinto ampliando hacia área de bodega contigua.

Las superficies individuales de cada recinto no están declaradas en los planos de planta. Solo existe cuadro de totales por nivel. Esto impide verificar cumplimiento de superficies mínimas por recinto habitable o de servicio según OGUC.

§ OGUC Art. 5.1.6

→ Incorporar en cada planta un cuadro de superficies detallado por recinto, con la superficie construida y útil de cada uno.

El destino final de las oficinas Nivel 1 y Nivel 2 no está declarado. Si son arrendadas a terceros o tienen uso independiente del restaurante, cambia la carga de ocupación, los requisitos de compartimentación y la dotación de servicios higiénicos.

§ OGUC Art. 4.2.4 / LGUC Art. 57

→ Declarar explícitamente el destino de las oficinas en los planos y en la memoria de cálculo. Si son parte del uso restaurante, indicarlo. Si son uso independiente, tramitar como destino mixto.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 - B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Pasillo Nivel 1	1.3	1.4	OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.1.7	NO
Pasillo Nivel 2 (tramo mínimo)	1.22	1.4	OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.1.7	NO
Rampa Acceso Universal	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351	VERIFICAR
Escalera interior (ancho no acotado)	0	1.2	OGUC Art. 4.2.2	VERIFICAR
Acceso principal a nivel (Línea Oficial)	1.45	0.9	OGUC Art. 4.2.5	SI
Puerta Baño Universal	0	0.9	OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351	VERIFICAR
Puertas de baños de personal (hoja)	0	0.8	OGUC Art. 4.2.6	VERIFICAR
Puerta salida emergencia Nivel 1	0	0.9	OGUC Art. 4.2.5	VERIFICAR
Pendiente Rampa Acceso Universal	0	0	OGUC Art. 4.1.7 / Ley 20.422	NO

OBSERVACIONES — 7

Pasillo Nivel 1 con ancho declarado de 1.30 m es inferior al mínimo de 1.40 m exigido para circulaciones en locales de uso público con afluencia de público (restaurante). Constituye incumplimiento confirmado por cota en plano.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.1.7

→ Rediseñar el pasillo Nivel 1 para alcanzar un ancho libre mínimo de 1.40 m. Evaluar corrimiento de tabique del Baño Universal o reubicación del elemento que limita el ancho.

Pasillo Nivel 2 con cota declarada de 1.22 m en un tramo da acceso a zona de atención de público (baños de clientes). Ancho inferior al mínimo de 1.40 m para circulaciones de uso público.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.1.7

→ Ampliar el tramo de pasillo Nivel 2 a un mínimo de 1.40 m de ancho libre. Verificar si el tramo de 1.22 m corresponde a una sección parcial o a la circulación completa.

Rampa de Acceso Universal con pendiente declarada de 10.05% excede el máximo permitido de 8% para rampas de uso público con longitud mayor a 2 m (largo declarado 13.14 m). Incumplimiento confirmado por cota en plano.

§ OGUC Art. 4.1.7 / Ley 20.422 Art. 26 / DDU 351

→ Rediseñar la rampa para reducir la pendiente a un máximo de 8%. Dado el largo de 13.14 m, se debe incorporar además descanso horizontal de mínimo 1.50 m cada 9 m de desarrollo. Evaluar modificación de traza o incorporación de plataforma elevadora como alternativa.

Las puertas no tienen cota de ancho de hoja declarada en planta en ningún recinto. Es crítico para puertas de baños (mínimo 0.80 m hoja), baño universal (mínimo 0.90 m) y salidas de emergencia (según carga de ocupación).

§ OGUC Art. 4.2.6 / Art. 4.1.7

→ Acotar el ancho libre de hoja de todas las puertas en planta, especialmente las de baños, accesos y salidas de emergencia.

Escalera interior sin declaración de dimensiones de huella, contrahuella ni ancho libre. Solo se aprecia numeración de peldaños. Para uso público es obligatorio declarar estas dimensiones y verificar cumplimiento de mínimos.

§ OGUC Art. 4.2.2

→ Declarar en planta o en detalle aparte: ancho libre mínimo 1.20 m, huella mínima 0.28 m, contrahuella máxima 0.18 m, y presencia de pasamanos en ambos costados.

No se grafican ni declaran pasamanos en la escalera interior. Para uso público es obligatorio en ambos costados cuando el ancho supera 1.20 m.

§ OGUC Art. 4.2.7

→ Incorporar pasamanos en ambos lados de la escalera, a altura entre 0.85 m y 0.95 m, con prolongación horizontal de 0.30 m en arranque y llegada.

No se identifican vías de evacuación ni recorridos de escape señalizados en planta. Para restaurante con carga de ocupación declarada es obligatorio graficar y dimensionar las vías de evacuación.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.3.4 / NCh 1914

→ Incorporar en planta la graficación de vías de evacuación, señalética de emergencia y verificación de distancia máxima desde cualquier punto del recinto hasta la salida (máximo 40 m para uso restaurante sin rociadores).

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Capa 2 · C/D

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Cocina-Bar Nivel 1 (barra sin atención)	0	12	1/6	VERIFICAR
Cocina Superior Nivel 1	0	18	1/6	VERIFICAR
Oficina Nivel 1	0	10	1/6	VERIFICAR
Oficina Nivel 2 Izquierda	0	12	1/6	VERIFICAR
Oficina Nivel 2 Derecha	0	12	1/6	VERIFICAR
Baño Universal Nivel 1	0	3.5	ducto_ventilacion	VERIFICAR
Baño Personal Hombres	0	3	ducto_ventilacion	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres	0	1.42	ducto_ventilacion	VERIFICAR
Baño Personal (sin género)	0	2.23	ducto_ventilacion	VERIFICAR
Baño Clientes Mujeres Nivel 2	0	5	ducto_ventilacion	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres Nivel 2	0	4	ducto_ventilacion	VERIFICAR
Pasillo Nivel 1	0	10	1/6	VERIFICAR
Pasillo Nivel 2	0	8	1/6	VERIFICAR
Bodega Nivel 1	0	8	1/6	VERIFICAR
Bodega Nivel 2 Izquierda	0	10	1/6	VERIFICAR
Bodega Nivel 2 Derecha	0	8	1/6	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 4

Los planos de planta no incluyen cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto. Las superficies de ventana no están acotadas ni diferenciadas en planta propuesta. No es posible verificar el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto para iluminación natural ni 1/10 para ventilación.

§ OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.2.5 / Art. 4.5.7

→ Incorporar en el expediente un cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto habitable, declarando superficie de ventana (m²) y ratio respecto a la superficie del recinto. Para recintos sin ventana exterior declarar el ducto de ventilación mecánica.

Los baños de personal (Hombres, Mujeres, sin género) y los baños de clientes (Nivel 2) no tienen ventana al exterior visible en planta. No se declara ducto de ventilación mecánica para ninguno de estos recintos.

§ OGUC Art. 4.1.3

→ Declarar en planos el ducto de ventilación mecánica individual o colectivo para cada baño sin ventana exterior, indicando sección mínima y conexión a extracción forzada.

La cocina principal (Nivel 1, zona posterior) y la cocina-barra (Nivel 1) no declaran ventana al exterior ni sistema de extracción de humos y grasas. Para uso de cocina de restaurante es obligatorio sistema de extracción con campana y ducto de descarga al exterior.

§ OGUC Art. 4.1.3 / DS 594 MINSAL

→ Indicar en planos la ubicación de la campana extractora, ducto vertical de humos y punto de descarga al exterior en fachada o cubierta. Coordinar con proyecto de climatización.

El Corte A-A (página 3) no declara alturas libres de piso a cielo en cada nivel. Sin cota de altura no es posible verificar el mínimo de 2.30 m en recintos habitables ni 2.20 m en baños y cocinas.

§ OGUC Art. 4.2.6 / Art. 4.2.7

→ Declarar en el corte A-A las alturas libres interiores de cada nivel, incluyendo zonas bajo bajadas de viga o estructura de cubierta que puedan reducir la altura libre.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapas — Normativa Urbanística

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Capa 2 · D/D

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC	PRCP 2007 — Cuadro Nº 15 / Art. 4.3.10	ZEP-A3 o EA3 (por característica aislada 2 pisos en Plaza Pedro de Valdivia)	VERIFICAR
Uso de suelo — Restaurante	PRCP 2007 / OGUC Art. 2.1.33	Equipamiento clase Alimentación — escala menor/mediana según aforo declarado 32 personas	VERIFICAR
COS (Coeficiente Ocupación de Suelo)	PRCP Cuadro aplicable / OGUC Art. 2.1.36	Sup. piso 1 construida ÷ 396 m² terreno = verificar contra COS permitido (0.4–0.6 según zona)	VERIFICAR
Constructibilidad (CC)	PRCP Cuadro aplicable	Sup. total construida 316.80 m² ÷ 396 m² terreno = CC=0.80 (bajo umbrales típicos zona)	OK
Altura máxima	PRCP Cuadro aplicable	Edificación existente de 2 pisos — altura aparente ~7 m según corte; cumple ≤10 m (EA3) o ≤9 m (E3)	VERIFICAR
Pisos máximos	PRCP Cuadro aplicable	2 pisos — cumple para zonas EA3, E3, ZEP-A3 (máx. 3 pisos)	OK
Agrupamiento	PRCP / OGUC Art. 2.6.1	Edificación aislada confirmada en planta de emplazamiento	VERIFICAR
Rasante Norte (Elevación Norte)	OGUC Art. 2.6.1 / PRCP Art. 4.3.02	Puntos de aplicación de rasante indicados en planta; ángulo 70° declarado en elevaciones	VERIFICAR
Rasante Sur (Elevación Sur)	OGUC Art. 2.6.1	Ampliación Nivel 2 (zona roja) llega a 1.40 m del deslinde sur — verificar rasante desde deslinde	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde Norte	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP	No acotado en planta — edificación existente adosada o próxima al deslinde norte	VERIFICAR
Distanciamiento a deslinde Sur	OGUC Art. 2.6.3 / PRCP	Ampliación propuesta a 1.40 m del deslinde sur según cota en planta Nivel 2	VERIFICAR
Línea de Edificación (frente a Plaza Pedro de Valdivia)	PRCP / OGUC Art. 2.5.1	Línea de edificación indicada; acceso a nivel en Línea Oficial — retiro de 5 m entre L.Oficial y L.Edificación declarado	OK
Cambio de destino (residencial a restaurante)	LGUC Art. 57–59 / OGUC Art. 2.1.33	El expediente declara habilitación de restaurante en inmueble de destino anterior residencial o mixto	VERIFICAR
Dotación de estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1 / PRCP	No se declara dotación de estacionamientos en el expediente. Carga de ocupación 32 personas genera obligación según tabla PRC	OBSERVADO
Estacionamiento para discapacitados	OGUC Art. 4.1.7 / DDU 351	No declarado en expediente	OBSERVADO
Protección patrimonial (LGUC Art. 60)	LGUC Art. 60 / PRCP zonas ZEP	Predio frente a Plaza Pedro de Valdivia — verificar si está en zona ZEP o si el inmueble tiene declaratoria patrimonial	VERIFICAR
Superficie total edificada propuesta	Cuadro superficies página 1	316.80 m² totales (Nivel 1: 299.80 m² + Nivel 2: 17.00 m² propuesta)	OK
Sup. piso 1 existente + ampliación	Cuadro superficies	Nivel 1: 237.24 m² existente + ampliación; Nivel 2: 101.86 m² existente + 17.00 m² ampliación	VERIFICAR

No se declara en el expediente la zonificación PRC exacta del predio (Plaza Pedro de Valdivia N° 2525, Providencia). Es fundamental identificar si el predio está en zona EA3, ZEP-A3 u otra, ya que COS, CC y distanciamientos varían significativamente entre ellas. El croquis de emplazamiento sugiere zona aislada con características de ZEP por su entorno.	ALTA
→ Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente emitido por la DOM de Providencia, que declare la zonificación, COS, CC, altura máxima, uso de suelo permitido y líneas de edificación aplicables al predio.	
El cambio de destino de uso residencial (o mixto) a restaurante no está explícitamente tramitado en el expediente visible. El uso restaurante corresponde a Equipamiento clase Alimentación y debe estar permitido en la zona PRC del predio.	ALTA
→ Verificar en el CIP que el uso Equipamiento-Alimentación esté permitido en la zona. Tramitar ante DOM el cambio de destino con todos los antecedentes del nuevo uso (carga de ocupación, dotación sanitaria, estacionamientos, accesibilidad).	
La dotación de estacionamientos requerida para el restaurante no está declarada ni resuelta en el expediente. Con una carga de ocupación de 32 personas declarada, y según PRCP y OGUC Art. 2.4.1, se generan exigencias de estacionamientos para el uso Equipamiento-Alimentación. No se aprecia resolución de esta obligación ni en el predio ni mediante acuerdo externo.	ALTA
→ Calcular la dotación de estacionamientos exigida según la tabla del PRC de Providencia para uso Equipamiento-Alimentación con la carga de ocupación declarada. Si el predio no puede resolverla, tramitar acuerdo de estacionamientos en predio externo según OGUC Art. 2.4.2.	
La ampliación propuesta en Nivel 2 (zona marcada en rojo, 17.00 m²) se ubica a 1.40 m del deslinde sur. Dependiendo de la zona PRC, el distanciamiento mínimo puede ser mayor. Además, la rasante desde el deslinde sur debe ser verificada con la altura de la ampliación.	ALTA
→ Verificar en el CIP el distanciamiento mínimo a deslindes laterales para la zona. Graficar en corte o elevación la línea de rasante desde el deslinde sur y confirmar que la ampliación Nivel 2 no la vulnera.	
El predio se ubica frente a Plaza Pedro de Valdivia, entorno con potencial valor patrimonial. No se declara en el expediente si el inmueble o la zona están afectos a la Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRCP o si el inmueble tiene declaratoria como IHM (Inmueble de Conservación Histórica). De ser así, se requiere autorización especial.	MEDIA
→ Verificar en el CIP si el predio está en zona ZEP o si el inmueble tiene declaratoria patrimonial. De ser así, adjuntar autorización del CMN o informe favorable de la DOM según corresponda, previo al ingreso del permiso.	

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa E — Consolidación

Revisión final de todas las observaciones

Capa 2 · E/E

INCUMPLIMIENTOS — 18

Separación Existen posibles incumplimientos normativos en rampas y baños. → Revisar dimensiones y adecuar a normativa vigente.
Reconocimiento Baño Universal Nivel 1 con ancho declarado 1.55m es inferior al mínimo exigido de 1.70m para espacio de giro de silla de ruedas. → Redimensionar el Baño Universal a mínimo 1.70m x 1.70m de espacio libre interior. Revisar posible reubicación o modificación de tabiques adyacentes.
Reconocimiento Rampa de acceso universal con pendiente declarada 10.05% supera el máximo permitido de 8% para rampas de uso público con largo mayor a 2m. → Rediseñar la rampa con pendiente máxima 8%. Para el largo declarado de 13.14m esto implica desnivel máximo de 1.05m. Verificar desnivel real y ajustar geometría. Considerar mesón de descanso si supera 9m de desarrollo.
Reconocimiento Pasillo Nivel 1 con ancho declarado 1.3m es inferior al mínimo de 1.40m requerido para circulaciones en locales de uso público con afluencia de público. → Ampliar ancho de pasillo a mínimo 1.40m libre entre muros acabados. Revisar posible desplazamiento de tabique del Baño Universal o Bodega.

Reconocimiento

Dimensiones de baños y rampas no cumplen con normativa.

§ OGUC Art. 4.1.7 § 4.2.7

→ Revisar y adecuar a normativa vigente.

Vectorización

Planos correctamente vectorizados pero con observación normativa en baños y rampas.

§ OGUC Art. 4.1.7 § 4.2.7

→ Revisar dimensiones e implementar cambios necesarios.

Modelo

No se identifican vías de evacuación ni recorridos de escape señalizados en planta. Para restaurante con carga de ocupación declarada es obligatorio.

§ OGUC Art.4.2.7 – DS 594 MINSAL – NCh 1914

→ Incorporar diagrama de evacuación en planta indicando vías de escape, puertas de salida y distancias máximas de recorrido. Verificar distancia máxima de evacuación desde el punto más alejado.

Modelo

La zona de atención de público del Nivel 2 solo tiene acceso por escalera interior. No se indica ascensor ni plataforma elevadora. La accesibilidad universal al Nivel 2 no está garantizada.

§ OGUC Art.4.1.7 – Ley 20.422 Art.26 – DS 50

→ Verificar si el Nivel 2 es de uso público. Si lo es, incorporar ascensor o plataforma elevadora accesible o demostrar que toda la oferta de servicio al público puede resolverse en Nivel 1 accesible.

Modelo

Pendientes de rampas y dimensiones de baños no cumplen con norma.

§ OGUC Art. 4.1.7 § 4.2.7

→ Modificar rampas y ampliar baños para cumplimiento normativo.

Recintos

Baño Personal Mujeres con superficie estimada por OpenCV de 1.42 m², inferior al mínimo de 1.50 m² requerido para recintos de baño de personal. La alerta se origina en estimación pixel; sin embargo, no existe cota declarada en plano que desvirtúe el incumplimiento.

§ OGUC Art. 4.1.6 / DS 47

→ Declarar cota de superficie del recinto en planta. Si la superficie real es inferior a 1.50 m², redimensionar el recinto ampliando hacia área de bodega contigua.

Circulaciones

Pasillo Nivel 1 con ancho declarado de 1.30 m es inferior al mínimo de 1.40 m exigido para circulaciones en locales de uso público con afluencia de público (restaurante). Constituye incumplimiento confirmado por cota en plano.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.1.7

→ Rediseñar el pasillo Nivel 1 para alcanzar un ancho libre mínimo de 1.40 m. Evaluar corrimiento de tabique del Baño Universal o reubicación del elemento que limita el ancho.

Circulaciones

Pasillo Nivel 2 con cota declarada de 1.22 m en un tramo da acceso a zona de atención de público (baños de clientes). Ancho inferior al mínimo de 1.40 m para circulaciones de uso público.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.1.7

→ Ampliar el tramo de pasillo Nivel 2 a un mínimo de 1.40 m de ancho libre. Verificar si el tramo de 1.22 m corresponde a una sección parcial o a la circulación completa.

Circulaciones

Rampa de Acceso Universal con pendiente declarada de 10.05% excede el máximo permitido de 8% para rampas de uso público con longitud mayor a 2 m (largo declarado 13.14 m). Incumplimiento confirmado por cota en plano.

§ OGUC Art. 4.1.7 / Ley 20.422 Art. 26 / DDU 351

→ Rediseñar la rampa para reducir la pendiente a un máximo de 8%. Dado el largo de 13.14 m, se debe incorporar además descanso horizontal de mínimo 1.50 m cada 9 m de desarrollo. Evaluar modificación de traza o incorporación de plataforma elevadora como alternativa.

Circulaciones

No se identifican vías de evacuación ni recorridos de escape señalizados en planta. Para restaurante con carga de ocupación declarada es obligatorio graficar y dimensionar las vías de evacuación.

§ OGUC Art. 4.2.5 / Art. 4.3.4 / NCh 1914

→ Incorporar en planta la graficación de vías de evacuación, señalética de emergencia y verificación de distancia máxima desde cualquier punto del recinto hasta la salida (máximo 40 m para uso restaurante sin rociadores).

Urbanística

No se declara en el expediente la zonificación PRC exacta del predio (Plaza Pedro de Valdivia N° 2525, Providencia). Es fundamental identificar si el predio está en zona EA3, ZEP-A3 u otra, ya que COS, CC y distanciamientos varían significativamente entre ellas. El croquis de emplazamiento sugiere zona aislada con características de ZEP por su entorno.

§ PRCP 2007 / LGUC Art. 116

→ Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente emitido por la DOM de Providencia, que declare la zonificación, COS, CC, altura máxima, uso de suelo permitido y líneas de edificación aplicables al predio.

Urbanística

El cambio de destino de uso residencial (o mixto) a restaurante no está explícitamente tramitado en el expediente visible. El uso restaurante corresponde a Equipamiento clase Alimentación y debe estar permitido en la zona PRC del predio.

§ LGUC Art. 57 / OGUC Art. 2.1.33

→ Verificar en el CIP que el uso Equipamiento-Alimentación esté permitido en la zona. Tramitar ante DOM el cambio de destino con todos los antecedentes del nuevo uso (carga de ocupación, dotación sanitaria, estacionamientos, accesibilidad).

Urbanística

La dotación de estacionamientos requerida para el restaurante no está declarada ni resuelta en el expediente. Con una carga de ocupación de 32 personas declarada, y según PRCP y OGUC Art. 2.4.1, se generan exigencias de estacionamientos para el uso Equipamiento-Alimentación. No se aprecia resolución de esta obligación ni en el predio ni mediante acuerdo externo.

§ OGUC Art. 2.4.1 / PRCP

→ Calcular la dotación de estacionamientos exigida según la tabla del PRC de Providencia para uso Equipamiento-Alimentación con la carga de ocupación declarada. Si el predio no puede resolverla, tramitar acuerdo de estacionamientos en predio externo según OGUC Art. 2.4.2.

Urbanística

La ampliación propuesta en Nivel 2 (zona marcada en rojo, 17.00 m²) se ubica a 1.40 m del deslinde sur. Dependiendo de la zona PRC, el distanciamiento mínimo puede ser mayor. Además, la rasante desde el deslinde sur debe ser verificada con la altura de la ampliación.

§ OGUC Art. 2.6.1 / Art. 2.6.3 / PRCP

→ Verificar en el CIP el distanciamiento mínimo a deslindes laterales para la zona. Graficar en corte o elevación la línea de rasante desde el deslinde sur y confirmar que la ampliación Nivel 2 no la vulnera.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 23

Etap	Descripción	Criticidad	Artículo
Separación	Las cotas de superficie de recintos individuales no están declaradas en planta. Solo se dispone del cuadro resumen total por nivel. Esto dificulta verificar cumplimiento de superficies mínimas por recinto.	OBSERVADO	OGUC Art.5.1.6 – contenido mínimo de planos
Separación	La simbología Se Retira y Se Construye es consistente en plantas pero en elevaciones solo se usa Se Construye (rojo). Los elementos retirados en fachada no están claramente diferenciados.	OK	OGUC Art.5.1.6 – representación gráfica
Reconocimiento	Pasillo Nivel 2 con cota declarada 1.22m en un tramo es inferior al mínimo de 1.40m si da acceso a zona de público.	OBSERVADO	OGUC Art.4.2.7
Reconocimiento	Baños de personal con ancho 0.8m están en el límite normativo exacto. No se verifica espacio libre interior ni sentido de apertura de puertas.	OBSERVADO	OGUC Art.4.1.6
Reconocimiento	Baño Personal Mujeres sin cota de superficie declarada. Estimación OpenCV sugiere 1.42m² por debajo del mínimo de 1.5m².	OBSERVADO	OGUC Art.4.1.6 – DS 47
Reconocimiento	No se declaran superficies individuales de recintos en planta. Solo existe cuadro de totales por nivel.	OK	OGUC Art.5.1.6
Reconocimiento	Baños de clientes en Nivel 2 no tienen WC universal integrado. El Baño Universal se ubica en Nivel 1. Verificar si el proyecto garantiza accesibilidad universal a las zonas de atención de público del Nivel 2.	OBSERVADO	OGUC Art.4.1.7 – Ley 20.422 Art.26
Vectorización	Las puertas no tienen cota de ancho de hoja declarada en planta. Especialmente crítico para puertas de baños y salidas de emergencia.	OBSERVADO	OGUC Art.4.2.6 – anchos mínimos de puertas
Vectorización	Escalera sin declaración de dimensiones de huella y contrahuella. Solo se aprecia numeración de peldaños.	OBSERVADO	OGUC Art.4.2.5 – escaleras
Vectorización	Corte A-A no declara alturas libres de piso a cielo en cada nivel. Solo se aprecia la volumetría general.	OBSERVADO	OGUC Art.4.2.1 – altura mínima de piso a cielo 2.30m
Vectorización	Planta de cubiertas sin indicación de pendiente de cubierta ni materialidad.	OK	OGUC Art.5.1.6
Modelo	El cuadro de carga de ocupación presente en página 1 no es legible con suficiente detalle en la imagen. Verificar que los valores de aforo por recinto son coherentes con la dotación de baños propuesta.	OBSERVADO	OGUC Art.4.1.6 – tabla dotación de artefactos sanitarios
Modelo	No se indica destino final de las oficinas Nivel 1 y Nivel 2. Su relación con el uso restaurante no está clara. Si son arrendadas a terceros cambia la carga de ocupación y los requisitos de compartimentación.	OK	OGUC Art.4.2.4 – compartimentación
Recintos	Las superficies individuales de cada recinto no están declaradas en los planos de planta. Solo existe cuadro de totales por nivel. Esto impide verificar cumplimiento de superficies mínimas por recinto habitable o de servicio según OGUC.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6
Recintos	El destino final de las oficinas Nivel 1 y Nivel 2 no está declarado. Si son arrendadas a terceros o tienen uso independiente del restaurante,	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.4 / LGUC Art. 57

Etapa	Descripción	Críticidad	Artículo
	cambia la carga de ocupación, los requisitos de compartimentación y la dotación de servicios higiénicos.		
Circulaciones	Las puertas no tienen cota de ancho de hoja declarada en planta en ningún recinto. Es crítico para puertas de baños (mínimo 0.80 m hoja), baño universal (mínimo 0.90 m) y salidas de emergencia (según carga de ocupación).	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.6 / Art. 4.1.7
Circulaciones	Escalera interior sin declaración de dimensiones de huella, contrahuella ni ancho libre. Solo se aprecia numeración de peldaños. Para uso público es obligatorio declarar estas dimensiones y verificar cumplimiento de mínimos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2
Circulaciones	No se grafican ni declaran pasamanos en la escalera interior. Para uso público es obligatorio en ambos costados cuando el ancho supera 1.20 m.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.7
Iluminación	Los planos de planta no incluyen cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto. Las superficies de ventana no están acotadas ni diferenciadas en planta propuesta. No es posible verificar el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto para iluminación natural ni 1/10 para ventilación.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2 / Art. 4.2.5 / Art. 4.5.7
Iluminación	Los baños de personal (Hombres, Mujeres, sin género) y los baños de clientes (Nivel 2) no tienen ventana al exterior visible en planta. No se declara ducto de ventilación mecánica para ninguno de estos recintos.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3
Iluminación	La cocina principal (Nivel 1, zona posterior) y la cocina-barra (Nivel 1) no declaran ventana al exterior ni sistema de extracción de humos y grasas. Para uso de cocina de restaurante es obligatorio sistema de extracción con campana y ducto de descarga al exterior.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3 / DS 594 MINSAL
Iluminación	El Corte A-A (página 3) no declara alturas libres de piso a cielo en cada nivel. Sin cota de altura no es posible verificar el mínimo de 2.30 m en recintos habitables ni 2.20 m en baños y cocinas.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.6 / Art. 4.2.7
Urbanística	El predio se ubica frente a Plaza Pedro de Valdivia, entorno con potencial valor patrimonial. No se declara en el expediente si el inmueble o la zona están afectos a la Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) del PRCP o si el inmueble tiene declaratoria como IHM (Inmueble de Conservación Histórica). De ser así, se requiere autorización especial.	OBSERVADO	LGUC Art. 60 / PRCP Art. 4.3.02

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1. INMEDIATO — Obtener Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente de la DOM de Providencia para confirmar zonificación, COS, CC, altura máxima, usos permitidos, distanciamientos y líneas de edificación aplicables al predio.
2. INMEDIATO — Verificar en el CIP si el uso Equipamiento-Alimentación (restaurante) está permitido en la zona del predio. Si está permitido, tramitar formalmente el cambio de destino ante DOM.
3. DISEÑO — Rediseñar la rampa de acceso universal para reducir la pendiente a máximo 8% e incorporar descanso horizontal de 1.50 m cada 9 m de desarrollo. Si el espacio no lo permite, incorporar plataforma elevadora.
4. DISEÑO — Ampliar el Baño Universal a un mínimo de 1.70 m × 1.70 m de espacio interior libre, con verificación de barras de apoyo, espacio lateral al WC y apertura de puerta hacia afuera.
5. DISEÑO — Ampliar el pasillo Nivel 1 a mínimo 1.40 m de ancho libre y el tramo deficiente del pasillo Nivel 2 a mínimo 1.40 m.
6. DISEÑO — Incorporar solución de accesibilidad vertical al Nivel 2 (ascensor o plataforma elevadora) o demostrar que el uso público del Nivel 2 puede ser absorbido íntegramente por el Nivel 1.
7. DISEÑO — Incorporar cuadro de carga de ocupación por recinto y resolver la dotación de estacionamientos requerida, ya sea en el predio o mediante acuerdo externo según OGUC Art. 2.4.2.
8. DOCUMENTACIÓN — Completar el expediente con: cuadro de superficies por recinto, cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto, especificaciones técnicas de resistencia al fuego (clase 'b' para restaurante 2 pisos), proyecto de ventilación mecánica de baños y cocinas, y detalle de escalera con huella/contrahuella/pasamanos.
9. DOCUMENTACIÓN — Acotar en planta el ancho libre de hoja de todas las puertas y declarar alturas libres de piso a cielo en el Corte A-A para todos los niveles.
10. VERIFICACIÓN PATRIMONIAL — Confirmar con la DOM de Providencia si el inmueble o la zona están afectos a categoría patrimonial (ZEP u IHC). De ser así, iniciar el proceso de autorización correspondiente ante CMN o DOM antes del ingreso del permiso.
11. VERIFICACIÓN — Declarar explícitamente el destino de las oficinas Nivel 1 y Nivel 2 y su relación con el uso restaurante. Si tienen uso independiente, tramitar como destino mixto con sus propios requisitos normativos.
12. INGRESO DOM — Una vez resueltos los puntos 1 a 10, ingresar el expediente completo de permiso de edificación (alteración + cambio de destino) ante la DOM de Providencia según LGUC Art. 116 y OGUC Art. 5.1.2.

Obra Nueva · Providencia

30 de junio de 2026

OBSERVADO

/100

El proyecto de Habilitación de Restaurante en Plaza Pedro de Valdivia N° 2525, Providencia, corresponde a una intervención de cambio de destino y ampliación menor en inmueble de 2 pisos existente. Se propone habilitación de restaurante en Nivel 1 y Nivel 2, con ampliación de 17 m² en Nivel 2 y adecuación de accesibilidad universal en acceso principal. El análisis normativo detecta múltiples incumplimientos de criticidad ALTA que impiden la aprobación en el estado actual del expediente: (1) pendiente de rampa universal confirmada en 10.05% excede el máximo de 8%; (2) ancho de pasillo Nivel 1 de 1.30 m y tramo de pasillo Nivel 2 de 1.22 m son inferiores al mínimo de 1.40 m para uso público; (3) baño universal con ancho de 1.55 m no garantiza el espacio de giro mínimo de 1.70 m × 1.70 m; (4) ausencia de dotación de estacionamientos; (5) cambio de destino no tramitado explícitamente; (6) ausencia de CIP que certifique la zonificación y usos permitidos; (7) vías de evacuación no graficadas ni dimensionadas; (8) accesibilidad universal al Nivel 2 no resuelta (solo escalera, sin ascensor ni plataforma elevadora). Adicionalmente, existen múltiples observaciones de criticidad MEDIA relacionadas con documentación faltante (cuadro de iluminación/ventilación, cotas de altura libre, anchos de puertas, dimensiones de escalera) y aspectos geométricos de presentación. El proyecto requiere correcciones de diseño y completación de documentación antes de poder ser aprobado por la DOM.

Progreso de revisión

0 / 41 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

- ⚠ ALERTA CRÍTICA: La pendiente de la rampa de acceso universal (10.05%) excede en un 25% el máximo normativo (8%). El rediseño es obligatorio antes del ingreso del permiso. No admite solución documental — requiere modificación de trazado.
- ⚠ ALERTA CRÍTICA: El ancho del Baño Universal (1.55 m) es insuficiente para garantizar el espacio de giro de silla de ruedas (mínimo 1.70 m × 1.70 m). Requiere rediseño del recinto.
- ⚠ ALERTA CRÍTICA: El Nivel 2 del proyecto, que incluye zonas de atención de público, no tiene acceso accesible (solo escalera). La Ley 20.422 y OGUC Art. 4.1.7 exigen accesibilidad universal a todas las zonas de uso público. Requiere solución de accesibilidad vertical.
- ⚠ ALERTA CRÍTICA: El proyecto no resuelve la dotación de estacionamientos. Para uso Equipamiento-Alimentación con 32 personas de carga de ocupación, el PRCP y OGUC Art. 2.4.1 generan una exigencia que debe resolverse antes de la aprobación.
- ⚠ ALERTA ALTA: El cambio de destino residencial/mixto a restaurante debe tramitarse formalmente ante DOM. Sin CIP que confirme el uso como permitido, el proyecto podría ser rechazado administrativamente.
- ⚠ ALERTA ALTA: Los pasillos de ambos niveles están por debajo del mínimo normativo de 1.40 m para uso público. Pasillo N1 = 1.30 m y tramo N2 = 1.22 m. Ambos son incumplimientos confirmados por cotas declaradas en plano.
- ⚠ VERIFICAR PRIORITARIO: Confirmar si el predio o inmueble tiene declaratoria patrimonial (IHC o zona ZEP del PRCP de Providencia) dado su frente a Plaza Pedro de Valdivia. De ser así, los antecedentes de tramitación cambian significativamente.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✔ Normativa OGUC verificada
- ✔ Normativa LGUC verificada
- ✔ PRC Providencia aplicado
- ✔ 22 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.