

ArchiCheck

Remodelación · Providencia

30 de junio de 2026

OBSERVADO

TIPO DE PROYECTO	DOCUMENTOS	NORMATIVA	FECHA
Remodelación	05+06 Planos Rest Pza PdV (021 06 21).pdf	OGUC · LGUC · PRC Providencia	30 de junio de 2026

RESUMEN POR TEMA

Tema	Alta	Media	Baja
Accesibilidad Universal	5	—	—
Evacuación y Seguridad	2	2	—
Ventilación e Iluminación	1	2	—
Normativa Urbanística	2	2	—
Documentación Faltante	—	3	—
Geometría y Presentación	—	2	1

El expediente corresponde a la habilitación de un restaurante en un inmueble de dos niveles ubicado en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia, mediante remodelación de una construcción existente. El análisis de las plantas propuesta (Niveles 1 y 2 a escala 1:50) y las elevaciones adjuntas permite identificar múltiples observaciones de criticidad ALTA que impiden la aprobación del expediente en su estado actual. Los problemas principales son: (1) rampa de acceso universal con pendiente declarada 13.58% que triplica el máximo normativo de 8%; (2) ausencia de ascensor o plataforma elevadora para acceso de público al Nivel 2; (3) baños de clientes N2 sin solución de accesibilidad universal; (4) pasillo N2 con ancho 1.22m insuficiente para edificio de uso público según DS 50/2015; (5) ausencia de shaft de extracción de humos en cocina de restaurante; (6) falta de declaración de zona PRC y CIP, con posible clasificación patrimonial ZEP; (7) cambio de destino de vivienda a restaurante no tramitado formalmente; (8) ausencia de cuadro de iluminación y ventilación por recinto, carga de ocupación calculada por recinto, y vías de evacuación señalizadas. Las observaciones de criticidad MEDIA se refieren principalmente a documentación faltante (cuadro de superficies por recinto, detalle de escalera, sistema de extinción de incendios) y ventilación de baños y bodegas. El proyecto requiere correcciones de diseño y documentación substanciales antes de poder ser aprobado por la DOM de Providencia.

19 Incumplimientos	21 Observaciones	0 Resueltas
-----------------------	---------------------	----------------

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapla 1 — Separación Gráfica

Capa 1 · 1/4

El sistema distingue geometría real vs. texto, cotas, simbología y ruido visual

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Situación existente	Plantas Nivel 1 y Nivel 2 existentes, escala 1:100, sin cotas de recintos	1	OK
Situación propuesta Nivel 1	Planta propuesta ±0.00 escala 1:50 con simbología se retira/se construye, cotas parciales, etiquetas de recintos, rampa, pavimento podotáctil, acceso a nivel	2	OK
Situación propuesta Nivel 2	Planta propuesta segundo nivel escala 1:50 con simbología se retira/se construye, baños clientes, bodegas, oficinas, escalera con peldaños numerados	2	OK
Cuadro de superficies resumen	Resumen de superficies existente vs propuesta por nivel (edificada, piso, total), cuadro normativo con coeficientes de constructibilidad y ocupación de suelo	1	OK
Estudio de carga de ocupación	Carga de ocupación por recinto y nivel según destino, densidades y número de personas	1	OK
Desglose de superficies y carga de ocupación	Tabla con desglose por nivel, uso y superficie para verificación normativa	1	OK
Elevaciones Norte y Sur	Fachadas norte y sur con ángulos de rasante 70°, altura 7m declarada, simbología se retira/se construye, límites de propiedad	3	OK
Corte A-A	Corte transversal con indicación de niveles, ampliación propuesta, ángulos de rasante y límites de propiedad	3	OK

Capa	Contenido identificado	Páginas	Estado
Planta de cubiertas propuesta	Planta esquemática con puntos de aplicación de rasante y áreas de ampliación	3	OK
Elevaciones Este y Oeste	Fachadas laterales con rasante 70°, dimensiones 7.45m y 7.25m, línea de edificación, plaza Pedro de Valdivia referenciada	4	OK
Plano de emplazamiento y croquis de ubicación	Croquis escala 1:1000 con norte, calles adyacentes (Pedro de Valdivia, E. del Piano, B. Cellini, Plaza Pedro de Valdivia), predio sombreado	1	OK

OBSERVACIONES — 4

Las plantas propuesta (páginas 2) no incluyen cotas de superficie por recinto. Solo se dispone de superficies totales en el cuadro resumen de página 1. Esto dificulta la verificación recinto a recinto.

§ OGUC Art.5.1.6 – requisitos de planos para permisos de edificación

→ Incorporar cuadro de superficies por recinto en cada planta propuesta o anotar área en cada recinto.

No se presenta planta de evacuación ni vías de escape señalizadas en las plantas propuesta.

§ DS 594/1999 Art.37 y OGUC Art.4.2.4

→ Incorporar plano de evacuación o señalizar vías de escape y salidas de emergencia en plantas propuesta.

No se indica shaft o ducto de extracción de humos de cocina en planta ni en elevaciones.

§ NCh 2485 Of.2000 – Instalaciones de ventilación y extracción en cocinas industriales

→ Indicar ubicación y dimensiones del sistema de extracción de humos de cocina en planta y elevación correspondiente.

Falta de claridad en la presentación de ventilación natural en bodegas y baños.

§ Art.34 OGUC

→ Agregar indicaciones de ventilación adecuadas.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Etapa 2 — Reconocimiento de Elementos

Capa 1 · 2/4

El sistema identifica recintos, circulaciones y elementos relevantes por nivel

22

Recintos identificados

2

Niveles procesados

9

Observaciones

NIVEL: Nivel 1 (±0.00)			
Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega Norte	bodega	—	OBSERVADO
Baño Personal Mujeres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal Hombres	baño personal	—	OBSERVADO
Baño Personal (sector cocina)	baño personal	—	OBSERVADO
Cocina Principal Norte	cocina restaurante	—	OBSERVADO
Bodega Este	bodega	—	OBSERVADO
Baño Universal	baño universal accesible	—	OBSERVADO
Terraza Oriente (sector cocina)	terrazza	—	OK
Pasillo Central	pasillo circulación pública	—	OBSERVADO
Cocina Barra sin Atención de Público	cocina barra	—	OK
Oficina	oficina	—	OBSERVADO
Terraza Poniente Sur	terrazza exterior	—	OK
Terraza Oriente Sur	terrazza exterior	—	OK
Rampa Acceso Universal	rampa accesibilidad	—	INCUMPLE

Recinto	Uso	Superficie m²	Estado
Bodega izquierda	bodega	—	OBSERVADO
Bodega derecha	bodega	—	OBSERVADO
Baño Clientes Mujeres	baño público	—	OBSERVADO
Baño Clientes Hombres	baño público	—	OBSERVADO
Pasillo	pasillo circulación pública	—	OBSERVADO
Escalera	escalera pública	—	OBSERVADO
Oficina izquierda	oficina	—	OBSERVADO
Oficina derecha	oficina	—	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 9

Rampa de acceso universal con pendiente declarada 13.58%, excede el máximo de 8% permitido por normativa de accesibilidad.

ALTA

§ OGUC Art.4.1.7 y DS 50/2015 Art.27

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8%. Si el desnivel no lo permite, evaluar solución alternativa como rampa en zigzag o plataforma elevadora según DS 50/2015.

Pasillo central Nivel 1 con ancho declarado 1.6m puede ser insuficiente para circulación principal de restaurante con carga de ocupación elevada.

ALTA

§ OGUC Art.4.2.4

→ Verificar carga de ocupación total del restaurante. Si supera 50 personas, ampliar pasillo a mínimo 1.80m o justificar con estudio de evacuación.

Pasillo Nivel 2 con ancho 1.22m cumple OGUC pero no cumple DS 50/2015 (mínimo 1.50m) para edificios de uso público con afluencia masiva.

ALTA

§ DS 50/2015 Art.24 y OGUC Art.4.2.3

→ Ampliar pasillo Nivel 2 a mínimo 1.50m según DS 50/2015, o acreditar que el nivel 2 no es de acceso público.

Baño Universal Nivel 1: fondo declarado 1.55m podría comprometer el radio de giro libre de 1.50m requerido con aparatos sanitarios instalados.

MEDIA

§ OGUC Art.4.1.7 y DS 50/2015

→ Verificar mediante plano de detalle que el círculo de giro libre de diámetro 1.50m se puede inscribir sin interferencia con aparatos sanitarios.

Escalera Nivel 2 sin pasamanos visibles en planta. No se puede verificar cumplimiento de huella y contrahuella desde la planta.

MEDIA

§ OGUC Art.4.2.4

→ Indicar pasamanos en planta y agregar corte de escalera con detalle de huella, contrahuella y altura de pasamanos.

Baños de personal (Mujeres, Hombres, sector cocina) sin ventilación natural visible en plano. Se requiere verificar cumplimiento.

MEDIA

§ OGUC Art.34 y DS 594/1999

→ Indicar solución de ventilación (natural o mecánica) en planos. Si es mecánica, declararlo en memoria o plano de instalaciones.

Baños de clientes Nivel 2 sin ventilación natural visible y sin verificación de accesibilidad universal.

MEDIA

§ OGUC Art.34 § Ley 20.422 y DS 50/2015

→ Indicar ventilación. Verificar si los baños de clientes Nivel 2 cumplen con accesibilidad universal o si el baño universal Nivel 1 es suficiente para toda la carga de ocupación.

No se dispone de superficies declaradas por recinto en planos de propuesta. El cuadro resumen solo entrega totales por nivel.

BAJA

§ OGUC Art.5.1.6

→ Incorporar superficies por recinto en planos o en cuadro adjunto.

Inconsistencia en áreas y dimensiones de baños de clientes.

ALTA

§ DS 50 § Ley 20.422

→ Revisar dimensiones y asegurar accesibilidad universal.

Elementos geométricos extraídos y clasificados del plano

Tipo	Cant.	Descripción	Páginas	Estado
Líneas de muro	0	Muros existentes en línea simple/doble negra. Muros propuestos diferenciados con trama roja (se construye). Muros que se retiran con trama amarilla. Diferenciación gráfica correcta.	1, 2	OK
Cotas lineales	0	Cotas parciales presentes: accesos (0.8m, 0.9m, 1.2m, 1.3m, 1.4m, 1.45m, 1.5m, 1.6m, 2.4m, 2.9m, 7.45m), pendiente rampa (13.58%), cota de nivel (±0.00). No se cotan todos los recintos ni la totalidad de dimensiones interiores.	2	OBSERVADO
Etiquetas de recintos	0	Todos los recintos identificados con nombre. Correcta legibilidad en escala 1:50.	2	OK
Simbología de puertas y ventanas	0	Puertas representadas con arco de apertura en planta. Ventanas con línea doble. Legibles a escala 1:50.	2	OK
Escalera	1	Escalera con peldaños numerados (del 9/10 al 19) visible en ambos niveles. Dirección de subida indicada. Sin detalle de huella/contrahuella.	2	OBSERVADO
Líneas de referencia (rasante, oficial, edificación)	0	Línea oficial, línea de edificación y puntos de aplicación de rasante indicados correctamente en ambas plantas propuesta.	2	OK
Elevaciones y cortes	4	Elevaciones Norte, Sur, Este y Oeste presentes. Corte A-A presente. Ángulos de rasante 70° indicados. Alturas 7m declaradas en Norte y Sur. Dimensiones 7.45m y 7.25m en elevaciones laterales.	3, 4	OK
Cuadros de superficie	3	Cuadro resumen de superficies, cuadro normativo y cuadro de carga de ocupación presentes en página 1. Valores legibles.	1	OK
Pavimento podotáctil	1	Indicado en acceso principal con texto. Sin representación gráfica de trama diferenciada.	2	OBSERVADO
Norte y escala gráfica	0	Norte presente en croquis de ubicación. Escala declarada en texto en todas las láminas. Sin barra de escala gráfica en plantas propuesta.	1, 2, 3, 4	OBSERVADO

OBSERVACIONES — 5

Las plantas propuesta (escala 1:50) carecen de cotación completa de recintos. Solo se cotan elementos puntuales (accesos, anchos de pasillo, rampa). Faltan dimensiones generales de recintos.

§ OGUC Art.5.1.6

→ Completar cotación con dimensiones interiores de todos los recintos en ambos niveles.

No se incluye barra de escala gráfica en plantas propuesta. Solo escala numérica declarada en texto.

§ Buena práctica gráfica – normativa DOM Providencia

→ Agregar barra de escala gráfica en cada planta propuesta.

Pavimento podotáctil indicado solo con texto, sin representación gráfica diferenciada de trama.

§ DS 50/2015 Art.22

→ Representar gráficamente el pavimento podotáctil con trama o achurado diferenciado y agregar dimensiones de la franja.

No se incluye detalle de escalera con huella, contrahuella, pasamanos y descansos. Solo planta esquemática.

§ OGUC Art.4.2.4

→ Agregar corte o detalle de escalera con dimensiones de peldaños y pasamanos.

Riesgo de interpretación errónea por falta de notas y detalles.

§ OGUC

→ Agregar detalles descriptivos y notas aclaratorias.

CAPA 1 — LEVANTAMIENTO GEOMÉTRICO

Organización funcional, accesos y sistemas de evacuación

ORGANIZACIÓN FUNCIONAL

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 1 (±0.00)	Cocina principal, bodegas de servicio, baños de personal, baño universal, cocina barra, oficina, terrazas exteriores, acceso público	—	Acceso a nivel desde Plaza Pedro de Valdivia mediante rampa y pavimento podotáctil. Escalera interior conecta con Nivel 2. Terraza oriente adyacente a cocina. Terrazas sur para uso de comensales.

Nivel	Uso	Área m²	Conexión
Nivel 2	Bodegas, baños de clientes (mujeres y hombres), dos oficinas, pasillo de distribución, escalera	—	Acceso exclusivo por escalera interior desde Nivel 1. Sin acceso independiente desde exterior. Sin ascensor declarado en planos.

ACCESOS Y EVACUACIÓN

Elemento	Estado	Nota
Acceso principal a nivel — Línea Oficial	OBSERVADO	Acceso a nivel con cota ±0.00. Ancho 1.45m declarado. Rampa lateral con pendiente 13.58% incumple DS 50/2015. Pavimento podotáctil indicado.
Rampa Acceso Universal	INCUMPLE	Pendiente declarada 13.58% excede el máximo 8% de OGUC Art.4.1.7 y DS 50/2015. Requiere rediseño urgente.
Escalera interior (Nivel 1 a Nivel 2)	OBSERVADO	Única conexión entre niveles. Sin ascensor declarado. Si Nivel 2 tiene uso público, se requiere verificar accesibilidad universal (ascensor o plataforma elevadora) según Ley 20.422 y DS 50/2015. Sin pasamanos visibles en plano.
Salidas de emergencia	OBSERVADO	No se identifican salidas de emergencia señalizadas en plantas propuesta. Para restaurante con carga de ocupación declarada, se requiere verificar número y ancho de salidas según OGUC Art.4.2.4 y DS 594/1999.
Pasillo central Nivel 1	OBSERVADO	Ancho 1.6m declarado. Verificar si carga de ocupación exige 1.80m según OGUC Art.4.2.4.
Pasillo Nivel 2	OBSERVADO	Ancho 1.22m declarado. Cumple OGUC mínimo 1.20m pero no cumple DS 50/2015 mínimo 1.50m para uso público.

OBSERVACIONES — 5

Nivel 2 no cuenta con ascensor ni plataforma elevadora declarada. Si el nivel 2 tiene uso público o de atención a clientes, se requiere solución de accesibilidad vertical según Ley 20.422 y DS 50/2015.

§ Ley 20.422 Art.23 y DS 50/2015

→ Declarar expresamente si el Nivel 2 es de uso exclusivo de personal o público. Si es público, proyectar ascensor o plataforma elevadora accesible.

No se declaran salidas de emergencia ni vías de evacuación en plantas propuesta. Para establecimiento de gastronomía con público, esto es requisito.

§ OGUC Art.4.2.4 y DS 594/1999 Art.37

→ Incorporar plano de evacuación o señalizar vías de escape, salidas de emergencia y extinción en plantas propuesta.

No se declara sistema de extinción de incendios (red húmeda, extintores, detector de humo) en planos arquitectónicos.

§ DS 594/1999 y OGUC Art.4.3

→ Indicar en planos o en memoria descriptiva el sistema de protección contra incendios proyectado.

La cocina principal de restaurante no muestra shaft de extracción ni campana de humos en planta ni elevación.

§ NCh 2485 Of.2000 y DS 594/1999

→ Indicar sistema de extracción de humos, ubicación de campana y shaft en planta y elevación o sección correspondiente.

Accesibilidad universal no garantizada en toda la instalación.

§ Ley 20.422 § DS 50

→ Rediseñar rampa y asegurar acceso universal.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa A — Recintos y Superficies

Capa 2 · A/D

Verificación de superficies mínimas por tipo de recinto según OGUC

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega Norte (N1)	bodega	8.5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 5.1.6 – sin cota declarada por recinto en plano propuesta
Baño Personal Mujeres (N1)	baño personal	5.2	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – superficie estimada OpenCV, sin cota declarada
Baño Personal Hombres (N1)	baño personal	3.8	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – superficie estimada, sin cota declarada
Baño Personal sector cocina (N1)	baño personal	3.5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – superficie estimada, sin cota declarada
Baño Universal (N1)	baño accesible	4.5	2.89	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.7 – requiere 1.70×1.70m mínimo libre con radio giro 1.50m; fondo declarado 1.55m insuficiente
Cocina Principal Norte (N1)	cocina restaurante	18	0	VERIFICAR	NCh 2485 Of.2000 – dimensiones y extracción no acreditadas

Recinto	Uso	Sup. real m²	Sup. mín. m²	Cumple	Artículo
Bodega Este (N1)	bodega	5	0	VERIFICAR	OGUC Art. 5.1.6 – sin cota declarada
Cocina Barra sin Atención Público (N1)	cocina auxiliar	10	0	VERIFICAR	OGUC Art. 5.1.6 – sin cota declarada
Pasillo Central (N1)	circulación	14	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5 – ancho 1.60m, insuficiencia según carga de ocupación
Oficina (N1)	oficina	15	8	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – superficie estimada, sin cota declarada
Terraza Poniente Sur (N1)	terrazza	16	0	VERIFICAR	OGUC Art. 5.1.6 – superficie estimada
Terraza Oriente Sur (N1)	terrazza	16	0	VERIFICAR	OGUC Art. 5.1.6 – superficie estimada
Terraza Oriente sector cocina (N1)	terrazza	12	0	VERIFICAR	OGUC Art. 5.1.6 – superficie estimada
Bodega izquierda (N2)	bodega	18	0	VERIFICAR	OGUC Art. 5.1.6 – sin cota declarada por recinto
Bodega derecha (N2)	bodega	10	0	VERIFICAR	OGUC Art. 5.1.6 – sin cota declarada por recinto
Baño Clientes Mujeres (N2)	baño público	3.5	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1, Ley 20.422, DS 50/2015 – verificar accesibilidad y ventilación
Baño Clientes Hombres (N2)	baño público	4	1.5	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1, Ley 20.422, DS 50/2015 – verificar accesibilidad y ventilación
Pasillo N2	circulación	8	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.5, DS 50/2015 Art.24 – ancho 1.22m insuficiente para edificio uso público
Escalera (N1-N2)	escalera	6	0	VERIFICAR	OGUC Art. 4.2.2 – ancho, huella, contrahuella y pasamanos no verificables desde planta
Oficina izquierda (N2)	oficina	22	8	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – superficie estimada, sin cota declarada
Oficina derecha (N2)	oficina	18	8	VERIFICAR	OGUC Art. 4.1.1 – superficie estimada, sin cota declarada

OBSERVACIONES — 3

Ninguna planta propuesta incluye cotación de superficie por recinto. El cuadro resumen de pág. 1 solo entrega totales por nivel (Nivel 1: ~299 m², Nivel 2: ~120 m²). Esto impide la verificación normativa recinto a recinto exigida por DOM.

§ OGUC Art. 5.1.6

→ Agregar cuadro de superficies por recinto en cada planta propuesta, indicando área útil y destino de cada espacio. Este cuadro es requisito para el expediente de permiso DOM.

Baño Universal Nivel 1: fondo declarado 1.55m es insuficiente para garantizar el espacio libre de maniobra de 1.50m de radio requerido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015, una vez instalados los aparatos sanitarios (inodoro, lavamanos). El ancho de 2.9m es adecuado, pero el fondo compromete el cumplimiento.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 27

→ Redimensionar el Baño Universal para garantizar un espacio libre de giro de diámetro ≥ 1.50m sin interferencia de aparatos sanitarios. Dimensión mínima sugerida: 1.70m × 1.70m libre interior.

Los baños de clientes del Nivel 2 (Mujeres y Hombres) no incluyen un baño accesible universal. Para establecimiento de uso público (restaurante), la Ley 20.422 y DS 50/2015 exigen al menos un servicio higiénico accesible en cada nivel de atención de público.

§ Ley 20.422 Art. 23 § DS 50/2015 § OGUC Art. 4.1.7

→ Incorporar al menos un cubículo de baño accesible en los servicios higiénicos del Nivel 2, con dimensiones mínimas 1.70×1.70m y puerta de 0.90m de ancho libre, garantizando espacio de maniobra de 1.50m de diámetro.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa B — Circulaciones

Capa 2 · B/D

Verificación de anchos mínimos de pasillos, escaleras y accesos según OGUC

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Rampa acceso universal (N1 → ingreso)	1.3	1.2	OGUC Art. 4.1.7; DS 50/2015 Art. 27	NO
Pasillo Central N1	1.6	1.8	OGUC Art. 4.2.5; DS 594/1999 Art. 37	VERIFICAR
Pasillo N2	1.22	1.5	DS 50/2015 Art. 24; OGUC Art. 4.2.5	NO
Escalera N1-N2 (uso público)	1.2	1.2	OGUC Art. 4.2.2 N°1 b)	VERIFICAR

Elemento	Ancho real (m)	Ancho mín. (m)	Artículo	Cumple
Puerta Baño Universal (N1)	0.9	0.9	OGUC Art. 4.1.7; DS 50/2015 Art. 29	SI
Puertas baños personal (N1)	0.8	0.8	OGUC Art. 4.1.7	SI
Puertas baños clientes N2	0.8	0.9	DS 50/2015 Art. 29 – puerta baño accesible $\geq 0.90m$	VERIFICAR
Acceso peatonal a nivel (Línea Oficial)	1.45	1.2	OGUC Art. 4.1.7; DS 50/2015	SI
Circulación cocina principal N1 (interno)	1.5	1.2	DS 594/1999 Art. 37 – circulación área trabajo	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 5

CRÍTICO: Rampa de acceso universal con pendiente declarada 13.58% excede ampliamente el máximo del 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 27. El ancho de 1.3m cumple el mínimo de 1.20m, pero la pendiente hace la rampa inutilizable para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.

[§ OGUC Art. 4.1.7](#)[§ DS 50/2015 Art. 27](#)[§ DDU 351](#)

→ Rediseñar la rampa reduciendo la pendiente al máximo de 8% (recomendado $\leq 6\%$). Si el espacio no permite la longitud necesaria, evaluar rampa en zigzag con descansos de 1.50m cada 9m de recorrido, o solución alternativa como plataforma elevadora.

Pasillo Central N1 con ancho declarado 1.60m: para establecimiento gastronómico con carga de ocupación calculada en planos (Nivel 1 ~50+ personas según cuadro), OGUC Art. 4.2.5 exige ancho mínimo calculado en función de la carga. Con carga superior a 50 personas, el ancho mínimo es 1.80m según tabla de evacuación. Debe verificarse el cálculo de carga y el ancho resultante.

[§ OGUC Art. 4.2.5](#)[§ DS 594/1999 Art. 37](#)

→ Calcular formalmente la carga de ocupación del Nivel 1 según OGUC Art. 4.2.4 (restaurante = 1 persona/1.5 m² área comedor). Si la carga supera 50 personas, ampliar pasillo a mínimo 1.80m libre o presentar justificación de recorrido alternativo de evacuación.

Pasillo N2 con ancho 1.22m: si el Nivel 2 tiene uso público (clientes en oficinas o área de comedor), el DS 50/2015 Art. 24 exige ancho mínimo de 1.50m en edificios de uso público. El ancho de 1.22m cumple el mínimo OGUC de 1.20m, pero incumple la norma de accesibilidad universal aplicable.

[§ DS 50/2015 Art. 24](#)[§ OGUC Art. 4.2.5](#)

→ Ampliar el pasillo del Nivel 2 a mínimo 1.50m libre si hay atención de público en ese nivel. Si el uso es exclusivamente administrativo sin acceso de público, justificar documentalmente ante DOM.

La escalera N1-N2 no presenta detalle con huella, contrahuella, pasamanos y descansos. Desde la planta solo se aprecia numeración de 11 a 19 peldaños. No es posible verificar cumplimiento de OGUC Art. 4.2.2 (huella mín. 0.28m, contrahuella máx. 0.18m) ni la existencia de pasamanos obligatorios en ambos lados.

[§ OGUC Art. 4.2.2](#)[§ OGUC Art. 4.2.7](#)

→ Incluir lámina de detalle de escalera con planta y corte acotados indicando: huella, contrahuella, ancho libre, pasamanos (ambos lados, altura entre 0.85m y 0.95m), descanso intermedio si la altura supera 3.0m, y altura libre mínima de 2.10m bajo cualquier obstáculo.

Nivel 2 no cuenta con ascensor ni plataforma elevadora. Si el Nivel 2 alberga servicios de atención de público (baños de clientes, oficinas con acceso a público), la Ley 20.422 y DS 50/2015 exigen solución de accesibilidad vertical para personas con movilidad reducida.

[§ Ley 20.422 Art. 23](#)[§ DS 50/2015](#)[§ DDU 351](#)

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora que conecte Nivel 1 y Nivel 2 si ambos niveles tienen uso público. Si el Nivel 2 es exclusivamente uso administrativo sin acceso de público, acreditar documentalmente ante DOM.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapa C — Iluminación y Ventilación

Verificación de relación ventana/área de recinto según OGUC Art. 4.5.7

Capa 2 · C/D

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Bodega Norte (N1)	0	8.5	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Mujeres (N1)	0	5.2	1/6	VERIFICAR
Baño Personal Hombres (N1)	0	3.8	1/6	VERIFICAR
Baño Personal sector cocina (N1)	0	3.5	1/6	VERIFICAR
Cocina Principal Norte (N1)	0	18	1/6	VERIFICAR
Baño Universal (N1)	0	4.5	1/6	VERIFICAR
Cocina Barra sin Atención Público (N1)	0	10	1/6	VERIFICAR
Pasillo Central (N1)	0	14	1/6	VERIFICAR
Oficina N1	0	15	1/6	VERIFICAR

Recinto	Área ventana m²	Área recinto m²	Ratio req.	Cumple
Baño Clientes Mujeres (N2)	0	3.5	1/6	VERIFICAR
Baño Clientes Hombres (N2)	0	4	1/6	VERIFICAR
Oficina izquierda (N2)	0	22	1/6	VERIFICAR
Oficina derecha (N2)	0	18	1/6	VERIFICAR
Bodega izquierda (N2)	0	18	1/6	VERIFICAR
Bodega derecha (N2)	0	10	1/6	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 5

Ninguna planta propuesta incluye cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto. Las plantas arquitectónicas no grafican claramente la superficie de ventanas por recinto, impidiendo verificar el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto exigido por OGUC Art. 4.1.2 para recintos habitables.

§ OGUC Art. 4.1.2

§ OGUC Art. 4.5.7

→ Incorporar cuadro de iluminación y ventilación natural en los planos propuesta, indicando por cada recinto: superficie del recinto (m²), superficie de ventana al exterior (m²) y ratio resultante. Si los recintos no tienen ventana al exterior, acreditar ventilación mecánica según OGUC Art. 4.1.3.

Los baños de personal (Mujeres, Hombres y sector cocina) del Nivel 1 no muestran ventilación natural (ventana al exterior) en los planos. Para baños sin ventana, la OGUC Art. 4.1.3 exige ducto de ventilación individual o colectivo. No se grafica shaft ni ducto en planta ni en elevaciones.

§ OGUC Art. 4.1.3

§ DS 594/1999 Art. 34

→ Indicar en planos la solución de ventilación de cada baño de personal: ventana al exterior (mín. 0.30 m² con apertura libre), o ducto de extracción mecánica con caudal mínimo según DS 594/1999. Graficar shaft o ducto en planta y corte.

Los baños de clientes del Nivel 2 (Mujeres y Hombres) no muestran ventilación natural ni ducto de extracción en los planos. Misma exigencia que baños de personal según OGUC Art. 4.1.3.

§ OGUC Art. 4.1.3

§ DS 594/1999 Art. 34

→ Indicar solución de ventilación para baños de clientes N2, ya sea ventana al exterior o ducto de extracción mecánica. Incluir detalle de shaft en corte y planta.

La Cocina Principal del Nivel 1 (restaurante con cocción) y la Cocina Barra no muestran shaft de extracción de humos ni campana industrial en ninguna planta ni elevación. La NCh 2485 Of.2000 exige sistema de extracción mecánica de humos en cocinas de uso comercial con equipos de cocción. Esta es una exigencia de alto impacto en la aprobación DOM.

§ NCh 2485 Of.2000

§ DS 594/1999 Art. 34

§ OGUC Art. 4.1.3

→ Incorporar en los planos de arquitectura la campana extractora con shaft de extracción de humos que conduzca al exterior del edificio. El shaft debe graficarse en planta y elevaciones, indicando material, dimensiones y salida sobre cubierta. Adjuntar memoria de ventilación de cocina.

No se presenta cuadro de iluminación y ventilación para las oficinas del Nivel 1 y Nivel 2. Para recintos de trabajo (oficinas), OGUC Art. 4.5.7 y DS 594/1999 exigen iluminación natural mínima equivalente al 1/6 de la superficie del recinto.

§ OGUC Art. 4.5.7

§ DS 594/1999 Art. 34

→ Verificar que cada oficina cuente con ventana al exterior de superficie ≥ 1/6 de la superficie del recinto. Incluir cuadro de iluminación en los planos propuesta.

CAPA 2 — EVALUACIÓN NORMATIVA

Etapla D — Normativa Urbanística

Verificación de constructibilidad, altura, COS y uso de suelo

Capa 2 · D/D

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Zona PRC aplicable	PRC Providencia 2007 — Plano de Zonificación	No declarada explícitamente en expediente; predio en Plaza Pedro de Valdivia — presumiblemente ZEP o EC según localización	VERIFICAR
Coficiente de Constructibilidad (CC)	PRC Providencia — Cuadro Nº correspondiente a zona	Sup. Total propuesta ~316 m² sobre terreno 306 m² aprox. CC resultante ~1.03	VERIFICAR
Coficiente de Ocupación de Suelo (COS)	PRC Providencia — Cuadro normativo zona	Sup. primer piso ~199 m² sobre terreno ~306 m². COS resultante ~0.65 — supera límite de 0.6 si zona EC o EA	VERIFICAR
Altura máxima edificación	PRC Providencia — Cuadro normativo zona; OGUC Art. 2.6.1	Edificio 2 pisos + cubierta inclinada. Altura aparente ~7m en elevaciones. Cumple si zona ≥ EC3 (10m) o EA3 (10m)	VERIFICAR
Número máximo de pisos	PRC Providencia — Cuadro normativo zona	2 pisos + cubierta. Cumple para la mayoría de zonas del sector.	VERIFICAR
Agrupamiento / Tipo de edificación	PRC Providencia — Cuadro normativo zona; OGUC Art. 2.6.1	Edificio aparentemente aislado con adosamiento en deslinde. Verificar si zona admite adosamiento o si se requiere distanciamiento.	VERIFICAR

Parámetro	Referencia normativa	Valor del proyecto	Estado
Rasante Norte (Deslinde Límite Propiedad)	OGUC Art. 2.6.1; PRC Providencia	Punto de aplicación rasante graficado. Ángulo 70° graficado en elevaciones. Cumplimiento verificable solo con cotas de altura y distancia declaradas.	VERIFICAR
Rasante Sur (Deslinde Límite Propiedad)	OGUC Art. 2.6.1; PRC Providencia	Punto de aplicación rasante graficado. Ángulo 70° graficado. Verificar con cotas declaradas.	VERIFICAR
Rasante Este (Deslinde Límite Propiedad)	OGUC Art. 2.6.1; PRC Providencia	Punto de aplicación rasante graficado. Ángulo 70° graficado. Sin cota de altura en corte Este.	VERIFICAR
Rasante Oeste (frente Plaza Pedro de Valdivia)	OGUC Art. 2.6.1; PRC Providencia	Línea de edificación indicada. Retiro 5m desde Línea Oficial hacia la plaza.	VERIFICAR
Distanciamiento a deslindes laterales	OGUC Art. 2.6.3; PRC Providencia	Planta muestra edificio próximo a deslinde. Distanciamientos de 7.45m indicados en N2. Verificar si aplica norma de adosamiento.	VERIFICAR
Línea de edificación / Antejardín	PRC Providencia – Art. correspondiente a zona	Retiro frontal de 5m declarado en planta. Rampa de acceso ocupa parte del antejardín. Verificar si se permite.	VERIFICAR
Uso de suelo / Destino	LGUC Art. 57-59; PRC Providencia – usos permitidos en zona	Cambio de destino de vivienda a restaurante (equipamiento alimentación). Uso declarado: Restaurant. Requiere verificación de compatibilidad con zona PRC.	VERIFICAR
Dotación de estacionamientos	OGUC Art. 2.4.1; PRC Providencia – Art. equipamiento	No se grafican estacionamientos en el predio. Para restaurante según carga de ocupación calculada, PRC Providencia puede exigir dotación mínima de estacionamientos.	VERIFICAR
Estacionamientos para discapacidad	OGUC Art. 2.4.1; DS 50/2015; DDU 351	No se grafican estacionamientos habilitados para personas con discapacidad.	VERIFICAR
Protección patrimonial (LGUC Art. 60)	LGUC Art. 60; PRC Providencia – zonas ZEP	El predio colinda con Plaza Pedro de Valdivia. La zona podría corresponder a ZEP (Zona Edificación Patrimonial) o área de protección. No se declara en expediente.	VERIFICAR
Certificado Informaciones Previas (CIP)	OGUC Art. 1.4.4; DDU 176	No se adjunta CIP en expediente analizado.	VERIFICAR

OBSERVACIONES — 4

No se declara la zona PRC aplicable al predio en ningún plano del expediente. Dado que el predio se ubica en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia, la zona podría corresponder a ZEP (Zona de Edificación Patrimonial) según el PRC de Providencia 2007. Esto tiene implicancias directas en COS, CC, altura, agrupamiento y usos permitidos, y podría requerir autorización adicional del CMN.

§ LGUC Art. 60
§ PRC Providencia Art. 4.3.02
§ OGUC Art. 2.6.1

→ Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente emitido por la DOM de Providencia que confirme la zona PRC, parámetros normativos aplicables, usos de suelo permitidos y eventuales restricciones patrimoniales. Si el predio está en zona ZEP, acompañar autorización del CMN si corresponde.

El cambio de destino de vivienda a restaurante (establecimiento de alimentación) no está formalmente tramitado ni declarado en los planos. La LGUC Art. 57-59 exige que el cambio de destino cumpla con las normas del nuevo uso y se tramite ante la DOM. El expediente solo presenta planos de remodelación sin declaración explícita de cambio de destino ni verificación de compatibilidad con la zona PRC.

§ LGUC Art. 57
§ LGUC Art. 58
§ LGUC Art. 116

→ Incluir en el expediente la solicitud formal de cambio de destino de vivienda a restaurante ante la DOM de Providencia, acompañando verificación de compatibilidad del uso 'restaurante/equipamiento alimentación' con la zona PRC del predio, y cumplimiento de todos los requisitos del nuevo destino (accesibilidad, evacuación, sanitarios, ventilación, estacionamientos).

No se grafican estacionamientos vehiculares en el predio. Para un restaurante con la carga de ocupación indicada en el cuadro propuesta (>50 personas según cuadro pág. 1), el PRC de Providencia y OGUC Art. 2.4.1 pueden exigir dotación mínima de estacionamientos. Adicionalmente, se requiere al menos un estacionamiento habilitado para personas con discapacidad.

§ OGUC Art. 2.4.1
§ OGUC Art. 2.4.2
§ DS 50/2015
§ DDU 351

→ Calcular la dotación mínima de estacionamientos requerida según el PRC de Providencia y la carga de ocupación del restaurante. Si el predio no puede absorber la dotación, tramitar la exención o compensación según OGUC Art. 2.4.2 ante la DOM. Incorporar al menos un estacionamiento para discapacidad si la dotación exigida es ≥ 1.

La Rampa de Acceso Universal ocupa el antejardín (zona de retiro frontal de 5m desde Línea Oficial). No está claro si el PRC de Providencia permite ocupar el antejardín con elementos de accesibilidad. Adicionalmente, la pendiente de 13.58% declarada en plano incumple la normativa vigente.

§ PRC Providencia – Art. antejardines
§ OGUC Art. 4.1.7
§ DS 50/2015 Art. 27

→ Verificar en el CIP si el PRC de Providencia permite ocupar el antejardín con rampas de accesibilidad. Independientemente de esto, rediseñar la rampa para cumplir la pendiente máxima de 8% y el ancho mínimo de 1.20m libre.

Separación

No se indica shaft o ducto de extracción de humos de cocina en planta ni en elevaciones.

§ NCh 2485 Of.2000 — Instalaciones de ventilación y extracción en cocinas industriales

→ Indicar ubicación y dimensiones del sistema de extracción de humos de cocina en planta y elevación correspondiente.

Reconocimiento

Rampa de acceso universal con pendiente declarada 13.58%, excede el máximo de 8% permitido por normativa de accesibilidad.

§ OGUC Art.4.1.7 y DS 50/2015 Art.27

→ Rediseñar rampa con pendiente máxima 8%. Si el desnivel no lo permite, evaluar solución alternativa como rampa en zigzag o plataforma elevadora según DS 50/2015.

Reconocimiento

Pasillo central Nivel 1 con ancho declarado 1.6m puede ser insuficiente para circulación principal de restaurante con carga de ocupación elevada.

§ OGUC Art.4.2.4

→ Verificar carga de ocupación total del restaurante. Si supera 50 personas, ampliar pasillo a mínimo 1.80m o justificar con estudio de evacuación.

Reconocimiento

Pasillo Nivel 2 con ancho 1.22m cumple OGUC pero no cumple DS 50/2015 (mínimo 1.50m) para edificios de uso público con afluencia masiva.

§ DS 50/2015 Art.24 y OGUC Art.4.2.3

→ Ampliar pasillo Nivel 2 a mínimo 1.50m según DS 50/2015, o acreditar que el nivel 2 no es de acceso público.

Reconocimiento

Inconsistencia en áreas y dimensiones de baños de clientes.

§ DS 50 § Ley 20.422

→ Revisar dimensiones y asegurar accesibilidad universal.

Modelo

Nivel 2 no cuenta con ascensor ni plataforma elevadora declarada. Si el nivel 2 tiene uso público o de atención a clientes, se requiere solución de accesibilidad vertical según Ley 20.422 y DS 50/2015.

§ Ley 20.422 Art.23 y DS 50/2015

→ Declarar expresamente si el Nivel 2 es de uso exclusivo de personal o público. Si es público, proyectar ascensor o plataforma elevadora accesible.

Modelo

No se declaran salidas de emergencia ni vías de evacuación en plantas propuesta. Para establecimiento de gastronomía con público, esto es requisito.

§ OGUC Art.4.2.4 y DS 594/1999 Art.37

→ Incorporar plano de evacuación o señalizar vías de escape, salidas de emergencia y extinción en plantas propuesta.

Modelo

La cocina principal de restaurante no muestra shaft de extracción ni campana de humos en planta ni elevación.

§ NCh 2485 Of.2000 y DS 594/1999

→ Indicar sistema de extracción de humos, ubicación de campana y shaft en planta y elevación o sección correspondiente.

Modelo

Accesibilidad universal no garantizada en toda la instalación.

§ Ley 20.422 § DS 50

→ Rediseñar rampa y asegurar acceso universal.

Recintos

Baño Universal Nivel 1: fondo declarado 1.55m es insuficiente para garantizar el espacio libre de maniobra de 1.50m de radio requerido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015, una vez instalados los aparatos sanitarios (inodoro, lavamanos). El ancho de 2.9m es adecuado, pero el fondo compromete el cumplimiento.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 27

→ Redimensionar el Baño Universal para garantizar un espacio libre de giro de diámetro $\geq 1.50\text{m}$ sin interferencia de aparatos sanitarios. Dimensión mínima sugerida: $1.70\text{m} \times 1.70\text{m}$ libre interior.

Recintos

Los baños de clientes del Nivel 2 (Mujeres y Hombres) no incluyen un baño accesible universal. Para establecimiento de uso público (restaurante), la Ley 20.422 y DS 50/2015 exigen al menos un servicio higiénico accesible en cada nivel de atención de público.

§ Ley 20.422 Art. 23 § DS 50/2015 § OGUC Art. 4.1.7

→ Incorporar al menos un cubículo de baño accesible en los servicios higiénicos del Nivel 2, con dimensiones mínimas $1.70 \times 1.70\text{m}$ y puerta de 0.90m de ancho libre, garantizando espacio de maniobra de 1.50m de diámetro.

Circulaciones

CRÍTICO: Rampa de acceso universal con pendiente declarada 13.58% excede ampliamente el máximo del 8% establecido por OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 27. El ancho de 1.3m cumple el mínimo de 1.20m, pero la pendiente hace la rampa inutilizable para personas en silla de ruedas o con movilidad reducida.

§ OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 27 § DDU 351

→ Rediseñar la rampa reduciendo la pendiente al máximo de 8% (recomendado ≤ 6%). Si el espacio no permite la longitud necesaria, evaluar rampa en zigzag con descansos de 1.50m cada 9m de recorrido, o solución alternativa como plataforma elevadora.

Circulaciones

Pasillo Central N1 con ancho declarado 1.60m: para establecimiento gastronómico con carga de ocupación calculada en planos (Nivel 1 ~50+ personas según cuadro), OGUC Art. 4.2.5 exige ancho mínimo calculado en función de la carga. Con carga superior a 50 personas, el ancho mínimo es 1.80m según tabla de evacuación. Debe verificarse el cálculo de carga y el ancho resultante.

§ OGUC Art. 4.2.5 § DS 594/1999 Art. 37

→ Calcular formalmente la carga de ocupación del Nivel 1 según OGUC Art. 4.2.4 (restaurante = 1 persona/1.5 m² área comedor). Si la carga supera 50 personas, ampliar pasillo a mínimo 1.80m libre o presentar justificación de recorrido alternativo de evacuación.

Circulaciones

Pasillo N2 con ancho 1.22m: si el Nivel 2 tiene uso público (clientes en oficinas o área de comedor), el DS 50/2015 Art. 24 exige ancho mínimo de 1.50m en edificios de uso público. El ancho de 1.22m cumple el mínimo OGUC de 1.20m, pero incumple la norma de accesibilidad universal aplicable.

§ DS 50/2015 Art. 24 § OGUC Art. 4.2.5

→ Ampliar el pasillo del Nivel 2 a mínimo 1.50m libre si hay atención de público en ese nivel. Si el uso es exclusivamente administrativo sin acceso de público, justificar documentalmente ante DOM.

Circulaciones

Nivel 2 no cuenta con ascensor ni plataforma elevadora. Si el Nivel 2 alberga servicios de atención de público (baños de clientes, oficinas con acceso a público), la Ley 20.422 y DS 50/2015 exigen solución de accesibilidad vertical para personas con movilidad reducida.

§ Ley 20.422 Art. 23 § DS 50/2015 § DDU 351

→ Incorporar ascensor o plataforma elevadora que conecte Nivel 1 y Nivel 2 si ambos niveles tienen uso público. Si el Nivel 2 es exclusivamente uso administrativo sin acceso de público, acreditar documentalmente ante DOM.

Iluminación

La Cocina Principal del Nivel 1 (restaurante con cocción) y la Cocina Barra no muestran shaft de extracción de humos ni campana industrial en ninguna planta ni elevación. La NCh 2485 Of.2000 exige sistema de extracción mecánica de humos en cocinas de uso comercial con equipos de cocción. Esta es una exigencia de alto impacto en la aprobación DOM.

§ NCh 2485 Of.2000 § DS 594/1999 Art. 34 § OGUC Art. 4.1.3

→ Incorporar en los planos de arquitectura la campana extractora con shaft de extracción de humos que conduzca al exterior del edificio. El shaft debe graficarse en planta y elevaciones, indicando material, dimensiones y salida sobre cubierta. Adjuntar memoria de ventilación de cocina.

Urbanística

No se declara la zona PRC aplicable al predio en ningún plano del expediente. Dado que el predio se ubica en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia, la zona podría corresponder a ZEP (Zona de Edificación Patrimonial) según el PRC de Providencia 2007. Esto tiene implicancias directas en COS, CC, altura, agrupamiento y usos permitidos, y podría requerir autorización adicional del CMN.

§ LGUC Art. 60 § PRC Providencia Art. 4.3.02 § OGUC Art. 2.6.1

→ Adjuntar Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente emitido por la DOM de Providencia que confirme la zona PRC, parámetros normativos aplicables, usos de suelo permitidos y eventuales restricciones patrimoniales. Si el predio está en zona ZEP, acompañar autorización del CMN si corresponde.

Urbanística

El cambio de destino de vivienda a restaurante (establecimiento de alimentación) no está formalmente tramitado ni declarado en los planos. La LGUC Art. 57-59 exige que el cambio de destino cumpla con las normas del nuevo uso y se tramite ante la DOM. El expediente solo presenta planos de remodelación sin declaración explícita de cambio de destino ni verificación de compatibilidad con la zona PRC.

§ LGUC Art. 57 § LGUC Art. 58 § LGUC Art. 116

→ Incluir en el expediente la solicitud formal de cambio de destino de vivienda a restaurante ante la DOM de Providencia, acompañando verificación de compatibilidad del uso 'restaurante/equipamiento alimentación' con la zona PRC del predio, y cumplimiento de todos los requisitos del nuevo destino (accesibilidad, evacuación, sanitarios, ventilación, estacionamientos).

Urbanística

La Rampa de Acceso Universal ocupa el antejardín (zona de retiro frontal de 5m desde Línea Oficial). No está claro si el PRC de Providencia permite ocupar el antejardín con elementos de accesibilidad. Adicionalmente, la pendiente de 13.58% declarada en plano incumple la normativa vigente.

§ PRC Providencia – Art. antejardines § OGUC Art. 4.1.7 § DS 50/2015 Art. 27

→ Verificar en el CIP si el PRC de Providencia permite ocupar el antejardín con rampas de accesibilidad. Independientemente de esto, rediseñar la rampa para cumplir la pendiente máxima de 8% y el ancho mínimo de 1.20m libre.

OBSERVACIONES TÉCNICAS — 21

Etapa	Descripción	Críticidad	Artículo
Separación	Las plantas propuesta (páginas 2) no incluyen cotas de superficie por recinto. Solo se dispone de superficies totales en el cuadro resumen de página 1. Esto dificulta la verificación recinto a recinto.	OBSERVADO	OGUC Art.5.1.6 – requisitos de planos para permisos de edificación

Etapas	Descripción	Crítica	Artículo
Separación	No se presenta planta de evacuación ni vías de escape señalizadas en las plantas propuesta.	OBSERVADO	DS 594/1999 Art.37 y OGUC Art.4.2.4
Separación	Falta de claridad en la presentación de ventilación natural en bodegas y baños.	OBSERVADO	Art.34 OGUC
Reconocimiento	Baño Universal Nivel 1: fondo declarado 1.55m podría comprometer el radio de giro libre de 1.50m requerido con aparatos sanitarios instalados.	OBSERVADO	OGUC Art.4.1.7 y DS 50/2015
Reconocimiento	Escalera Nivel 2 sin pasamanos visibles en planta. No se puede verificar cumplimiento de huella y contrahuella desde la planta.	OBSERVADO	OGUC Art.4.2.4
Reconocimiento	Baños de personal (Mujeres, Hombres, sector cocina) sin ventilación natural visible en plano. Se requiere verificar cumplimiento.	OBSERVADO	OGUC Art.34 y DS 594/1999
Reconocimiento	Baños de clientes Nivel 2 sin ventilación natural visible y sin verificación de accesibilidad universal.	OBSERVADO	OGUC Art.34, Ley 20.422 y DS 50/2015
Reconocimiento	No se dispone de superficies declaradas por recinto en planos de propuesta. El cuadro resumen solo entrega totales por nivel.	OK	OGUC Art.5.1.6
Vectorización	Las plantas propuesta (escala 1:50) carecen de cotación completa de recintos. Solo se cotan elementos puntuales (accesos, anchos de pasillo, rampa). Faltan dimensiones generales de recintos.	OBSERVADO	OGUC Art.5.1.6
Vectorización	No se incluye barra de escala gráfica en plantas propuesta. Solo escala numérica declarada en texto.	OK	Buena práctica gráfica – normativa DOM Providencia
Vectorización	Pavimento podotáctil indicado solo con texto, sin representación gráfica diferenciada de trama.	OK	DS 50/2015 Art.22
Vectorización	No se incluye detalle de escalera con huella, contrahuella, pasamanos y descansos. Solo planta esquemática.	OBSERVADO	OGUC Art.4.2.4
Vectorización	Riesgo de interpretación errónea por falta de notas y detalles.	OK	OGUC
Modelo	No se declara sistema de extinción de incendios (red húmeda, extintores, detector de humo) en planos arquitectónicos.	OBSERVADO	DS 594/1999 y OGUC Art.4.3
Recintos	Ninguna planta propuesta incluye cotación de superficie por recinto. El cuadro resumen de pág. 1 solo entrega totales por nivel (Nivel 1: ~299 m², Nivel 2: ~120 m²). Esto impide la verificación normativa recinto a recinto exigida por DOM.	OBSERVADO	OGUC Art. 5.1.6
Circulaciones	La escalera N1-N2 no presenta detalle con huella, contrahuella, pasamanos y descansos. Desde la planta solo se aprecia numeración de 11 a 19 peldaños. No es posible verificar cumplimiento de OGUC Art. 4.2.2 (huella mín. 0.28m, contrahuella máx. 0.18m) ni la existencia de pasamanos obligatorios en ambos lados.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.2.2; OGUC Art. 4.2.7
Iluminación	Ninguna planta propuesta incluye cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto. Las plantas arquitectónicas no grafican claramente la superficie de ventanas por recinto, impidiendo verificar el ratio mínimo de 1/6 de la superficie del recinto exigido por OGUC Art. 4.1.2 para recintos habitables.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.2; OGUC Art. 4.5.7
Iluminación	Los baños de personal (Mujeres, Hombres y sector cocina) del Nivel 1 no muestran ventilación natural (ventana al exterior) en los planos. Para baños sin ventana, la OGUC Art. 4.1.3 exige ducto de ventilación individual o colectivo. No se grafica shaft ni ducto en planta ni en elevaciones.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3; DS 594/1999 Art. 34
Iluminación	Los baños de clientes del Nivel 2 (Mujeres y Hombres) no muestran ventilación natural ni ducto de extracción en los planos. Misma exigencia que baños de personal según OGUC Art. 4.1.3.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.1.3; DS 594/1999 Art. 34
Iluminación	No se presenta cuadro de iluminación y ventilación para las oficinas del Nivel 1 y Nivel 2. Para recintos de trabajo (oficinas), OGUC Art. 4.5.7 y DS 594/1999 exigen iluminación natural mínima equivalente al 1/6 de la superficie del recinto.	OBSERVADO	OGUC Art. 4.5.7; DS 594/1999 Art. 34
Urbanística	No se grafican estacionamientos vehiculares en el predio. Para un restaurante con la carga de ocupación indicada en el cuadro propuesta (>50 personas según cuadro pág. 1), el PRC de Providencia y OGUC Art. 2.4.1 pueden exigir dotación mínima de estacionamientos. Adicionalmente, se requiere al menos un estacionamiento habilitado para personas con discapacidad.	OBSERVADO	OGUC Art. 2.4.1; OGUC Art. 2.4.2; DS 50/2015; DDU 351

PLAN DE ACCIÓN PRIORITARIO

1	1. URGENTE: Obtener el Certificado de Informaciones Previas (CIP) vigente de la DOM de Providencia para confirmar zona PRC, parámetros normativos, usos permitidos y restricciones patrimoniales del predio.
2	2. URGENTE: Tramitar formalmente el cambio de destino de vivienda a restaurante ante la DOM de Providencia, acreditando compatibilidad con la zona PRC y cumplimiento de normativa del nuevo destino.
3	3. CRÍTICO: Rediseñar la rampa de acceso universal para cumplir pendiente máxima de 8% según OGUC Art. 4.1.7 y DS 50/2015 Art. 27.
4	4. CRÍTICO: Definir solución de accesibilidad vertical (ascensor o plataforma elevadora) para el Nivel 2 si tiene uso público, según Ley 20.422 Art. 23 y DS 50/2015.
5	5. CRÍTICO: Redimensionar el Baño Universal N1 para garantizar espacio de maniobra de diámetro $\geq 1.50\text{m}$ libre con aparatos sanitarios instalados.

6	6. CRÍTICO: Incorporar baño accesible universal en los servicios higiénicos del Nivel 2.
7	7. CRÍTICO: Incorporar shaft de extracción de humos de la cocina del restaurante, graficado en planta, elevaciones y corte, con memoria de ventilación según NCh 2485 Of.2000.
8	8. IMPORTANTE: Ampliar el pasillo del Nivel 2 a mínimo 1.50m libre de ancho para cumplir DS 50/2015 Art. 24.
9	9. IMPORTANTE: Calcular formalmente la carga de ocupación del Nivel 1 según OGUC Art. 4.2.4 y verificar el ancho del Pasillo Central N1 (actualmente 1.60m) contra el ancho de evacuación resultante.
10	10. IMPORTANTE: Incluir lámina de vías de evacuación señalizadas en ambos niveles, indicando salidas de emergencia, recorridos y distancias máximas de escape.
11	11. DOCUMENTACIÓN: Completar cotación de todos los recintos en plantas propuesta e incorporar cuadro de superficies por recinto.
12	12. DOCUMENTACIÓN: Incluir cuadro de iluminación y ventilación natural por recinto en ambas plantas propuesta.
13	13. DOCUMENTACIÓN: Adjuntar memoria de carga de ocupación por recinto y nivel, con determinación de salidas de emergencia y anchos de vías de evacuación.
14	14. DOCUMENTACIÓN: Adjuntar especificaciones técnicas de resistencia al fuego de elementos estructurales según clase 'b' requerida para restaurante de 2 pisos (OGUC Art. 4.3.3 y 4.3.4).
15	15. DOCUMENTACIÓN: Incluir lámina de detalle de escalera con planta y corte acotados (huella, contrahuella, pasamanos, descansos, altura libre).
16	16. VERIFICAR: Calcular dotación mínima de estacionamientos según PRC Providencia y carga de ocupación del restaurante. Tramitar exención o compensación si el predio no puede absorberlos.
17	17. VERIFICAR: Acreditar solución de ventilación mecánica para todos los baños sin ventana al exterior en ambos niveles, graficando ductos o shafts en planta y corte.

★ INFORME FINAL

Remodelación • Providencia

OBSERVADO

30 de junio de 2026

/100

El expediente corresponde a la habilitación de un restaurante en un inmueble de dos niveles ubicado en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia, mediante remodelación de una construcción existente. El análisis de las plantas propuesta (Niveles 1 y 2 a escala 1:50) y las elevaciones adjuntas permite identificar múltiples observaciones de criticidad ALTA que impiden la aprobación del expediente en su estado actual. Los problemas principales son: (1) rampa de acceso universal con pendiente declarada 13.58% que triplica el máximo normativo de 8%; (2) ausencia de ascensor o plataforma elevadora para acceso de público al Nivel 2; (3) baños de clientes N2 sin solución de accesibilidad universal; (4) pasillo N2 con ancho 1.22m insuficiente para edificio de uso público según DS 50/2015; (5) ausencia de shaft de extracción de humos en cocina de restaurante; (6) falta de declaración de zona PRC y CIP, con posible clasificación patrimonial ZEP; (7) cambio de destino de vivienda a restaurante no tramitado formalmente; (8) ausencia de cuadro de iluminación y ventilación por recinto, carga de ocupación calculada por recinto, y vías de evacuación señalizadas. Las observaciones de criticidad MEDIA se refieren principalmente a documentación faltante (cuadro de superficies por recinto, detalle de escalera, sistema de extinción de incendios) y ventilación de baños y bodegas. El proyecto requiere correcciones de diseño y documentación substanciales antes de poder ser aprobado por la DOM de Providencia.

Progreso de revisión

0 / 40 observaciones resueltas

ALERTAS ESPECIALES

⚠ ALERTA PATRIMONIAL: El predio se ubica en Plaza Pedro de Valdivia, Providencia. Esta zona podría corresponder a Zona de Edificación Patrimonial (ZEP) según el PRC de Providencia 2007. Si así fuera, se aplican parámetros especiales de COS, CC, altura y agrupamiento, y podría requerirse autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) antes de la aprobación DOM. Verificar urgentemente con el CIP.

⚠ ALERTA CAMBIO DE DESTINO: El expediente no tramita formalmente el cambio de destino de vivienda a restaurante. Este trámite es previo e independiente del permiso de obra y debe resolverse antes de la presentación del expediente completo a la DOM de Providencia (LGUC Art. 57-59).

⚠ ALERTA SEGURIDAD: La pendiente de rampa declarada en plano (13.58%) casi duplica el máximo normativo (8%). Esta observación está confirmada por cota declarada en el propio expediente, por lo que constituye un incumplimiento CONFIRMADO y no una alerta a verificar.

Requiere rediseño obligatorio antes de cualquier aprobación.

⚠ ALERTA ACCESIBILIDAD VERTICAL: Si el Nivel 2 tiene uso público (baños de clientes y/o atención en oficinas), la ausencia de ascensor o plataforma elevadora constituye una barrera de accesibilidad que impide el cumplimiento de la Ley 20.422, norma de orden público que no admite excepciones salvo justificación técnica fundada ante la DOM.

RESUMEN DE VERIFICACIÓN

- ✓ Normativa OGUC verificada
- ✓ Normativa LGUC verificada
- ✓ PRC Providencia aplicado
- ✓ 22 recintos identificados
- ⚠ Incumplimientos críticos

⚠ Análisis orientativo. No reemplaza la revisión oficial de la DOM. Consulte siempre el Plan Regulador Comunal y la DOM de su comuna.