

RELATÓRIO DE VISTORIA

Documento fictício — Projeto de estudo pgvector

DADOS DA VISTORIA

Número do sinistro: SIN-2026-02461

Apólice: AP-2026-00731

Segurado: Ricardo Martins

Veículo: Honda Civic Touring 2023

Placa: RIC-7B42

Data da vistoria: 24/09/2026

DANOS IDENTIFICADOS

Para-choque dianteiro: substituição necessária.

Capô: substituição necessária.

Farol dianteiro direito: substituição necessária.

Radiador: substituição necessária.

Condensador do ar-condicionado: reparo necessário.

Travessa dianteira: reparo necessário.

ESTIMATIVA DE REPARO

Peças: R\$ 31.500,00

Mão de obra: R\$ 11.000,00

Funilaria e pintura: R\$ 8.500,00

Total estimado: R\$ 51.000,00

VALOR DE REFERÊNCIA

Valor de referência do veículo na data da vistoria: R\$ 95.000,00.

O custo estimado de reparo corresponde a aproximadamente 53,7% do valor de referência do veículo.

CONCLUSÃO

Os danos identificados são compatíveis com a descrição apresentada no aviso de sinistro.

O reparo estimado encontra-se abaixo do percentual estabelecido na apólice para caracterização de perda total.