

RELATÓRIO DE VISTORIA

Documento fictício — Projeto de estudo pgvector

DADOS DA VISTORIA

Número do sinistro: SIN-2026-01873

Apólice: AP-2026-00482

Segurado: Paulo Almeida

Veículo: Toyota Corolla XEi 2024

Placa: PQR-4A27

Data da vistoria: 20/09/2026

DANOS IDENTIFICADOS

Porta dianteira esquerda: substituição necessária.

Porta traseira esquerda: substituição necessária.

Para-lama dianteiro esquerdo: substituição necessária.

Roda dianteira esquerda: substituição necessária.

Suspensão dianteira esquerda: substituição necessária.

Longarina dianteira esquerda: reparo estrutural necessário.

Painel lateral esquerdo: substituição necessária.

Pintura da lateral esquerda: reparação necessária.

ESTIMATIVA DE REPARO

Peças: R\$ 58.000,00

Mão de obra: R\$ 17.000,00

Funilaria, pintura e reparos estruturais: R\$ 21.000,00

Total estimado: R\$ 96.000,00

VALOR DE REFERÊNCIA

Valor de referência do veículo na data da vistoria: R\$ 120.000,00.

O custo estimado de reparo corresponde a 80% do valor de referência do veículo.

O percentual de 80% ultrapassa o limite de 75% estabelecido na apólice para caracterização de perda total.

CONCLUSÃO

Os danos identificados são compatíveis com a descrição apresentada no aviso de sinistro.

O custo estimado de reparo corresponde a 80% do valor de referência do veículo.

Considerando o limite de 75% estabelecido na apólice, o evento enquadra-se como perda total, conforme as condições da apólice.