DOSSIER PARCELLE

# 97418000AV2114

Sainte-Marie

| DP-20261012-2114 | 12/10/2026 | — |
|---|---|---|
| n° de rapport | généré le | contenance |

**Nord-Est**
EXPOSITION


1. Identité
2. Terrain
3. Bâti
4. Urbanisme
5. Risques et environnement
6. Réseaux et desserte
7. Fiscalité et dispositifs
8. Marché
9. Quartier
10. Potentiel
11. Simulation
12. Limites et sources


sourcé lu dans la source · ƒ dérivé calculé · estimé hypothèse dite · projet saisi par vous

## 1. Identité



Plan de situation — la parcelle (contour) et ses voisines · © IGN — BD ORTHO

**VÉRIFIÉ : RIEN**

- Copropriétés : aucune copropriété immatriculée sur la parcelle.
- Filiation cadastrale : aucune filiation connue (parcelle stable).
- Dernière vente : aucune mutation DVF publiée sur cette parcelle (fenêtre 2014-2025).
- Aucun permis recensé sur cette parcelle (Sitadel).
- Historique de détention : aucun millésime de détention connu.

**NON DISPONIBLE ICI**

- Adresse non disponible — parcelle non rattachée à une voie (BAN).
- Type de propriétaire : non déterminé.

## 2. Terrain

**VÉRIFIÉ : RIEN**

- Part artificialisée : hors couverture OCS GE pour cette parcelle.
- Usage du sol dominant : hors couverture OCS GE pour cette parcelle.
- Part imperméabilisée (CoSIA) : parcelle hors couverture CoSIA.
- Part végétalisée/boisée (CoSIA) : parcelle hors couverture CoSIA.
- Part sol nu (CoSIA) : parcelle hors couverture CoSIA.
- Piscine détectée : aucune piscine repérée sur la parcelle.

**NON DISPONIBLE ICI**

- Surface au sol libre : non calculable (emprise ou surface parcelle manquante).

## 3. Bâti

Parcelle non bâtie (aucun bâtiment cartographié).

**VÉRIFIÉ : RIEN**

- Bâtiments : aucun bâtiment détecté (parcelle nue au bâti cartographié).
- Emprise bâtie : aucun bâti au sol détecté sur cette parcelle.
- Hauteur du bâti : non mesurée (ni LiDAR ni hauteur BD TOPO sur ce bâti).
- Bâti détecté par IA (CoSIA) : cohérent avec la cartographie IGN, rien à signaler.
- Identifiants RNB : aucun bâtiment rattaché au RNB sur cette parcelle.
- Adresses BAN PLUS : aucun lien adresse↔bâtiment sur cette parcelle.

**NON DISPONIBLE ICI**

- Pente du toit : non relevée (LiDAR toiture non calculé sur ce bâti).
- Forme du toit : non déterminée (pans non nets ou LiDAR indisponible).

## 4. Urbanisme

| | | |
|---|---|---|
| Rappel RTAA DOM | **Conception réglementée pour tout logement neuf (aération traversante, protection solaire, eau chaude solaire) — à intégrer au projet.** | sourcé |

**VÉRIFIÉ : RIEN**

- Aucune servitude d'utilité publique (SUP) intersectant la parcelle, sur les assiettes publiées pour la commune (GPU).
- SCOT : la parcelle n'est couverte par aucun schéma de cohérence territoriale.
- PLU : document d'urbanisme non résolu pour cette commune.
- Hors emplacement réservé du PLU.
- Hors espace boisé classé du PLU.
- Hors périmètre de préemption urbaine publié.
- Hors zones du plan d'exposition au bruit.

**NON DISPONIBLE ICI**

- Règlement de la zone : extraits non disponibles pour cette zone.
- Mixité sociale : seuils de la zone non renseignés à ce jour.

## 5. Risques et environnement

**VÉRIFIÉ : RIEN**

- Aléas : aucun aléa réglementaire ne touche cette parcelle.
- Sols pollués (SIS) : la parcelle n'est dans aucun secteur d'information sur les sols.
- Système d'endiguement : la parcelle n'est dans aucune zone protégée déclarée.
- Anciens sites industriels (CASIAS) : aucun site recensé sur ou près de la parcelle.
- EnR au sol interdites (APER) : la parcelle n'est dans aucune zone d'exclusion.
- Mesure compensatoire (GéoMCE) : aucune mesure ne recoupe la parcelle.
- Aucun secteur d'information sur les sols ni site CASIAS à proximité.

**NON DISPONIBLE ICI**

- Points de risque : non évalués (parcelle hors run servi).

## 6. Réseaux et desserte

**VÉRIFIÉ : RIEN**

- Fibre : aucune information de déploiement à l'adresse.
- Arrêt de transport : aucun arrêt à proximité mesurable.
- Hors rayon de 800 m d'une station TCSP.

**NON DISPONIBLE ICI**

- Viabilisation : non évaluée sur cette parcelle.
- Taux de raccordement à l'égout non disponible pour ce secteur.
- Productible solaire : non calculé sur cette toiture.

## 7. Fiscalité et dispositifs

**VÉRIFIÉ : RIEN**

- Dispositifs : la parcelle n'est dans aucun dispositif territorial repéré.

**NON DISPONIBLE ICI**

- Taxe foncière : taux non disponible pour cette commune.
- Taxe d'aménagement : taux communal non renseigné pour cette commune.

## 8. Marché

### Affiché — neuf déclaré (VEFA)

| | | |
|---|---|---|
| Neuf VEFA — commune | 4 190 €/m² — VEFA déclaré à l'acte, 83 ventes (commune, 5 ans) | sourcé |

**VÉRIFIÉ : RIEN**

- Terrain nu — section cadastrale : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Ancien bâti — secteur : échantillon DVF insuffisant pour une médiane fiable.
- Ventes retenues : aucune vente DVF exploitable dans le secteur.
- Ventes écartées : aucune vente écartée (toutes vraisemblables).
- Ventes de cette parcelle : aucune mutation DVF connue sur la parcelle.
- Annonces en cours (Radar) : aucune annonce active repérée dans le secteur.
- Aucune vente DVF recensée à moins de 100 m sur 36 mois.

Sources : DVF / valeurs foncières

## 9. Quartier

### Le secteur

| | | |
|---|---|---|
| Permis à proximité | 15 permis (< 500 m, 24 mois) | sourcé |

**VÉRIFIÉ : RIEN**

- Quartier (IRIS) : parcelle hors découpage IRIS connu.

**NON DISPONIBLE ICI**


- Équipements du quotidien non renseignés autour de cette parcelle.

Sources : SITADEL (autorisations d'urbanisme)

## 10. Potentiel

### Gabarit réglementaire

| | | |
|---|---|---|
| Zone d'implantation | 2 225 m² | sourcé |
| Plafond d'emprise | 1997 m² | sourcé |
| Hauteur réglementaire | 15,0 m | sourcé |
| Couverture réglementaire | Vérifié : reculs, emprise, hauteur, risques · non modélisé : Stationnement, Espaces libres, Servitudes d'utilité publique | sourcé |




**NON DISPONIBLE ICI**

- Potentiel : rien d'évaluable (données manquantes).
- Capacité (logements) : non estimable sur cette parcelle.
- Surface de plancher non calculable (capacité nulle).
- Surface vendable non calculable pour cette parcelle.
- Marge de surélévation non calculable (bâti non déterminé).

Sources : Cadastre (API Carto PCI) · Urbanisme PLU/GPU (API Carto) · DEAL Réunion — PPR / aléas

## 11. Simulation

**Renseignez votre opération pour obtenir le bilan**

Le bilan dépend de chiffres que vous seul connaissez : prix demandé par le vendeur, coût de construction, marge visée. LABUSE ne les suppose pas à votre place. Le document Bilan les recueille et imprime le chiffre d'affaires, la charge foncière supportable, l'écart au prix demandé et la sensibilité au coût de construction.

## 12. Limites et sources

### Ce que ce document ne peut pas dire

| | |
|---|---|
| Constructibilité définitive | Certificat d'urbanisme — mairie, service instructeur |
| Valeur vénale | Avis de valeur — notaire, expert |
| État du bâti, servitudes privées | Visite et acte notarié |
| Coût de démolition, de dépollution | Devis d'entreprise |
| Réseaux et raccordements chiffrés | Gestionnaires, DT-DICT |
| Position du propriétaire, prix demandé | Contact direct ou apporteur d'affaires |

Document d'information établi à partir de données publiques. Il ne constitue ni un document d'urbanisme opposable, ni une étude de faisabilité réglementaire, ni un conseil juridique, et ne remplace pas un certificat d'urbanisme. Fonds cartographiques : © IGN, © contributeurs OpenStreetMap (ODbL).