

Nº:

1153

Técnico:

david grilo

Data:

domingo, 21-09-2025

Detalhes:

Fui ao Banzai arranjar uma junta que soltou o silicone, aproveitei e coloquei silicone no resto das juntas do escorrega.

