

N°:

1074

Técnico:

Jorge Albano

Data:

quarta-feira, 10-09-2025

Detalhes:

Recolha das águas para (ALS), análises, verificação de floculante e ácido, verificação, substituição acessórios da tubagem de enchimento de hipoclorito para a funda.