

Nº: 881

Técnico: Jorge Albano

Data: sexta-feira, 15-08-2025

Detalhes:

Ajudar o Luis a fazer uma lavagem Química na Osmose 1, fazer Backwash, substituição de 2 junções na osmose por as mesmas se terem partido.