

Nº:

933

Técnico:

Victor Correia

Data:

terça-feira, 26-08-2025

Detalhes:

Procura de solução para a porta partida do quadro da balança do Boomerang sem substituir o quadro por agora.
Substituição do secador de mãos no Quiosque jardim por um dos de reserva.
A UPS do bastidor da Piscina Funda continua com problemas e necessita ser substituída.

