

Nº: 779

Técnico: André Lourenço

Data: quarta-feira, 23-07-2025

Detalhes:

montagem das 5 colunas novas (setor 1 e cabanas e banzai), pintar colunas e desmontar e desmontar colunas, limpeza do fitro copa grill.