

Nº:

776

Técnico:

Jorge Albano

Data:

segunda-feira, 28-07-2025

Detalhes:

Recolha de águas, valores hipoclorito e contadores, análises da manhã, verificação e reposição de ácido e floculante, ida á Rolear buscar material para o Vitor.