

Nº:

1082

Técnico:

Márcio Vieira

Data:

sábado, 13-09-2025

Detalhes:

Finalizar e colocar silicone na tela que foi colada no buraco no chao das brincadeiras.

Finalizar reparação da aba de cima à entrada do torpedo, verificar reparação na flor do disco.

