

Nº:

1093

Técnico:

António Pereira

Data:

sábado, 13-09-2025

Detalhes:

Verificar o Chão do Parque.
Pintar na Pizaria de Azul.
Dar mais uma de mão de aparelho nos ferros.