

N°:

1247

Técnico:

David Grilo

Data:

terça-feira, 14-10-2025

Detalhes:

Eu e o Pedro tivemos a colocar silicone nas juntas do Banzai onde tinha saltado o silicone, depois fomos lá em baixo onde estão guardados os coletes das cápsulas buscar os coletes antigos para poder dar resina e fibra.

Grilo