

Nº:

1010

Técnico:

André Lourenço

Data:

sexta-feira, 29-08-2025

Detalhes:

Por 2 braçadeiras no tubo do aparelho jacuzzi, Analises com o alban, por bidão de acido nas brincadeiras e tirar 2 vazios, ver o chão do grill e arranjar , Analises a tarde.

