

N°:

488

Técnico:

Jorge Albano

Data:

terça-feira, 10-06-2025

Detalhes:

Ajudar o Luis com uma fuga de água num tubo do Backwash junto do canal do Bigwave, Análises, Substituição válvula da bomba de hipoclorito do Kamikaze, reparar 2 válvulas das bombas de hipoclorito e ácido, calibração PH dos PCA's (Black hole, Ativa), por motivo de uma intervenção do Vitor ao quadro elétrico do Kamikaze foi necessário uma calibração dos PCA's (Kamikaze e Disco River).