

Nº:

1324

Técnico:

David Grilo

Data:

segunda-feira, 27-10-2025

Detalhes:

Eu e o Pedro fomos colocar silicone nas Brandas e tivemos a verificar o Tornado.

