

N°:

949

Técnico:

Jorge Albano

Data:

segunda-feira, 25-08-2025

Detalhes:

Recolha das águas, valores hipoclorito, valores contadores, análises, Verificação e reposição de floculante e ácido, ajudar o Luis a fazer uma lavagem Química na Osmose 1 e nos Backwash.

Relatório editado em: 27/08/2025 11:47