

Nº: 970

Técnico: António Pereira

Data: terça-feira, 19-08-2025

## Detalhes:

Verificar o Chão do Parque.  
Arranjar mais umas fissuras na ativa.  
Parque de Estacionamento.  
Fatacil.