

N°:

891

Técnico:

André Lourenço

Data:

segunda-feira, 11-08-2025

Detalhes:

Desmontagem da coluna da entrada, colagem do chão grill, montagem do relógio, colocar coluna na entrada (a funcionar), furar móvel lava mãos a parede, tapar buraco de esgoto, pintar coluna da entrada.

André L