

Nº:

1403

Técnico:

António Pereira

Data:

quarta-feira, 01-04-2026

Detalhes:

Verificar o Chão do Parque.
Verificação de material por caixa das casas das bombas.
Pinturas